第 10 讲作业：

Problem 1：

Use 2×2 Gauss quadrature to integrate $f = x^2 y$ over a quadrilateral shown in Figure 6.44.




Figure 6.44.

Problem 2：

图示四边形薄板结构，厚度 $t = 4in, E = 3\times10^6 lb/in^2, \mu = 0.2, q = 50lb/in^2$，试用一个等参元求解：

1) 单元结点位移和高斯点位移；
2) 高斯点的应力分量。

