



Vedlegg 2



Løsning for opparbeidelse av inngangsparti