

# 金属化热容的测量

大学物理实验 (~)

实验目的 实验原理 要 实验仪器 容 实验内容和步骤 报告要求

# 实验目的

比热容:单位质量的物质,其温度升高 $1K(1^{\circ})$ 所需的热量叫做该物质的比热容,用c表示,其值随温度而变化。

- \* 利用牛顿冷却规律用比较法测量100℃时金属比热容
- ❖ 测量金属的冷却曲线

标准参照金属:铜

待测金属:铁、铝

## 实验原理

1、牛顿冷却规律: 当物体表面与周围存在温度差时,单位时间从单位面积散失的热量与温度差成正比。(比例系数称为热传递系数。)

牛顿冷却定律是牛顿在1700年用实验确定的,在强迫对流时与实际符合较好,在自然对流时只在温度差不太大时才成立。

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = aS_1(\theta_1 - \theta_0)^{\alpha} \tag{1}$$

 $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ :单位时间损失的热量 a:热交换系数  $S_1$ :散热面积

 $\theta_1$ :样品温度, $\theta_0$ 环境温度

 $\alpha$ : 常数(强迫对流 $\alpha = 1$ ,自然对流 $\alpha = \frac{5}{4}$ )

样品1的降温

### 2、比热容的测量原理与方法:

### 质量为 $M_1$ 的样品加热后在低温环境冷却:单位时间热量损失

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = aS_1(\theta_1 - \theta_0)^{\alpha}$$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = c_1 M_1 \frac{\Delta \theta_1}{\Delta t} - \cdots - (2)$$
根据牛顿冷却定律有
$$\begin{cases}
\frac{\Delta H}{\Delta t} = \frac{a_1 S_1}{c_1 M_1} (\theta_1 - \theta_0)^{\alpha} \\
\frac{\Delta H}{\Delta t} = \frac{a_2 S_2}{c_2 M_2} (\theta_1 - \theta_0)^{\alpha}
\end{cases}$$
样品1:  $\frac{\Delta \theta_2}{\Delta t} = \frac{a_2 S_2}{c_2 M_2} (\theta_1 - \theta_0)^{\alpha}$ 

样品2: 
$$\frac{\Delta \theta_2}{\Delta t} = \frac{a_2 S_2}{c_2 M_2} (\theta_1 - \theta_0)^{\alpha}$$

$$c_2 = c_1 \frac{M_1}{M_2} \frac{\left(\frac{\Delta \theta}{\Delta t}\right)_1}{\left(\frac{\Delta \theta}{\Delta t}\right)_2} - - - - - (3)$$

本实验温度用热电偶测量

#### 已知三个样品的质量:

$$M_{\rm Cu} = 4.830 \, \rm g$$

$$M_{\rm fe} = 4.028 {\rm g}$$

$$M_{\rm Al} = 1.500 \rm g$$


#### 已知铜的比热容:

$$C_{cu} = 0.094 cal \cdot g^{-1} \cdot {^{\circ}C^{-1}}$$


分别测量100℃时Cu、Fe、Al的降温速率,即可求用(3)式算出Fe、Al的比热容

降温速率测量方法:记录样品从102~C~(4.37mV)降温到 98~C(4.18mV)所需要的时间求出 $\frac{\Delta \theta}{\Delta t}$ 

# 样品 Fe、Cu和AI。



# 实验仪器



# 实验内容

### 1、用比较法测量100℃时Fe和AI的比热容

#### 已知三个样品的质量:

$$M_{\rm Cu} = 4.830 \,\rm g$$

$$M_{\rm fe} = 4.028 {\rm g}$$

$$M_{\rm Al} = 1.500 {\rm g}$$

#### 已知铜的比热容:

$$C_{cu} = 0.094 \text{cal} \cdot \text{g}^{-1} \cdot {^{\circ}C^{-1}}$$

#### 样品由102℃ (4.37mV)下降到98℃ (4.18mV)所需要的时间

次数样品	1	2	3	4	5	平均值 $\overline{\Delta t}$
$\mathbf{F}_{e}$						
$C_u$						
$A_1$						

### 2、测量Cu的冷却规律

电压 (mV)	6.0				
时间(s)					
电压 (mV)					
时间(s)					

# 实验步骤


- 1. 短接调零数字电压表(每换一次材料都调)。
- 2. 按实验要求连接好加热仪和热电偶测试仪。
- 3. 将实验样品套在容器内的热电偶上,不盖有机玻璃盖,下降实验架,使电烙铁全套在样品上给样品加热。把样品加热到约131℃(数字电压表读数6.00mV)时,断开加热开关。上升加热源(有机玻璃罩和盖都盖好),使样品在样品室自然冷却。

# 实验步骤

- ❖ 4.记录试验样品温度从102℃(数字电压表读数4.37mV)下降到98℃(数字电压表读数4.18mV)所需要时间Δt。
- ❖ 5.分别测量铜、铁、铝的温度下降速度,每一样品重复测量5次。
- ❖ 6. 加温到6.5mV。从6.0mV开始,按表格时间记录电压,做出铜的温度℃~时间t的冷却速率关系

# 电压表调零

# 电压表正负极相连短路




# 红色为铜; 白色为康铜

- 导线被包裹的,以文字为准
- 导线裸露的, 以颜色为准




# 1. 装于实验样品中热电偶的铜导线即热端与 电压表电压输入的接线柱(+)相连;



2. 放于保温瓶中的热电偶铜导线即冷端与电压表 输入的接线柱(-)相连;


两热电偶的康铜线与康铜线相连接



# 学会接线后,在保温杯中放入半杯水和两块 冰块,制成冰水混合物









#### 1、计算出Fe、AI的比热容

### 2、画出铜的冷却曲线(已知热电偶和温度的对应关系如图所示)



### Cu的温度对时间的冷却规律(按下表的时间间隔)

时 间 (S)	0	15	30	45	60	75	90	105
电压 (mV)								
温 度 (℃)	(计 算)							
时 间 (S)	125	150	200	250	300	400	500	600
电压 (mV)								
温度 (℃)								



### 思考题

课后1、3

# Thank You!