

CYS center

	X	Y	∅
1	-20	12.5	5.000
2	0	0	5.000
3	46	-10.57	5.000
4	0	-43	5.000
5	-46	-10.57	5.000
6	0	-104	5.000
7	46	-136.43	5.000
8	20	-159.5	5.000
9	0	-147	5.000
10	-46	-136.43	5.000

G-2 Flange CMM Sketch