ZLG7289B串行接口LED数码管及键盘管理器件

常见问题解答

芯片简介

ZLG7289B是广州周立功单片机发展有限公司自行设计的、具有SPI串行接口功能的、可同时驱动8位共阴式数码管或64只独立LED的智能显示驱动芯片,该芯片同时还可连接多达64键的键盘矩阵,单片即可完成LED显示、键盘接口的全部功能。

ZLG7289B内部含有译码器,可直接接受BCD码或十六进制码,并同时具有2种译码方式;此外,还具有多种控制指令,如消隐、闪烁、左移、右移和段寻址等。

ZLG7289B具有片选信号,可方便地实现多于8位的显示或多于64键的键盘接口。

常见问题

- 1. 上电后ZLG7289B不工作,数码管和按键都无反应,什么原因?
- 2. 上电后如何确认电路供电正常?
- 3. 使用ZLG7289B芯片,选用12MHz晶振和13pF的电容,为什么不正常工作,是不是必须接16MHz晶振?
- 4. ZLG7289B(RC震荡)是不是做键盘时有问题?用它做键盘系统,出现了误码。
- 5. 怎样知道按键的按下或松开?
- 6. 扫描按键返回值总是为 0, 什么原因?
- 7. ZLG7289B 允许连续按键吗?
- 8. 没有按键按下的情况下却检测到 KEY 端为低电平, 什么原因?
- 9. 什么类型的单片机 I/O 口适合与 ZLG7289B 的 SPI 接口连接?
- 10. ZLG7289B 可以驱动共阳式数码管吗?
- 11. 用 ZLG7289B 驱动数码管显示同时检测键盘,若某一个 LED 漏电流过大,会出现键盘检测失效,如何解决?
- 12. 使用 ZLG7289B 时,只用了 6 个数码管,另外两个数码管的位置用于驱动 5 个发光二极管,为何不能点亮?
- 13. 使用 ZLG7289B 驱动 8 位高亮的数码管, 但是很暗, 如何解决?
- 14. ZLG7289B显示的时候不太稳定,出现闪烁现象,什么原因?
- 15. 单片机驱动多个 ZLG7289B 时,CLK 和 DAT 管脚是否可以共用单片机的 I/O 口?
- 16. 程序中的软件延时对执行结果有很大的影响吗?

问题详解

- 1. Q: 上电后ZLG7289B不工作,数码管和按键都无反应,什么原因?
 - A: 出现这种现象的原因很多,主要应从两方面入手来查找错误。首先检查硬件,电源供电是否正常、晶振是否起振、电路接线是否良好可靠;然后检查软件,程序上触发ZLG7289B的时序是否正确,片选是否选通、程序中是否有必要的延时。
- 2. Q: 上电后如何确认电路供电正常?
 - A: 在电源处接一个电阻串联一个发光二极管,电阻的阻值为1K左右,上电后发光二极管被点亮,说明电源部分正常工作,否则电源供电失败。

- 3. Q: 使用ZLG7289B芯片,选用12MHz晶振和13pF的电容,为什么不正常工作,是不是必须接16MHz晶振?
 - A: 不是必须接16MHz晶振,我们也用过12MHz晶振,可以正常工作的。需要注意的是:使用ZLG7289B 在印刷电路板布线时,所有元件尤其是振荡电路的元件应尽量靠近ZLG7289B,并尽量使电路连线最短。
- 4. Q: ZLG7289B(RC震荡)是不是做键盘时有问题?用它做键盘系统,出现了误码。
 - A: ZLG7289B 不支持 RC 振荡器。
- 5. Q: 怎样知道按键的按下或松开?
 - A: ZLG7289B芯片的KEY引脚平时为高电平,当有按键按下时变为低电平,可以在ZLG7289B芯片的 KEY端接一个上拉电阻串联一个发光二极管,电阻的阻值为1K左右,当有按键按下时发光二极管被点亮,当按键松开后发光二极管熄灭。
- 6. Q: 扫描按键返回值总是为 0, 什么原因?
 - A: 向ZLG7289B写入0x15指令会读出当前的按键代码,其范围是0~3F,在没有键按下的情况下返回 0xFF。如果在使用过程中无论按键按下与否都返回0,则很可能是在写完命令或数据后对DIO执行了写 入0的操作,导致ZLG7289B在按键按下后总是读出0。
- 7. Q: ZLG7289B 允许连续按键吗?
 - A: 不允许使用连续按键。当有2个键同时按下, ZLG7289B 只能给出其中一个键的代码, 因此 ZLG7289B 不适合应用在需要2个或2个以上按键同时按下的场合。
- 8. Q: 没有按键按下的情况下却检测到 KEY 端为低电平,什么原因?
 - A: 根据ZLG7289B的数据手册,KEY端口在通常情况下为高电平,只有在有键按下的情况下才跳变为低电平。若没有键按下KEY却为低电平,这种错误很可能是键盘电路的下拉电阻没有按要求接好。如果不使用键盘,则典型电路中连接到键盘的8只10K电阻和8只100K下拉电阻均可以省去。如果使用了键盘(即使只使用了一个按键),则电路中没有用到的10K电阻可以省掉,但8只100K下拉电阻都不能省去。除非不接数码管,否则串入DP及SA~SG连线的8只电阻均不能省去。
- 9. Q: 什么类型的单片机 I/O 口适合与 ZLG7289B 的 SPI 接口连接?
 - A: 准双向口。
- 10. Q: ZLG7289B 可以驱动共阳式数码管吗?
 - A: 不可以,只能驱动共阴式数码管。
- 11. Q: 用 ZLG7289B 驱动数码管显示同时检测键盘,若某一个 LED 漏电流过大,会出现键盘检测失效,如何解决?
 - A: LED 漏电流过大,会出现键盘检测失效。解决办法:更换 LED 或在 LED 的公共极中串入二极管。 正品 LED 漏电流一般都很小。
- 12. Q: 使用 ZLG7289B 时,只用了 6 个数码管,另外两个数码管的位置用于驱动 5 个发光二极管,为何不能点亮?
 - A: 请检查外接发光二极管的极性和数码管中二极管的极性是否一致。
- 13. Q: 使用 ZLG7289B 驱动 8 位高亮的数码管, 但是很暗, 如何解决?
 - A: 在典型电路中,减少270Ω电阻的阻值。
- 14. Q: ZLG7289B显示的时候不太稳定,出现闪烁现象,什么原因?
 - A: 正常工作的ZLG7289B驱动数码管显示应处于一个很稳定的状态,数码管被点亮后不会出现闪烁和跳动的现象。出现闪烁的很大原因是在选定ZLG7289B(即将片选信号/CS置为低电平)后长时间没有释放,导致7289中断扫描的时间太长,从而肉眼看到数码管出现闪烁和不稳定的现象;正确的使用方法是在CS置为低电平后减少不必要的延时,使ZLG7289B中断扫描的时间降到最低而不至于影响显示。
- 15. Q: 单片机驱动多个 ZLG7289B 时,CLK 和 DAT 管脚是否可以共用单片机的 I/O 口?
 - A: 多个 ZLG7289B 的 CLK 和 DAT 可以分别接到单片机的同一个 I/O 口上,只要保证 CS 不接到一起就可以。

- 16. Q: 程序中的软件延时对执行结果有很大的影响吗?
 - A: 有至关重要的影响,如 CS 置低后要有一定的延时,时钟信号的脉冲宽度也有一定的要求,指令与数据时间间隔等,请用户参考数据手册正确设置软件延时。