


Lệnh 0.12 m/s trong 5.0 s; RPM đặt 35.5; quãng đường encoder 0.55 m. Firmware có giới hạn tăng tốc nội bộ.