

Lệnh 0.135 m/s trong 3.0 s; RPM đặt 40.0; quãng đường encoder 0.43 m. Firmware có giới hạn tăng tốc nội bộ.