					III, 所為經資約制室常 155 萬九。本亲請公所依改善善需要、目的及效益,納入年度改善案件優先順序,俾利本局錄案籌措預算研議改善。請麻豆區公所於經費核准發包前,若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者,先行以開口契約辦理搶修復,以維用路人安全。
南議工務字第 1080011689 號	 建請改善大內區內江里朝天 宮旁道路路面。	陳秋宏	請市府研議辦理。	工務局	一、109年1月9日府工務二字第1090072094號函復。 二、案經會勘現場道路老化嚴重,現場依實際需求概估 AC改善面積約405㎡,因本案現場道路平均皆為3M 以下之巷道,已請大內區公所,可另向本府民政局 申請補助,尚仍不足者,本府工務局再視市府財政 狀況錄籌措預算研議辦理。本案請大內區公所依 改善需要、目的及效益,納入年度改善案件優先順 序,俾利本局錄案籌措預算研議改善。請失內區公 所於經費核准發包前,若有發生坑洞破損等其他影 響行車及行人安全緊急情事者,先行以開口契約辦 理搶修復,以維用路人安全。
南議工務字第 1080011691 號	建請市府加速新市區區道 144 線潭永橋改建工程進 度,以保障人民生命安全。	陳碧玉	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 30 日府工新二字第 1081500523 號函復。 二、「新市區區道 144 線潭永橋改建-橋梁主體工程」及 「新市區區道 144 線潭永橋改建-引道及臨時交通維 持工程」目前皆已發包完成,橋梁主體工程並已於 108 年 11 月 15 日開工並預計於 109 年 7 月下旬完 工,俟橋梁完竣接續施做引道工程,後續將請承攬 廠商積極辦理,以祈如期如質完工。
南議工務字第 1080011694 號	建請市府在新市區三里聯合 活動中心旁綠地空間,增設 兒童遊戲場及體健設施,提 供民眾休閒運動、遊樂空間。	•	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 30 日府工園二字第 1090238897 號函復。 二、有關新市區三里聯合活動中心增設遊戲場及體健設施一案,本府工務局前於 108 年 12 月 5 日邀集議員及新市區公所辦理現勘,惟經查該區使用分區為行政區且土地管理權人為新市區公所,建議公所可先向本府民政局申請計畫補助,如未獲補助,後續由本府工務局研議辦理。
南議工務字第 1080011695 號	建請臺南市政府徵收台南市 中西區武聖段 2093-0000 地 號公園兼兒童遊樂場預定 地,並完成相關開闢規劃。		請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 1 月 6 日府工園一字第 1081522490 號函復。 二、案地都市計畫劃定為本市中西區公(兒)C2(如下 圖),面積約 0. 4774 公頃,其中公有地約 0. 0515 公 頃,私有土地約 0. 4259 公頃,概估經費為用地費(含 地上物補償)約 3. 7646 億元,工程費約 860 萬元, 總經費約 3. 8506 億元,後續開闢計畫將視本府財源 狀況研議。

決 內 容主 辦 單 位執

行

情

m^d,所需經費約新臺幣 135 萬元。本案請公所依改

形

號提

別案

由提 案

人議

案

1000011030 350	間照明,以保障市民居住安全。				一个小石鱼 500 1 7 100 100 100 100 100 100 100 100 1
1080011708 號	政府應採漸進式汰換不適當 外來種行道樹。			工務局	一、108 年 12 月 30 日府工園一字第 1081508732 號函復。 二、有關行道樹種植,本府工務局目前樹種選擇原則以 深根性、本土性(臺灣原生種)、清潔性(無落花、 落果導致路面濕滑情形)為選擇原則,目前行道樹 新植設計亦有考量以「多種植栽」種植,營造景觀 多樣性。樹木補植考量街道景觀,以盡量補植同樣 樹種為原則,惟該樹種倘不適合做為行道樹(如: 小葉欖仁、黑板樹、菩提樹、掌葉蘋婆、印度橡膠 木等),將考量以其他樹種補植,以逐步汰換不適當 樹種。
南議工務字第 1080011711 號	 華平路、安平路以北、民權 路以南部分應儘速拓寬。	李啟維	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 1 月 9 日府工新一第 1081525577 號函復。 二、旨案所陳位址經查係屬本市安平區 4-10-23m 都市計 畫道路前段範圍,有關該路段徵收開闢事宜,本府 將先行予以錄案,視財源籌措情形研議辦理。
1080011713 號	建議華平路向北延伸連接北 外環東西向快速道路。			工務局	一、109年2月6日府工新一字第1090127205號函復。 二、現規劃方案係由華平路往西沿和緯路五段計畫道路 (3-23-30M)並於和緯路匝道上下北外環東西向快速 道路系統;經市府相關單位召開研商會後皆認為華 平路(4-10-23M)車流不宜導入和緯路五段 (3-23-30M)以北之光賢段整體開發地區,該地區維 持一般社區道路系統為宜。若未來確有華平路 (4-10-23M)北延必要,可透過調整「公告兒」 N23(附)」工程設計方式增加行車寬度。
南議工務字第 1080011716 號	建請市府道路施工單位設置 協調窗口,同樣地點勿多次 施工。	曾信凱	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 30 日府工企劃字第 1081504487 號函復。 二、經查同樣地點道路挖掘頻繁施工主要為新建房屋用 戶接管案件與計畫型案件,因各家管線單位之管位 不同,且道路空間有限,又避免影響交通,管線單 位係就所屬管線接續各自進行挖埋,故同一路段之 挖掘,常使民眾誤以為同樣位置多次重複施工, 挖掘,常使民眾誤以為同樣位置多次重複施工, 吃病就所屬管線接負 大型,故同一路段之 挖掘,常使民眾誤以為同樣位置多次重複施工, 吃品,當成用路及,有多個管線單位同時 施工,造成用路及人因擾與資源浪費,建立相關整合 機制,以排定其施工次序,如下說明:(一)新建房 屋用戶接管申請挖掘案件:本局俟所有民生管線, 例如電、水、電信、瓦斯…等路證申請書送件後,

號提

1080011698 號

案

別案

南議工務字第 工務議提 96 號 建請市府在安定區港口里港 陳碧玉

口 384 之 5 號前巷道增設夜

由提 案

人議

決 內

請市府研議辦理。 工務局

容主 辨 單 位執

行

二、本案路燈已於2月底增設完畢。

一、109年1月20日府工園一字第1081521514號函復。

	7,1	71	VC //\ -	-		
						主動協助整合各個單位進場施工次序,始核發路 證。(二)計畫型案件:依本市道路挖掘管理自治條 例第14條規定,管線單位須於每年10月15日前, 提報次年度計畫型管線工程。而管線單位亦應自行 召開管線協調整合會議後,於申請路證時併附會議 紀錄,以統合各計畫型道路挖掘案件,排定工期時 程。(三)本府工務局於104年成立道路挖掘管理中 心,計有台電、電信、自來水、瓦斯、第四台等多 個民生管線單位人員進駐,因此,各管線如有整合 須要,皆可藉此平台進行施工協調以利管控。
去議工務字 第	工 務議 提 101 號	建請市政府工務局繼續編列	邱莉莉	請市府研議辦理。	 工務局	一、109年1月13日府工務一字第1081527036號函復。
1080011726 號		展開 中央 市政府工物 周温 領編 列 預算以維護海安路一段、二 段中央軸帯景觀道設施清潔。	-T' 71 71	明 中 小 ~ 小 哦 杯 土	一 4切 问	二、海安路(府前路-民族路)公園道中央軸帶之清潔維護由本府環境保護局主政,本府工務局亦編列預算辦理海安路植栽維護,並由海安路植栽維護管理之人力,協助環境保護局於現場進行清潔維護(每日上午8時至下午17時30分)。
南議工務字第 1080011727 號		建請工務局辦理改善南區大 林路排水系統工程,以有效 改善區域排水,避免周邊社 區及體育園區受淹水之苦。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年1月3日府工養一字第1081503462號函復。 二、本案路段側溝將列入大林路及體育路截彎取直工程 辦理工程一併改善。
南議工務字第 1080011728 號		請比照將安平漁光島西側納書本縣方書案,亦至二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十		請市府研議辦理。	都發局	一、108年12月26日府都綜字第1081497110號函復。 二、本案已於109年2月19日由本府秘書長召開協調會 議決議:1.本區域發展與觀光遊憩議題較為相近, 雖多處為保安林地,未來可朝低度使用方向進行, 爰請觀旅局先進行發展潛力可行性評估整體規劃, 所需經費,可考量納入大南方計畫中或另行提報計 畫向中央爭取,必要時,可請於行政院會議中協助 爭取。2.俟計畫評估可行,有具體開發計畫或使用 計畫,再循程序辦理國土計畫檢討及都市計畫 大。3.濱海地區現有各項設施(如自行車道、養灘、 船屋、景觀平台、公園等)由各維管單位持續維護管 理。
南議工務字第 1080011729 號		請翻修南區體育路 43 巷路 面,以維護用路人安全。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、108 年 12 月 26 日府工務一字第 1081504333 號函復。 二、旨揭係屬 8 公尺以下道路,依據「臺南市道路管理 自治條例」第 4 條及本府 105 年 3 月 9 日府工養一 字第 1050238621A 號公告規定,請區公所依權責辦 理。經詢南區公所表示,該路面損壞係管線單位所 致並已修復畢,目前路況尚可。

人議決內容主辦單位執

由提 案

號提

案

別案

情

形

行

文 號	提案) 案 由	提案人	議決內容	主 辨 單	位執	行	情	形
南議工務字第 1080011730 號	工務議提 105 岩	虎建請於鹽水區岸內大排流力 彎入大眾廟前設置污水處理 廠。	- '	請市府研議辦理。	水利局	不浅署程於舊月流射工流 SC 有其戶; 鹽紛畫「本津保工)) 本匯/可長用主將系計意	年水水補概信流津流、 日養污萬 民MD 上流 S 的期接本水(」實行為養 7,075 置 200CM 上海 360CM 上海 200CM 上海 360CM 上海 36	, 正辦理程善 與 質 的 是 D 式 污 N C N C N C N C N C N C N C N C N C N	鹽行要 流 與截 水二) 理敏目水三營水政截 設 污流 及氧80 鹽處標下期建區院流 施 水岸 下量〕 水理,水實署月環與 , 截內 游》, 區為已道施同
南議工務字第 1080011733 號	工務議提 106 号	虎建請市府儘快改善新營區農 地重劃區埤寮段 498 地號及 許丑段 341 等地號農路,以 維護居民生命財產安全。	ز	請市府研議辦理。	地政局	一、109 二、本案	之設計施工作業。 年1月2日府地農字 送路面坑洞凹凸不平, 度農路改善審查研議第	柏油老舊剝落,將	
南議工務字第 1080011734 號	工務議提 107 号	虎建請市府儘快改善後壁區土 溝重劃區東西十七路及土溝 重劃區東西十路,以維護尼 民生命財產安全。	<u></u>	請市府研議辦理。	地政局	二、土漳 舊泉	年1月2日府地農字	各面坑洞凹凸不平 西十路現況為級配	,柏油老 路面未鋪
1080011735 號		虎建請市府儘快改善新營區太子宮段太子小段 1233 等地 號農路改善工程,以維護尼民生命財產安全。	7	請市府研議辦理。	地政局	二、本第	年1月2日府地農字 素109年2月4日已 理設計發包作業。		
南議工務字第 1080011736 號	工務議提 109 岩	表後壁重劃區第五六工區 H6 路,因既有柏油路面老舊碗 損,路面凹凸不平影響行車 安全,建請市府儘快修復,	<u> </u>	請市府研議辦理。	地政局	二、本第	年1月2日府地農字 案路面老舊破損,將及 養辦理。	•	

1080011737 號	 仁德區一甲里忠義一街道路 破損嚴重,為保民眾行車安 全,確有重新施設之需要, 請市府儘速改善。 仁德區仁義里愛心園等2處			工務局工務局工	一、109年2月3日府工養一字第1090161687號函復。 二、經會勘,路面老化,公所規劃AC 刨鋪2106平方公 尺,所需經費100萬元,先行錄案並俟年度經費編 籌情形研議。
南議工務子第 1080011739 號	仁德區仁熱軍實際。 但 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		請市府研議辦理。	上	一、109年1月6日府工園一字第1081515178號函復。 二、本案本府工務局已於108年12月9日以南市工園一字第1081417239號函文核定補助仁德區公所代辨, 公所已於109年3月3日工程決標。
1080011740 號	龍崎區崎頂里兵仔舍巷道, 部分側溝老舊、斷面不足, 部分路段無側溝需新增設, 請市府儘速改善。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年2月3日府工養一字第1090164259號函復。 二、經會勘,公所規劃側溝改善80M,所需經費88萬餘元,先行錄案並俟年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1080011741 號	 歸仁區大武路三段東側北上 路段,路面龜裂破損嚴重, 建請市府儘速改善。	鄭佳欣	請市府研議辦理。	工務局	一、109年2月4日府工養一字第1090165263號函復。 二、經會勘,公所規劃 AC 刨鋪2100平方公尺,所需經費94萬餘元,先行錄案並俟年度經費編籌情形研議。
1080011743 號	龍崎區中坑里三塊厝(大溪 高分2右3),因道路邊坡崩 塌已影響用路人安全,請市 府儘速改善。			工務局	一、109年2月3日府工養一字第1090161705號函復。 二、經會勘,本案道路邊坡崩塌影響用路人安全,公所規劃辦理L型擋土牆15平方公尺、鈕澤西護欄25M及鋼軌樁植入24M,所需經費26萬餘元,先行錄案並俟年度經費編籌情形研議。
1080011744 號	歸仁區大潭里大潭一街逢雨 易淹水、 積水, 附近居民 每逢雨季將面臨家中如汪洋 一片,長榮路一段 200 巷排 水亟需辦理,建請市府儘速 改善。		請市府研議辦理。	水利局	 109年2月3日府工養一字第1090158188號、108年12月27日府水養字第1081509792號函復。 經會勘,由本府工務局補助108萬元及水利局補助64萬元予公所辦理排水改善。
南議工務字第 1080011745 號	龍崎區中坑里大溪橋上游護岸,因野溪邊坡崩塌,目前沖蝕成凹岸部分約150米長且臨近區道163,危險且危及道路,請市府儘速改善。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年1月20日府水保字第1090130580號函復。 二、本府水利局於108年8月23日勘查該沖蝕成凹岸部 分約150米長且臨近區道163,危險且危及道路,工 程費約380萬元;長期治理需施作護岸300米長需 工程費約850萬元。 三、本工程尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程審查 作業要點」,且案件係屬復建、改善工程,為妥運用 本府編列有限預算財源,有關本案工程建議案將錄 案視符合公眾使用、公共安全、土地同意使用及災

由提案人議決內容主辦單位執

號提

文

別案

以維護居民生命財產安全。

案

情

形

行

文 號	提 案 別	案	提 案 人	議決內容	主 辨	單 位執	
							害急迫性等條件,統籌納入年度預算並依排定優先 順序研議辦理並且積極向中央爭取經費治理。
南議工務字第 1080011747 號		歸仁區六甲里六甲路與台 39 線排水改善計畫二,建訂 市府儘速辦理,以改善歸仁 區六甲路、勝利路與台 39 線每逢大雨必淹問題。	·	請市府研議辦理。	工務局		·、109年2月4日府工養一字第1090166067號函復。 ·、經會勘,公所規劃設置側溝式箱涵,所需經費200 萬元,先行錄案並俟年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1080011748 號		建請工務局協助解決善化區 興華路 223 巷,10 米都市言 畫道路開闢工程。		請市府研議辦理。	工務局		·、109年1月3日府工新二字第1081510970號函復。 -、善化區興華路223巷延伸打通乙案,建議路段長約 260公尺、計畫寬10公尺,因計畫道路範圍均屬私 地,且須拆除地上物眾多,本府工務局先予錄案研 議辦理。
南議工務字第 1080011749 號		建請市政府儘速辦理「南 140線(南177線至南140- 線路段)道路改善工程」, 利行車安全。		請市府研議辦理。	工務局		·、109年1月6日府工養二字第1081512909號函復。 ·、本府工務局於108年12月13日會同議員服務處、 里長、新市區公所現場會勘,經現勘路面老舊嚴重 龜裂,路側兩旁樹根竄根造成路旁高低不平,請公 所就現況提案,本府工務局已列入109年度路平專 案預定辦理改善。
南議工務字第 1080011750 號		建請市政府儘速辦理「善化 區光明路道路改善工程」,' 利行車安全。		請市府研議辦理。	工務局		·、109年2月7日府工養二字第1090170264號函復。 · 經現場勘查既有路面表面磨光老化嚴重龜裂,為維 行車安全已請本市善化區公所先行修補坑洞,另本 市善化區公所已於109年2月14日提案至本府工務 局,其預估改善經費約為172萬6,525元,本府工 務局將依提案內容並視年度經費編籌情形研議改 善。
南議工務字第 1080011867 號		建請市政府儘速辦理「善化 區和平路道路改善工程」, 心 利行車安全。		請市府研議辦理。	工務局		·、109年2月7日府工養二字第1090170824號函復。 · 終現場勘查部分路段既有路面表面磨光老化龜裂, 本市善化區公所已於109年2月14日提案至本府工 務局,其預估改善經費約為106萬5,064元,本府 工務局將依提案內容並視年度經費編籌情形研議改 善。
南議工務字第 1080011885 號		請重鋪南區國民路 176 巷路面,維護用路人安全。	*林美燕	請市府研議辦理。	工務局		··108年12月26日府工務一字第1081504069號函復。 ··旨揭係屬8公尺以下道路,依據「臺南市道路管理 自治條例」第4條及本府105年3月9日府工養一 字第1050238621A號公告規定,請區公所依權責辦 理。經詢南區公所表示,已與議員會勘決議由水利 局辦理汙水用戶接管時一併處理。

文 號	提 案 別]案 由	提 案 人	議決內	客主 辨 單 位	立執行	情
		出於私有土地存有公用地名關係,相關法規應明確訂定,以減少相關爭議。		請市府研議辦理。		日本的政策,不是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	(2) 1081489665

文 號	提 案 別]案 由	提案人	議決內	容主 辨	單位執	行	情	形
南議工務字第 1080011889 號		因 172 縣道拓寬而遷移之檢 木應妥善照護,建請另尋種 植場所。		請市府研議辦理	。工務局	= \ ;	109年1月3日府工新二為書子 為盡量保留現地是 書量融社 為盡並、大大田 表 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	本案道路設計考量 程,如安溪國小市 並融合新校門設計 用安全而無以就近程 條件優花生技園區 需待媒合之植栽粵	量介十四百十四百十四百十四百十四百十四百十四百十四百十四十四十四十四十四十四十四十
南議工務字第 1080011896 號		民國 109 年與 110 年淹水感知器增設,應優先考慮後知器增設,應優先考慮後壁、鹽水、新市、麻豆、下營、學甲 6 區。	山、陳秋宏、	請市府研議辦理	。 水利局	-\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;	108年12月25日府水約 本府水利局108年2月25日府水約 本府水利局108年度、 日內內 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	畫案、20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	成、 (注之) 常导向冒 测學甲置於萬六核事慧 器甲等。 108,川後之尺 設、行 88,川後之尺 108,川後之尺 108
1080011899 號		本案距上次提案迄今已有一年多,案件卻尚未執行拓寬,為了維護市民交通上的安全,再次建請市府儘速將水康區大灣路北段(大灣路 294 巷 194 弄至崑山國外) 200 公尺之道路,拓寬為8 米道路。		請市府研議辦理	。 工務局	二、;	109 年 1 月 2 日府工新二永康區大灣路 942 巷 8M 路段長約 160 公尺、計 予錄案並俟市府財政狀活	計畫道路開闢工程 畫寬 8 公尺,本府	呈案,建議 守工務局先
南議工務字第 1080011907 號		建請市府針對永康區亞太工 業區之排水系統予以重新體 檢並進行改善工程,以解決 工業區內淹水問題。	<u> </u>	請市府研議辦理	。 水利局	二 、 ;	109 年 1 月 8 日府水養字本府水利局於 108 年 12 集議員、亞太工業區發 局及當地公所至現場討 徵收困難,短期內先由 養,拆除集水區下游溝 溝渠,以解決該處積淹	月6月配合農業月展協會、本府工務 展協會、本府工務 場出大工業區發展協 是大工工業。	司會 高會 高 高 高 高 高 高 二 二 二 二 五 、 二 五 、 五 五 、 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五

南 銀 工 務 子 第 1080011908 號	庭請印府針對新化區行子腳 段 168 號周邊之排水系統予 以重新體檢並進行改善工 程,以解決周邊居民多年淹 水問題。		請 们 <i>村 村</i>	地以句	一、109 年1 月 2 日府地展子第 1001314204 號函復。 二、該排水溝改善案權責機關為嘉南農田水利會,將函轉嘉南農田水利會妥處、
南議工務字第 1080011909 號	 機關用地給長樂所蓋新廳舍不要變更。	洪玉鳳	一、照案通過。 二、保留原分區。	都發局	一、108年12月27日府都綜字第1081499040號函復。 二、公共設施保留地檢討是現階段市府施政重點,目前 刻透過各計畫區定期性通盤檢討與配合內政部營建 署規劃辦理專案通盤檢討,維護民眾權益。 三、本次檢討係針對沒有使用需求的公共設施用地,依 內政部變更作業原則辦理解編。機CI用地經里辦公 處反應建議設置派出所後,已於12月4日函請警察 局評估用地需求說明,將併同納入專案通盤檢討提 交各級都委會予以參考審議,惟實際參採情形須俟 旨案審議完成後,依本府公告發布實施內容為準。
南議工務字第 1080011911 號	建請儘速籌編預算執行重建 「東山區東原里南 99 線大 埔橋」拓寬改建工程費用。	張世賢	請市府研議辦理。	工務局	一、109年1月6府工新二字第1081501039號函復。 二、有關東山區東原里南99線大埔橋改建案,本府工務 局已完成規劃作業,建議路段長約680公尺、計畫 寬8公尺,規劃橋梁改建所需經費約7,630萬元, 因所需經費龐大且該橋屬中央管河川,後續將向中 央爭取經費補助辦理。
南議工務字第 1080011913 號	建請儘速籌編預算重建「東 山區青山里埤角部落,唯一 出入老舊橋樑」。	張世賢	請市府研議辦理。	工務局	一、109年1月6日府工新二字第1081511254號函復。 二、有關東山區青山里埤角橋新建工程案,刻由臺南市 東山區公所辦理規劃設計作業中。另臺南市東山區 公所於108年12月10日召開說明會,本案因涉及 舊埤角橋打除、私人土地取得等事宜,請東山區青 山里辦公處與該社區居民說明並取得同意書後,再 向中央爭取補助經費辦理。
1080011915 號	建請市府於鹽水區岸內里岸 內排水排入八掌溪堤防內增 設抽水機組,當溪水漲高致 內水無法外排時,迅速抽 出,保障居民身家性命財產 之安全。			水利局	一、109年1月22日府水行字第1090151333號函復。 二、本府水利局責成移動式抽水機專案管理廠商評估先 行錄案,後續視經費狀況,研議後續辦理方式。
南議工務字第 1080011917號	建請市府研商,將白河區關 嶺里關嶺國小至仙祖廟(即 頂寮部落)屬關子嶺風景特	張世賢	請市府研議辦理。	水利局、工務局	一、109年1月20日府工管二字第1090060609號、108年12月30日府水行字第1081524405號函復。二、有關93年納入水質水量保護區而限制開發造成無自

人議 決 內

請市府研議辦理。

號提

別案

南議工務字第 工務議提 128 號建請市府針對新化區竹子腳林燕祝

由提 案

案

容主 辦 單 位執

地政局

行

各單位檢討研議改善該區域的淹水問題。 一、109年1月2日府地農字第1081514264號函復。

文 號	提 案 別]案 由	提 案 人	議決內	容主 辨	單位	執行	情	形
		定區內土地解除水質保護區限制,以確實能夠發展觀光					來申前因是 來申請因 一 來 中 前 切 月 24 樓 應 水 書 報 里 明 是 是 內 子 去 規 利 是 是 內 子 法 規 利 質 女 無 之 名 展 , 子 去 規 利 質 之 的 。 子 去 規 利 質 之 的 。 內 。 內 。 內 。 內 。 內 。 內 。 內 。 內 。 內 。	3條第3款第2里票物 第3條新數第2票 第3 於 第3 於 第3 於 第	規力,五配。 止眾照定,94規平、符 限請情有年模方未合 制房形
南議工務字第 1080011919 號		建請市府工務局改善新市區 豐華里 21-1 號前淹水問題		請市府研議辦理	。 工務局		一、109 年 1 月 6 日府工養二、經現勘單側側溝易溢,案,工務局 109 年 1090251529 號函核准2	二字第 1081513844 号 已請公所依現況需 2 月 21 日南市工者	求重新提
南議工務字第 1080011921 號		建請市府工務局改善新市區 豐華里6號前進行道路側邊 排水溝增設工程,解決民眾 淹水之苦。	t	請市府研議辦理	。 工務局		一、109年1月6日府工養二、經現勘路面無排水,臣所依現況需求重新提案市工養二字第1090251	国路面高低逕流至住 ,工務局 109 年 2 月	戶,請公 21日南
南議工務字第 1080011923 號		建請市府在新市區東大社段 1292、1293 等地號,道路與 農地間增設板橋,以利農機 出入。	Į	請市府研議辦理	。 水利局	-	一、108 年 12 月 30 日府水 二、本府水利局排水路架。 由申請人自費辦理。 三、依據「臺南市政府辦理 符合下列農耕機具通行 地除版橋外,已無其代 社段 1292 、1293 地 已可供農耕機具通行,	及版橋屬私人通行用戶 里水道加蓋審查要點 得申請加蓋:(一) …(略)。該規定必須 也出入,惟查本案新 號土地,現況南側已 號土地,現況南側已	版 第地為區道 東四非該東路 點加農大,
南議工務字第 1080011925 號		建請市府辦理後壁區新港東 段茄苳子小段 994 地號(東 埤寮小排 3-13 旁農路)、 1019 地號(東埤寮小給 3-15 旁農路)等二條級配農路鋪 設柏油路面改善工程,以確 保用路人交通安全。	9	請市府研議辦理	。 地政局		一、109 年 1 月 6 日府地農 二、本案 108 年 12 月 3 日 i 辦理設計發包作業。	• • •	