第3屆第4次定期會上次會決議案執行情形報告4141	3 屆 第 4 次定期會 上次會決議案執行情形	
屆 第 4 次定期會 上次會決議案執行情形	屆 第 4 次定期會 上次會決議案執行情形	疵
第 4 次定期會 上次會決議案執行情形	第 4 次定期會 上次會決議案執行情形	ω
第 4 次定期會 上次會決議案執行情形	第 4 次定期會 上次會決議案執行情形	圃
上次會決議案執行情形	上次會決議案執行情形	疵
上次會決議案執行情形	上次會決議案執行情形	4
決議案執行情形	決議案執行情形	次定期會
	_	決議案執行情形

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						區」二個改造範圍內之有意申請老屋振興補助計畫 之件數或潛力點,再依有意者件數高者之範圍作為 第一順位辦理規劃設計勞務作業,順位第二則於 110年賡續辦理,本案普濟殿歷史街區將爭取110年 度預算以利先行辦理規劃設計勞務作業。
南議工務字第 1090003756號	工務議提78號	建請臺南市政府工務局訂定 騎樓因施工而封閉之騎樓路 權申請相關規則。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月30日府工使一字第1090745603號函復。 二、既有騎樓之使用,雖依道路交通管理處罰條例第2條 定義為「道路」,該範圍係屬供公眾通行使用,惟參 考六都現況,均無路權申請之先例。研析本市建築 物室內裝修、騎樓整平工程或未涉及騎樓;或施工 期短暫,為考量民眾通行之安全,實不宜開放封閉 騎樓申請,以維公共通行。
南議工務字第 1090003757號	工務議提79號	有關台南市北區賢良公園籃球場年久失修,導致地板磨損,易發生跌倒事故,建請台南市政府應儘速進行賢良公園籃球場改善工程,以維護市民權益。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月10日府工園一字第1090775272號函復。 二、經查北區賢良公園為1公頃以下之鄰里公園,維護管理單位為北區區公所,本府工務局於109年5月21日以南市工園一字第1090623612號函請北區區公所研議改善。 三、109年7月9日已與議員、北區公所、賢北里辦公處會勘,會勘結論由北區公所評估後提至工務局。 四、北區公所已於109年8月14日南北經字第1090543095號函提報相關經費,工務局簽核中,俟核准後補助北區公所辦理。
南議工務字第 1090003760號		請改善麻豆區海埔76-2號旁 排水改善工程,年久失修急 需改善,以解決淹水問題。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年6月29日府水工字第1090745607號函復。 二、經勘查本排水屬海埔中排支流,上游集水區包含海埔里北部社區,排水現況老舊雜草叢生,且社區側溝匯入處為瓶頸段,影響排水,爰請麻豆區公所依現況重新修正提案單內容提報本府,麻豆區公所提報,須改善排水護岸330m(2.0m*2.0m),所需經費440萬7,900元,本府將優先視年度預算及改善效益研議辦理。
南議工務字第 1090003761號	工務議提81號	請改善官田區南廍區域排水護岸工程(南廍段922地號),年久失修急需改善,以解決淹水問題。	尤榮智	請市府研議辦理。	水利局	一、109年6月24日府水工字第1090745608號函復。 二、南廍排水係屬麻豆排水系統上游支線橋頭港埤排 水支流,易受麻豆排水頂托影響,全線排水路斷面 寬度或堤岸高度不足,每逢颱洪期間,排水易溢頂 漫流。以往未有整體之規劃與整治,部分渠段維持 自然土坡型式,部分渠段則已完成護岸整治工程, 受限於地形因素,橋頭港埤排水系統因坡度平緩易 造成渠道淤積,如橋頭港埤排水於南廍二號橋上下 游兩岸未設置護岸渠段雜草叢生,造成渠道通水斷

改 於改市整關	
開府辨	
及破預行改	
南號辨案。	

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第	工務議提82號	建請市府徵收新營區新富段	· 蔡育輝	請市府研議辦理。	工務局	面減小,進而減少通水能力。綜合治水概念,檢討各排水路之通水能力,以作為斷面拓寬之收公有地利用,減少徵用私有地為優先。 三、本案官田區公所於109年5月4日提案建議「官田區南原區域排水護岸工程(南廓段922地號)」所需經費3,680萬元,需改善長度約460公尺。水利局於109年6月12日已辦理會勘,建議案會勘結論如下: (一)現況為土堤受水流攻擊面造成土壤流失,為保財產安全,需改善長度約460公尺。 (二)針對地方希冀整建南廍排水新建護岸工程,為保人民財產安全,需改善長度約460公尺。 (二)針對地方希冀整建南廍排水新建護岸工程,為保人民財產安全,需改善長度約460公尺。 (二)針對地方希冀整建南原排水新建護岸工程,急需改善之範圍,以達成保護民眾財產安全及效益。並作整體於治數資,以達成保護民眾財產安全及效益。並作整體於治數量,,與達成保護民眾財產安全及效益。並作整體於出過,,與達成保護民眾財產公養之,與其一次,與其一次,與其一次,與其一次,與其一次,與其一次,與其一次,與其一次
1090003842號		413、423、425、426等周邊 道路用地,以併案將新富段 420、428、429、430、431 開闢為道路使用,以寬廣道 路使用,嘉惠民眾通行。				二、經查旨案係位新營都市計畫區內2-8-11M 公園道開闢案,建議路段長約330公尺、計畫寬11公尺,本府工務局先予錄案並視市府財政及建設期程研議辦理。
南議工務字第 1090003876號		建請臺南市政府辦理後壁區 蘭花生技園區聯外道路 (1k+207+1k+622)路基及路 面改善工程,以利交通安 全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090743780號函復。 二、本府工務局109年2月19日與議員服務處、區公所及 相關單位辦理現勘,該路段路基不好,造成路面破 損、粒料剝離,建議改善長度415M、寬度約13M,預 估工程經費700萬元,因經費龐大,本府工務局先行 予以錄案並俟年度經費籌編情形再行研議辦理改 善,亦同時向中央爭取前瞻2.0計劃辦理。
南議工務字第 1090003879號		建請臺南市政府辦理鹽水區 月津港(月津段361地號)砌 石擋土牆護岸工程,以維護 民眾生命財產安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月13日府工園二字第1090760295號函復。 二、本案於109年5月8日辦理會勘,依該會勘結論(臺南市鹽水區公所109年5月13日所農字第1090310191號函),由鹽水區公所向本府工務局及水利局提案辦理。臺南市鹽水區公所於109年6月10日函送提案單,所需經費為160萬元,本府工務局刻正研議中。

, 形	
凝同相續	
能鑒置	
前善代	
流加刨月強	

第 3 屆 第 4 次定期會 上次會決議案執行情形報告 4143

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辨單位	執行情形
南議工務字第 1090003882號	工務議提85號	建請臺南市政府辦理鹽水區 文昌里舊營段後寮小段227- 1地號排水溝工程,以保障 人民生命財產安全。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年6月20日府水行字第1090746178號函復。 二、本案辦理現場會勘為107年補助鹽水區公所辦理 「後宅里庄內蓄洪排水渠道改善工程」案之延續工 程(後宅里於108年合併為文昌里),目前已由鹽水 區公所概估經費提案予本府水利局(所需經費約190 萬元),後續視經費狀況錄案辦理。
南議工務字第 1090003884號	工務議提86號	建請臺南市政府辦理「新營區中興路(中山路圓環至新進路)道路改善工程」,以維護用路人交通安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月6日府工養二字第1090757523號函復。 二、本府工務局109年6月2日與區公所及里長會勘,經現 場勘查部分路面龜裂破損,改善長度250m,寬11m, 工程經費107萬2,500元,本府工務局將視預算情形 研議辦理改善。
南議工務字第 1090003885號	工務議提87號	請市府於南區公兒 S45公園 內牆壁彩繪。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月6日府工園一字第1090773954號函復。 二、有關里辦公處申請於公兒 S45公園內牆壁彩繪,凝聚地方居民參與共識美化社區環境,本府原則同意,鑒於南區公兒 S45為本市南區區公所轄管,相關設置方式及可行性,仍尊重地方評估,以利後續維管。
南議工務字第 1090003886號	工務議提88號	請同意里辦公處於公兒 S45 公園內裝設太陽能板做為灌 溉公園綠籬之電源。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月6日府工園一字第1090773874號函復。 二、有關里辦公處申請於公兒 S45公園內裝設太陽能板,作為灌溉公園綠籬之電源,本府原則同意,鑒於南區公兒 S45為本市南區區公所轄管,相關設置方式及可行性,仍尊重地方評估,以利後續維管。
南議工務字第 1090003887號	工務議提89號	建請市府儘速研議辦理改善 「龍崎區虎形山公園園區及 周邊步道」,為觀光發展及 保障居民安全努力。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月10日府工園二字第1090758393號函復。 二、龍崎區虎形山公園係為龍崎區公所維管,該公所前 於109年4月8日提報「龍崎虎形山公園園區步道改善 工程」案,經本府工務局已於109年5月15日核定代 辦經費150萬元。
南議工務字第 1090003888號	工務議提90號	建請市府儘速研辦「歸仁區 長榮路一段至二段路面改善 工程」,以保人民生命財產 安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月10日府工務三字第1090797922號函復。 二、本案長榮路一段路段配合本府水利局辦理污水截流 工程,預訂110年3月7日完工,施工期間由水利局加 強交維及道路臨鋪品質,完工後,工務局將要求刨 鋪品質。長榮路二段部分之道路改善業於109年6月 30日決標,109年8月中旬開工。本府工務局將加強 巡查作業並針對坑洞先行修補。

改	
エ	
,	
00	
`	
取	
,\	
公交	
义初	
公公	
推	
•	
要	
龐	
續	
地	
)	
定	
政	
徴	
使	
兒	
供	

文號	提案別	案由 提	案人	議決內容	主辦單位	執行情形
1090003889號		建請市府儘速研辦「改建仁郭德區、南區跨三爺溪永寧橋」,以保障人民生命財產安全。		請市府研議辦理。		一、109年6月30日府工新一字第1090741149號函復。 二、三爺溪永寧橋改建工程經經濟部水利署109年4月27 日經水河字第10953175430號函核定改建經費共1.91 億元,本府分擔橋梁改建費為4,202萬元,本案目前 辦理委託設計監造技術服務勞務案發包作業,預計 110年2月設計完成,110年6月辦理工程發包。
南議工務子第1090003890號		建請市府儘速研辦「仁德區郭 南151線道路改善工程」,以 保人民生命財產安全。	3馮儀	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月2日府工養二字第1090756898號函復。 二、本府工務局109年6月8日召開本案細部設計預算書圖 審查暨管線協調會,經審查該路段因時常有重車碾 壓,退請顧問公司重新評估路基不佳處進行路基改 善,並已於109年6月22日提送修正結果提報本府工 務局複審及辦理發包作業,並於109年8月4日決標, 預計109年9月下旬進修施作。
南議工務字第 1070003891號		建請市府檢討都市計畫以市曾 有財產土地或有待發展之區 域,推動青年住宅與國民住 宅,以利地區發展。	信凱	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年6月23日府都更字第1090741151號函復。 二、市府興辦只租不售青年公宅,興建目標為2,000户。為更快速的取得公宅,市府以公辦都更回饋、自行興建二種方式興辦公宅,預計公辦都更回饋取得855户、市府自行興建則為1,145户。 三、已清查國公有、市有閒置土地,評估興建青年公宅。興建首案選定在臺南市北區小東路與北門路交叉口公有土地,現正進行工程設計,預計110年初工程動工,112年完工,預期可提供約350户青年公宅。後續市府將持續評估國公有市有閒置土地,推動辦理青年公宅。
南議工務字第 1090003892號		歸仁都市計畫 (第計畫 (第計畫 (第計畫 (第計畫 (第計畫 ) ,有關遊樂場所,有關遊樂之。 (第一」, (第一」, (第一」, (第一」, (第一」, (第一),	又仁	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月29日府工園一字第1090855655號函復。 二、公共設施保留地係各縣市政府所面臨之共通性重要 課題,目前尚未徵收之公共設施用地經費甚為龐 大,旨揭提案歸仁區「公一」公園賸餘部分,後續 本府都發局辦理都市計畫通盤檢討,並接由本府 政局續以市地重劃方式開發取得。另「公(兒) 二」、「公(兒)五」、「公(兒)八」等3處公園預定 地,考量目前財政短絀,將先行錄案,視未來財政 情況及建設期程研議辦理。公共設施保留地臨時建築 收前,可依「都市計畫公共設施保留地臨時建築使 用辦法」申請包括臨時自用住宅、幼稚園、托兒 所、停車場、小型游泳池或運動設施等使用,提供 參採。

第3屆第4
次定期會上
會 上次會決議案執
執行情形報告 414
OΠ

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003893號	工務議提95號	建請市府工務局儘速進行新 市區三民街路口到平交道側 溝改善工程。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月20日府工養二字第1090780958號函復。 二、本府工務局於109年6月4日會同市議員、里長、新市 區公所現場會勘,本路段為區道南139線,經現場勘 查側溝老舊狹小,新市區公所於109年6月15日提案 側溝改善,其斷面型式為1公尺*1公尺;長度為400 公尺,改善經費為新臺幣380萬元,新市區公所於此 段路面尚有保固期間至113年4月15日,本府工務局 視預算情形研議辦理改善。
南議工務字第 1090003894號	工務議提96號		穎艾達利,陳 怡珍		工務局	一、109年7月14日府工養一字第1090834011號函復。 二、本府工務局業已派工修復該處破損,另經全面檢視,北安橋上另有3處類似損壞處,本府工務局亦一併修復完成。經查該處破損係屬橋面護欄基座與人行道樓梯護欄間伸縮縫長期振動碰撞所造成,經評估非屬橋梁主體結構,對橋梁及行車安全尚無影響。
南議工務字第 1090003895號	工務議提97號	建請修復永華國民運動中心 停車場道路地磚。	Ingay Tali 穎艾達利	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工建工字第1090741156號函復。 二、經109年4月22日由本府體育處召開「永華國民運動 中心停車場道鋪面地磚抗壓強度會議」決議,將原 地磚更換為20*20*8公分,經設計監造單位石昭永建 築師事務所,確認該強度符合良好承重性能,並於 109年5月29日由承商永青營造工程股份有限公司, 完成改善在案。
南議工務字第 1090003896號	工務議提98號	北區實踐街巷道幽暗狹窄, 建請工務局儘速增設線線 一線等相關路面標線, 自標線今已掉色嚴重 有標線, 以降低車禍發生 率。	穎艾達利,陳 怡珍	請市府研議辦理。	交通局, 工務局	<ul> <li>109年6月30日府交工字第1090752897、號109年7月6日府工園一字第1090741155號函復。</li> <li>二、北區實踐街部分路段現況已劃設行車分向線,其餘未劃設路段係因道路寬度不足,故未劃設分向線,為避免劃設後產生因路寬不足致用路人須跨越分向線之違規情形,暫宜維持現況。</li> <li>三、北區實踐街及周圍北園街87巷各弄之路段,本府交通局將針對既有模糊標線進行補續,並將加強增設停、慢標字、停止線及路口標線等相關標線,以維持路段通行安全。</li> <li>四、上述標線已於109年7月30日完成繪設。</li> <li>五、北門路三段(實踐街以北)未開闢道路路燈設置地點為私人土地,不宜由工務局設置路燈。現有道路衛圍不宜設置路燈,因影響現有車輛通行安全,待道路開闢時一併設置。實踐街實踐公園前</li> </ul>

,告納	
務寬費民補	
部網第	
將	

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						(實踐公園第7、8處車柱中央)道路旁增設低瓦數 LED 路燈水泥桿1組。實踐街103巷口路燈向西調整 照明,並優先汰換為 LED。實踐街實踐公園前(實 踐公園第7、8處車柱中央)道路旁增設低瓦數 LED4.5M-L 型熱浸鍍鋅鐵桿及桶座1組已列入本府 109年路燈新設及管線換新工程派工辦理中,實踐 街103巷口路燈預定於111年優先汰換為 LED 路 燈。
南議工務字第 1090003897號		建請臺南市政府改善河樂廣 場標示,以協助民眾理解廣 場之使用規定及相關設施位 置。	穎艾達利	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年6月20日府都設字第1090741157號函復。 二、河樂廣場急迫性標示已於109年5月5日設置完成, 包含開園時間、使用規定、警示標示、臨時性公告 等等,方便民眾了解廣場相關規範。 三、有關相關設施位置標示及管理單位新增需求,將納 入未來永久性標示規劃設置。
南議工務字第 1090003898號		建請市府應優先並積極、加速向中央爭取東山區東原里南99線大埔橋拓寬改建工程經費,以利進行改善,舒解延宕多年偏鄉里民之積怨。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月17日府工新二字第1090840048號函復。 二、有關東山區東原里南99線大埔橋改建案,本府工務 局已完成初步規劃作業,路段長約680公尺、計畫寬 8公尺,改建所需總經費約7,662萬元,因所需經費 龐大,本府工務局後續將循求公私合作模式,與民 間行善團協調捐助部分工程款及向中央爭取經費補 助研議辦理。
南議工務字第 1090003899號		建請市府同意並協助規設, 交由何明德行善團修建後壁 區竹新里 H17-1農路跨越下 茄苳大排接通新東里防汛道 之板橋(長度18米),以利農 民耕作及農機往來。		請市府研議辦理。	地政局	一、109年7月1日府地農字第1090741160函復。 二、目前委由後壁區公所辦理可行方案中。
南議工務字第 1090003900號	工務議提102號	將軍區水圳綠廊步道建置工 程。	陳昆和	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年6月24日府都設字第1090771882號函復。 二、本府已於8月14日函文通知將軍區公所該案之細部 設計已通過審查,俟區公所備妥發包文件即可上網 辦理工程發包事宜。(109年8月14日府都設字第 1090993296號書函)
南議工務字第 1090003901號	工務議提103號	將軍區平沙里社區巷道改善 工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090744390號函復。 二、本案本府工務局業以109年6月3日南市工養二字第 1090679643號函,補助經費29萬7,500元,由本市將 軍區公所辦理改善。

第3屆第4次定期會	
1上次會決議案執行情形報告4147	

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003902號		將軍區平沙里社區道路側溝 改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090761745號函復。 二、本案經本市將軍區公所提案側溝改善,長度220公 尺,經費132萬元。經本府工務局現勘,現況側溝多 處老舊破損,將軍區公所已先就破損嚴重處辦理修 繕,本府工務局將籌措經費辦理整體改善。
南議工務字第 1090003903號	工務議提105號	學甲區三慶里頂洲72-6號前 路面改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月2日府工養二字第1090761253號函復。 二、本案學甲區公所提報改善路面長560公尺寬6公尺, 經費約132萬元,本府工務局已於109年3月5日邀集 議員服務處及區公所等相關人員現場勘查,現況路 面老化,伴隨粒料剝離及龜裂情形,考量本府工務 局經費短絀,將先行錄案並俟年度經費預算研議辦 理。
南議工務字第 1090003904號	工務議提106號	學甲區平和里大埔口旁道路 側溝改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工養二字第1090761386號函復。 二、本案學甲區公所提案改善路面及側溝長200公尺,經費約182萬元,本府工務局已於109年4月9日邀集議員服務處及區公所等相關人員現場勘查,道路側溝斷面尺寸約35cm*24cm,側溝斷面小亦增加清淤難度,北側側溝淤積嚴重,將先行錄案並俟年度經費預算研議辦理。
南議工務字第 1090003905號	工務議提107號	學甲區三慶里慈明宮往天玉 殿路面改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工養二字第1090761423號函復。 二、本案學甲區公所提案路面改善長400公尺寬5公尺, 經費84萬元,本府已於109年3月5日邀集議員服務處 及區公所等相關人員現場勘查,道路因長年使用老 化且有粒料分離情形,部分路段縱向管挖沉陷,將 先行錄案並俟年度經費預算研議辦理。
南議工務字第 1090003906號	工務議提108號	學甲區三慶里頂洲及新芳計 4處部落改善工程之提案。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工養二字第1090761117號函復。 二、本案學甲區公所提案改善路面長497公尺寬2-6公 尺,經費約80萬元,本府工務局已於109年3月5日邀 集議員服務處及區公所等相關人員現場勘查,道路 因長年使用老化且有粒料分離情形,部分出現龜 裂,考量本府工務局經費短絀,將先行錄案並俟年 度經費預算研議辦理。
南議工務字第 1090003907號	工務議提109號	七股區大埕里大寮47號前道 路,鋪面改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月24日府工養二字第1090750357號函復。 二、本案已於109年4月9日與議員服務處及區公所會勘, 經現場勘查,案內路段已部分改善,後續未改善部 分約300公尺,現況路面因長年使用老化龜裂,業以 109年7月24日南市工養二字第1090898275號函核 定,由第一工務大隊供料375噸予區公所施作辦理。

集佳年經	
公議分沉經	
一如	
辦為業高16業紀	
業會參	
部案	

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003908號		七股區後港里天后宮前道 路,鋪面改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月24日府工養二字第1090750774號函復。 二、本案已於109年5月21日與議員服務處及區公所進行 會勘,區公所規劃辦理AC刨鋪合計共2210m <sup>2</sup> ,概估 所需經費約135萬5,800元。經現場勘查,案內路面 現況因長年使用造成老化龜裂及微幅凹陷,業以109 年7月23日南市工養二字第1090891050號函核定補助 區公所施作辦理。
南議工務字第 1090003909號		佳里區忠孝路道路鋪面改善 工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工養二字第1090761046號函復。 二、本案佳里區公所提案改善路面改善長650公尺寬16.5 公尺,經費約472萬元,本府已於109年5月27日邀集 議員服務處及區公所等相關人員現場勘查,其中佳 西路至安西路段路段破損較嚴重,其餘路面因長年 使用鋪面老化,部分出現龜裂,考量本府工務局經 費短絀,將先行錄案並俟年度經費預算研議辦理。
南議工務字第 1090003910號		佳里區中山路(新生路往南 至中山路119號)道路鋪面改 善工程。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工養二字第1090781294號函復。 二、本案佳里區公所提案改善路面改善長365公尺寬18公 尺,經費約255萬元,本府已於109年6月19日邀集議 員服務處及區公所等相關人員現場勘查,現況部分 路段(新生路至建南街口)破損嚴重且有縱向管挖沉 陷,其餘路段有部分橫向龜裂,考量本府工務局經 費短絀,將先行錄案並俟年度經費預算研議辦理。
南議工務字第 1090003911號		修正臺南市非都市土地特定農業區及一般農業區及一般農業區檢討學人民,與大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學		請市府研議辦理。	地政局	一、109年6月22日府地用字第1090748689號函復。 二、本案已於109年5月1日提送「臺南市特定農業區及一般農業區檢討變更專案小組」第5次會議審議決議如下: (一)經查108年10月29日函報內政部審議案件,本府辦理位於土壤鹽分濃度高之特定農業區內土地調整為一般農業區計有31案(面積1643.81公頃)。經農業局提供圖資套疊,其中20案(面積794.65公頃)屬高鹽分範圍,建議不予調整為一般農業區,並於109年3月25日本府專案小組第4次會議紀公頃)非屬高鹽分範圍,建議不予調整為一般農業區,並於109年3月25日本府專案小組第4次會議紀錄決議在案。 (二)本案業已將內政部營建署提供土壤鹽化圖資與農業局提供鹽分高圖資套疊確認檢視完畢,並經上次會議決議在案,轉請都市發展局納入國土計畫作業參考。 三、有關特定農業區及一般農業區檢討案,業經內政部區域計畫委員會於109年7月23日審議,上開20案

		有子   也之至的正赋们仅有总座东因也
		七股科技工業區、篤加擴大工業區、將軍區之康那
ļ		香口寮工業區等。
	三、	本市國土計畫(草案)所指認之新增產業用地,係
		依據本府經濟發展局「臺南市產業用地規劃顧問
ļ		案」,推估本市125年產業用地需求總量,考量整體
ļ		水電供給、土地取得、基地完整性、產業群聚情
ļ		形、避免位於環境敏感地區等原則,篩選出本市17
ļ		處新增產業用地,面積約1,713公頃,並按發展區
ļ		位特性,分為北中南核心規劃,且依開發期程分為
		短期(5年內)及中長期計畫(20年)納為未來發
		展地區。
	四、	關於提案建議事項,將納入本市產業用地規劃案予
		以滾動檢討,並於臺南市國土計畫草案或每5年通
		盤檢討時,配合產業發展情況及實際需求,劃設新
		增產業用地。
		109年7月2日府工園一字第1090765667號函復。
	ニ、	有關本市樹木全面體檢業於109年6月3日召開「研商
		體檢本市樹木健康情況並研擬樹木倒伏 SOP 會議」,
		並於會議中向各單位宣導建議採取之短、中、長期
		策略,並後續將由農業局主政製作樹木風險評估自
		評表,以供各單位管理人員得以進行初步自行評估
		後找出有問題樹木再進一步檢測。
		109年7月1日府工園一字第1090767400號函復。
	二、	有關本市樹木管理權責,依據本府102年5月29日第
		113次市政會議決議,採取屬地主義由各主管機關分
		別負責管理,如有灰色地帶則提報至跨局處會議討
		論決定。相關樹木管理做法,目前本市訂有樹木相
		關規範如臺南市樹木種植施工要領、臺南市樹木移
		植施工要領、臺南市樹木修剪施工要領、臺南市樹
		木專家學者名單、工程契約範本第9條第26款施工基
		地及周遭植栽管理條文及舉行樹木修剪教育訓練及
		認證等,並於109年6月3日「研商體檢本市樹木健康
		情況並研擬樹木倒伏 SOP 會議」中向各單位再次宣

(面積794.65公頃)屬高鹽分範圍,同意調整為一般

處產業園區或工業區申請報編或變更擴大中,包含

有學甲區之臺南金融科技智慧產業園區、七股區之

一、109年6月19日府都區字第1090741172號函復。

二、大北門地區除了既有已開闢工業區外,目前尚有數

文號

1090003912號

1090003913號

1090003914號

提案別

案由

門、七股、將軍、西港、麻

豆、六甲、官田、下營、大

內、山上等區內之當地居民

約29萬人,這次國土計畫未

考量當地29萬居民未來20年

生活生計,僅規劃農業產業

地發展,未規劃產業發展新

增產業用地,因縣市國土計

書公告及施行日期延期,請

市政府速為這區塊的29萬市

民,做未來20年及近5年的

產業發展規劃,規劃新增產

南議工務字第 工務議提116號 工務局應將本市行道樹管理呂維胤、沈家請市府研議辦理。

責任統一收歸。

業用地。

南議工務字第 工務議提115號 工務局應立即對全市路樹總呂維胤

體檢。

南議工務字第 工務議提114號 台南市的佳里、學甲、北

提案人

陳昆和

議決內容

請市府研議辦理。

執行情形

農業區。

主辦單位

工務局

工務局

請市府研議辦理。 都市發展局

協府市臺辦	
央局栽日前	
1 克	
6 眾眾 於車為務問	

第 3 屆 第 4 次定期會 上次會決議案執行情形報告 4150

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辨單位	執行情形
						導予各單位參考辦理。
南議工務字第 1090003915號	工務議提117號	建議工務局應收歸學校退縮 人行道上行道樹的管理責 任。	呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月6日府工務一字第1090741174號函復。 二、本市行道樹維護權責亦同其他直轄市分工採「屬地主義」,依土地的所有人所屬,分別負責管理維護, 公部門部分則依法地管理機關的歸屬,決定其管理 維護權責。有關本市今年5月發生北區延平國中旁的 路樹倒塌事件,為避免發生類似遺憾,本府已於6月 3日邀集專家學者及相關單位召開研商體檢本市樹木 健康情況並研擬樹木倒伏 SOP 處置會議,後續將提 供樹木潛在風險自主檢查表供各機關學校自主巡查 轄管範圍內樹木,倘有發現問題將盡速尋求專業協 助,以落實本市樹木風險管理機制。同時要求本府 各局處務必遵守現行業已頒布之樹木相關(如臺南市 樹木修剪施工要領、臺南市樹木種植施工要領、臺 南市樹木移植施工要領)規範,並納入相關文件內辦 理。
南議工務字第 1090003916號		建議市府應加快水萍塭地下 停車場整體工程,解決民眾 停車問題。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月1日府工園一字第1090753692號函復。 二、水萍塭公園地下停車場由本府交通局評估後向中央 爭取前瞻基礎建設經費補助興建,委託本府工務局 代辦,相關經費已核定。目前主體施作範圍之植栽 移植作業已先行辦理。整體工程已於109年6月10日 公告上網,預計109年09月開工,相關施作期程在前 瞻計畫執行期程於110年12月完工。
南議工務字第 1090003917號	工務議提119號	建議市府將和意公園正名為小西門公園。	呂維胤, 蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月14日府工園一字第1090758184號函復。 二、旨揭公園臨接和意路,小西門里里長於109年4月21 日與當地居民協調溝通並聯署簽名,陳情小西門城 原位於西門圓環附近,應更名為小西門公園。爰予 以同意,後續將請中西區公所辦理相關更名事宜。
南議工務字第 1090003918號		建請市府針對河樂廣場的問題,進行檢討。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	都市發展局,工 務局	<ul> <li>109年6月23日府都更字第1090741178號、109年6月29日府工務一字第1090747846號函復。</li> <li>本市中西區河樂廣場於開幕初期景觀燈有被民眾坐壞之情事,皆已全面修復,並貼上警語提醒民眾勿坐,目前均已改善完竣,無景觀燈損害之疑慮。</li> <li>為改善廣場周邊停車混亂等問題,本府交通局業於本(109)年3月中廣場周邊完成增設170餘個機車停車格位,又目前增設星鑽段2410地號(面積約為700坪)作為汽機車臨時停車場,刻正由本府工務局及交通局施工中,屆時可改善廣場周邊停車問題。</li> </ul>