京水完工後再 長經費編籌情	
5號函復。 物完成鑑成,魚皮 大足 是路 是	
2號成此溝近 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	
2號函復。 負服務處及公 華路216巷路 鋪改善2,292 約110萬元, 長經費編籌情	

第3屆第5次定期會上次會決議案執行情形報告6021

提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091510077號函復。 二、本案本府工務局已於108年4月2日現勘完成,經現場 勘查永平街路面嚴重磨光老化且出現縱向裂縫龜 裂,議員建議區公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共1,920 ㎡,概估所需經費約93萬元,爰請區公所先行將道 路破損嚴重部份修補,以維護用路人安全。另經查 本案與水利局 PA 分區用戶接管範圍牴觸,爰請公所 函詢水利局查明期程,並先行修補俟污水完工後再 行改善避免重複挖掘將先行錄案視年度經費編籌情 形研議。
上林燕祝 -	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091510185號函復。 二、本案本府工務局已於108年8月20日現勘完成,經現 場勘查永大路三段555巷等路面磨光老化呈鱷魚皮狀 龜裂沉陷破損,議員建議公所規劃辦理路基改善及 AC 刨鋪合計共1,650㎡,概估所需經費約240萬元, 已請區公所先行將道路破損嚴重部份修補,以維護 用路人安全,本府將先行錄案視年度經費編籌情形 研議。
林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091510322號函復。 二、本案本府工務局已於109年3月2日現勘完成,經現場勘查公園路7巷10弄路面僅局部磨光老化些微粒料脫離且後段尚堪使用,另該路段7巷已提側溝改善並於109年9月22日南市工養二字第1091163540號函補助公所辦理改善在案,另大勇路135巷路面磨光老化現況尚堪使用,且後段建商已改善完成,議員及里長建議公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共1,750㎡,概估所需經費約77萬元,經現場勘查結果僅局部改善係屬小額採購修繕,已請區公所先行將道路破損嚴重部份切割修補,以維護用路人安全。俟公所改善完成後評估實際現況倘有需求再行修正提案。
林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091547842號函復。 二、本府工務局已於109年4月17日會同議員服務處及公 所相關人員現勘,經現場勘查永康區中華路216巷路 面龜裂且剝離,區公所規劃辦理 AC 刨鋪改善2,292 m°(12m*176m+4m*45m),概估所需經費約110萬元, 考量本府經費短絀,將先行錄案視年度經費編籌情

提案別

南議工務字第 工務議提36號

南議工務字第 工務議提37號

南議工務字第 工務議提38號

南議工務字第 工務議提39號

案由

安全。

安全。

安全。

建請市府將永康區永平街

(永大路二段至大同街間)之 柏油路面重新翻修,以保障 民眾往來通行之安全。

建請市府將永康區永大路三

段555巷之柏油路面重新翻 修,以保障民眾往來通行之

建請市府將永康區公園路及

大勇路之柏油路面重新翻 修,以保障民眾往來通行之

建請市府將永康區中華路 216巷之柏油路面重新翻

修,以保障民眾往來通行之

文號

1090011689號

1090011690號

1090011692號

1090011693號

處20長所重短	
旁區原前	
場溝共經其況重短	

第3屆第5次定期會上次會決議案執行情形報告6022

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						形研議。
南議工務字第 1090011694號	工務議提40號	建請儘速改善佳里區義民街 (光復路至安西路段)道路, 以維護民眾通行安全。	京蔡蘇秋金	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月5日府工養二字第1091600762號函復。 二、本案本府工務局已於109年12月22日邀集議員服務 處、區公所等各單位現場勘查,路面因長年使用老 舊,尤其公園路至安西路段粒料剝離較明顯,後續 請佳里區公所依現況需求盡速提案並先行搶修坑洞 處,本府工務局錄案後將視年度預算研議辦理。
南議工務字第 1090011697號	工務議提41號	建請將佳里區公園路(文化 路至復興路段)兩側道路, 列為路平專案儘速改善,以 維護民眾通行安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月5日府工養二字第1091601138號函復。 二、本案本府工務局已於109年12月22日邀集議員服務 處、區公所現場勘查,路面因長年使用老舊,尤其 文化路至新生路段老舊龜裂明顯,後續請佳里區公 所依現況需求提案並先行搶修坑洞處,本府工務局 錄案後將視年度預算研議辦理。
南議工務字第 1090011704號	工務議提42號	建請市府將永康區中正南路 220巷路面柏油重新鋪設, 以保障民眾路人通行並解決 車輛行車安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091547939號函復。 二、本案已於108年4月24日會同議員服務處、里辦公處 及區公所現勘完成,經現場勘查永康區中正南路220 巷等道路,路面出現網狀裂縫及破損,議員及里長 建議區公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共2700㎡,概估所 需經費約130萬元,爰請區公所先行將道路破損嚴重 部份修補,以維護用路人安全,考量本府經費短 組,將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090011705號	工務議提43號	建請市府將新化區172區道 (4k+700至5k+100)之柏油路 面翻修墊高,以保障民眾往 來通行之安全。	;	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工養二字第1091544211號函復。 二、本府於109年12月18日核定「新化區南172區道旁 (4K+700至5K+100)排水改善工程」280萬元由新化區 公所代辦,另經本府關單位現勘研判該路段淹水原 因為該地區排水嚴重淤積,請新化區公所於汛期前 完成清淤並錄案列管,以便檢視淹水情況改善。
南議工務字第 1090011706號	工務議提44號	永康區永大路三段78巷至埔 聖街171巷附近遇雨易淹 水,梅雨、颱風雨等防汛期 將屆臨,建請市府儘速解 決,以保障當地市民居家安 全。]	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091515145號函復。 二、本案本府工務局已於108年4月9日現勘完成,經現場 勘查永大路3段78巷路面嚴重磨光老化26號前排水溝 底破損,議員建議區公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共 468㎡與0.8X0.8M 側溝改善長度約42M,概估所需經 費約54萬1,000元,該路段側溝僅26號前溝底破損其 餘溝體結構尚完善排水正常,爰請區公所針對現況 破損嚴重部份評估追蹤先行將道路及側溝破損嚴重 部份修補,以維護用路人安全,考量本府經費短

南議工務字第 1090011708號	.,,,,,	新化區南168-2線知義口埤 55-1號附近遇雨易淹水,梅 雨、颱風雨等防汛期將屆 臨,建請市府儘速解決,以 保障當地市民居家安全。	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月22日府工養二字第1091544345號函復。 二、本府工務局於108年8月5日會同議員服務處、里長、 新化區公所現場會勘,此段邊坡並無設置側溝或護 坡措施,下雨路面逕流造成下邊坡沖刷,新化區公 所於108年7月22日提案側溝改善,其斷面型式為60 公分*80公分;長度為110公尺,改善經費為新臺幣 120萬元,本府工務局將視預算情形研議辦理改善。
南議工務字第 1090011709號		永康區國光八街60巷附近遇 雨易淹水,梅雨、颱風雨時 防汛期將屆臨,建請市府儘 速解決,以保障當地市民居 家安全。	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091515586號函復。 二、本案本府工務局已於108年5月2日會同議員服務處及 相關單位現勘完成,經現場勘查國光八街60巷側溝 遇雨易積水疑似低窪處排水不易情形,議員及里長 建議公所規劃辦理側溝改善長度約190公尺及路面改 善約850M ² ,概估所需經費約216萬元,爰請區公所 先行清淤改善並評估高程流向並將破損嚴重部份修 補,以維護用路人安全。另區公所與工務局使管科 現勘查明,因其中住戶違章建築阻礙致無法施做。
南議工務字第 1090011711號		水康區廣興街95巷附近遇雨 易淹水,梅雨、颱風雨等防 汛期將屆臨,建請市府儘速 解決,以保障當地市民居家 安全。	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091515915號函復。 二、本案已於108年8月25日與108年12月4日會同議員服務處及相關單位現勘完成,經現場勘查永康區廣興街95巷道路排水因現場側溝高程落差造成嚴重積水,議員建議區公所規劃辦理172公尺側溝改善,公所提案概估所需經費約375萬元,已請區公所先行請當地里長溝通側溝占用問題或另行檢討排水流向,以利工程進行,本府工務局將視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090011712號		水康區復華一街附近遇雨易淹水,梅雨、颱風雨等防汛期將屆臨,建請市府儘速解決,以保障當地市民居家安全。	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091548026號函復。 二、本案本府工務局已於108年8月22日會同議員服務處 及相關單位現勘完成,經現場勘查永康區復華一街 排水改善工程,議員建議區公所規劃側溝改善80公 尺,所需經費175萬元。惟,該區段造成之積淹水非 因側溝之問題,里長建議將側溝直接銜接復國一路 箱涵,並將上游部分排水分流於對向側溝,經永康 區公所評估後修正提案金額48萬元,本府工務局已 於109年9月24日以南市工養二字第1091181977號函 補助永康區公所辦理改善,永康區公所因多次流標

主辦單位

執行情形

絀,將視年度經費編籌情形研議。

文號

提案別

案由

提案人

議決內容

南議工務字第 1090011715號	新化區172區道(4k+700至 5k+100)兩旁側溝無法宣 洩,雨水流量造成淹水情 形,建請市府速謀應對解決 方法,重新改善以利排水。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工養二字第1091544240號函復。 二、本府於109年12月18日核定「新化區南172區道旁 (4K+700至5K+100)排水改善工程」280萬元由新化區 公所代辦,另經本府相關單位現勘研判該路段淹水 原因為該地區排水嚴重淤積,請新化區公所於汛期 前完成清淤並錄案列管,以便檢視淹水情況改善。
南議工務字第 1090011716號	水康區大灣路942巷500弄附 近遇雨易淹水,梅雨、颱風 雨等防汛期將屆臨,建請市 府儘速解決,以保障當地市 民居家安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091516471號函復。 二、本案本府工務局已於108年8月7日與108年9月27日會 同議員服務處及相關單位現勘完成,經現場勘查永 康區大灣路942巷500弄本地區因當地淹水,議員及 里長建議區公所規劃辦理側溝145公尺改善,概估所 需經費約150萬元,該路段水利局業已改善273巷側 溝箱涵銜接小排7排水,已請公所追蹤該段排水狀況 先行清淤改善並評估高程流向並將破損嚴重部份修 補,考量本府經費短絀,將視年度經費編籌情形研 議。
南議工務字第 1090011718號	佳里區多處道路因多年前寬 頻施工造成多處路肩隆起, 建請工務局澈底處理,以維 護民眾生命財產安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月18日府工養一字第1100111940號函復。 二、本案經本府工務局派工巡查佳里區因寬頻管道因素 造成隆起路段,包含中山路、延平路及光復路等部 分路段,將納入本年度本府工務局寬頻管道開口契 約辦理改善。
南議工務字第 1090011719號	建請於北馬中排終點延伸至東山區大客段科里小段地號(如說明)施作雙岸懸臂式護岸,以利排水機能得發揮效及確保人民之安全。	昆原	請市府研議辦理。		一、109年12月23日府水行字第1091506455號函復。 二、本案建議施作地點係為北馬排水治理範園外之上游野溪,現況為土堤,雙岸緊臨私有地之旱田且雙岸尚有墓地。 三、本案非本市管區域排水範園,目前尚無劃設治理範圍及治理計畫,無法確認是否涉及現有墓地範圍更新無水文及地質資料供工程設計參考,為求慎重理,亦無水文及地質資料供工程設計參考,依明確治理範圍確定施規劃。 四、綜上,本案俟規劃完成後,依明確治理範圍確定施質料辦理工程設計及發包。

文號

提案別

案由

提案人

議決內容

主辦單位

執行情形

目前重新規劃上網。

本	
:問後、該他響本因故區	
市本	
没公685區將安維	

第 3 屆 第 5 次定期會 上次會決議案執行情形報告 6025

	提案別		提案人		主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090011720號	工務議提53號	建請台南市政府工務局針對 永康探索公園內遊具加強保 養及進行重新上漆、改善器 材標示,以維持公園使用安 全。	Ingay Tali 穎艾達利	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工園一字第1091537418號函復。 二、旨案之永康探索公園屬本市永康區公所負責維護管理,故已轉請永康區公所辦理園內遊具保養、重新 上漆及改善器材標示等工項,藉以維持公園使用安全。
南議工務字第 1090011721號	工務議提54號	建請臺南市政府工務局編列 預算辦理安南區城西街一段 之道路拓寬工程,以利民眾 通行之便利。	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工新一字第1091505962號函復。 二、本案所陳位址,經查係屬本市安南區4-31-15m 都市 計畫道路前段範圍,有關該路段徵收開闢事宜,本 府將先行予以錄案,視財源籌措情形研議辦理。
南議工務字第 1090011722號	工務議提55號	建請臺南市政府工務局公園 管理科徹底檢討臺南市公園 路樹竄根之問題。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月14日府工園一字第1091516570號函復。 二、有關樹木竄根,現階段本府工務局執行方式如下: 1. 樹木竄根情形有影響公共安全、嚴重影響民生問題(如破壞堵塞住家水管)、無法斷根改善或斷根後難以根治問題、樹木與設施距離過近(如:電箱)、樹木具有病蟲害等,經相關單位或民眾反映後將植粉植或移除,原樹穴依據現場情形封閉或改植將極樹木。2. 樹木竄根情形輕微、對公共安全無影響等,則將樹木適當處理後整平回復鋪面處理。另本府工務局業於109年11月起研擬行道樹換量計畫,因樹木換植計畫為第一次辦理且行道樹數量眾多,故先行以本市東區及北區樹木與人口密集度較高之區域進行試辦。
南議工務字第 1090011723號	工務議提56號	建請臺南市政府工務局編列 預算拓寬安南區城北路,以 保障民眾往來通行之安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工新一字第1091506457號函復。 二、本案所陳位址,經查係屬本市安南區3-33-20m 都市 計畫道路前段範圍,有關該路段徵收開闢事宜,本 府將先行予以錄案,視財源籌措情形研議辦理。
南議工務字第 1090011724號	工務議提57號	建請市府工務局針對臺南市 仁德區義林南路接南151線 崑崙路進行道面刨除並且重 新鋪設柏油路面,以保障用 路人通行往來安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養一字第1091516271號函復。 二、有關本市仁德區義林南路(勝利路起至崑崙街路段) 道路路面破損,本案道路全長1,650公尺、寬度19公 尺,規劃改善面積31,350平方公尺,所需經費1,685 萬元,前申請內政部提升道路品質「臺南市仁德區 義林南路道路改善工程」未獲補助,本府工務局將 繼續提報前瞻計畫爭取補助經費;為維護行車安 全,已函請管養單位仁德區公所持續加强路面維 護。

	美方向接南151線柏油路面 重新翻修,以保障民眾往來 通行安全。				151線路面改善工程」監造單位、施工廠商及相關管線單位辦理工程協調會勘,經現場勘查86快速公路聯絡道與崑崙路口處約64公尺路面車轍嚴重,已納入「南151線路面改善工程」於109年11月24日改善完成;其餘路段,公所於110年1月25日南仁所建字第1100060940號函提案,規劃 AC 改善19,200平方公尺,所需經費約810萬元。工務局於110年2月17日邀集議員服務處、區公所完成現場會勘。經現場勘查,台86上崙交流道與崑崙路聯絡道周邊工業區林立,路面常時重車行經,破損補丁頻繁,工務局先行錄案,並俟經費籌編情形研議。
南議工務字第 1090011726號	建請市府將永康區國光七街 (永大路二段至永華路間) 之柏油路面重新翻修,以保 障民眾往來通行之安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工養二字第1091511073號函復。 二、本案本府工務局已於109年10月23日與109年10月26 日會同議員服務處及相關單位現勘完成,經現場勘 查永康區國光七街路面磨光老化出現縱向裂縫,議 員及里長建議公所規劃辦理 AC 创銷概估合計約共 3,480㎡,概估所需經費約140萬元,將請公所評估 實際現況需求再行提案,考量本府經費短絀,將先 行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090011753號	建請工務局簡化「使用道路 或廣場舉辦臨時活動」申請 流程,使民眾可至各區公所 或網路申請辦理相關事項。	家鳳	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月21日府工養一字第1091506459號函復。 二、本府工務局現行辦理使用道路或廣場舉辦臨時活動,其相關規定及申請書件皆已上傳至官方網站,申請人可由官網自行下載填寫。申請人填妥申請書件並蓋章及備齊相關文件後,除可採郵寄或親送申請之外,亦可將申請書件掃描後傳送至承辦人電子郵件信箱辦理。
南議工務字第 1090011768號	 建請水利局研發臺南在地人 文特色之人孔蓋。	沈震東、沈家鳳	請市府研議辦理。	水利局	一、109年12月18日府水污字第1091534394號函復。 二、本府重視本市觀光景點與文化文史串聯,且因應文化部日前推動社區營造及村落文化補助計畫,本府水利局於109年5月1日邀集在地文史相關工作者,研討適宜巷弄特色框蓋試辦評估。 三、經多次會勘設置位置,訂於海安路周邊藝術街區進行試辨,由文史研究學會免費提供設計三款地方特色樣式並運用於道路框蓋,期許藉由特色框蓋宣傳

文號

1090011725號

提案別

南議工務字第 工務議提58號

案由

提案人

建請市府工務局針對臺南市杜素吟

仁德區台86下 E 交流道往奇

議決內容

請市府研議辦理。

主辦單位

工務局

執行情形

一、109年12月29日府工養一字第1091516430號函復。二、本府工務局於109年10月8日邀集議員服務處、「南

継
3 画
艇
5 次定
期會
上次會
會決議
案執
行情形
形 報 告
6027

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						臺南在地故事,以推動地方知識文史保存。
南議工務字第 1090011769號	工務議提62號	建請地政局建立台南地籍圖 資網,方便民眾直接查詢土 地與建物相關資料。		請市府研議辦理。	地政局	一、110年1月4日府地測字第1091578304號函復。 二、目前地政局地理資訊倉儲平臺已有定位、圖層套 疊、圖徵查詢、圖面量測、工具箱…等功能,後續 擴充功能將錄案辦理。
南議工務字第 1090011771號	工務議提63號	東興公園地面淤積泥土及雜 草叢生,需清理打掃。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月4日府工務一字第1091538801號函復。 二、東興公園地面淤積泥土及雜草本府工務局已清理完成,並加強環境清掃工作以維民眾權益。
南議工務字第 1090011772號	工務議提64號	要求儘速徵收東區 EM-14- 10M 計畫道路中段範圍。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月21日府工新一字第1091506462號函復。 二、有關本市東區 EM-14-10m 都市計畫道路中段範圍之 徵收開闢事宜,本府將先行予以錄案,視財源籌措 情形研議辦理。
南議工務字第 1090011774號	工務議提65號	「路樹倒伏處理平台」機制 應重新檢討。	蔡筱薇、陳 秋宏	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月21日府工園一字第1091522607號函復。 二、有關本府路樹倒伏處理平台目前業已對本府轄管28 萬3,000株的樹木,做了初步的風險評估,針對死 亡、嚴重傾斜、嚴重病蟲害危及安全等樹木,儘速 移除。而有爭議、需要更細緻甚至需要用儀器檢測 的也陸續進行中,未來也會每年持續辦理。另本府 工務局目前除持續巡查權管樹木外,自107年起持續 每年辦理行道樹風險檢測,已完成2066株,109年度 樹木風險檢測業已開始派工,檢測2500株,並110年 度預計再執行4500株樹木風險檢測,總計至110年可 完成9066株樹木風險檢測。
南議工務字第 1090011775號	工務議提66號	凱旋路連接林森路交通問題。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月15日府工新一字第1091506465號函復。 二、有關本案所陳位址,經查係屬本市東區4-55-15m 都 市計畫道路後段範圍,目前業已納入110年度預算辦 理。
南議工務字第 1090011777號		爭取中華東路二段96巷1弄 拓寬,作為雙向通行之路 段。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月16日府工新一字第1091506466號函復。 二、本案所陳位址,經查係屬本市東區 ED-22-8m 都市計 畫道路後段範圍,有關該路段徵收開闢事宜,本府 將先行予以錄案,視財源籌措情形研議辦理。
南議工務字第 1090011778號		金華路二段二號公園網球場換新。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工園一字第1091538810號函復。 二、有關金華路二段二號公園為鄰里公園,該公園網球 場後續相關管理維護改善由公所辦理,俟公所研提

南議工務字第 1090011779號	 台南市立籃球場旁大林路段 之積水問題。	· 蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月23日府工養一字第1091518223號函復。 二、目前本府工務局辦理大林路、體育路交叉口側溝截 彎取直工程,側溝流向係配合道路高程及既有水路 規劃分別流向體育路竹溪橋及大林路(體育處籃球 場),整體排水規劃尚屬合理。另建議大林路(自大 同路進來)增設側溝部分,將俟年度經費研議辦理。
南議工務字第 1090011781號	南169線改道工程道路增設水溝加蓋、反射鏡與反光導標以增加行車安全。	吳禹寰	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月22日府工建工字第1091509346號函復。 二、南169線改道道路基準係依契約及需求,採105年 「水土保持技術規範」農路三級設計規範,最大縱 坡15%,設計速率15公里/小時,合先敍明。一般山 區道路均配置明溝,以利易於清理疏通,並僅於過 路段設計加蓋。依據台南市政府交通局反射鏡設置 作業原則:路寬當一足以下彎道視距若小於三十 公尺,得於適當位置設置反射鏡;而反光導標主要 設置於危險路段。本路段依上述規定已有設置反射 鏡及反光導標,非每處轉彎處均設置反射鏡及反光 導標。
南議工務字第 1090011788號	 建請研擬改善本市小南海風 景區步道。	李宗翰	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月4日府工園二字第1091513998號函復。 二、本案前於109年11月11日前於會同議員及後壁區公所 辦理會勘,初步會議結論如下:吊橋部分工務局已匡 列16萬9,621元,委託公所規劃設計,俟設計完畢 後,再向工務局提報工程經費;環湖步道部分建議 向觀光旅遊局申請「大新營觀光廊道建設計畫」;環 湖平台部分請公所就危險性需求優先改善部分向工 務局提案,依據110年2月19日南市工園二字第 1100251543號函,公所已於2月24日提報改善經費 300萬元,工務局刻正研議中。
南議工務字第 1090011790號	建請台南市政府針對永康區 洲尾街62號(國產建材實業 洲尾街出入口),規劃路面 補強措施。	林易瑩	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091548157號函復。 二、本案本府工務局已於109年11月13日會同議員服務處 及相關單位現勘完成,經現場勘查既有路面(永康區 洲尾街及正南八街)嚴重龜裂並且老舊剝離,嚴重破 損部分請公所先行改善以維護用路人安全,永康區 公所目前辦理規劃設計中,俟設計完成向本府工務

文號

提案別

案由

提案人

議決內容

主辦單位

執行情形

民眾使用安全。

改善方案後,本府工務局納入研議補助辦理,以維

局提案辦理,考量本府經費短絀,將先行錄案視年

	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
南議工務字第 1090011793號	工務議提73號	市道南318中華路路段位於 二鎮往六甲外環道路破損嚴重,請儘速改善,以利行車 安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工務二字第1091547763號函復。 二、本府工務局針對區道南318線中華路 5k+300~5k+620(二鎮南311線至一路發傢俱行)路面 老化龜裂較嚴重路段,已於109年10月份先行改善完成。其餘5K+620~6K+640路段(一路發傢俱行至六甲 外環道路),本府工務局已現勘完成5K+300~6K+640 之兩側人行道,中央分隔島及路面等整體改善(長 1,160公尺,所需經費1,350萬元),將提報營建署前 瞻2.0計畫及市預算財源情形研議辦理,若有發現坑 洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者,先 行以開口契約辦理搶修復,以維用路人安全。
南議工務字第 1090011795號	工務議提74號	市道南318線自176線麻豆至 南廍段道路破損嚴重,請儘 速改善,以利行車安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工務二字第1091549311號函復。 二、本府工務局針對區道南318線自176線麻豆至南廍段 道路破損嚴重路段,已於109年8月份先行改善完成,若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全 緊急情事者,將先以開口契約辦理搶修復,以維用 路人安全;另本府工務局已提報公路總局前瞻2.0計 劃,改善長度約2,350公尺(非都市計畫於 0K+000~2K+350),所需經費3,430萬元,目前尚待核 定經費。
有議工務字第 090011797號	工務議提75號	佳里區子龍里蔥子寮中排中 游段護岸改善工程,所需經 費新台幣2,820萬元。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年12月15日府水工字第1091506478號函復。 二、佳里區蔥子寮排水隸屬於將軍溪麻豆排水系統,規 劃報告由經濟部於民國98年核定。 三、所建議改善蔥子寮排水段,經評估檢討現況皆為既 有老舊護岸,長度450公尺,概估所需經費為2,820 萬元,後續本府將視年度預算概況針對急迫段籌措 經費研議辦理。
南議工務字第 1090011799號	工務議提76號	西港區西港里6號計畫道路 修繕工程,所需經費新台幣 2,250,000元。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月23日府工養二字第1091515067號函復。 二、本案本府工務局已於109年4月16日與區公所及里辦公處等相關單位進行會勘,區公所提報路段長度約510m、寬10m,規劃辦理 AC 刨鋪合計共5100㎡, 概估所需經費約225萬元。經現場勘查,現況路面因長年使用部分老化破損嚴重,其餘尚堪使用。本案本府工務局已於109年12月25日南市工養二字第1091580293號函核定列入公所110年度市府供料開口

主辦單位

執行情形

度經費編籌情形研議。

文號

提案別

案由

提案人

議決內容

第3屆第5次定期會上次會決議案執行情形報告6030

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						契約辦理改善。
南議工務字第 1090011800號		七股區義合里南33-1線到 173線道路破損,嚴重影響 路人行車安全,全部工程需 經費150萬。	蔡秋蘭	請市府研議辦理。	工務局	一、109年1月6日府工養二字第1091593606號函復。 二、經查南33-1線道路已重新編號為南37-1線。本案已於109年12月16日與議員及區公所等相關單位進行會勘,經現場勘查,現況路面因長年使用部分老化龜裂磨損嚴重,其餘尚堪使用。已請公所依實際需求提案,本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第 1090011801號		七股區義合里里內中路柏油 損壞破損,全部工程需經費 130萬。		請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月6日府工養二字第1091591935號函復。 二、經查因道路重新編號,本案應為公所提案案件「七股區義合里南38竹橋國中前道路改善工程」。本案已於109年4月9日與蔡秋蘭議員及區公所等相關單位進行會勘,區公所提報路段長度約500公尺,規劃辦理AC创鋪合計共3500㎡,概估所需經費約169萬元。經現場勘查,現況路面除路口長年使用老化龜裂較嚴重外,其餘部分尚堪使用。本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第 1090011802號		七股區南38線,從台31-1到 三股里道路破損,嚴重影響 路人行車安全,全部工程需 經費250萬。	蔡秋蘭	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月6日府工養二字第1091591474號函復。 二、經與公所及議員確認本案案由應為「七股區義合里 南38社區牌樓前道路改善工程」。本案已於109年4月 9日與議員及區公所等相關單位進行會勘,區公所提 報路段長度約460公尺,規劃辦理 AC 刨鋪合計共 3450㎡,概估所需經費約166萬元。經現場勘查,現 汎路面因長年使用鋪面老舊,因自來水汰換管線已 刨鋪半幅路寬,修正改善剩餘半幅路寬經費約90萬 元。本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第 1090011803號		建請台南市政府工務局改善 永康區平實公園場地品質, 積極管理、加強排除路面、 球場環境狀況,以維持公園 使用安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月28日府工園一字第1091537566號函復。 二、本府工務局傾力加強人員清潔次數及巡邏次數,藉 以改善平實公園路面積水及球場青苔等相關問題, 藉以提供民眾活動安全場域。
南議工務字第 1090011806號		建請市府研擬於新營區茄苳 腳鎮安殿周邊增設廁所、涼 亭、體健設施。	李宗翰	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月22日府工園二字第1100119246號函復。 二、有關新營區茄苳腳鎮安殿周邊之公共設施用地於都 市計畫使用分區為廣場兼停車場用地,權責分屬為 本府工務局及本府交通局(停車場管理處)轄管。有 關周邊增設廁所、涼亭、體健設施部分,本府工務 局已於110年1月21日邀集相關單位辦理現地會勘。