)6 全 修	
要對清惜	
第公9動析提萬編	
第70年號溝不	

第 3 屆 第 4 次定期會 上次會決議案執行情形報告 4131

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003615號	工務議提26號	仁德區一甲里忠義一街道路 改善工程一案,因該案道路 破損嚴重,為保民眾行車安 全,確實有重新施設之需 要,建請市府儘速提出改善 工程計畫。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月1日府工養一字第1090757883號函復。 二、本市仁德區公所108年3月8日以南仁所建字第 1080167639號函提案,規劃 AC 改善2,106平方公 尺,所需經費100萬元;本府工務局已於108年3月6 日邀集議員服務處、公所及里長現場會勘,經現場 勘查,忠義一街路面老化龜裂析離,本案先行錄案 並俟經費籌編情形研議。
南議工務字第 1090003616號	工務議提27號	請改善下營區紅甲里南68線 區道破損龜裂嚴重情形,以 利行車安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月9日府工務二字第1090805424號函復。 二、本府工務局已於108年5月23日與議員服務處人員辦 理現勘,建議改善長度為275公尺,概算經費約96 萬元,針對路面發生坑洞破損影響用路人行車安全 部分,已請下營區公所先行以開口契約辦理搶修 復,另錄案籌措預算研議辦理改善。
南議工務字第 1090003617號	工務議提28號	請改善下營區開化里南58線 區道破損龜裂嚴重情形,以 利行車安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月20日府工務二字第1090805886號函復。 二、本府工務局已於109年4月17日辦理現勘,建議擇要改善長度約為150公尺,概算經費約85萬元,針對路面發生坑洞破損影響用路人行車安全部分,已請下營區公所先行以開口契約辦理修復,另錄案籌措預算研議辦理改善。
1090003618號	工務議提29號	台南市歸仁區西埔里西埔一 街為社區聯外最主要道路, 路面老舊破損需要刨除重 鋪,分段處理造成路面平整 度受到挑戰,建請市府工務 局補助工程費用及配料。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月6日府工養一字第1090762061號函復。 二、本市歸仁區公所109年1月31日原以所經字第 1090065899號函提案,規畫 AC 改善6,760平方公 尺,所需經費283萬9,200元,本府工務局已於109 年3月16日邀集議員服務處、公所及里長現場勘 查,西埔一街路面部分老化龜裂破損,歸仁區公所 於109年5月19日以所經字第1090327084號函重新提 案,規劃 AC 改善3,960平方公尺,所需經費166萬 3,200元,本府工務局予以錄案,並將俟經費籌編 情形研議。
南議工務字第 1090003619號	工務議提30號	台南市歸仁區西埔一街191 號至西埔二街96號,排水系 統年久失修,破損不堪,為 避免大雨造成淹水災損,建 請市府工務局於颱風季前進 行施作。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月6日府工養一字第1090762424號函復。 二、本市歸仁區公所107年5月30日以所經字第 1070354849號函提案,規劃0.6m*0.8m 矩形晴溝270 公尺,所需金額約286萬元,本府工務局已於107年 6月29日邀集公所及里長現場會勘,西埔一街191號 至西埔二街96號的道路側溝年久老舊且前後側溝溝 深不一致(後深前淺),經常積水導致水流排放不 順,本案錄案並俟經費籌編情形研議。

~ <i>iii</i> c	化 未 7/1	ж ц	火ボノ	或八八 石	エ州干田	PC1 1870
南議工務字第 1090003620號		台南市歸仁區南興里民生二 街路面破損已會勘並錄案多 時,建請市府工務局儘速撥 款施作。	許又仁	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月6日府工養一字第1090762249號函復。 二、本市歸仁區公所108年5月20日以所經字第 1080347140號函提案,規劃 AC 改善2,250平方公 尺,所需經費94萬5,000元;本府工務局已於108年 6月17日邀集議員服務處、公所及里長現場會勘, 經現場勘查,民生二街西側路面些許老化,本府工 務局針對西側180公尺錄案,錄案面積1,350平方公 尺,錄案金額56萬7,000元,本案將俟經費籌編情 形研議。
南議工務字第 1090003621號		台南市歸仁區文化北二街、 文化北街及民權一街有淹水 問題,為避免大雨造成災 損,建請市府水利局協助研 究改善方案。	許又仁	請市府研議辦理。	水利局	一、109年07月01日府水養字第1090743007號函復。 二、有關台南市歸仁區文化北二街、文化北街及民權 一街有淹水問題,本府水利局將依目前辦理之「臺 南市歸仁區雨水下水道系統檢討規劃」成果報告之 建議:「發現積淹水位置下游現況 A10~A13管線內積 有多處的塊石,建議儘速清塊石,避免積淹水事件 發生。」並已委由歸仁區公所儘速辦理清除改善, 以降低淹水情勢。
南議工務字第 1090003628號	工務議提33號	建請市府地政局在新市區永 就農地重劃區永就段626、 627地號前農路進行柏油路 面改善工程。	陳碧玉	請市府研議辦理。	地政局	一、109年7月3日府地農字第1090775450號函復。 二、本案行政院農業委員會於109年8月12日農水字第 1090082998號函核定,並於109年8月14日南市地農 字第1090988234號函文公所辦理設計發包。
南議工務字第 1090003629號		建請市府工務局在新市區社內里91-16號旁進行道路矩形暗溝改善工程,解決該社區淹水問題。	陳碧玉	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090750934號函復。 二、本府工務局於109年6月4日會同議員、里長、新市 區公所現場會勘,側溝有溝底高程不平現象造成社 區水流不通產生惡臭,新市區公所於108年6月19日 提案側溝改善,其斷面型式為是45公分*30公分; 長度為100公尺,改善經費為新臺幣79萬元,請新 市區公所依現況需求修正提案後提報本府工務局, 本府工務局視預算情形辦理改善。

提案人

議決內容

主辦單位

執行情形

提案別

案由

文號

查	
i或	
- 開	
響	
大	
_側	
近	
建先優函前	
華	
書提案	

第 3 屆 第 4 次定期會 上次會決議案執行情形報告 4133

	提案別	案由	提案人	議決內容	主辨單位	執行情形
南議工務字第 1090003631號	工務議提35號	建請市府水利局於新化區正新路363巷進行地下箱涵改善工程。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年7月1日府水養字第1090759462號函復。 二、查所提正新路363巷地下箱涵,係新化區雨水下水道系統之 A 幹線。依原「新化區雨水下水道系統規劃」已有設置雨水箱涵初步分析問題及改善方案(草案)如下: (一)經本府水利局初步勘查 A 幹線新化區正新路363巷地下箱涵係新化雨水 A 幹線,本次梅雨期間當地並無大面積及長時間積淹問題(5月22日雨量205.5毫米,10分鐘雨量最大13毫米),且5月26日現地勘查 A 幹線水流順暢正常無阻塞。 (二)正新路350號前道路側溝,於末端疑似堵塞束縮或未接入 A 幹線,造成該路口積水消退較慢。 (三)經本府水利局109年6月1日以開口契約初步派工開挖勘查及後續處置如下: 1. A 幹線正常無淤積,350號前道路側溝末端磚石影響水流已第一時間先清除,另經量測側溝出口束縮較側溝斷面小,經評估後初步派工改善放大斷面、2. 目前側溝末段已由本府水利局初步將斷面尺寸加大及加深,已於6月底前完成。 3. 另道路鄰近350號屋後原有匯排入雨水下水道之側溝淤塞,業一併由水利局本次代為清理已疏通。4. 後續本府水利局將持續注意要求公所定期清疏鄰近側溝,以保持地面雨水能順暢流入下水道。
南議工務字第 1090003632號	工務議提36號	建請市府辦理新營區忠政里 新生段1512地號等周邊計畫 道路開闢(新進國小後方) 工程,以改善周邊環境促進 地方發展。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月5日府工新二字第1090809572號函復。 二、旨案係位新營都市計畫區內8M 計畫道路開闢案,建 議路段長約290公尺、計畫寬8公尺,本府工務局先 予錄案並視市府財政及建設期程研議辦理。有關優 先撥款改善1512地號路面平整,本府工務局將另函 請土地管理單位(新營區公所)於計畫道路改善前 定期維護管理。
南議工務字第 1090003633號	工務議提37號	建請臺南市政府於新營區新 北里(金華段637地號)興 建社會住宅,嘉惠大新營地 區年輕人暨弱勢家庭。		請市府研議辦理。	都市發展局	<ul> <li>一、109年6月30日府都更字第1090743011號函復。</li> <li>二、本府已辦理委託先期規劃案,有關貴會建議金華段637地號,業已納入基地選址範圍之評估。</li> <li>三、先期規劃案於109年4月13日簽約完成。工作計畫書4月22日提送,5月11日確認。期初報告6月22日提送,7月28日審查會通過。預計9月進行先期規劃案期中報告審查作業。</li> </ul>

第 3 屆 第 4 次定期會 上次會決議案執行情形報告 4134
《執行情形報告 4134

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003634號	工務議提38號	建請臺南市政府辦理「白河區六溪里南97線路面改善工程」,以確保用路人交通安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090747171號函復。 二、本案已於109年5月1日會勘,「白河區六溪里南97線 (六溪高幹85-1)暨4.5K(六溪高幹113)道路改善工程」提報路面刨鋪L*W=40m*14m+150m*9m=1910M <sup>2</sup> , 所需經費87萬1,000元,本府工務局已錄案,視年 度預算財源研議,另路面破損部份已請白河區公所 先行派員修補,以維護道路行車安全。
南議工務字第 1090003635號	工務議提39號	建請市府將永康區大灣路76 巷之柏油路面進行重新翻 修,以保障民眾往來通行之 安全。	美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090747172號函復。 二、本案本府工務局已於108年12月27日現勘完成,永 康區大灣路74巷等道路路面嚴重磨光老化且出現裂 縫粒料分離,議員及里長建議區公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共750㎡,概估所需經費約35萬元,將先 行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003637號	工務議提40號	建請市府將永康區中山東路 472巷2弄之柏油路面進行重 新翻修,以保障民眾往來通 行之安全。	美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月30日府工養二字第1090749697號函復。 二、本案已於109年4月14日現勘,現況路面老化龜裂, 經相關陳情人表示現況巷道路面逕流水往兩側邊溝 宣洩,中央側溝淤塞已無排水功能,建議將中央側 溝覆蓋整條巷弄鋪設連鎖磚,經公所提案所需經費 95萬元,本府將錄案視年度經費編籌情形研議改 善。
南議工務字第 1090003638號	工務議提41號	建請市府將永康區中華二路 206巷銜接中華二路206巷30 弄之柏油路面進行重新翻 修,以保障民眾往來通行之 安全。	)美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月30日府工養二字第1090750716號函復。 二、本案已於109年3月25日現勘,路面磨光老化龜裂、 路面坑洞破損,區公所規劃辦理 AC 刨鋪改善合計 共2,000㎡,所需經費約102萬元,為維護用路人安 全爰請區公所先行將路面坑洞修補,考量本府經費 短絀,將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003639號	工務議提42號	建請市府將永康區永大路二 段952巷20弄之柏油路面進 行重新翻修,以保障民眾往 來通行之安全。	美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090747191號函復。 二、本案本府工務局已於109年4月15日以南市工養二字 第1090469755號函30萬元,並核定列入開口契約辦 理改善,業已排期派工盡速辦理。
南議工務字第 1090003640號	工務議提43號	建請市府將永康區永大路二 段至永忠路間,永大一路之 柏油路面進行重新翻修,以 保障民眾往來通行之安全。	美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090747184號函復。 二、本案本府工務局109年2月21日會勘,永大一路路面 磨光老化且局部管挖修補後破壞但尚可堪用,另小 葉欖仁竄根破壞側溝及路面,爰請公所先處理小葉 欖仁竄根問題(爭取中央經費辦理或公所找專家學 者評估路樹移除比照社教中心模式處理),後續再 處理永大一路路面(永大路至永興路),爰請區公所 先行將道路破損嚴重部份修補,以維護用路人安 全,請公所俟評估後再針對嚴重部份提案,考量本

第3屆第4
次定期會
1上次會決議案執行情形報告 4135

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						府經費短絀,將先行錄案視年度經費編籌情形研 議。
南議工務字第 1090003660號		建請市府將永康區自強路由 龍中街至龍橋街間之柏油路 面予以重新鋪設,以保障民 眾通行安全及交通順暢。	美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090747180號函復。 二、本府工務局於108年12月24日現勘,永康區自強路 (龍中街至龍橋街)路段,路面嚴重磨光老化且出現 破損及縱向裂縫,議員及里長建議區公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共5,250㎡,概估所需經費約275萬元, 爰請區公所先行將道路破損嚴重部份修補,以維護 用路人安全,考量本府經費短絀,將先行錄案視年 度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003661號	工務議提45號	本案距上次提案迄今已有一年,案件卻尚未執行重新翻修,為了維護民眾往來通行安全,再次建請市府將永康區中華路154巷與中華路154巷與中華路154巷的第之柏油路面進行重新翻修,以保障民眾往來通行之安全。	美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工養二字第1090750890號函復。 二、本案業已排定由本府工務局養護工程科開口契約派 工辦理,已於109年8月25日改善完成。
南議工務字第 1090003662號	工務議提46號	本案距上次提案至今尚未執 行重新鋪設,為了保障民眾 與車輛往來的安全,再次提 案建請市府將位於永康區富 強路一段2巷與2巷8弄至2巷 31弄及圈內小巷路面柏油重 新鋪設,以保障民眾與車輛 往來之安全。	美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090747187號函復。 二、本府工務局於108年11月18日會勘,富強路一段2巷 周邊巷弄路面及側溝排水因處地勢低窪且單邊側溝 排水不良及路面磨光老化,議員及里長建議區公所 規劃辦理側溝改善365公尺 AC 路面約950平方公尺, 概估所需經費約420萬元,爰請區公所先行將道路破 損嚴重部份修補,以維護用路人安全,考量本府經 費短絀,將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003663號	工務議提47號	佳里區文化西路南側排水改善工程,所需經費新台幣 200萬元整。	蔡秋蘭	請市府研議辦理。	水利局	一、109年6月29日府水工字第1090743899號函復。 二、為解決改善文化西路南側排水排洪能力不佳問題,經評估檢討爰建議與建矩形溝治理改善,計畫整治改善長度約130公尺,改善治理經費合計200萬元。因涉及鄰近建築物相關設施及私有土地相關問題,已請公所協助鄰近建築設施取得土地所有權人同意書後,後續水利局視預算經費後研議辦理。
南議工務字第 1090003664號	工務議提48號	佳里區子龍里子龍國小前農 路改善工程,所需經費新台 幣49萬3,920元整。 如案 由。		請市府研議辦理。	地政局	一、109年7月10日府地農字第1090775731號函復。 二、本案視年度預算研議辦理。

継
3
徭
4 次定期會上
上次會決議案執行情形報告 4136

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辨單位	執行情形
南議工務字第 1090003666號	工務議提49號	佳里區佳里農地重劃區三協 段291地號 E43農路改善工 程,所需道路鋪面經費約新 台幣72萬720元整。		請市府研議辦理。	地政局	一、109年7月3日府地農字第1090775545號函復。 二、本案視年度預算研議辦理。
南議工務字第 1090003667號	工務議提50號	佳里區佳里農地重劃區子龍段1272地號 E-95農路改善 又程,所需道路鋪面經費約 新台幣53萬6,640元整。		請市府研議辦理。	地政局	一、109年7月3日府地農字第1090775785號函復。 二、本案行政院農業委員會於109年4月10日農水字第 1090082371號函核定,並於109年4月10日南市地農 字第1090454282號函文公所辦理設計發包。 三、本案業於109年8月17日完工。
南議工務字第 1090003668號	工務議提51號	佳里區大安農地重劃區永與 段736地號 N7農路鋪面改善 工程,所需經費新台幣49萬 5,600元整。		請市府研議辦理。	地政局	<ul> <li>-、109年7月3日府地農字第1090775885號函復。</li> <li>二、本案於109年6月23日南市地農字第1090766368號函文公所辦理設計發包。</li> <li>三、本案業於109年8月18日決標。</li> </ul>
南議工務字第 1090003669號	工務議提52號	佳里區佳里農地重劃區(子 龍段1119、1323地號)E-80 及 E-85農路改善工程,所 需道路鋪面經費約新台幣 264萬8,450元整。	蔡秋蘭	請市府研議辦理。	地政局	一、109年7月3日府地農字第1090775634號函復。 二、本案視年度預算研議辦理。
南議工務字第 1090003670號	工務議提53號	佳里區佳里農地重劃區子龍段1229地號 E-81農路改善 又程,所需道路鋪面經費約 新台幣191萬6,250元整。		請市府研議辦理。	地政局	一、109年7月3日府地農字第1090776076號函復。 二、本案行政院農業委員會於109年4月10日農水字第 1090082371號函核定,並於109年4月10日南市地農 字第1090454282號函文公所辦理設計發包。 三、本案業於109年8月17日完工。
南議工務字第 1090003671號	工務議提54號	佳里區佳里海埔農地重劃區 後庄段802、790地號 E1農 路鋪面改善工程,所需經費 新台幣94萬元整。		請市府研議辦理。	地政局	一、109年7月3日府地農字第1090775994號函復。 二、本案於109年6月23日南市地農字第1090766368號函 文公所辦理設計發包。 三、本案於招標作業中。
南議工務字第 1090003672號	工務議提55號	佳里區佳里農地重劃區子龍段1089地號 N78(後段)農路 鋪面改善工程,所需經費新台幣20萬5,800元整。		請市府研議辦理。	地政局	一、109年7月10日府地農字第1090775936號函復。 二、本案於109年6月23日南市地農字第1090766368號函 文公所辦理設計發包。 三、本案於招標作業中。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003673號	工務議提56號	西港區竹林里社區道路(汾陽殿東側)改善工程,所需經費約62萬元整。	蔡秋蘭	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090748530號函復。 二、本案已於109年6月9日會勘,區公所提報路段長度約 240公尺,規劃辦理AC包的商合計共1545m²,概估所 需經費約62萬元。經現場勘查,現況部分路面因長 年使用老舊產生縱向裂痕,且較易積水部分產生不 規則裂痕及不平坑洞,其餘尚堪使用。本府工務局 將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第 1090003674號	工務議提57號	佳里區民安里南51線北段 (市道176線往新宅)區道改 善工程,所需經費新台幣 189萬元整。	蔡秋蘭	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工養二字第1090761442號函復。 二、本案佳里區公所提報改善路面長500公尺,經費約 189萬元,本府已於109年5月12日邀集議員服務處及 區公所等相關人員現場勘查,現況部分路段連續破 損嚴重,其餘路面因長年使用鋪面老化,考量經費 短絀,將先行錄案並俟年度經費預算研議辦理。
南議工務字第 1090003675號	工務議提58號	西港區西港里港南段697地號計畫道路修繕工程,所需經費新台幣65萬元整。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090749054號函復。 二、本案已於109年4月16日與議員服務處及區公所等相關單位會勘,區公所規劃辦理長度325公尺,AC合計共1463m²,概估所需經費約65萬元。業以109年8月6日南市工養二字第1090956663號函核定,由本府工務局第一工務大隊供料168頓予區公所施作。
南議工務字第 1090003676號	工務議提59號	佳里區子龍里崇德醫院旁道路鋪面改善工程,所需經費約新台幣87萬9,750元整。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090761164號函復。 二、佳里區公所提報改善路面長255公尺寬7.5公尺,經費約88萬元,本府工務局已於109年4月17日邀集議員服務處及區公所等相關人員現場勘查,現況路面部分老化龜裂,其餘尚堪使用,考量經費短絀,將先行錄案並俟年度經費預算研議辦理。
南議工務字第 1090003682號	工務議提60號	建請市府儘速辦理七股區無加里南32線及周邊(文衡殿牌樓)道路改善工程。	方一峰	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090749357號函復。 二、本案於109年5月6日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘,經現場勘查,改善長度260公尺寬14公尺(3640平方公尺),經費約152萬元。案內路面現況因長年使用已老舊且有粒料分離情形,該路段因銜接台17線進聚落道路,車流量較多,本府工務局將先行錄案後視經費預算優先研議補助。
南議工務字第 1090003683號	工務議提61號	建請市府儘速辦理佳里區中 山路(自由路至平等路)道路 改善工程。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月2日府工養二字第1090760929號函復。 二、本案現況因路面長年使用老化龜裂,伴隨部分管挖 沉陷,已由本市佳里區公所列入「佳里區中山路(仁 愛路至平等街口)道路鋪面改善工程」改善完成。

球系业	
。 磁為 部 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	
。. 區象議元形寬錄。公,改,再度案所另善本行約將	
。 牆加高 8年7月 當土設	
。 側溝及 29日現 編情形	

第3屆第4次定期會上次會決議案執行情形報告4138

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003685號	工務議提62號	建請市府儘速辦理佳里區延 平路(新生路至忠孝路)道路 改善工程。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工養二字第1090760977號函復。 二、本案建議改善路面長550公尺寬20公尺,經費約484 萬元,因現況部分路段鋪面老化,伴隨粒料剝離及 龜裂情形,本府工務局已將佳里區延平路(新生路至 進學路)路段納入109年度「佳里區南19線、26線、 安南路及忠孝路路面改善工程」範圍內,其餘未施 作部分,考量本府工務局經費短絀,將先行錄案並 俟年度經費預算研議辦理。
南議工務字第 1090003686號	工務議提63號	建請臺南市政府辦理鹽水區 三和里西田中排(飯店段 369、547-5地號等土地)單 側溝壁加高改善工程,以維 護居民生命財產安全。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年7月14日府水行字第1090749686號函復。 二、本府水利局於109年4月20日現場會勘,會勘確認 西田中排為水利會溝渠,里長提案之施作方式為將 溝渠單側加高,惟恐造成另一側內水不易排出,形 成淹水之風險轉移,本案後續已於109年7月10日以 南市水行字第1090838015號函轉請西田中排管理機 關嘉南農田水利會另案研議辨理。
南議工務字第 1090003687號	工務議提64號	建請臺南市政府辦理鹽水南 70線道路改善工程,以確保 用路人通行安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090747003號函復。 二、本府工務局已於109年5月4日與議員、里長及區公所 辦理現勘,現場路面部份凹陷及路基掏空現象,另 路面與大排之間高低落差造成積水,東段建議改善 長度775M、寬度約9.5M,預估工程經費489萬元,本 府工務局先行予以錄案並俟年度經費籌編情形再行 研議辦理改善;另西段建議改善長度2500M、寬度約 9.5M,預估工程經費1291萬元,本府工務局錄案將 向交通部爭取前瞻計畫經費辦理改善。
南議工務字第 1090003688號	工務議提65號	建請市府針對臺南市龍崎區 大坪里163-2區道(大坪高分 102至大坪高分107)道路進 行改善工程,以保障市民通 行往來之安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月9日府工養一字第1090789337號函復。 二、本案龍崎區公所108年6月20日提案規劃擋土牆加高 及做擋土牆等所需經費290萬9000元,經於108年7月 26日現勘,道路二側擋土牆高度不足或無擋土設 施,先予錄案,俟經費籌編情形研議。
南議工務字第 1090003690號	工務議提66號	建請市府儘速辦理「臺南市 仁德區民安路二段827巷道 路側溝新建工程」,以確保 人民生命財產安全。	杜素吟	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月9日府工養一字第1090789474號函復。 二、本案仁德區公所108年4月29日提案規劃新建側溝及 路面改善等所需經費219萬元,經於108年5月29日現 勘,道路無排水設施,先予錄案,俟經費籌編情形 研議。

審,建意依	
萬形	
鄰改 審為議使排	
, 後 ,	

第 3 屆 第 4 次定期會 上次會決議案執行情形報告 4139

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003691號	工務議提67號	建請市府針對臺南市龍崎區 土崎里烏樹林巷道道路進行 改善工程,以保障人民通行 往來安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月13日府工養一字第1090789651號函復。 二、龍崎區公所108年4月29日及7月10日提案規劃路面改善等所需經費55萬元,經於108年5月13日現勘,道路路面損壞,先予錄案,俟經費籌編情形研議。
南議工務字第 1090003692號	工務議提68號	建請市府針對臺南市龍崎區 楠坑里向南仔排水進行改善 工程,以保障民眾生命及財 產安全。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年6月23日府水保字第1090752242號函復會。 二、本案承受集水區之雨水逕流目前為土溝,前、後 段均已施作排水溝,建議施作排水溝約125 米,工 程費約136 萬元。 三、本工程尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程審 查作業要點」,且提案案件係屬復建、改善工程 為妥運用本府編列有限預算財源,有關本案工程建 議案將錄案視符合公眾使用、公共安全、土地同意 使用及災害急迫性等條件,統籌納入年度預算並依 排定優先順序研議辦理。
南議工務字第 1090003693號	工務議提69號	建請市府針對臺南市歸仁區 小六甲排水(崙仔頂601地 號,現況為土坡)進行改善 工程,以保障民眾生命及財 產安全。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年6月29日府水養字第1090743921號函復。 二、提報排水護岸(懸臂式擋土牆)改善經費487萬 2,000元整,本府水利局將視109年度預算執行情形 錄案辦理。
南議工務字第 1090003695號	工務議提70號	建請市府針對臺南市龍崎區 土崎里烏樹林(尖峰高幹289 右3)崩塌地進行擋土牆及集 水井新建工程,以確保人民 生命及財產安全。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年6月23日府水保字第1090752431號函復。 二、集水區之雨水逕流經道路漫流再入野溪,野溪鄰路側建議施作野溪護岸約45米、配合集水井1座改善排水狀況及用路安全,工程費約160萬元。 三、本工程尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程審查作業點」,且提案條件條屬復建、改善工程,為安運用本府編列有限預算財源,有關本案工程建議案將錄案視符合公眾使用、公共安全、土地同意使用及災害急迫性等條件,統籌納入年度預算並依排定優先順序研議辦理。
南議工務字第 1090003696號	工務議提71號	建請市府針對臺南市關廟區 南雄里龜洞段347地號辦理 擋土牆改善工程並提升排水 功效,以保障人民居住及通 行往來之安全。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年6月23日府水保字第1090752550號函復。 二、住戶前方擋土牆崩塌約60米,為107年豪雨所致, 復建工程費約146 萬元,惟位於私人土地,勘查後 尚無法認定符合公益性,依水土保持法相關規定, 仍請水土保持義務人,實施必要之處理及維護。

第3屆第4次定期會上次會決議案執行情形報告:
.會決議案執行情形報告 4140

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003743號	工務議提72號	建請臺南市政府針對中西區 南門路與府中街交叉路口連 鎖磚路面常態性破損問題, 研議解決方案。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養一字第1090757121號函復。 二、有關本市中西區南門路與府中街交叉路口連鎖磚路 面常態性破損問題一案,本府工務局已於109年6月5 日邀集相關單位研商,本案將由工務局錄案辦理改善。
南議工務字第 1090003750號	工務議提73號	北區連雅堂紀念公園連鎖磚 步道,常有行人滑倒,建請 臺南市政府協助重鋪。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月10日府工園一字第1090773571號函復。 二、本府工務局109年3月4日會同議員服務處、里長等單位現勘,建議由本府工務局編列經費改善。經粗估改善經費約新台幣222萬元,尚待籌措研議。
南議工務字第 1090003751號	工務議提74號	開元振興公園因民眾餵食鴿子,導致鴿子數量變多造成 環境污染,建請工務局增派 駐衛警巡視公園。	(	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月10日府工園一字第1090775208號函復。 二、經查該鴿子為公園附近民眾所飼養,請北區公所轉請振興里辦公處協助勸導該飼主加強管理鴿子。次查臺南市公園綠地管理自治條例第9條規定:「公園內禁止放養動物之行為」,本府工務局已請公園駐衛警不定期巡視園區,針對餵養鴿子的民眾予以勸導改善;另外本府工務局亦會加強清潔維護。
南議工務字第 1090003753號	工務議提75號	建請臺南市政府徵收臺南市 中西區 C6公園兼兒童遊樂 場用地未開闢部分,並完成 後續開闢規劃。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月29日府工園一字第1090852257號函復。 二、公共設施保留地係各縣市政府所面臨之共通性重要課題,目前尚未徵收之公共設施用地經費甚為龐大,旨揭提案工程係位本市中西區「公(兒)C6」公園兼兒童遊戲場,現已開闢部分為湖美公園,賸餘本次提案部分考量目前財政短絀,將先行錄案,視未來財政情況及建設期程研議辦理。
南議工務字第 1090003754號	工務議提76號	建請臺南市政府工務局補助 中西區光賢公園辦理整修工 程。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月10日府工園一字第1090759218號函復。 二、中西區光賢公園為一公頃以下鄰里公園,由中西區 公所維管。旨案建議擬由中西區公所先提報公共工 程計畫提案單,送本府工務局研議辦理。
南議工務字第 1090003755號	工務議提77號	建請臺南市政府核定整修中 西區普濟殿周圍、海安路二 段296巷和普濟街,年久失 修路面。		請市府研議辦理。	工務局, 文化局	一、109年7月1日府工養一字第1090763051號函復。 二、109年3月23日由本市議員服務處邀集相關單位辦理會勘,本案所需經費及執行路段希比照歷史街區之模式辦理,目前尚由本府文化局評估中。 三、本案本府文化局109年6月19日已提報「臺南市歷史街區振興委員會」第30次會議,並於會中陳報110年度「臺南市歷史街區改造工程」計畫評估在案。四、承上,將依委員會所指導之原則,由本府文化局先行調查評估「信義街東段」暨「普濟殿特色歷史分