南議工務字第 1090003919號	工務議提121號	建議市府將台南市地下道排水設施規劃的更平整。	藜筱薇	請市府研議辦理。	工務局	日
						及追,等致及追之申追上部分溝蓋因申輛頻緊驟壓 而損壞,考量該地下道目前因封閉部分車道,造成 車道縮減且車流量大,本府工務局將俟鐵道局開放 封閉車道後儘速派工修復改道之車道溝蓋。其餘車 行地下道內截水溝蓋現況尚堪正常使用。
南議工務字第 1090003920號		建請住警器應納入透天厝的 建照核發的標準。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月19日府工管一字第1090835418號函復。 二、本府核發建造執照已加註「非供公眾使用住宅場所 應依消防法第6條第5項規定設置住宅用火災警報器 並維護之」,上述警報器,應由起造人自主設置並維 護之。本市於109年7月1日起,申請使用執照(非供 公眾使用5樓以下(含5樓)之住宅(公寓)建築物)案 件,除原使照申請必備文件外,另需檢附住警器相 關文件:1.切結書、2.出廠證明、3.型式認可文件 及4.個別認可文件後,始得核發使用執照。

提案人

議決內容

主辦單位

執行情形

四、有關臺南河樂廣場自開放以來陸續傳出燈具被民眾

文號

提案別

案由

間場 予球	
卜 疑 余 页 页 示	
兼顧 ,將	
文作 七幾 實 幾 化為 創等 公 適	
L 皇竟为1 L 。 地市一查巷務。	

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003921號		建請徵收東區 ED-22-8M(裕 農路446巷)計畫道路。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月2日府工新一字第1090742626號函復。 二、本案所陳位址經查係屬本市東區 ED-22-8M 都市計畫 道路前段範圍,有關該路段徵收開闢事宜,本府將 先行予以錄案,視財源籌措情形研議辦理。
南議工務字第 1090003922號		建請市府編列預算於東寧運動公園內興建設置風雨球場,並改善球場地板的環境,給予球友安全舒適的打球環境。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月15日府工園一字第1090780645號函復。 二、有關園內興建設置風雨球場部分,東寧運動公園已 設置功能完善之室內網球場,且園區樹木茂密致樹 根竄生覆蓋廣泛,故已無增設風雨球場之空間場 域;既有籃球場域空間地板尚屬安全,應能給予球 友安全打球。
南議工務字第 1090003923號		建請市府編列預算於平實公園內與建設置風雨球場(籃球、排球),並改善球場地板的環境,給予球友安全舒適的打球環境。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月22日府工園一字第1090783368號函復。 二、平實公園既有籃球場設置場域屬乾式滯洪池,本府 工務局將兼顧既有球場地板改善及避免設施阻礙滯 洪洩水,給予球友安全舒適打球環境;另園區除設 置三處乾式滯洪池外,亦因保留 92%原生樹種而致 園區空地均被樹根覆蓋,故已無空地增設風雨球 場。
南議工務字第 1090003924號	工務議提126號	巴克禮公園夜間照明問題。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工園一字第1090783614號函復。 二、有關巴克禮公園夜間照明問題,本府工務局為兼顧 生態公園屬性,將於明年辦理園區整修工程時,將 研議其他替代方式之可行性辦理改善。
南議工務字第 1090003925號		建議平實公園部分區域,可 變更為特色公園。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月22日府工園一字第1090783804號函復。 二、有關平實公園局部變更為特色公園部分,本府文化 局已就園區部分閒置營舍辦理委外招商,預計作為 木作體驗教學展覽中心及假日農特產市集,藉此創 造公園特色,另提議引進國防部退役戰車、飛機等 裝備擇一設置意見,本府觀光旅遊局已擇定平實公 園南側之公87公園與其他屬意地區辦理擺置戰機適 宜地評估中。
南議工務字第 1090003926號		東區凱旋路(夢時代路段)路 面不平,予以修復。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月29日府工務一字第1090914460號函復。 二、有關東區凱旋路(夢時代路段),前陣子因鄰近工地施工,多有大車進出,導致路面凹击不平,希望市府能儘速處理,給用路人安全的道路駕駛環境一節,案經會同相關單位及人員於109年7月24日勘查結果,東區凱旋路(中華東路一段至東寧路201巷口),路面改善所需經費約 390萬元,考量本府工務局經費拮据,將視年度財源籌編情形後研議辦理。

						先行予以錄案,視財源籌措情形研議辦理。
南議工務字第 1090003928號	工務議提130號	建議工務局施作側溝工程 時,應協調環保局驗收工 程,防止側溝因結構性問題 難以清淤。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養一字第1090742635號函復。 二、本府工務局後續辦理側溝改善工程,將於驗收階段 通知本府環境保護局會驗。
南議工務字第 1090003929號	工務議提131號	建請市府將灣裡工業區,擴 編用地為現代化小型工業 區。	呂維胤	請市府研議辦理。		一、109年6月23日府都綜字第1090742637號函復。 二、經查灣裡工業區旁之「污14(附)」污水處理場用 地,面積約為8.27公頃,經本府水利局評估已無用 地需求,同時於107年8月已完成廢止徵收程序,其 中有6筆土地(面積約1332平方公尺)之原土地所有權人於期限內繳回徵收價款,取回土地所有權。 三、為應地方發展需求及確認「污14(附)」由秘書長 召開跨局室協調會,考量本區鄰近二仁溪,為兼 イ 發展及生態維護,未來將「低污染產業」等相 關使用方向規劃。 四、有關涉及都市計畫檢討部分,本府都市發展局將納 入南區細部計畫通盤檢討作業,另配合辦理學 實,都市計畫說明會,後續將依序進行市都委會審議、部都委會審議。
南議工務字第 1090003930號	工務議提132號	1、裕信路(裕敬路往裕信 六街路段)。 2、裕信三街 193號到裕敬三街口(裕信 路到裕敬三街路段)。 3、 裕文路(文聖公園)路 4、裕文路(裕忠路往裕義 路)。 上述路段有塌陷、路 面有高低落差及路 開挖補釘過多,建請工務局 重新鋪設。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月6日府工務一字第1090917646號函復。 二、案經會同提案議員及轄區里長於109年7月24日勘查 結果,1.裕信路(裕敬路~裕信六街)路面,改善面積 約6,156M²。2.裕信三街(裕信路~裕敬三街)路面, 改善面積約1,616M²。3.裕文路(裕忠路~裕信路)路 面,改善面積約2,459M²。4.另建議裕平路南側(裕 和二街~裕孝路)路面,改善面積約2,248M²。5.裕文 路(文聖公園)路面塌陷一節,本府工務局將另交商 辦理修復。上述路段所需經費約440萬元,考量本府 工務局經費短絀,先行錄案視年度經費籌編情形後 研議辦理。

提案人

議決內容

請市府研議辦理。

主辦單位

工務局

執行情形

一、109年7月1日府工新一字第1090742631號函復。

二、本案所陳位址經查係屬本市東區 EB-13-6M 都市計畫

道路中段範圍,有關該路段徵收開闢事宜,本府將

提案別

案由 南議工務字第 工務議提129號 建請徵收平實營區旁道路,蔡筱薇

以利區域發展。

文號

1090003927號

文 下	
'	
機修工變檢機管費辦至管裂情定	
舊水	
所 91 09	

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003931號	工務議提133號	爭取開闢打通崇學路到大同 路。	曾培雅	請市府研議辦理。	都發局	一、109年6月20日府都綜字第1090742640號函復。 二、崇學路打通至鐵路地下化地面層公園道事宜,已納臺南榮民之家整體規劃案辦理,並預留未來打通之路線,該都市計畫案業經108年6月4日內政部都委會審定,刻由本府地政局辦理市地重劃計畫書,俟榮民之家搬遷後,原址將採市地重劃方式開發。惟涉及臺南大學榮譽校區校地部份,由於該校區仍在使用中,並未納入地劃市地重劃開發範圍,未來將再與臺南大學協商。 三、另打通至大同路尚涉及地區整體道路系統規劃及私有合法建物拆遷事宜,將配合本市市區鐵路地下化進程,納入相關都市計畫通盤檢討研議。
南議工務字第 1090003932號		通盤檢討南市柏油路面龜裂 狀況。	曾培雅	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月14日府工養一字第1090742638號函復。 一、109年7月14日府工養一字第1090742638號函復。 二、依據臺南 管理自治條例第24條,管線機
南議工務字第 1090003933號	工務議提135號	定期檢視台南市各公園軟、 硬體建設。	曾培雅	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工園一字第1090784039號函復。 二、本府工務局及各區公所將統整地方意見,適時汰舊 換新或增加體健設施,並加強清理修復公園四周水 溝、樹根竄出與人行道不平等相關問題。
南議工務字第 1090003934號	工務議提136號	爭取增設莊敬公園遊戲器 材。	曾培雅	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月7日府工園一字第1090784271號函復。 二、本府工務局已請旨案公園管理單位-東區區公所就所 需增設體健設施提案辦理。 三、東區公所已於109年6月23日南東經字第1090415191 號函提案申請坐蹬器及搖搖馬2座,本府工務局109 年7月22日南市工園一字第1090876007號函覆通過, 本案已完成安裝。

公39改萬6	
所街理,先	
所況計95	
費	

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第 1090003935號	工務議提137號	裕忠路與裕信路分隔島上樹木、樹根會竄出導致路面兩側有塌陷或隆起問題,請工務局重視這個問題。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月30日府工務一字第1090742642號函復。 二、本府工務局於109年6月1日會同議員、東區裕聖里長 及東區公所現場勘查,經現勘後確實有部分中央分 隔島路樹竄根致路面,造成路面隆起及凹陷現象, 為提供 市民行車用路環境,本府工務局已就裕忠路 及裕信路全路段全面檢視,有竄根隆起部分,做局 部路面切割、斷根及填補熱料瀝青,以維持路面平 整性及行車安全性,已於6月26日完成全路段改善。
南議工務字第 1090003936號	工務議提138號	文聖里裕與街單號邊-裕信 路每逢大雨必淹水,建請工 務局編列經費改善。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月7日府工養一字第1090918788號函復。 二、以109年度開口契約設置截水溝1節。
南議工務字第 1090003937號	工務議提139號	建請市府重新翻修永康區復華里復華七街39巷柏油路 面,以保障民眾往來通行之 安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090745809號函復。 二、本府工務局已於109年4月22日會同議員服務處及公 所相關人員,經現場勘查永康區復華裡復華七街39 巷現況路面龜裂且剝離,區公所規劃辦理 AC 刨鋪改 善合計共1,200㎡(8m*150m),概估所需經費約61萬6 仟元,考量本府經費短絀,將先行錄案視年度經費 編籌情形研議。
南議工務字第 1090003938號	工務議提140號	建請市府重新翻修永康區復華三街柏油路面,以保障民 眾往來通行之安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090746602號函復。 二、本府工務局於108年6月30日會同議員服務處及公所 相關人員現勘,經現場勘查永康區復華里復華三街 及復華五街現況路面龜裂且剝離,區公所規劃辦理 AC 刨鋪改善合計共3,496m²(11m*236m+10m*90m), 概估所需經費約165萬元,考量本府經費短絀,將先 行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003939號		建請市府重新翻修永康區復 國二路61巷柏油路面,以保 障民眾往來通行之安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月24日府工養二字第1090746848號函復。 二、本府工務局業於108年2月以開口契約改善完成。
南議工務字第 1090003940號	工務議提142號	建請市府重新翻修永康區忠 孝路239巷柏油路面,以保 障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月24日府工養二字第1090746959號函復。 二、本府工務局於109年4月17日會同議員服務處及公所 相關人員現勘,經現場勘查永康區忠孝路239巷現況 路面龜裂且剝離,區公所規劃辦理 AC 刨鋪改善合計 共1,974㎡(12m*121m+6m*87m),概估所需經費約95 萬元,考量本府經費短絀,將先行錄案視年度經費 編籌情形研議。

查沉鋪區人	
第理	
公後勇已合勘所人再	
所面㎡考形	

第3屆第4次定期會上次會決議案執行情形報告4156

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辨單位	執行情形
南議工務字第 1090003941號	工務議提143號	建請市府重新翻修永康區永平街(永大路二段至大同街間)之柏油路面,以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090747031號函復。 二、本府工務局於108年4月2日現勘完成,經現場勘查永 平街路面嚴重磨光老化且出現縱向裂縫龜裂,議員 建議區公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共1,920㎡,概估 所需經費約93萬元,爰請區公所先行將道路破損嚴 重部份修補,以維護用路人安全。另經查本案與水 利局 PA 分區用戶接管範圍牴觸,爰請公所函詢水利 局查明期程,並先行修補俟污水完工後再行改善避 免重複挖掘將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003942號		建請市府重新翻修永康區永 大路三段555巷柏油路面, 以保障民眾往來通行之安 全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090743529號函復。 二、本府工務局於108年8月20日現勘完成,經現場勘查 永大路三段555巷等路面磨光老化呈鱷魚皮狀龜裂沉 陷破損,議員建議公所規劃辦理路基改善及 AC 刨鋪 合計共1,650㎡,概估所需經費約240萬元,已請區 公所先行將道路破損嚴重部份修補,以維護用路人 安全,本府將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003943號	工務議提145號	建請市府重新翻修永康區永 大路二段677巷柏油路面, 以保障民眾往來通行之安 全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月6日府工養二字第1090747016號函復。 二、本府工務局於109年8月5日以南市工養二字第 1090947192號函60萬元,並核定列入開口契約辦理 改善,業已排期派工盡速辦理。
1090003944號		建請市府重新翻修永康區公 園路及大勇路柏油路面,以 保障民眾往來通行之安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090744650號函復。 二、本府工務局於109年3月2日現勘完成,經現場勘查公 園路7巷10弄路面僅局部磨光老化些微粒料脫離且後 段尚可堪用且該路段7巷已提側溝改善在案,另大勇 路135巷路面磨光老化現況尚可堪用,且後段建商已 改善完成,議員及里長建議公所規劃辦理 AC 刨鋪合 計共1,750㎡,概估所需經費約77萬元,其經現場勘 查結果僅局部改善係屬小額採購修繕,已請區公所 先行將道路破損嚴重部份切割修補,以維護用路人 安全。俟公所改善完成後評估實際現況倘有需求再 行修正提案。
南議工務字第 1090003945號	工務議提147號	建請市府重新翻修永康區中華路216巷柏油路面,以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月24日府工養二字第1090746991號函復。 二、本府工務局於109年4月17日會同議員服務處及公所 相關人員現勘,經現場勘查永康區中華路216巷路面 龜裂且剝離,區公所規劃辦理 AC 刨鋪改善2,292㎡ (12m*176m+4m*45m),概估所需經費約110萬元,考 量本府經費短絀,將先行錄案視年度經費編籌情形 研議。

听見	
東 再 兌 n 15 多 先	
有 及 既 溳 費	
文	

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辨單位	執行情形
南議工務字第 1090003946號	工務議提148號	建請市府重新翻修永康區中山北路264巷(西勢路至中山路264巷280號)之柏油路面,以保障民眾往來通行之安全。	1	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090745716號函復。 二、本府工務局於108年2月1日派工改善完成,另後段 108年3月21日南市工養二字第1080356704號函補助 公所,且公所業已於108年6月改善完成。
南議工務字第 1090003947號	工務議提149號	建請市府重新翻修永康區大 橋五街之柏油路面,以保障 民眾往來通行之安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月24日府工養二字第1090747386號函復。 二、本府工務局已於108年3月4日由開口契約改善完成。
南議工務字第 1090003948號	工務議提150號	建請市府重新翻修永康區二 王里南工街214巷30弄之柏 油路面,以保障民眾往來通 行之安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月15日府工養二字第1090747601號函復。 二、本府工務局於109年4月15日會同議員服務處及公所 會勘,經現場勘查永康區二王里南工街214巷30弄現 況路面龜裂且剝離,已於109年7月16日改善完成。
南議工務字第 1090003949號	工務議提151號	建請市府重新翻修永康區二 王里中山南路316巷82弄等 柏油路面,以保障民眾往來 通行之安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月30日府工養二字第1090747850號函復。 二、本案已於108年7月30日現勘完成,經現場勘查永康 區二王里中山南路316巷82弄及中山南路316巷15弄 等道路路面嚴重磨光老化且出現縱向裂縫及粒料脫 離,永康區公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共1,270㎡ (8m*20m+6m*110m+4.5m*100m),概估所需經費約65 萬3,000元,爰請區公所先行將道路破損嚴重部份修 補,以維護用路人安全,考量本府經費短絀,將先 行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003950號	工務議提152號	建請市府重新鋪設永康區中 正南路220巷路面柏油,以 保障民眾、路人通行並解決 車輛行車安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月30日府工養二字第1090748079號函復。 二、108年4月24日現勘完成,經現場勘查永康區中正南 路220巷等道路,路面出現網狀裂縫及破損,議員及 里長建議區公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共2700㎡,概 估所需經費約130萬元,爰請區公所先行將道路破損 嚴重部份修補,以維護用路人安全,考量本府經費 短絀,將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003951號	工務議提153號	建請市府將新化區172區道 (4k+700至5k+100)之柏油路 面翻修墊高,以保障民眾往 來通行之安全。	}	請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月10日府工養二字第1090781658號函復。 二、本案新化區公所108年9月20日提案規劃路面墊高改善 善所需經費480萬元,視預算情形研議辦理。

	水,梅雨、颱風雨等防汛期 將屆臨,建請市府儘速解 決,以保障當地市民居家安 全。				路3段78巷(埔聖街171巷係屬私設通路)路面嚴重磨光老化26號前排水溝底破損,議員建議區公所規劃辦理 AC 刨鋪合計共468㎡與0.8X0.8M 側溝改善長度約42M,概估所需經費約54萬1,000元,該路段側溝僅26號前溝底破損其餘溝體結構尚完善排水正常,爰請區公所針對現況破損嚴重部份評估追蹤先行將道路及側溝破損嚴重部份修補,以維護用路人安全,考量本府經費短絀,將視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003953號	新化區南168-2線知義口埤 55-1號附近遇雨易淹水,梅 雨、颱風雨等防汛期將屆 臨,建請市府儘速解決,以 保障當地市民居家安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月10日府工養二字第1090781792號函復。 二、新化區公所108年7月22日提案側溝改善所需經費120 萬元,視預算情形研議辦理。
南議工務字第 1090003954號	 永康區國光八街60巷附近遇 雨易淹水,梅雨、颱風雨 防汛期將屆臨,建請市府儘 速解決,以保障當地市民居 家安全。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090746874號函復。 二、本府工務局於108年5月2日會同議員服務處及相關單位現勘完成,經現場勘查國光八街60巷側溝遇雨易積水疑似低窪處排水不易情形,議員及里長建議公所規劃辦理側溝改善長度約190公尺及路面改善約850M²,概估所需經費約216萬元,爰請區公所先行清淤改善並評估高程流向並將破損嚴重部份修補,以維護用路人安全,考量本府經費短絀,將視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003955號	 水康區公園路7巷附近遇雨 易淹水,梅雨、颱風雨等防 汛期將屆臨,建請市府儘速 解決,以保障當地市民居家 安全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月24日府工養二字第1090746292號函復。 二、本府工務局108年5月2日會同議員服務處及相關單位 現勘完成,經現場勘查公園路7巷側溝遇雨易積水疑 似低窪處排水不易情形,議員及里長建議公所規劃 辦理側溝改善長度約130公尺及路面改善約600M ² , 概估所需經費約150萬元,爰請區公所先行清淤改善 並評估高程流向並將破損嚴重部份修補,以維護用 路人安全,考量本府經費短絀,將視年度經費編籌 情形研議。

提案人

議決內容

請市府研議辦理。

主辦單位

工務局

執行情形

一、109年6月29日府工養二字第1090746978號函復。 二、本府工務局108年4月9日現勘完成,經現場勘查永大

提案別

案由

南議工務字第 工務議提154號 永康區永大路三段78巷至埔林燕祝 1090003952號 聖街171巷附近遇雨易淹

聖街171巷附近遇雨易淹

文號

箱永預	
現華中約經狀	
經	
服灣議約銜淤量	

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辨單位	執行情形
南議工務字第 1090003956號	工務議提158號	永康區廣興街95巷附近遇雨 易淹水,梅雨、颱風雨等防 汛期將屆臨,建請市府儘速 解決,以保障當地市民居家 安全。	<u> </u>	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月23日府工養二字第1090745807號函復。 二、本案已於108年8月25日與108年12月4日會同議員服務處及相關單位現勘完成,經現場勘查永康區廣興街95巷道路排水因現場側溝高程落差造成嚴重積水,議員建議區公所規劃辦理172公尺側溝改善,公所提案概估所需經費約375萬元,已請區公所先行請當地里長溝通側溝占用問題或另行檢討排水流向,以利工程進行,本府工務局將視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090003957號	工務議提159號	永康區復華一街附近遇兩易淹水,梅雨、颱風雨等防汛期將屆臨,建請市府儘速解決,以保障當地市民居家安全。	£	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月24日府工養二字第1090748887號函復。 二、本案已於108年8月22日會同議員服務處及相關單位 現勘完成,經現場勘查永康區復華一街排水改善工 程,議員建議區公所規劃側溝改善80公尺,所需經 費175萬元。經現場勘查,該區段造成之積淹水非因 側溝之問題,里長建議將側溝施工直通復國一路箱 涵,以及在上游將部分水流分流於對向側溝,經永 康區公所研議後修正提案金額50萬元,本府將視預 算籌措研議辦理。
南議工務字第 1090003958號	工務議提160號	水康區中華路(中華一路至 中華路154巷)附近遇雨易淹 水,梅雨、颱風雨等防汛期 將屆臨,建請市府儘速解 決,以保障當地市民居家安 全。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090749211號函復。 二、本案已於108年6月6日會同議員服務處及相關單位現 勘完成,請永康區公所先行改善中華路154巷口(華 南商旅)前側溝冒水問題,另研議中華路(154巷至中 華一路間)側溝改善方式,公所建議改善側溝長度約 130公尺及銜接既有側溝及修復路面等,概估所需經 費約291萬元,考量本府經費短絀,將視預算籌措狀 況研議。
南議工務字第 1090003959號	工務議提161號	新化區172區道(4k+700至 5k+100)兩旁側溝無法宣 洩,雨水流量造成淹水情 形,建請市府速謀應對解決 方法,重新改善以利排水。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年7月10日府工養二字第1090782069號函復。 二、本案新化區公所108年11月15日提案側溝改善所需經費280萬元,視預算情形研議辦理。
南議工務字第 1090003960號	工務議提162號	永康區大灣路942巷500弄所近遇雨易淹水,梅雨、颱風雨等防汛期將屆臨,建請市府儘速解決,以保障當地市民居家安全。	ī	請市府研議辦理。	工務局	一、109年6月29日府工養二字第1090747149號函復。 二、本府工務局108年8月7日與108年9月27日會同議員服 務處及相關單位現勘完成,經現場勘查永康區大灣 路942巷500弄本地區因當地淹水,議員及里長建議 區公所規劃辦理側溝145公尺改善,概估所需經費約 150萬元,該路段水利局業已改善273巷側溝箱涵銜 接小排7排水,已請公所追蹤該段排水狀況先行清淤 改善並評估高程流向並將破損嚴重部份修補,考量

管格屬	
衣, 費市工	
L	
程表水需	
第古	
-7	
攻中動作學	

第3屆第4次定期會上次會決議案執行情形報告4160

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						本府經費短絀,將視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第 1090005028號	工務議提163號	南180線道(大智路)為交 通重要道路,建請工務局加 速完成鋪設。		請市府研議辦理。	工務局	一、109年8月6日府工務三字第1090885352號函復 二、本案欲鋪設位置,為市道180線5K+670~5K+892東行 路肩範圍,查該處土地所有權均為私有土地,倘欲 增鋪道路寬度依法須徵收範圍內土地,本案增鋪範 圍工程總經費估約新台幣1500萬元(工程費用估約新 台幣700萬元、土地徵收費用估約新台幣800萬元), 另道路非全段增鋪,僅部分範圍改善,嗣因本府財 源困窘,錄案再行研議後辦理。
南議工務字第 1090005029號	工務議提164號	野溪排水佔用未徵收農地但 林地依然為公有地,申請調整。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年7月22日府水雨字第1090865070號函復。 二、該野溪坐落於仁德區十三甲段556地號土地為市管區域排水一東機場排水,現況為自然土溝之排水路尚未徵收整治,該地號鄰接向段556-1地號土地屬公有地權屬為地政局。 三、本案業於109年4月29日辦理會勘,經評估該段依公有地地籍範圍施作東機場排水左岸擋土牆護岸,長度約280公尺,所需經費約需600萬元,該經費本府水利局將提報經濟部水利署前瞻計畫之「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」110年度應急工程爭取經費辦理改善。
1090005030號		台南都會區北外環銜接樹谷 園區聯絡道,增設大洲抽水 站。		請市府研議辦理。	水利局	一、109年7月30日府水養字第1090927042號函復。 二、有關「臺南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程」為內政部營建署辦理之工程。 三、上揭工程於109年6月2日由內政部營建署南區工程處召開基本設計報告書圖審查會議,本府於會中表違請工程主辦機關,妥善規劃設計相關防洪及排水功能,並建請增設大洲抽水站,以符社區防洪需求。 四、水利局另以109年7月21日南市水養字第1090885220號函,建請內政部營建署將決議案評估納入規劃設計。
南議工務字第 1090005031號	工務議提166號	因應南科三期用地確定,建 請都發局進行鄰近區域的用 地檢討。			都市發展局,地政局	一、109年7月23日府都綜字第1090856698號、109年7月23日府都綜字第1090856698號函復。 二、南科園區三期擴建計畫業於109年4月24日經行政院核准,考量擴建後所帶來之就業人口,除辦理中之FG 區及 I 區外,於本(109)年度亦配合預先啟動園區周邊區塊(A~E 區 N、0 等7區)都市計畫規劃作業,除劃設住宅、商業用地外,配合評估配置學