| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120004292號 | 工務議提132號 | 建請翻修平實公園籃球場地板。 | 曾之婕 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月4日府工園一字第1120838322號函復。<br>二、有關翻修平實公園籃球場地板意見，本府工務局於112年7月3日辦理現地會勘，已編列預算辦理改善。 |
| 南議工務字第1120004293號 | 工務議提133號 | 請辦理麻豆區區道南49、南50線與客子寮道路改善工程，因年久失修，路面破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月29日府工務二字第1120806446號函復。<br>二、本案111年5月9日偕同港尾里里長、海埔里辦公處及區公所會勘區道南49、南50線與客子寮道路改善工程，目前已納入交通部公路總局核定補助前瞻計畫「西港區南44線(0k+710-1k+870)、麻豆區南49線(0k+000-1k+260)及南50線(1k+845-2k+460)道路改善工程」，112年6月6日決標，預計112年9月底前完工。 |
| 南議工務字第1120004294號 | 工務議提134號 | 請辦理六甲區區道南60-1線(自台一線至黃壽林宅前)道路改善工程，因年久失修，路面龜裂老化，破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月4日府工務二字第1120847016號函復。<br>二、本案112年6月21日邀集議員服務處、區公所及里長現場勘查，會勘結果為現場道路龜裂，破損嚴重，依實際需求AC改善長度約640M（寬6.3M）及50M（寬8M），概估所需經費約212萬元。<br>三、本府工務局已請六甲區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以閉口契約辦理搶修復，以維用路人安全。 |
| 南議工務字第1120004298號 | 工務議提135號 | 請辦理六甲區西側外環道路(南段)第二期入口意象工程，外環道完工後，入口處凸顯六甲區特色地標。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月28日府工園二字第1120812761號函復。<br>二、有關六甲區西側外環道路（南段）研擬設置入口意象一事，經查六甲區公所於111年2月14日邀集內政部營建署南區工程處、本府觀光旅遊局、交通局、環境保護局及工務局，會勘評估入口意象設置之可行性，依會議結論初步研擬將入口意象，設置於西側外環道路（南段）第二、三期交界處之三角形中央分隔島上。然考量營建署南工處第三期主體道路工程及本府工務局景觀及綠化工程施作期程，後續將俟工程完工後，再行研議。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120004299號 | 工務議提136號 | 建請市府工務局儘速檢討新市區港墘里南138線(台一線到崙仔頂清水宮)兩側行道樹，維護民眾居住品質。 | 陳碧玉 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月2日府工園二字第1120957361號函復。<br>二、新市區公所前於111年7月19日偕同本府工務局、本府農業局及臺南市新市區港墘里辦公處辦理現勘，經現勘評估，該路段近280棵木棉花，如實有移植及換植需求，建議新市區公所先取得地方共識，再洽詢植栽專家學者意見評估樹木移植及換植可行性後辦理，評估期間請新市區公所於落果期加強清掃作業。 |
| 南議工務字第1120004301號 | 工務議提137號 | 建請市府重新評估活化東和公園，完善該公園之功能，給予市民好的休憩空間，同時改善目前東區東和公園使用率低之困境。 | 李宗霖 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月4日府工園一字第1120838504號函復。<br>二、本府工務局考量東和公園緊鄰無障礙福利之家，擬將場域步道建構成無障礙通道環境，並活用既有噴泉水池水聲資源，輔以導入體健設施、遊具及特色植栽，形塑身心靈舒緩放鬆的無障礙活動場域，給予市民良好休憩空間。 |
| 南議工務字第1120004302號 | 工務議提138號 | 建請市府編列預算，重新刨鋪東區中華東路二段(後甲圓環至東門路)並一併檢討標線，以利人車通行安全。 | 李宗霖 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月13日府工養一字第1120892555號函復。<br>二、本府工務局辦理「 中華東路（凱旋路至中華陸橋）道路改善工程」，改善總長度約2.7公里，主要工程項目包含：兩側人行道整建、路口安全改善、無障礙通行環境、路面刨鋪、標線及道路配置重新規劃調整等。本案已設計完成，並於112年4月28日向內政部營建署前瞻計畫「提升道路品質計畫（內政部）2.0」申請工程經費1億2,530萬元，目前待營建署審核中。 |
| 南議工務字第1120004310號 | 工務議提139號 | 建請市府編列預算，規劃重新刨鋪東區仁和路(文化一街至文化三街)，以利人車通行安全。 | 李宗霖 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月27日府工務一字第1120808894號函復。<br>二、本案業於111年12月2日辦理現勘，改善路段為仁和路(東門路至崇善東路)，其仁和路(文化一街至文化三街)在上述改善路段範圍內，改善路段面積共為15,080平方公尺，所需瀝青混凝土粒料計約1,772噸，本府工務局已納入開口契約辦理路面改善，並俟排訂供料期程後辦理路面鋪設事宜。 |
| 南議工務字第1120004311號 | 工務議提140號 | 柴頭港溪防汛道路(大武街到小北路路段)路面改善工程。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、112年6月26日府工養二字第1120801312號函復。<br>二、本府工務局112年5月24日邀集議員、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃道路AC改善工程預估所需經費327萬元，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120004313號 | 工務議提141號 | 建請工務局規劃開元路394巷、開元路394巷41弄、開元路394巷27弄之電筒進行下地規劃。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月10日府工企劃字第1121028465號函復。<br>二、本案已於112年7月13日完成會勘，俟台電11月底前設計完成後再辦理後續事宜。 |
| 南議工務字第1120004315號 | 工務議提142號 | 建請工務局在振興開元公園設置風雨球場，以利民眾運動休閒。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月24日府工園一字第1120922500號函復。<br>二、有關北區振興開元公園內已設有活動中心、溜冰場、遊戲場及遮陽網、籃球場、羽球場、公共廁所、舞台廣場、體健設施及完整散步道，目前臺南市風雨球場係由本府體育局主政卓處，另函請本府體育局協助爭取相關經費風雨球場。 |
| 南議工務字第1120004316號 | 工務議提143號 | 建請工務局重新鋪設中西區湖美二街92、100及106巷磚面。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月27日府工養一字第1120797685號函復。<br>二、本案前已提送相關改善計畫報內政部營建署辦理經費補助共計新臺幣1,467萬5,000元，惟經該署審議後表示，因車行路面不宜以磚面鋪設，現行道路仍應以瀝青混凝土形式鋪設為由未獲核定。本府工務局依道路使用特性及後續養護問題，考量現行道路路面多採用瀝青混凝土形式，有成本低、易施工、易養護及行車較舒適等特點，相較於地磚路面，改善成本較高，且不利於後續路面養護，近年針對本市地磚路面路段已逐年檢討改善，本府工務局後續將以瀝青混凝土路面形式辦理改善。另經本府工務局111年12月21日邀集相關單位現場會勘，考量湖美三街車流量較大且現況地磚破損及高低不平等問題，本府工務局已納入「湖美三街(湖美二街62巷至西湖街)路面改善工程」辦理改善。 |
| 南議工務字第1120004317號 | 工務議提144號 | 建請工務局重新鋪設中西區湖美一街86巷路面。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月27日府工務一字第1120809086號函復。<br>二、本案業於112年4月21日辦理現勘，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。 |
| 南議工務字第1120004319號 | 工務議提145號 | 建請工務局重新鋪設中西區湖美街138巷至湖美一街130巷全線路面。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月30日府工務一字第1120839414號函復。<br>二、本案為中西區公所權責，本局已於112年7月18日南市工務一字第1120927699號函覆同意供料。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120004321號 | 工務議提146號 | 建請工務局重新鋪設北區開元路485巷與開元路485巷41弄、北園街8巷路面。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月30日府工務一字第1120800612號函復。<br>二、本案業於112年2月13日完成會勘，建議改善路段面積約為5,707平方公尺(經費約為新臺幣198萬元整)，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。 |
| 南議工務字第1120004323號 | 工務議提147號 | 建請工務局重新鋪設中西區西湖街(含59巷)路面。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月30日府工務一字第1120839565號函復。<br>二、本案中西區西湖街(中華西路至湖美街)業於112年2月3日邀集相關單位辦理現勘，建議改善路段面積為5,460平方公尺，所需瀝青混凝土粒料計約642噸，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理，另中西區西湖街59巷為路面路寬8M以下之道路，為中西區公所權責，工務局已於112年7月18日南市工務一字第1120927699號函覆同意供料。 |
| 南議工務字第1120004324號 | 工務議提148號 | 建請工務局重新鋪設中西區中華西路791巷路面。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月27日府工務一字第1120811173號函復。<br>二、本案為中西區公所權責，工務局已於112年5月15日南市工務一字第1120641857號函覆同意供料。 |
| 南議工務字第1120004325號 | 工務議提149號 | 建請工務局重新鋪設北區海城街(海安路三段至康樂街)及康樂街(成功路至臨安路二段)路面。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月30日府工務一字第1120800934號函復。<br>二、本案業於112年1月13日完成會勘，建議改善路段面積約為3,544平方公尺(經費約為新臺幣123萬元整)，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。 |
| 南議工務字第1120004326號 | 工務議提150號 | 建請工務局重新鋪設北區西門路四段一巷(西門路三段至育德路)路面。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月30日府工務一字第1120801195號函復。<br>二、本案業於112年1月30日完成會勘，建議改善路段面積約為3,083平方公尺(經費約為新臺幣108萬元整)，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。 |
| 南議工務字第1120004331號 | 工務議提151號 | 建請工務局針對武聖路69巷之側溝重新施作。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月27日府工養一字第1120798104號函復。<br>二、武聖路69巷側溝改善案，本府工務局已納入「武聖路69巷(武聖路至和善街)側溝改善工程」，刻正辦理發包作業中。 |
| 南議工務字第1120004335號 | 工務議提152號 | 建請工務局重新鋪設中西區光賢街(中華西路二段580巷至武聖路69巷)路面。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月27日府工務一字第1120811226號函復。<br>二、本案業於111年5月30日辦理現勘，建議改善路段面積為4,095平方公尺，所需瀝青混凝土粒料計約482噸，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120004336號 | 工務議提153號 | 建請工務局將西賢公園做整體規劃，以利市民朋友使用公園較為輕鬆及方便。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月11日南中西經字第1120504917號函復。<br>二、依照公園現況進行日常維護，並於今年度辦理「中西區西賢公園入口景觀改造工程暨平板磚與植栽工程」，後續再與地方討論需改善事項，並向市府工務局提案申請補助經費。 |
| 南議工務字第1120004338號 | 工務議提154號 | 建請工務局將長興生態公園增加圍網及整體環境加以整理，以利孩童使用不受到犬隻侵襲。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月24日府工園一字第1120922915號函復。<br>二、有關長興生態公園增加圍網，本府工務局業於112年6月21日派工增設完畢，另請認養團體加強整體環境整理。 |
| 南議工務字第1120004339號 | 工務議提155號 | 建請工務局研議開元振興公園之球場規範。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月24日府工園一字第1120923215號函復。<br>二、有關研議開元振興公園之球場規範部分，本府工務局業於112年5月5日與議長、北區振興里里長、北區區公所以及本府體育局等會勘，會勘結論由本府工務局評估經費設置羽球場圍欄；倘設置圍欄會將羽球場以及匹克球規範一併納入。 |
| 南議工務字第1120004341號 | 工務議提156號 | 建請工務局修復大涼烏橋公園之網球及匹克球場，以利市民運動安全。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月9日南中西經字第1120574578號函復。<br>二、中西區所已向市府工務局提案申請經費，因礙於市府經費有限，故另外再與光電廠商研議架設光電型風雨球場並回饋場地修繕之可行性，但經開會後地方持有反對意見，故先行朝部分修補及補強方式處理，並再請工務局補助改善經費。 |
| 南議工務字第1120004346號 | 工務議提157號 | 建請工務局整體評估元寶桂花公園停車空間需求，以利公園整體設計規劃。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月11日府工園一字第1120923400號函復。<br>二、因元寶桂花公園現況已交由交通局設置收費停車場，擬建議先請本府交通局做整體安全性評估，避免民眾使用安全上的疑慮，另外增設太陽能光電風雨球場風雨球場部分，目前皆是由本府體育局去爭取相關經費設置，另函請本府體育局協助爭取相關經費風雨球場。 |
| 南議工務字第1120004348號 | 工務議提158號 | 建請工務局規劃安南區大愛公園設置為特色遊戲場。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月29日府工園一字第1120812446號函復。<br>二、本案屬本府工務局權管大型公園，經112年5月24日與相關單位會勘討論，建議能於中央草坪區增設體能大齡兒童遊具，本府工務局將錄案研議。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120004349號 | 工務議提159號 | 建請工務局將元寶桂花公園內部基地之土堆進行整理。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月30日府工務一字第1120816306號函復。<br>二、有關元寶桂花公園已於112年1月13日與議員、北區元寶里辦公處辦理會勘元寶桂花公園，會勘結論由本府工務局進行表面石頭整理及補土，故本府工務局已於112年4月11日進行土質改善整地工程，並已於112年6月2日完成施工。 |
| 南議工務字第1120004351號 | 工務議提160號 | 建議工務局儘速設置北園公園特色遊戲場。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月31日府工園一字第1120923487號函復。<br>二、本府工務局已於112年6月28日南市工園一字第1120849897號函補助北區區公所新臺幣14萬7,500元，先行辦理樹頭挖除以及場地恢復，另增設特色遊戲場部分，經費約新臺幣500萬元左右，本府工務局將研議。 |
| 南議工務字第1120004352號 | 工務議提161號 | 建請公寓大廈修繕補助提高金額，以增加大樓市民朋友福利。 | 沈震東、余杞青、王宣貿、沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月29日府工使一字第1120808784號函復。<br>二、臺南市為辦理公寓大廈公共環境清潔衛生之維持、公共消防滅火器材之維護，公共通道溝渠其相關設施之修繕補助費，分別於111年度、112年度編列200萬元、500萬元預算；鑒於前兩年度本市公寓大廈提出申請所需經費皆高於年度編列預算，且明年度(113年)起將實施屋齡20年以上之8至15樓之集合住宅納入建築物公共安全檢查申報對象，本府為考量整體公寓大廈之維護修繕需求增加，將研議明年度預算需求。有關計畫補助項目應以共用部分設施或環境改善為限，包含病媒防治、滅火器、防火門修繕、室內消防栓設備、警報設備、避難引導燈具、排水管溝疏浚、共用空間防水修繕、公共通道地坪修繕、外牆飾材修繕、外牆安全檢測、防墜設施及建築物昇降設備等13項補助項目，後續將參考今年度執行狀況及社區回饋意見，並參酌審查小組委員建議，滾動檢討計畫。 |
| 南議工務字第1120004354號 | 工務議提162號 | 有關本市白河區廣蓮里蓮潭(玉豐高幹203-玉豐高幹192)部落道路受損嚴重，影響用路人安全，建請臺南市政府應儘速進行道路改善工程。 | 趙昆原 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月13日府工養二字第1120866895號函復。<br>二、有關「白河區廣蓮里蓮潭（玉豐高幹203～玉豐高幹192）部落道路改善工程」，本府工務局已於112年4月28日會同相關單位勘查完畢，本案提報AC路面改善L*W＝550m*7m及護欄600座，需經費345萬元。查該路段為特定農業區（重劃區），道路兩側種植農作物且兩側農田排水設施已完成並供農田灌溉使用，是案道路為供農作物運輸使用，非屬本府工務局權管道路，請白河區公所逕洽權責單位卓處。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 三、白河區公所已於112年7月向地政局提案申請，工程名稱：詔安農地重劃區蓮潭段一小段739等地號農路改善工程。 |
| 南議工務字第1120004356號 | 工務議提163號 | 有關本市東山區科里里南103線枋仔林0K+350~1K+300(枋仔林橋~枋林高幹5、枋林高幹5~土地公廟)道路受損嚴重，影響用路人安全，建請臺南市政府應儘速進行道路改善工程。 | 趙昆原 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月13日府工養二字第1120866916號函復。<br>二、有關「東山區科里里南103線枋子林0k+350～1k+300（枋子林橋～枋林高幹5、枋林高幹5～土地公廟）道路改善工程」，本府工務局已會同相關單位勘查完畢，本案提報AC路面改善L*W＝950m*10m(418萬元）＋140m＊3.2m(19萬7,120元），估需經費483萬3,120元，經勘查第2段（140m*3.2m）屬小型工程，請東山區公所研議辦理改善；第1段（950m*10m）本府工務局將先行錄案並視年度預算財源研議，另路面破損部份，請東山區公所先行派員修補，以維護道路行車安全。 |
| 南議工務字第1120004357號 | 工務議提164號 | 有關本市後壁區菁豐里仰安堂前道路耗損嚴重，影響用路人安全，建請臺南市政府應儘速進行道路改善工程。 | 趙昆原 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月30日府工養二字第1120798970號函復。<br>二、本案已會勘完成，路面老舊龜裂、部分凹陷破損。區公所規劃路面改善，長515公尺、寬11.6公尺，經費390萬元，予以錄案並視預算執行情形研議辦理。 |
| 南議工務字第1120004358號 | 工務議提165號 | 有關本市白河區馬稠後里南86線關帝廟往詔豐路段(水尾高幹50)道路受損嚴重，影響用路人安全，建請臺南市政府應儘速進行道路改善工程。 | 趙昆原 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月13日府工養二字第1120866919號函復。<br>二、有關「白河區馬稠後里南86線關帝廟往詔豐路段（水尾高幹50）道路改善工程」，本府工務局已於112年3月6日會同相關單位勘查完畢，本案提報AC路面改善L*W=510m*7.8m，估需經費200萬元，本府工務局將先行錄案並視年度預算財源研議辦理；另路面破損部份請白河區公所先行派員修補，以維護道路行車安全。 |
| 南議工務字第1120004360號 | 工務議提166號 | 有關本市白河區崎內里南90線仁諄橋(竹門高幹146)至禮成橋(竹門高幹146左1左15)道路耗損嚴重，影響用路人安全，建請臺南市政府應儘速進行道路改善工程。 | 趙昆原 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月13日府工養二字第1120866921號函復。<br>二、有關「白河區崎內里南90線仁諄橋(竹門高幹146)至禮成橋(竹門高幹146左1左15)道路改善工程」，本府工務局已於112年3月15日會同相關單位勘查完畢，本案提報AC 路面改善L*W=620m*6m，估需經費190萬元，查部分路面尚堪用，請白河區公所重新檢討，如有需求再送工務局研議；另路面破損部份請白河區公所先行派員修補，以維護道路行車安全。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120004362號 | 工務議提167號 | 目前七股海堤一帶地區，已成為臺日天文迷觀賞星空並拍攝銀河天體等相關聖地，然因路燈(台電十吉高幹229路燈)產生光害影響觀星。建請市府未來針對七股海堤地區設置LED路燈等相關問題加以檢討，讓七股海堤地區成為臺灣一處觀賞天體星空的聖地。 | 邱莉莉 | 照案通過。 | 工務局 | 一、112年6月28日府工園二字第1120805352號函復。<br>二、本府工務局已於112年6月9日邀集臺南市天文協會、議員服務處及臺南市七股區公所現勘結論如下：1.位防汛道路附掛於臺電電桿十吉高幹229之照明設備非本府工務局所有，擬轉知臺灣電力公司妥處。(經臺電查詢為未申請用電，臺電擬予以斷電。)2.附掛於臺電電桿十吉高幹233之路燈(編號103458)擬加長彎管並使燈具平行路面(現況有仰角)照明漁(農)業道路，以維夜間通行安全及兼顧觀星。3.七股海堤一帶(東至南38線與北堤堤坊交叉口(十三號水路)、北至觀海樓、南至城西垃圾焚化爐)路燈之設置在維護夜間人車通行安全前提下，盡量以低色溫、低瓦特數燈具設置，以兼顧觀星。 |
| 南議工務字第1120004364號 | 工務議提168號 | 臺南市中西區金華路大勇街口(全聯前)門口之導盲磚，建議重新鋪設。 | 周嘉韋、林依婷 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月27日府工養一字第1120798739號函復。<br>二、本案經本府工務局112年6月13日邀集相關單位現場勘查，本市中西區金華路與大勇街口全聯福利中心前側溝，遭擅自設置止滑設施易與導盲磚混肴問題，本府工務局已通知全聯福利中心辦理改善。 |
| 南議工務字第1120004366號 | 工務議提169號 | 臺南市中西區火車站圓環往成功路口之導盲磚，建議重新鋪設。 | 周嘉韋、林依婷 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月27日府工養一字第1120798956號函復。<br>二、本案經本府工務局112年6月13日邀集相關單位現場勘查，經查臺南車站圓環往成功路口人行道導盲設施尚堪完整，尚無其他待改善事項。 |
| 南議工務字第1120004368號 | 工務議提170號 | 臺南市中西區赤崁樓(中西區民族路二段212號)近赤崁街口門口之導盲磚，及路口之行人穿越道(俗稱斑馬線)亦無「導盲型行穿線」，建議重新劃設/鋪設。 | 周嘉韋、林依婷 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月28日府工養一字第1120813200號函復。<br>二、經查案址人行道非屬本府工務局管養計畫道路範圍，案經本府交通局112年6月13日會同相關單位現場會勘，赤崁樓民族路上人行道導盲磚尚屬完善，惟民族路與赤崁街口東北側轉角人行道，導盲磚設置無法明確供視障朋友辨識，後續將由權責單位(本府文化局)針對民族路與赤崁街口東北側轉角人行道導盲磚辦理改善。 |
| 南議工務字第1120004371號 | 工務議提171號 | 臺南市中西區財稅局(中西區忠義路一段96號)門口之導盲磚，建議重新鋪設。 | 周嘉韋、林依婷 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月28日府工養一字第1120798965號函復。<br>二、經查案址人行道非屬本府工務局管養計畫道路範圍，本府工務局已於112年6月5日南市工養一字第1120735900號函請財政部南區國稅局辦理改善。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120004377號 | 工務議提172號 | 建請市府各級機關或市議會舉辦公聽會時，應透過網路或電視全程直播，供無法到場但關心公聽會內容之市民能在同一時間聆聽 。 | 李宗霖 | 函送市府研辦。 | 新聞及國際關係處 | 一、112年6月26日府新影字第1120830289號函復。<br>二、 本案本府業於112年6月19日府新影字第1120814971號函文本府各級機關，請各單位於舉辦公聽會時，應透過網路或電視全程直播，供無法到場但關心公聽會內容之市民能在同一時間聆聽。 |
| 南議工務字第1120004379號 | 工務議提173號 | 建請市政府水利局協助修復西門路四段1巷及其工程導致路面浮凸問題。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、112年8月24日府水污工字第1120832373號函復。<br>二、污水下水道工程施作，烙遵臺南市道路挖掘管理自治條例規定並確實依挖掘許可登載內容辦理，道路開挖，管線埋設，回填及復舊均落實施工規範規定，確保道路挖掘施工品質。<br>三、本市西門路四段1巷周遭污水下水道工程施作，污水管溝瀝青混凝土鋪面因長期使用而致裂縫，經現場勘查該路段位於路側，經確認不影響行車安全，另本路段仍有用戶改建住家，水利局將俟該興建戶完工後，併同辦理該路段改善工程。 |
| 南議工務字第1120004382號 | 工務議提174號 | 建請提升土地使用效益，妥為規劃滯洪池使用，導入休閒休憩設施(建議西灣滯洪池優先規劃)。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 水利局 | 一、112年7月10日府水養字第1120865608號函復。<br>二、西灣里滯洪池工程於108年12月6日完工，為利非汛期間多功能使用採複式斷面設計，下層因地下水位高施設洩壓孔及低水流路，上層施設植生護坡，常流水則由西側晴管排除，滯洪池周邊配合綠美化工程施設步道鋪面及植栽，以營造散步休憩空間，強降雨時整體空問將發揮滯洪功效，有效滯洪量體達30,200立方公尺。<br>三、有關於西灣里滯洪池導入多目標使用以提升土地使用效益，本府將評估並籌措經費辦理，在不影響滯洪功能及民眾使用安全下，樂見多元活用滯洪池空間，營造親水環境以提供市民良好的休閒遊憩場所。 |
| 南議工務字第1120004383號 | 工務議提175號 | 安平區古堡街118巷25弄等側溝已有30多年未整修，多處破爛漏水阻塞，請改善。 | 林美燕 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月13日府工養一字第1120882037號函復。<br>二、本府工務局已於112年6月6日邀集議員、安平區王城里里長、安平區區公所現場會勘，經查古堡街118巷25弄水溝轉角處溝身淺且多處溝底不平，路面多處龜裂、破損之情形，側溝改善長度約180公尺、路面刨鋪約800平方公尺，預估經費300萬9,000元，由本府工務局將先行錄案並俟經費籌措情況研議辦理。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120004387號 | 工務議提176號 | 有關本市府前一街9巷道路路面龜裂，造成用路人行車安全，建請市府重新鋪路。 | 蔡宗豪 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年6月30日府工務一字第1120842415號函復。<br>二、本案為中西區公所權責，工務局已於112年5月15日南市工務一字第1120641857號函覆同意供料。 |
| 南議工務字第1120004391號 | 工務議提177號 | 建請市府提案爭取前瞻計畫2.0道路品質提升計畫，改善仁德區中山路道路品質。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 工務局 | 一、112年6月30日府工務三字第1120799005號函復。<br>二、有關該路段路面改善工程，長度約2,100公尺，寬度約18公尺，所需經費約新臺幣1億元，本府已提報前瞻計畫向中央爭取預算辦理，目前內政部營建署審核中，期間將加強道路巡查，針對路面破損，影響行車安全部份先行修補，以保障用路人安全。 |
| 南議工務字第1120004392號 | 工務議提178號 | 建請市府辦理仁德區中正路三段（太乙路至中山路）路段路平計畫。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 工務局 | 一、112年8月1日府工務三字第1120967455號函復。<br>二、本府工務局已於112年6月6日邀集議員、仁德區公所及當地里長現場會勘，會勘結論為：中正路三段(太乙路以南至忠義路)因本府水利局尚辦理汙水下水道系統建置，故該路段待水利局汙水下水道系統建置完成後再行研議辦理路面改善；中正路三段(忠義路以南至中山路)營建署已完成施作汙水下水道系統，惟汙水下水道系統用戶接管尚未完成建置，俟建置完成後優先辦理中正路三段(忠義路以南至中山路)路面改善工程。 |
| 南議工務字第1120004394號 | 工務議提179號 | 建請市府爭取歸仁市區(中正南北路、中山路)人行道優化與建設作業，推動友善行人環境政策。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 工務局 | 一、112年6月30日府工務三字第1120799011號函復。<br>二、有關該路段人行環境優化改善一案，本府將先行予以錄案，並納入前瞻計畫向中央爭取預算辦理。 |
| 南議工務字第1120004395號 | 工務議提180號 | 建請加速辦理本市歸仁區中正北路一、二、三段（市道177甲）電氣管線地下化。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 工務局 | 一、112年7月31日府工企劃字第1120949310號函復。<br>二、經台電公司回函表示，本案架空纜線地下化所需經費，初估本府需負擔費用部分為新台幣3,900萬元，另因該段道路查未留設公共設施帶，故架空纜線地下化所需改設於地面之配電設備需另尋覓適當設置地點。本府後續將請權責單位籌措預算檢討辦理，並邀請台電公司、地方電業法相關業務目的事業主管機關(本府經發局)、道路管理機關及當地區公所協調沿路當地居民意見，就配電設備所需設置地點儘快達成共識，俾利辦理後續纜線地下化事宜。本案訂於112年9月8日辦理會勘。 |
| 南議工務字第1120004397號 | 工務議提181號 | 建請於仁德區崁腳重劃區內文心路、文孝路、文忠路路 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 工務局 | 一、112年6月27日府工養一字第1120799022號函復。<br>二、本府已於112年4月28日提報至內政部營建署「提升道 |