
三層-空間規劃及配置



三層平面圖

空間配置
(本次規劃)
① 女廁 ② 男廁 ③ 掃具間、廁所 ④ 哺乳室

現況照片


女廁


男廁


掃具間


女廁


男廁


哺乳室

修復說明


① 損壞原因：衛浴設備老舊、牆面漏水、空間配置待改善、廁間未符合男女比(1:3)。
修復方式：衛浴設備、泥作地坪、照明空調全面更新、重新規劃內部空間與廁間數量。

② 損壞原因：衛浴設備老舊、牆面漏水、空間配置待改善、需增設哺集乳室與指標系統。
修復方式：衛浴設備、泥作地坪、照明空調全面更新、重新規劃內部空間與廁間數量。

③ 損壞原因：空間已閒置許久未整理、待重新規畫使用。
修復方式：原有衛浴設備拆除、改作掃具間使用。

④ 損壞原因：飲水機老舊、水龍頭出水有異味。
修復方式：飲水設備、給排水系統改善、空間整備。

四層-空間規劃及配置



四層平面圖

空間配置
(本次規劃)

① 女廁 ② 男廁

現況照片


女廁


男廁


女廁


男廁

修復說明

① 損壞原因：衛浴設備老舊、牆面漏水、空間配置待改善、廁間未符合男女比(1:3)。
修復方式：衛浴設備、泥作地坪、照明空調全面更新、重新規劃內部空間與廁間數量。

② 損壞原因：衛浴設備老舊、牆面漏水、空間配置待改善、指標系統更新。
修復方式：衛浴設備、泥作地坪、照明空調全面更新、重新規劃內部空間與廁間數量。

（二）臺南市南瀛客家文化會館

一樓無障礙廁所-空間規劃及配置





二層廁所-空間規劃及配置





二層哺乳室-空間規劃及配置



四、計畫範圍現況及執行內容

（一）整修構想示意圖

現況照片







整修後模擬示意圖









（二）各樓層廁間修整後配置(修復平面圖，詳附錄2)

1.臺南市客家文化會館

廁間位置	原名稱(單間數)	變更後(單間數)
地下一層	男廁(3間)	男廁(5間)
	女廁(5間)	女廁(5間)
	左後廁間(1間)	掃具儲藏間
	右後廁間(1間)	掃具儲藏間
一層	男廁(2間)	性別友善廁間(5間)
	女廁(3間)	性別友善廁間(5間)
	左後廁間(1間)	掃具儲藏間
	右後廁間(1間)	掃具儲藏間
二層	男廁(2間)	男廁(2間)
	女廁(3間)	女廁(3間)
	左後廁間(1間)	掃具儲藏間
	右後廁間(1間)	掃具儲藏間
三層	男廁(3間)	男廁(5間)
	女廁(5間)	女廁(5間)
	左後廁間(1間)	掃具儲藏間
	右後廁間(1間)	掃具儲藏間
四層	男廁(3間)	男廁(5間)
	女廁(5間)	女廁(5間)

2.臺南市南瀛客家文化會館

廁間位置	原名稱(單間數)	變更後(單間數)
一層	無障礙廁間(1間)	無障礙廁間(1間)
二層	廁間(1間)	無障礙廁間(1間)
	多功能空間	哺乳室(增設)

五、執行期程

□ 是否屬文化資產、新建工程或1億元以上大型工程

（勾選者期程可於下表依實際需求酌增）

計畫重大里程碑管制期程表

計畫階段	開始時間	結束時間	辦理期間
規劃設計招標	113年9月	113年11月	2個月
規劃設計	113年11月	114年2月	3個月
工程招標	114年2月	114年4月	2個月
工程施作	114年4月	114年10月	6個月
結算驗收及結案作業	114年10月	114年12月	2個月

六、經費概算表

□是否自行訂定工程管理費編列及支用規定

（請檢附支用規定，否則請依「中央政府各機關工程管理費之用要點」辦理）

□是否屬建築工程（勾選者，採建築工程類設計監造費計算方式）

臺南市客家文化會館					
發包工程費					
項次	項目	數量	單位	單價	複價
一	假設工程費	1	式	150,000	150,000
二	拆除工程費	1	式	11,340	11,340
三	裝修工程費	1	式	5,894,534	5,894,534
四	間接工程費	1	式	697,031	697,031
非發包工程費					
項次	項目	數量	單位	單價	複價
一	工程管理、規劃設計監造、室裝申請等相關費用	1	式	923,067	923,067
	合計(一)				7,675,972
臺南市南瀛客家文化會館					
發包工程費					
項次	項目	數量	單位	單價	複價
一	裝修工程費	1	式	104,962	104,962
二	間接工程費	1	式	12,081	12,081
非發包工程費					
數量	單位	數量	單位	單價	複價
一	工程管理、規劃設計監造、室裝申請等相關費用	1	式	256,985	256,985
	合計(二)				374,028
	總價(總計)				**8,050,000**