文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004124號	工務議提141號	西港區大竹里大竹林155號、19-1號周遭道路改善工程。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工養二字第1130821727號函復。 二、本府工務局已於113年1月17日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度110m及38m、寬度3~4.5m。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。	研議中
南議工務字第1130004125號	工務議提142號	建請市府提撥經費，俾利改善東山區聖賢里頂窩32-1號住家前水溝排水不良問題。	李宗翰	照案通過。	工務局	一、113年6月26日府工養二字第1130870030號函復。 二、東山區公所已於113年8月13日辦理會勘，區公所錄案研議中。	研議中
南議工務字第1130004126號	工務議提143號	建請市府編列預算，以利改善水溝建材，增加運水效率。	李宗翰	照案通過。	水利局	一、113年6月26日府水行字第1130838844號函復。 二、後壁區土溝里(土溝四輪小排五)為農業部農田水利署嘉南管理處轄管之農田水利設施。 三、本府水利局已於113年6月13日函請嘉南管理處協助辦理改善作業。	中央權限或法規限制
南議工務字第1130004127號	工務議提144號	建請市府工務局儘速在新市區中正路322號旁至公有市場前道路，進行柏油路面改善工程，以保障民眾行車安全。	陳碧玉	照案通過。	工務局	一、113年6月14日府工養二字第1130815994號函復。 二、本案本府工務局業已於113年5月23日會勘完成，現況路面磨光老化龜裂出現縱向裂縫，本案建議路段新市公所業已提報內政部國土管理署均衡城鄉村區里道路改善計畫爭取經費改善。	錄案辦理
南議工務字第1130004128號	工務議提145號	建請市府改善大型遊具告示牌的使用條件。	鄭佳欣	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工園一字第1130818362號函復。 二、經查公園遊戲場（含告示牌）皆依照兒童遊戲場設施安全管理規範規定設置且經檢驗符合CNS規定，目前合格之遊戲場告示牌清楚標示，如適用年齡、家長全程陪同、移除頭盔、繞在脖子上細繩或配件的警告、對於“熱”遊戲表面及舖面警告、對於遊戲設備位於堅硬表面危害性的警告及圖示等資訊。為保障孩童遊戲權利，遊戲場規範主要以適用年齡區分，部分有體重之限制，因每個人骨架、高矮胖瘦因人而異。另公園維管單位除定期巡視遊戲場外家長應全程陪同孩童且於遊戲前如有異狀通報維管單位安排檢修，維護兒童遊戲環境安全。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004129號	工務議提146號	建請市府儘速改善歸仁區黃昏市場周邊側溝及路面。	鄭佳欣	照案通過。	工務局	一、113年7月8日府工養二字第1130887651號函復。 二、本府工務局於113年6月11日會同相關單位至現場現勘，因市場油脂排入水溝造成阻塞，為防止阻塞情形再度發生，本府市場管理處與地主協調施作油水分離槽位置後，再由本府環境保護局施作油水分離槽及水溝清淤。後續水溝如有排水不良情形，再由本市歸仁區公所提報辦理側溝改善作業。	研議中
南議工務字第1130004130號	工務議提147號	建請臺南市政府開闢新進國小後方都市計畫道路(新營區新生段1512地號)，以利校園周邊連結。	王宣貿	照案通過。	工務局	一、113年6月25日府工務二字第1130862594號函復。 二、有關「新營區新生段1512地號土地計畫道路開闢工程」案長約165公尺、計畫寬度8公尺，工程經費約600萬元，112年6月19日召開基本設計報告審查會議，因與新進國小所要施作之前瞻計畫人行道有關連性，後續待新進國小人行道方案確定後，再辦理修正基本設計報告書圖。	錄案辦理
南議工務字第1130004132號	工務議提148號	請辦理麻豆區安正里子良廟排水(子龍排水)護岸改善。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年6月17日府水工字第1130835380號函復。 二、子良廟排水全長約2500公尺，現況為自然穩定邊坡土堤，渠寬約15公尺，主要保護標的為農田。 三、本府於112年核列80萬元，施作防汛道路及護岸長26公尺，委由麻豆公所代辦，於112年11月4日完工，剩餘長度將視年度預算研議改善。	錄案辦理
南議工務字第1130004133號	工務議提149號	麻豆區安業里/麻豆區前班小排2排水路/鄰近安西段526、530、531地號土地護岸崩壞，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年6月18日府水工字第1130835992號函復。 二、旨揭排水係麻豆排水支流佳里排水支線上游段，集水區皆為農地，現況為石切石溝且結構尚穩定，未有立即危險，經會勘研討地方陳情改善為矩形溝(3.5m*1.5m)長約70公尺，施工需配合電桿遷移及道路修復，經費和先估約350萬元。 三、鑑於施作範圍涉及私有地，爰請地方協助取得土地同意書，後續將研議籌編經費辦理。	錄案辦理
南議工務字第1130004134號	工務議提150號	請辦理麻豆區安業里安東段455、451、448地號/謝厝寮排水2K+280~2K+415護岸改善。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年6月14日府水工字第1130833555號函復。 二、謝厝寮排水全長約3公里，集水區為麻豆區安業里及謝厝寮里，排水護岸結構大多為砌石，本府水利局針對老舊破損段採逐段更新改善， 109年至112年合計核列990萬，改善約250公尺。本府水利局於113年度再核列250萬元，預計改善長度約55公尺，委由麻豆區公所代辦，目前規劃設計中。 三、有關「安業里謝厝寮排水2K+280-2K+415護岸改	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						善」，水利局於113年4月26日會勘，經查位於上開已完成護岸之上游段，長度約135公尺，經費約530萬，將再籌編經費辦理。	
南議工務字第1130004136號	工務議提151號	麻豆區寮廍里正大路與市道176交接處溝渠興建擋土牆護岸案。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年6月14日府水工字第1130833200號函復。 二、旨揭排水建請改善範圍現況為砌石溝，長度約45公尺，涉及私有地及地上物，土地分別為台糖公司及私人所有。 三、113年3月4日會勘現況砌石溝尚完善，建物地主認為不影響排水不同意改建，爰請地方協調用地及地上物再行研議改善。	中央權限或法規限制
南議工務字第1130004137號	工務議提152號	建請市府水利局針對永康區祥合公園內 CF 幹線之明渠部分飄臭味問題，找出原因解決。	黃肇輝	照案通過。	水利局	一、113年7月11日府水雨字第1130968883號函復。 二、有關本市永康區祥合公園CF 幹線明渠段散發臭味問題，經本府水利局調查，有關臭味來源如下: (一)查該渠段因下游銜接箱涵段處，設置攔污使用之帆布及攔污索影響水流流動，導致積水現象。 (二)因明渠段採用生態工法，周邊植生茂密，枯枝落葉腐化沉積於土渠底部，非汛期間可能因有機質腐化造成異味。 (三)本府水利局經勘查後，針對以上臭味來源刻正辦理改善措施，短期目標將針對下游為攔污所設之帆布、繩索，重新調整設置高度，並調整渠底坡度，改善水流避免淤積。 三、另有關渠底有機植腐化造成異味問題，將配合以工程方式，興建維護通道並配合渠底改善工作及建立定期疏濬維護機制，進一步改善異味來源；該案目前已委託顧問公司辦理規劃設計作業。	錄案辦理
南議工務字第1130004138號	工務議提153號	麻豆區東角里忠孝路242號前路面改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工務二字第1130836298號函復。 二、本案112年6月7日偕同議員服務處、區公所及東角里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約966M^2(長度約140M，寬度約6.9M)，瀝青混凝土需約111噸(966M^2*0.05M*2.3T/M^3)，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						維用路人安全。	
南議工務字第1130004139號	工務議提154號	麻豆區港尾里謝榜寮18號前道路改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工務二字第1130827375號函復。 二、預計113年9月底前完工。	錄案辦理
南議工務字第1130004140號	工務議提155號	麻豆區東角里信義路桌球館前(同仁街至國中街)側溝改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工務二字第1130836565號函復。 二、本案111年10月6日偕同議員服務處、立法委員服務處、本府水利局、區公所及東角里長現場勘查，會勘結果為排水溝斷面不足，每逢豪大雨來臨時造成民眾住家前面積淹水情形，依實際需求辦理側溝改善(長度360M，寬度約0.6M，深度約0.7M)及AC修復約360M^2(長度180M，寬度約2M)，瀝青混凝土需約41噸(360M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約396萬元，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130004141號	工務議提156號	麻豆區油車里油車7號之13-20及7號之21-27巷道側溝改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工務二字第1130847370號函復。 二、本府工務局於113年6月12日核定補助麻豆區公所89萬元。	錄案辦理
南議工務字第1130004142號	工務議提157號	麻豆區南59線綠園牧場前路口往北到二重港橋路面破損嚴重。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月28日府工務二字第1130903329號函復。 二、本案113年6月25日偕同議員服務處及區公所前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，且有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約2,880M^2(長度約320M，寬度約9M)及標線回復，瀝青混凝土需約331噸(2,880M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約144萬元，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004143號	工務議提158號	麻豆區晉江里民生路至龍泉橋前路面改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月21日府工務二字第1130847870號函復。 二、本案112年8月24日偕同議員服務處、區公所及晉江里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，且有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約4,200M^2(長度約300M，寬度約14M)及標線回復，瀝青混凝土需約483噸(4,200M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約210萬元，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130004144號	工務議提159號	麻豆區大埕里振興街路面改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局、民政局	一、113年6月18日府工務二字第1130839831號函復。 二、有關麻豆區振興街路面改善案，麻豆區公所於113年1月23日提送申請計畫至本府民政局在案。 三、本府民政局於113年4月10日邀集地方里長、民意代表及公所現勘完畢，將依各區小型工程提報案件急迫性排列先後順序，以益整體改善各區生活環境。	研議中
南議工務字第1130004145號	工務議提160號	麻豆區北勢里加輦邦33號沿路道路，年久失修，敬請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工務二字第1130849382號函復。 二、麻豆區公所已於113年2月底前改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1130004146號	工務議提161號	請改善麻豆區市道173線新生南路222號-1前淹水。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月19日府工務三字第1130846002號函復。 二、本府工務局短期內於新生南路(218巷口周邊街廓)增設人行道側向洩水孔，改善強降雨洩水不易問題；工務局已於今(113)年2月提報內政部國土管理署「前瞻計畫-永續提升人行安全計畫」，向中央爭取預算辦理，核定總經費新臺幣2,756萬1仟元，計畫重新修建兩側人行道並新建路面側溝，長度共計約1,000公尺，目前辦理設計中。	錄案辦理
南議工務字第1130004147號	工務議提162號	麻豆區大埕里文學路(平等路至中正路段)路面改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工務二字第1130836680號函復。 二、預計113年10月底前改善完成，以維用路人安全。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004148號	工務議提163號	麻豆區安正里社子3-7號至牌樓道路改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月21日府工務二字第1130858153號函復。 二、本案112年7月17日偕同議員、區公所及安正里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約1,590M^2(長度約265M，寬度約6M)，瀝青混凝土需約183噸(1,590M^2*0.05M*2.3T/M^3)，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130004149號	工務議提164號	麻豆區安正里社子庄內排水改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工務二字第1130857947號函復。 二、本案113年5月10日偕同議員服務處、區公所及安正里長現場勘查，會勘結果為矩形暗溝老舊及斷面尺寸不足，為避免產生積淹水情形需施做排水設施，依實際需求辦理矩形暗溝改善(長度260M，寬度約0.4M，深度約0.6M)及路面修復，概估所需經費約221萬元，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130004150號	工務議提165號	麻豆區埤頭里廟後段512地號側溝新建。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月24日府工務二字第1130873264號函復。 二、本府工務局於113年7月30日核定補助麻豆區公所67萬5,000元。	錄案辦理
南議工務字第1130004151號	工務議提166號	麻豆區港尾里活動中心社區道路改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局、民政局	一、113年6月24日府工務二字第1130873809號函復。 二、本案麻豆區公所已於112年6月12日函文向本府民政局檢送公共工程計畫提案單，本府民政局112年6月28日偕同議員服務處及港尾里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求改善路段共2段，1段為長度約130M，寬度約4M，面積約520M^2，另1段為長度約117.26M，寬度約3.5M，面積約410.41M^2，總計面積為930.41M^2，瀝青混凝土需約107噸(930.41M^2*0.05M*2.3T/M^3)。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						三、本案於113年8月7日南市民字第1131109224號函核定補助公所在案，後續將請公所依期程趕辦，以維地方道路使用。	
南議工務字第1130004152號	工務議提167號	麻豆區港尾里謝榜寮謝正宮前道路改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月27日府工務二字第1130893051號函復。 二、本案113年1月29日偕同議員服務處、區公所及港尾里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約1,020M^2(長度約170M，寬度約6M)及標線修復，瀝青混凝土需約117噸(1,020M^2*0.05M*2.3T/M^3)，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130004153號	工務議提168號	麻豆區海埔里大山段692至526地號道路改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月27日府工務二字第1130892802號函復。 二、本案112年6月28日偕同議員服務處、區公所及海埔里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約1,000M^2(長度約200M，寬度約5M)及標線修復，瀝青混凝土需約115噸(1,000M^2*0.05M*2.3T/M^3)，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130004154號	工務議提169號	麻豆區海埔里海埤段1194至998地號道路改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月27日府工務二字第1130893156號函復。 二、本案112年6月28日偕同議員服務處、區公所及海埔里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約2,332M^2(長度約424M，寬度約5.5M)，瀝青混凝土需約268噸(2,332M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約116萬6,000元，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	
南議工務字第1130004155號	工務議提170號	六甲區中社里438號前至林鳳營橋段路面改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年7月5日府工務二字第1130940107號函復。 二、本案113年7月2日邀集議員服務處、里長及區公所等現場勘查，為中社里居民重要出入道路，需改善AC刨鋪1,470M2(長140M、寬10.5M)，本府工務局於113年7月2日函請六甲區公所提送提案單，以利後續籌措經費改。	錄案辦理
南議工務字第1130004159號	工務議提171號	下營裕農街(台19甲至南63線)路面改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、113年6月27日府工務二字第1130895467號函復。 二、本案113年6月21日偕同議員服務處及區公所前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約14,300M^2(長度約1,300M，寬度約11M)及標線，瀝青混凝土需約1,644噸(14,300M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約737萬元，本府工務局已請下營區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請下營區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1130004160號	工務議提172號	建請市府辦理永康區東灣里大灣一街（大灣二街至民族路）路面改善工程，以保障民眾通行之安全。	黃肇輝	照案通過。	工務局	一、113年7月10日府工養二字第1130894962號函復。 二、本府工務局已於113年4月24日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊，管線人手孔位置有龜裂，永康區公所規劃道路改善工程預估所需經費210萬元，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004162號	工務議提173號	建請市府辦理永康區崑山里國光二街70巷道路改善工程，以保障民眾通行之安全。	黃肇輝	照案通過。	工務局	一、113年7月10日府工養二字第1130894974號函復。 二、本府工務局已於113年4月19日會同里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且路口停車處有擠壓褶皺，永康區公所規劃辦理路面改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004163號	工務議提174號	建請市府辦理永康區富強路一段(2巷至98巷間單向)路面改善工程，以保障民眾通行之安全。	黃肇輝	照案通過。	工務局	一、113年7月1日府工務三字第1130888033號函復。 二、本案經本府工務局於113年6月20日派員至現地勘查結果，該路段路面有車轍及反射性裂縫等情形，概估需改善道路長度約230公尺，寬度約10公尺，所需經費約新臺幣150萬元，已派工，預計113年9月底前改善完成。 三、期間將加強道路巡查，針對路面破損，影響行車安全部份先行修補，以保障用路人安全。	錄案辦理
南議工務字第1130004165號	工務議提175號	建請市府辦理「龍崎區土崎里尖峰坑排水改善工程」，以確保人民生命財產及通行安全。	杜素吟	照案通過。	水利局	一、113年6月13日府水保字第1130820065號函復。 二、本市龍崎區公所113年03 月提報工程「龍崎區土崎里尖峰坑排水改善工程」案，提報項目為新設排水溝長80公尺，經費160萬元整。 三、本府水利局於113年3月29日勘查，係屬排水改善工程，為防沖刷造成邊坡土石流失，統籌納入年度預算研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004166號	工務議提176號	建請市府辦理永康區富強路二段(西勢路至128巷單向)路面改善工程，以保障民眾通行之安全。	黃肇輝	照案通過。	工務局	一、113年7月17日府工養二字第1130943729號函復。 二、本府工務局已會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，已請永康區公所規劃道路改善工程預估所需經費逕向本府工務局提案，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004168號	工務議提177號	建請市府辦理永康區富強路二段(128巷至298巷間雙向)路面改善工程，以保障民眾通行之安全。	黃肇輝	照案通過。	工務局	一、113年7月17日府工養二字第1130943739號函復。 二、本府工務局已會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，已請永康區公所規劃道路改善工程預估所需經費逕向本府工務局提案，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004169號	工務議提178號	建請市府辦理永康區永大路二段(永大三路至文化路單向)路面改善工程，以保障民眾通行之安全。	黃肇輝	照案通過。	工務局	一、113年6月27日府工務三字第1130887327號函復。 二、有關該路段路面改善工程已納入「永康區永大路(中山北路到公園路)路面改善工程」中，本局業於今(113）年5月提報內政部國土管理署「前瞻計畫-提升道路品質計畫（內政部）2.0」，向中央爭取經費辦理，國土管理署113年7月10日召開「提升道路品質計畫（內政部）2.0」第4次提案評選審議會議，目前國土管理署審核中。期間將加強道路巡查，針對路面破損，影響行車安全部份先行修補，以保障用路人安全。「永康區永大路(中山北路到公園路)路面改善工程」前瞻計畫提案長度約1,500公尺，寬度約23公尺，所需經費約新臺幣2,400萬元。	錄案辦理
南議工務字第1130004170號	工務議提179號	建請市府儘速辦理「仁德區長興四街(太子北路至太子路)道路排水改善工程」，以確保民眾生命財產安全。	杜素吟	照案通過。	工務局	一、113年8月5日府工養二字第1131037813號函復。 二、本案已於113年7月4日南市工養二字第1130953213號函核定仁德區公所辦理「仁德區長興四街(太子北路至太子路)北側排水改善工程」。	錄案辦理
南議工務字第1130004171號	工務議提180號	建請市府辦理「關廟區布袋里長榮街(南352線)500號對面排水溝加蓋」，以確保人車通行安全。	杜素吟	照案通過。	工務局	一、113年6月17日府工務三字第1130827898號函復。 二、已於113年3月25日辦理完成。	錄案辦理
南議工務字第1130004172號	工務議提181號	建請市府辦理龍崎區石嘈里171區道(石嘈高幹68)改善工程，以保障民眾生命財產及通行安全。	杜素吟	照案通過。	工務局	一、113年7月8日府工養二字第1130887513號函復。 二、本案已於113年5月22日邀集議員服務處、龍崎區公所及當地里長現場會勘，經現勘石嘈里171區道(石嘈高幹68)處道路坡度過陡轉角視線不佳，龍崎區公所規劃包含工項土方工程、重力式擋土牆(H=1m及2m，含排水溝)共50公尺、HDPE(D40)排水20公尺、塊狀護欄35個及混凝土與AC路面修復各380平方公尺，所需經費新臺幣223萬9,500元，本案予以錄案，並視經費籌編情形研議。	研議中
南議工務字第1130004173號	工務議提182號	有關臺南市安南區公兒AN25-22尚未開闢乙案，本席建請臺南市政府應儘速徵收完成開闢計畫。	陳怡珍	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工園一字第1130835112號函復。 二、公共設施保留地係各縣市政府所面臨之共通性重要課題，目前尚未徵收之公共設施用地經費甚為龐大。臺南市安南區編號AN25-22公園兼兒童遊樂場預定地考量目前財政短絀，爰暫無徵收計畫，將先行錄案，視未來財源狀況及整體區域開發等通盤研議。	研議中