文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130005161號	工務議提183號	大內區二溪里南勢埔邊坡改善工程。	余杞青、沈震東	函送市府研辦。	水利局	一、113年7月8日府水保字第1130942152號函復。 二、本案提案項目為新設箱型石籠長40公尺，提案金額為116 萬元。 三、本府水利局已於112年11月21日勘查，現況為邊坡崩塌，須加以整治以防止沖刷造成邊坡土石流失，尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程作業要點」規定，將先行錄案統籌納入年度預算依排定優先順序研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005162號	工務議提184號	新市區番子寮段1302地號道路改善工程。	余杞青、沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月8日府工養二字第1130943698號函復。 二、本案本府工務局業已於112年10月2日會同議員及公所會勘完成，現況路面磨光老化龜裂出現縱向裂縫，公所提報AC路面改善長250M寬6M，本府工務局將先行錄案視年度預算籌措研議。	研議中
南議工務字第1130005165號	工務議提185號	新化區武安里和平街(信義路至健康路60巷)路面鋪面改善工程。	余杞青、沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月18日府工養二字第1130970123號函復。 二、113年8月2日南市工養二字第1131067741號核定區公所市府供料辦理。	錄案辦理
南議工務字第1130005166號	工務議提186號	安定區港尾里115-120號兩側側溝改善工程。	余杞青、沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月11日府工養二字第1130950076號函復。 二、本府工務局已於112年9月8日會同議員與里長現場會勘，經現場勘查，該段側溝溝頂及路面老舊，規劃辦理AC刨鋪及改善側溝頂板，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1130005167號	工務議提187號	安定區市道178(台19線西側至公學路一段)道路拓寬。	余杞青、沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月8日府工新二字第1130945027號函復。 二、市道178(台19線西側至公學路一段)道路拓寬案，全長約540公尺、寬18公尺，因涉私人土地徵收及圍籬拆除，本府工務局先予錄案後續再視市政建設期程及財政狀況研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005168號	工務議提188號	新化區全興里竹子腳191之6號前排水改善工程。	余杞青、沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月18日府工養二字第1130970445號函復。 二、113年8月2日南市工養二字第1131067762號核定區公所辦理。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130005169號	工務議提189號	安定區港尾里54之2號至60之1號前道路改善工程。	余枕青、沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月23日府工養二字第1130955333號函復。 二、本府工務局已於113年1月25日會同議員服務處與里長現場會勘，經現場勘查，該路段路面開裂且有凹陷，目前道路路口沉陷部分，已請公所先行填補，剩餘規劃辦理AC刨鋪，工務局將先行錄案視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1130005170號	工務議提190號	請設置六甲區西側外環道路綠工程(南段)第二期入口意象案，工程已接近完工階段，儘速設置以增加藝術空間。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月6日南市工新一字第1131057741號函復。 二、有關本府工務局已於113年7月22日辦理「臺南市六甲西側外環道路工程(南段)」二期設置入口意象地標案會勘。本案已請本市六甲區公所提案申請，並後續檢討維護管理量能問題及在地里民意見討論納入考量。另本市官田區公所建請在地農產品裝置藝術設置位置於一期與中華路交接路口之三角綠地一案，同時一併提案申請辦理。	錄案辦理
南議工務字第1130005171號	工務議提191號	建請市府儘速檢視人形孔蓋造成路面顛簸問題，加速辦理孔蓋調整及汰壞作業，以保障市民權益。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月10日府工企劃字第1130942312號函復。 二、對於挖掘案件及新鋪道路要求管線單位配合調降人手孔。並由管線單位自行巡查，發現人手孔不平者，應儘速依規定調平。針對所有申挖案件若不符規定者，將限期改善，逾期未改善者將依規定裁處。	錄案辦理
南議工務字第1130005172號	工務議提192號	南區興南街全聯、便利商店林立，為便利當地居民通行需求，建議打通興南街101巷8弄銜接興南街151巷，以符合住戶生活需求。	盧崑福、林依婷、李啓維、周麗津、林美燕、蔡淑惠	照案通過。	工務局	一、113年7月16日府工新一字第1130942314號函復。 二、有關本案建議開闢位址，經查係屬本市南區SC-182-8m 都市計畫道路前段範圍，該路段徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005173號	工務議提193號	公園提供狗便清潔袋。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月19日府工園一字第1130980343號函復。 二、經評估後維持現況並已函覆說明。	錄案辦理
南議工務字第1130005174號	工務議提194號	建請改善崇成公園、關聖公園、光明公園兒童遊憩區遊具。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月16日府工園一字第1130954364號函復。 二、有關建議改善兒童遊憩區遊具之崇成、關聖及光明等公園之意見，轄管機關之東區區公所已就崇成及關聖2處公園，爭取內政部國土署兒童遊戲場環境設施改善計畫經費，預計113年底前完成改善；另光明公園部分，公所考量遊具適於日前完成更置，且園區已無增設遊具腹地，故區公所將以本府工務局核列補助經費，設置一座遮陽網，藉以強化遊憩區遮	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						陽功能。	
南議工務字第1130005175號	工務議提195號	東榮街(青年路至東門路)路面改善。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月15日府工務一字第1130960624號函復。 二、本府工務局已於113年6月6日完成路面刨鋪。	錄案辦理
南議工務字第1130005176號	工務議提196號	南聖公園(裕和及裕信路)交接處增設體健設施及增設防摔軟墊。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月16日府工園一字第1130954801號函復。 二、有關南聖公園建議增設體健設施之意見，本府工務局已錄案辦理；至增設防摔軟墊部分，本府工務局考量現行設置體健設施場域屬喬木栽植區，設置軟墊有影響植生根系存活之虞，且硬底鋪設之軟墊區容易積水，常造成體健設施底部鏽蝕斷裂，權衡之下，將先採行設施表層夯實整平辦理。	錄案辦理
南議工務字第1130005177號	工務議提197號	中華東路三段336巷43弄、中華東路三段380巷與中華東路452巷8弄紅磚道破損嚴重，建請修復。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月10日府工養一字第1130952713號函復。 二、上揭路段本府工務局於112年3月21日邀集議員服務處、東區區公所及忠孝里里長辦理現場會勘，經現場勘查，現況路面高壓連鎖磚車轍、多處下陷及破損。其中，中華東路三段380巷(中華東路至榮裕街)由本府工務局籌措經費辦理改善，改為鋪設瀝青混凝土鋪面，業已發包完成並與施工廠商訂約中。另中華東路三段336巷、中華東路三段336巷43弄與中華東路452巷8弄路面規劃既有地磚鋪面刨除，改以鋪設瀝青混凝土，本府已於113年6月7日府工養一字第1130797114號函報提升道路品質計畫書，向內政部提案爭取補助經費。	錄案辦理
南議工務字第1130005178號	工務議提198號	東區崇德20街、21街路面重鋪。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月19日府工務一字第1131067471號函復。 二、崇德20街已列入公所路面改善期程，訂於113年9月施工。崇德21街已於113年7月29日南東經字第1130605168號向工務局提案，視經費籌措情形錄案辦理。	錄案辦理
南議工務字第1130005180號	工務議提199號	裕信二街(裕文路至裕信路)與裕正街(裕信二街至裕文一街)路面改善。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月15日府工務一字第1130960939號函復。 二、本案建議改善路段面積為5,106平方公尺，所需瀝青混凝土粒料計約720噸，因數量多將俟排訂供料期程後辦理路面鋪設事宜。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130005181號	工務議提200號	建請市府水利局儘速在新市區東大社段520地號，進行蒐集水路改善工程，保障市民權益。	陳碧玉	函送市府研辦。	水利局	一、113年7月11日府水養字第1130957676號函復。 二、本府水利局於113年6月26日勘查既有水路損壞情形，亟需辦理改善。 三、後續由新市公所提報改善項目及經費，統籌納入年度預算並依急迫性等排定優先順序研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005182號	工務議提201號	建請市府工務局增設適合12歲以上青少年學童跑跳遊戲場，讓青少年鍛鍊肢體協調性與肌耐力，在遊戲中兼具挑戰體能的活動空間。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月12日府工園二字第1130960303號函復。 二、參照我國國家標準「公共兒童遊戲場設備」CNS12642所規範，設置規範年齡範圍以2-12歲兒童為主，12歲以上青少年則依照國健署建議，以中等費力以上之活動為主，例如騎自行車，籃球，排球，跑步，游泳等活動。本府工務局委託體育局於新市區公滯11設立全民運動中心，目前初步設計規劃完成，目前預計2025年底完工，將提供12歲以上青少年合適之鍛鍊場域。	錄案辦理
南議工務字第1130005183號	工務議提202號	建請儘速整合道路路權申請系統，納入全市37區，提升便民作為。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年7月10日府工養一字第1130942406號函復。 二、本府工務局為減少路權申請紙本作業，先行將作業流程較單純的永華6區，於112年7月設置線上作業系統，正式上線試辦，並於113年3月邀集各試辦單位，彙整試辦的經驗，預計修改後再推行至本市各轄區。為推廣本市各轄區均可使用線上申辦路權，本府工務局於113年5月15日邀集本府警察局、民治31區區公所、各警察分局及系統廠商開會研商，經各與會單位提問及系統廠商、主辦單位回覆，對於系統的使用，各單位已有初步了解，也都同意配合，工務局於今年度針對線上系統仍會持續辦理優化的採購作業，並預計於113年底完成作業程序，屆時一併將31區納入系統內，由民眾線上申請及機關線上審核，但初期仍會維持紙本申請作業雙軌並行，以減輕申請方式改變所造成的衝擊。	錄案辦理
南議工務字第1130005184號	工務議提203號	請改善本市南區萬年殿廟前至喜樹活動中心之喜樹路段之道路狀況。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月31日府工務一字第1131024984號函復。 二、本府工務局將擇日邀集自來水公司及地政局辦理現勘，釐清重新辦理路面刨鋪期程。	研議中
南議工務字第1130005185號	工務議提204號	建請臺南市政府工務局重新鋪設西湖街路面。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月15日府工務一字第1130960977號函復。 二、本案建議改善路段面積為5,460平方公尺，所需瀝青混凝土粒料計約642噸，因數量多將俟排訂供料期程後辦理路面鋪設事宜。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130005186號	工務議提205號	建請臺南市政府工務局重新鋪設西門路四段1巷(西門路三段至育德路)路面。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月12日府工務一字第1130944654號函復。 二、本案建議改善路段面積約為3,083平方公尺(經費約為新臺幣108萬元整)，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005187號	工務議提206號	建請臺南市政府工務局重新鋪設國華街四段(成功路至海安路三段74巷)路面。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月12日府工務一字第1130947857號函復。 二、本案建議改善路段面積約為1,760平方公尺，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005188號	工務議提207號	建請臺南市政府工務局重新鋪設海成街(海安路三段至康樂街)及康樂街(成功路至臨安路二段)路面。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月12日府工務一字第11309447485號函復。 二、本案建議改善路段面積約為3,544平方公尺(經費約為新臺幣130萬元整)，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005189號	工務議提208號	建請臺南市政府工務局辦理重新鋪設北區育德路199巷及221巷等路面改善工程。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月19日府工養一字第1130996706號函復。 二、本案於112年5月8日，由本府工務局邀集議員、北區區公所、里長辦理現場勘查，局部磚面破損已請公所先行針對路面破損部分辦理搶修，北區公所提報磚面修復面積3,000㎡，本府工務局將先行錄案並視年度經費籌編情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005190號	工務議提209號	建請臺南市政府工務局辦理改善臺南市北區西門路四段171巷及171巷20弄路面與側溝工程。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月19日府工養一字第1130996924號函復。 二、本案本府工務局於111年11月2日，邀集議員服務處、北區區公所、里長辦理現場勘查，側溝、溝牆老舊及部分破損另有路面局部龜裂，公所提報側溝改善長度300公尺及路面修復面積1300㎡，本府工務局將先行錄案並視年度經費籌編情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005191號	工務議提210號	建請臺南市政府工務局施作中西區西賢二街及西賢二街187巷側溝改善工程。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月10日府工養一字第1130950911號函復。 二、西賢二街187巷部分路段側溝阻塞問題，案經本府工務局113年3月18日會同議員服務處、中西區公所及西賢里辦公處等相關單位共同現場會勘，本府工務局已於113年6月25日南市工養一字第1130794889號函同意補助新臺幣120萬元委由中西區公所辦理改善。另有關西賢二街與西賢二街187巷口道路積淹水問題，本市中西區公所已於113年5月2日邀集相關單位現場會勘，經現場勘查西賢二街部分路段單側無側溝，當地里長建議新設側溝，惟涉及私權問題，後續將由里長協助取得土地使用同意書後，再由本府工務局研議辦理。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130005192號	工務議提211號	建請臺南市政府工務局儘速辦理北區南園街28巷路溝改善工程。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月19日府工養一字第1130996974號函復。 二、本案於112年3月28日，由議員邀集本府工務局、北區區公所、里長辦理現場勘查，其側溝老舊、磚面局部凹陷，北區區公所112年4月10日提報側溝改善長度40公尺及路面修復面積1,950㎡，本府工務局將先行錄案並視年度經費籌編情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005197號	工務議提212號	建請臺南市政府工務局儘速辦理北區南園街101巷等路溝改善工程。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月19日府工養一字第1130997077號函復。 二、本案於113年3月5日，由本府工務局邀集議員服務處、北區區公所、里長辦理現場勘查，部分側溝狹小老舊及路面局部破損裂縫，公所提報側溝改善長度40公尺及路面修復面積1950㎡，本府工務局將先行錄案並視年度經費籌編情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005644號	工務議提213號	建請臺南市政府工務局儘速辦理北區海安路三段338巷等路溝改善工程。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月19日府工養一字第1130997094號函復。 二、本案於112年7月4日，由本府工務局邀集議員服務處、北區區公所、里長辦理現場勘查，側溝破損、路面變形，公所提報側溝改善長度180 公尺及路面修復面積585m²，本府工務局將先行錄案並視年度經費籌編情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005658號	工務議提214號	建請臺南市政府工務局儘速辦理北區海安路三段74巷路溝改善工程。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月19日府工養一字第1130997129號函復。 二、本案於112年10月25日，由本府工務局邀集議員服務處、北區區公所、里長辦理現場勘查，海安路三段74巷與國華街口，因大雨易積水，公所近期派工新增連接管至下游處 側溝，以增加排水速率，另下游處側溝斷面加大可增加排水容量，公所提報改善長度140公尺及路面修復面積1,600m²，本府工務局將先行錄案並視年度經費籌編情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005659號	工務議提215號	建請工務局更新臺南公園遊戲場設施設備。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月15日府工園一字第1131108972號函復。 二、因臺南公園係日治時期興建之公園，距今已超過百年歷史，是全臺唯一一座由文資單位認定的文化景觀公園，且訂有臺南公園文化景觀保存操作手冊，因該遊戲場係屬於功能留存區，後續將向文化景觀主管機關本府文化局提請諮詢，以確保變更項目是在不破壞臺南公園的文化資產價值，能與歷史景觀相融合原則下研議。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130005660號	工務議提216號	建請工務局規劃路平專案時，與交通局研擬偏心式左轉等路口改善計畫，以利民眾用路安全及便利，也減少多次施工造成的交通不便。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月18日府工養一字第1130948033號函復。 二、有關本府工務局辦理路平專案預算書圖審查時，皆會邀請交通局與會提供須修改標線或設置偏心式左轉車道等設施，以利民眾用路安全及便利，也減少多次施工造成的交通不便。	錄案辦理
南議工務字第1130005661號	工務議提217號	建請市府研議執行「冷氣家電安裝與外牆維護公共安全巡查」，避免發生悲劇。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月9日府工使一字第1131103526號函復。 二、有關研議執行「冷氣家電安裝與外牆維護公共安全巡查」計畫事宜，後續將參照各縣市辦理現況及其他相關資料參酌研議。按冷氣機設置與施工維修安全等相關事宜，現階段以主管機關(內政部國土管理署)頒訂之「空調家電安裝與維修空間規劃設計指導原則」為依據，於公寓大廈相關宣導會、培訓會適時宣導周知。	錄案辦理
南議工務字第1130005662號	工務議提218號	建請市政府應將「強制要求鄰房現況鑑定」納入法規。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月19日府工管一字第1131146863號函復。 二、據本府工務局113年1月30日南市工管一字第1130139812號公告所示，臺南市建築爭議事件處理及評審自治條例第12條第1項、第5項所稱「一定規模」以上之建築物為「供公眾使用建築物申請開挖地下室者」，應於放樣勘驗前由起造人及承造人向鑑定單位申請鄰房現況鑑定。前開情形鄰房現況鑑定範圍，為基礎開挖深度，一倍距離內之建築物，其鑑定報告應於申報放樣勘驗時檢附。	錄案辦理
南議工務字第1130005663號	工務議提219號	建請市政府於安全規範下，評估放寬防漏水頂蓋及雨遮相關規範。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月23日府工管一字第1131138953號函復。 二、查「設置再生能源設施免請領雜項執照標準」第5條第1項及第5項等規定已使屋頂能夠結合民生需求及再生能源政策。	錄案辦理
南議工務字第1130005664號	工務議提220號	臺南市已通行20年以上尚未指定為既成道路應儘速全面指定為既成道路，以避免民之紛爭造成司法訴訟浪費社會資源。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月9日府工養一字第1130948039號函復。 二、本府訂有「臺南市政府工務局既成道路認定作業程序」，民眾可依規定備齊相關文件向本府工務局申請既成道路認定事宜。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130005665號	工務議提221號	針對臺南市水溝蓋鄰路口與機車行駛動線重疊等區域容易產生機車打滑問題，建請市府全面進行檢視改善。	李鎮國	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月9日府工養二字第1131065587號函復。 二、經查現有過路截水溝於下雨時有滑胎疑慮，已請永康區公所取消過路截水溝格柵板上銘牌鐵面，並更換為止滑型格柵板，後續設置過路截水溝時亦依照當日結論設置防滑型格柵板。	錄案辦理
南議工務字第1130005666號	工務議提222號	山上區玉峰里往明德外役監區域排水改善二期工程。	余杞青	函送市府研辦。	水利局	一、113年7月11日府水雨字第1130948041號函復。 二、本案第一期工程於112年3月27日核定經費100萬元，委由本府山上區公所代辦，二期工程提案項目為新設排水溝長60公尺，提案金額為90萬元。 三、本府水利局已於112年8月4日勘查，現況為坡面既有排水設施損壞，須加以整治以防止沖刷造成邊坡土石流失，尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程作業要點」規定，將先行錄案統籌納入年度預算依排定優先順序研議辦理。	錄案辦理
南議工務字第1130005667號	工務議提223號	請改善南區萬年路至86快速橋下之明興路段之道路狀況。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月15日府工務一字第1130961043號函復。 二、改善路段面積為2,419平方公尺，所需瀝青混凝土粒料計約280噸，俟排訂供料期程(預計9月底)辦理路面鋪設事宜。	錄案辦理
南議工務字第1130005669號	工務議提224號	建請市府辦理新化區協興里忠孝路243巷AC路面龜裂改善工程。	余杞青	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月18日府工養二字第1130973156號函復。 二、本案本府工務局於112年3月14日會同議員、里長、新化區公所現勘結果，現況路面老舊龜裂破損，新化區公所提報改善道路寬度8.5公尺＊長度80公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形辦理改善。	研議中
南議工務字第1130005670號	工務議提225號	建請市府辦理新化區豐榮里信義路道路改善工程。	余杞青	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月18日府工養二字第1130973309號函復。 二、本案本府工務局於113年1月31日會同議員、里長、新化區公所現勘結果，現況路面老舊龜裂破損，新化區公所提報改善道路寬度6-10公尺＊長度325公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形辦理改善。	研議中
南議工務字第1130005671號	工務議提226號	建請市府辦理新化區豐榮里保生大帝廟旁道路改善工程。	余杞青	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月18日府工養二字第1130973593號函復。 二、本案本府工務局於112年11月17日會同議員、里長、新化區公所現勘結果，現況路面老舊龜裂破損，新化區公所提報改善道路寬度4-6公尺＊長度170公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形辦理改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130005672號	工務議提227號	建請市府協助永康六甲頂都市計畫與北區主要計畫邊界調整，以利民政局規劃永康區西橋里活動中心用地取得。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月1日府工園一字第1131008658號函復。 二、經查旨述預定範圍位於永康區六甲頂段1387(細綠5)、1042-17(細綠6)等2筆地號土地，六甲頂段1387地號土地面積僅233平方公尺，形勢不整；六甲頂段1042-17 地號土地面積1,670平方公尺，形勢相較方整，現況由本府交通局辦理收費停車場及管理，後續視本府民政局評估所需土地範圍後，本府工務局皆配合辦理土地移交事宜及多目標使用審核等作業。	錄案辦理
南議工務字第1130005673號	工務議提228號	永康區中正北路與永安路東側三支電桿基座，危及交通安全，建請市府相關單位儘速拆除，以利市民行車安全。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月9日府工養二字第1131065656號函復。 二、本府工務局於113年2月1日會同議員、中華電信、台灣電力公司及永康區公所現場會勘，本案俟台灣電力公司移除游休線後將由永康區公所張貼公告移除該私設電桿及底座俾利民眾行車安全，目前台灣電力公司尚在移除游休線階段。	錄案辦理
南議工務字第1130005674號	工務議提229號	建請市府相關局處協助永康區三民里代管三崁店公園周遭環境與生態之維護所需。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月16日府工園一字第1130955203號函復。 二、本府工務局將配合空地代管機關-永康區公所提列三崁店所需經費，視年度經費執行情形補助辦理。	錄案辦理
南議工務字第1130005675號	工務議提230號	建請市府辦理永康區西灣里公園路(永華路至永善路)道路改善工程，以保障民眾通行之安全。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月9日府工養二字第1131071419號函復。 二、經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂，永康區公所規劃辦理路面改善工程預估所需經費200萬元，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005677號	工務議提231號	建請市府辦理永康區建國里復興路1巷(復興路1巷30弄1號至復興路1巷41弄2號)新建側溝工程，以保障民眾生活品質及行車安全。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月9日府工養二字第1131072141號函復。 二、經現場勘查既有道路部分無設置排水側溝以致路面積水嚴重，永康區公所規劃辦理道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1130005678號	工務議提232號	建請市府儘早開闢安南區公(兒)AN05-12及(兒)AN05-5兩座公園。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月15日府工園一字第1130966683號函復。 二、公(兒)AN05-12屬長安(一)自辦市地重劃區工程開闢，業於110年10月15日開工，總體施工進度30%（公園進度0%），停工中。公(兒)AN05-5分屬長安(一)及長安(二)自辦重劃區範圍；長安(一)自辦市地重劃區工程辦理期程同上，另長安(二)自辦市地重劃區工程（含公園）刻正進行設計中。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130005679號	工務議提233號	建請拆除安南區安寧街民有市場。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局	一、113年7月22日府工使一字第1130948366號函復。 二、本案工務局已於113年7月29日南市工使一字第1130954134號函，請建物所有權人陳述意見，後續依建築法相關規定裁罰。	錄案辦理
南議工務字第1130005680號	工務議提234號	建請市府將臺南市安南區觀海橋至鹽水溪橋增加橋梁燈光造景及堤防岸邊燈光，並設置入口意象，提升城市形象。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月5日府工養一字第1130948365號函復。 二、(1)橋梁燈光造景：本府工務局針對觀海橋之橋體燈光造景將評估研議辦理，另鹽水溪橋兩側人行道現況已設置橋體照明美化燈具。(2)堤防岸邊燈光：系屬本府水利局業務範疇，後續再由該局邀集相關單位研議。(3)設置入口意象：經議員服務處前於113年1月31日邀集安南區公所及本府工務局研商，針對區公所提出之地點，市議員服務處表示會再討論，後續再請公所研議，現階段尚未接到市議員服務處有新訊息。	研議中
南議工務字第1130005681號	工務議提235號	建請儘速推動安南區安義路5號橋及3號橋旁排水溝清淤案。	黃麗招	函送市府研辦。	水利局	一、113年7月7日府水雨字第1130982556號函復。 二、旨揭排水位置位於安清路上之安清5號橋及安清3號橋處，本府水利局業已於112年10月24日及113年6月7日於安清5號橋往上游側辦理清淤作業，後續俟經費情形持續辦理。 三、有關安清3號橋部份，因地處本府農業局公告安南港西養殖區，由本府農業局儘速辦理清淤作業。	錄案辦理
南議工務字第1130005682號	工務議提236號	有關臺南市北區大興公園缺乏幼齡兒童體健設施及鞦韆遮蔭設施乙案，建請臺南市政府應儘速更新改善。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月15日府工園一字第1131109134號函復。 二、北區大興公園係委由北區區公所辦理維護管理事項，擬請北區區公所將所需改善經費提報本府工務局，本府工務局辦理研議經費事宜。	研議中
南議工務字第1130005687號	工務議提237號	建請市政府辦理歸仁區民權北路111號對面歸仁黃昏市場排水溝改善工程。	陳皇宇	函送市府研辦。	工務局	一、113年8月9日府工養二字第1131035565號函復。 二、本府工務局於113年6月11日會同相關單位至現場現勘，因市場油脂排入水溝造成阻塞，為防止阻塞情形再度發生，本市市場管理處與地主協調施作油水分離槽位置後，再由本府環境保護局施作油水分離槽及水溝清淤。後續水溝如有排水不良情形，再由本市歸仁區公所提報辦理側溝改善作業。	研議中