文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130007528號	工務議提003號	對於市內老舊大樓騎樓上的磁磚，市府應予以進行總體檢，加強防範磁磚掉落的危險，為民眾行走騎樓時的安全加以把關。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、113年9月24日府工使一字第1132108585號函復。 二、本府持續辦理制定臺南市外牆安全巡查及通報執行計畫行政流程。	研議中
南議工務字第1130007530號	工務議提004號	民眾陳情東區裕文路112號對面(文聖公園外車道)發生道路下陷情形，建請市府儘速辦理。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、113年9月16日府工企劃字第1132062228號函復。 二、業於113年6月26日澆置CLSM進行路基改良並完成搶修。	錄案辦理
南議工務字第1130007531號	工務議提005號	有關臺南市北區大興街275巷側溝及柏油路面破損不堪、大興街355巷柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，本席建請臺南市政府應儘速改善。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、113年9月20日府工養一字第1132094950號函復。 二、大興街275巷本府工務局已納入臺南市北區大興街275巷等路面改善工程補助北區區公所，另大興街355巷本府工務局已先行錄案，俟年度經費籌編情形再行補助北區區公所辦理改善。	研議中
南議工務字第1130007532號	工務議提006號	建請市政府編列預算辦理中西區南門里樹林街二段(西門路、南門路)道路改善工程。	蔡宗豪	函送市府研辦。	工務局	一、113年9月9日府工務一字第1132062199號函復。 二、工務局已納入開口契約辦理路面改善，並俟排訂供料期程後辦理路面鋪設事宜。	錄案辦理
南議工務字第1130007533號	工務議提007號	建請市府降低補助標準及補助對象，讓一般民眾或大樓可申請補助設置防水匣門，避免淹水風險及保護民眾生命財產。	蔡育輝	照案通過。	水利局	一、113年9月25日府水綜字第1132124032號函復。 二、因應極端氣候強降雨造成本市部份地窪地區遇雨易積淹水情形，為防止積淹水侵入民宅，市府補助易淹水地區民眾自行施作防水閘門。 三、辦理「臺南市政府鼓勵建置防水閘門(板)114年度專案補助計畫」，俟簽奉核可後頒布。	錄案辦理
南議工務字第1130007534號	工務議提008號	建請市府編列預算維護轄內各大排土堤，預防颱風來襲帶來豪大雨時再次潰堤，避免造成民眾生命危險及財產損失。	蔡育輝	函送市府研辦。	水利局	一、113年9月30日府水工字第1132062791號函復。 二、本市所轄市管區域排水計165條，長度總合約655公里，透過爭取中央治水特別預算及市有預算逐年整治，黃偉哲市長任內區排整治率提升為65.9%，已投入經費約131億元。 三、為發揮綜合治水成效，本府針對區域排水系統部分，剩餘未整治段(含尚屬土堤結構待改建段)、抽水站、防潮閘門以及滯洪池等，合計所需經費約554億元，持續編列預算維護並向中央爭取治理經費積極改善。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						四、鑒於系統性治理工作係需要歷經系統規劃、治理計畫、用地劃設及公告、都市計畫變更或非都市土地變更編定、用地取得以及工程設計及進場施工，另推動渠道整建須由下游往上游、主流至支流等分階段執行，係非一朝一夕可立即完成，未來將善盡排水維管工作，避免民眾生命及財產受到水患危害。	
南議工務字第1130007535號	工務議提009號	建請市府水利局儘速在安定區港口滯洪池涼亭旁施作體健設施，提高民眾運動風氣與休閒生活品質。	陳碧玉	函送市府研辦。	水利局	一、113年9月6日府水養字第1132017207號函復。 二、113年8月26日邀集議員服務處、經濟部水利署第六河川分署、安定區公所及安定區港南里長共同至現場會勘。 三、本案經研議由安定區公所針對安定港口(灣港)滯洪池提案「城鄉風貌及創生環境營造計畫」案，並一併納入規劃設計，以符整體景觀營造。	錄案辦理
南議工務字第1130007536號	工務議提010號	建請針對本市行道樹(路樹)進行全面巡檢及加固，以降低倒塌或斷枝釀成的風險顧慮。	曾之婕、周奕齊	照案通過。	工務局	一、113年9月18日府工園一字第1132072092號函復。 二、有關行道樹巡檢作業以市區道路定期巡檢作業為主，並由本府工務局執行，係因工務局權管行道樹數量及坐落分布廣泛(轄內道路涉及山區與沿海)；因此路樹巡檢頻率，約為每周至每月至少巡查乙次，巡查時若有危及交通及用路安全之虞，將即時回報管理單位並立即採取減緩措施。巡檢內容包含檢視行道樹之病蟲害情形、修剪情形(枝下樹枝高度與防汛期間修剪)、傾倒扶正、支架整理、不良木移除等，巡檢過程中如發現部分路樹有樹勢生長不佳、衰弱、不正常落葉與開花、生長葉片與鄰近路樹有異常之現象等情形，將提報相關單位並會同本府樹木專家學者或本府農業局協助並進行會勘並參考其意見進行改善等相關處置。	錄案辦理
南議工務字第1130007537號	工務議提011號	佳里區南35區道塭內里港墘社區段道路年久失修，請辦理道路改善工程。	陳昆和、方一峰、周奕齊	照案通過。	工務局	一、113年9月9日府工養二字第1132009851號函復。 二、本府工務局已於113年2月19日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度112m及23m、寬度3.2~5.5m。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130007538號	工務議提012號	請辦理西港區進學街54巷道路AC改善工程。	陳昆和、方一峰	照案通過。	工務局	一、113年9月11日府工養二字第1132022726號函復。 二、本府工務局已於113年2月19日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度112m及23m、寬度3.2~5.5m。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。	研議中
南議工務字第1130007539號	工務議提013號	請辦理七股區十份里道路改善工程。（南39-2線建功國小前至正阿芬海產店前方道路）（南39-2線建功國小前道路及周邊無尾巷道路）	陳昆和、方一峰	照案通過。	工務局	一、113年9月11日府工養二字第1132025181號函復。 二、本府工務局已於112年3月9日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度440m、寬度6m，規劃辦理AC刨鋪合計2,640m2。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案並視經費研議補助。	研議中
南議工務字第1130007557號	工務議提014號	龍崎區中坑里頭前野溪整治。	黃麗招、郭鴻儀	照案通過。	水利局	一、113年9月4日府水保字第1131217003號函復。 二、龍崎區公所113年7月提報工程「龍崎區中坑里頭前溪野溪整治工程」案，提報項目為新設護岸（H=4M）長100公尺及新設版橋1座，經費計需950 萬元整；水利局於113年8月16日至現地勘查，野溪現況經颱風豪雨無災害之情事，係屬野溪整治工程，統籌納入年度預算或提報水保署補助經費憑辦。 三、提報新設版橋部分，非屬野溪治理範疇，已請公所另洽道路權責單位憑辦。	研議中
南議工務字第1130007561號	工務議提015號	請辦理佳里區多摩市側溝改善工程。	陳昆和、方一峰	照案通過。	工務局	一、113年9月9日府工養二字第1132012163號函復。 二、有關「佳里區多摩市側溝改善工程」，本府工務局已於111年8月19日會同佳里區公所及多摩市社區管理委員會勘查完畢，本案公所建議側溝改善長度170公尺，施作60*75矩形暗溝，改善經費約200萬元，經現場勘查，案內側溝內雖有部分落葉堆積，溝壁老舊情形，惟排水功能正常，尚堪使用，請佳里區公所、多摩市社區管理委員會持續加強清理水溝淤積物並注意使用狀況，並視需求再向本府工務局提案。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130007562號	工務議提016號	請辦理佳里區營溪里佳福寺後方社區鋪面改善工程。	陳昆和、方一峰	照案通過。	工務局	一、113年9月9日府工養二字第1132013832號函復。 二、本府工務局已於113年2月6日會同議員服務處、里長及公所勘查完成。現況鋪面老舊、龜裂破損及多處修補造成路面不平整之情況。佳里區公所提報路面改善730m*6m(4,380平方公尺），經費約230萬元，本府工務局先行錄案並視年度預算情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130007563號	工務議提017號	請辦理左鎮區睦光里舊台20乙線(南化高幹22)道路側溝改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、113年10月11日府工務三字第1132159872號函復。 二、業以113年5月7日南市工務三字第1130674176號函補助左鎮區公所72萬元，現由左鎮區公所辦理中。	錄案辦理
南議工務字第1130007564號	工務議提018號	大內區市道178大坑橋至大匏崙台84線道路龜裂下陷案。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、113年10月16日府工務三字第1132160118號函復。 二、本案所需經費約2000萬元，後續對於損壞較嚴重路段擬列入114年預算辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1130007565號	工務議提019號	請辦理官田區隆本里南114線道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、113年9月11日府工務二字第1132043908號函復。 二、本案112年11月24日偕同議員服務處及區公所前往現場勘查，會勘結果該路段為隆本里居民重要出入道路且現況路面有嚴重龜裂情形，依實際需求AC改善約7,844M^2(長度約530M，寬度約14.8M)，瀝青混凝土需約902噸(7,844M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約392萬元，本府工務局已請官田區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。	研議中
南議工務字第1130007566號	工務議提020號	請辦理麻豆區安正里南49-2線附近道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、113年9月11日府工務二字第1132044787號函復。 二、本案112年6月21日偕同議員服務處、區公所及安正里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約11,160M^2(長度約1,240M，寬度約9M)及標線回復，瀝青混凝土需約1,283噸(11,160M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約564萬元，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130007571號	工務議提021號	請辦理學甲區秀昌里一秀58號等3處道路改善工程。	陳昆和、方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、113年9月9日府工養二字第1132016251號函復。 二、有關「學甲區秀昌里一秀58號等3處道路改善工程」，本府工務局已於113年6月12日會同議員服務處、里長及公所勘查完成。現況路面長年使用舖面老化，部分有龜裂情形，學甲區公所提報路段共3處，改善長度共430公尺、寬度2.5~10公尺（3,085平方公尺），本府工務局先行錄案並視年度預算情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130007573號	工務議提022號	請辦理北門區保吉里蚵寮364-9至364-27號宅前道路側溝改善工程。	陳昆和、方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、113年9月5日府工養二字第1131217076號函復。 二、本案本市北門區公所為調整該處側溝洩水坡度以利排水順暢及增加排水斷面，提報側溝更新，長度111公尺，本府工務局已現勘錄案並視預算執行情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130007575號	工務議提023號	請辦理學甲區宅港里宅子港104號之2前路面改善工程。	陳昆和、方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、113年9月9日府工養二字第1132017824號函復。 二、有關「學甲區宅港里宅子港104號之2前路面改工程」，本府工務局已於113年3月27日會同議員服務處、里幹事及公所勘查完成。現況路面長年使用舖面老化，部分路段加舖修補，路側有龜裂情形，學甲區公所提報改善長度共250公尺、寬度5公尺，本府工務局先行錄案並視年度預算情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130007577號	工務議提024號	請辦理西港區劉厝里南34線(南41線至南34線6.3k 處)道路改善工程。	陳昆和、方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、113年9月11日府工養二字第1132025337號函復。 二、本府工務局已於112年5月18日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度830m、寬度7.5m(半路幅)，規劃辦理AC刨鋪合計6,225m2。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案並視經費研議補助。	研議中
南議工務字第1130007579號	工務議提025號	北門區三寮灣排水溝擋土牆破損，影響排水，建請改善。	陳昆和、方一峰	函送市府研辦。	水利局	一、113年9月16日府水工字第1132024616號函復。 二、針對三光里辦公處反映三寮灣排水溝擋土牆破損，影響排水部分，經查此區段已於「112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風北門區三寮灣排水災後復建工程」完成改善，現況無阻礙河道及影響通洪情形。 三、6-1、6-2水門位於台61西濱快速道路側溝，防止將軍溪排水高漲倒灌，水利局檢討側溝高程並考量極端氣候水文情況研議加高。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130007582號	工務議提026號	請辦理學甲區宅港里北學甲排水支線(德安寮65-2號旁)箱涵改善工程。	陳昆和、方一峰	函送市府研辦。	水利局、農業局	水利局： 一、113年10月21日府水工字第1132169278號函復。 二、本案無名排水路為北學甲排水右岸支流，長度約770公尺，渠寬3~6公尺，護岸現況為土堤且其集水區面積約25公頃，逾9成以上均為一般農業區之養殖用地，該水路功能為魚塭養殖取排水使用。 三、民眾反映希冀0K+130~0K+190改建為箱涵(60m)，該段為早期私人通路僅埋設RCP管(直徑約5 0公分)，因年久淤積致排水量不敷使用，基於地區防洪，水利局委託顧問公司檢算流域所需排水斷面，檢算結果尺寸寬*高為5公尺*1.5公尺。 四、依照排水功能、使用地目及排水路改建規格，水利局已於113年10月函請學甲區公所依照排水權責分工原則向農業局申請補助經費改善。 農業局： 一、本案因學甲區宅港里北學甲排水支線(宅港65-2號旁)地勢低窪，需增設排水工程(單孔排水箱涵W*H=2*2m，長度共60公尺)。 二、有關本市漁產道路修繕需求，本府農業局係依「臺南市政府農業局辦理農路修繕審查作業要點」來執行。以現有設施修繕為原則，在符合公眾使用條件下，依據不同損壞程度、安全性及使用性等優先順序，依序辦理修繕。 三、漁路修繕，由轄區公所研提施作方式、範圍及經費需求，再由本府農業局會同區公所人員會勘，就急迫、需求性及是否屬公共使用等條件，予以評估，後續再由本府農業局補助公所執行。 四、學甲區公所於113年11月19日檢送工程提案單至本府農業局，經費為400萬元。農業局已於114年2月24日核定以府農漁字第1140324316號函核定學甲區公所代辦經費400萬元。	錄案辦理
南議工務字第1130007584號	工務議提027號	請辦理學甲區光華里德安寮堤防(下)洽通實業前道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、113年9月9日府工養二字第1132018306號函復。 二、本府工務局已納入114年路平專案內改善路段。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130007587號	工務議提028號	七股區南29-1線道路掏空，導致路面毀損、多處坑洞，建請工務局儘速改善，以維護用路人安全。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、113年9月11日府工養二字第1132025650號函復。 二、本府工務局已於112年10月16日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度324m、寬度6.5m，規劃辦理AC刨鋪合計2,106m2。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案並視經費研議補助。	研議中
南議工務字第1130007589號	工務議提029號	佳里區東寧里文化路(進學路至信義二街)，路面現況因長年使用，鋪面老化龜裂，路肩有粒料剝離之情形。建請工務局儘速改善，以維護用路人行車安全。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、113年9月9日府工養二字第1132019160號函復。 二、本府工務局已於113年6月19日會同議員服務處、里長及公所勘查完成。現況路面長年使用鋪面老化龜裂，路肩有粒料剝離之情形，佳里區公所提報改善長度210公尺、寬度9.5公尺，本府工務局已於113年10月16日南市工養二字第1132238717號函核定補助。佳里區公所於114年3月28日開工，預計4月中旬完成。	錄案辦理
南議工務字第1130007591號	工務議提030號	建請增設下營區北頂中排大型抽水機組，確保里民生命財產安全。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年9月19日府水工字第1131226630號函復。 二、北頂中排全長約1,650公尺，係屬麻豆排水系統上游支流，集水區範圍主要為下營區賀建里，保護標的多為農田。 三、依規劃需拓寬渠寬至11公尺，鑒於全段治理經費龐大，水利局於109年完成應急簡易抽水站0.6CMS 及出口閘門，並持續分段治理渠道以加速退水。 四、凱米颱風期間下營區總雨量約759毫米，超出設計防洪保護標準，水利局檢討抽水量能防止積淹水事件發生。	錄案辦理
南議工務字第1130007595號	工務議提031號	建請設置麻豆區蔥子寮排水港尾社區及姓陳寮社區抽水機及閘門，確保里民生命財產安全，以避免水患。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年9月19日府水工字第1132063480號函復。 二、港尾及姓陳寮係位於蔥子寮排水左岸集水區，蔥子寮現況係依據麻豆排水治理計畫高採背水堤工法辦理。 三、凱米期間外水高漲，社區排水無法重力排放，水利局113年8月委請顧問公司研議改善方案，並持續與地方溝通方案及協調用地後籌措經費改善。 (一)港尾社區排水主要由謝榜寮中排二向西北排入麻豆排水，研議於24號水門設置移動抽水機，並針對蔥子寮缺口-港尾社區東側橋樑護欄、麻豆排水堤後溝改善。 (二)姓陳寮社區排水向東流入蔥子寮排水，研議於保玄	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						橋設置集水井及抽水設備。	
南議工務字第1130007598號	工務議提032號	建請儘速更新麻豆東北勢排水抽水機組，避免再次水患，確保里民生命財產安全。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年9月12日府水門字第1132082420號函復。 二、東北勢應急抽水站乃商借新北市舊抽水機組於104年建置完成，內部設有2台抽水機，該站於凱米颱風期間，其中1台抽水機的引擎發生故障，水利局立即調派移動式抽水機協助抽排，已將損壞的引擎，以堪用之同型式引擎完成更替，目前尚可抽水，惟抽水效能低。 三、鑒於設備不良，水利局已提報更新機組並獲核定經費485萬元辦理改善，工程訂於114年6月竣工。	錄案辦理
南議工務字第1130007601號	工務議提033號	建請儘速更新麻豆區海埔中排抽水機組，避免再次水患，確保里民生命財產安全。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年9月12日府水門字第1132045883號函復。 二、海埔中抽水站設置抽水量每秒2立方公尺抽水機組，該站於凱米颱風期間發現抽水機組異常滲油故障情況，抽水效能低落。 三、水利局已提報應急計畫更新機組並獲核定經費835萬元辦理，工程訂於114年6月竣工。 四、為改善周邊淹水狀況，已提報計畫爭取依規畫報告於渠道旁新建一座抽水量每秒5立方公尺及0.225公頃面積調節池之抽水站，經費1億7,900萬。	錄案辦理
南議工務字第1130007604號	工務議提034號	建請於麻豆區港尾里大地莊園社區養魚排水沿線設置防洪閘門及抽水機組，以確保里民生命財產安全，以避免水患。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年9月20日府水工字第1132062154號函復。 二、大地莊園位於養魚排水左岸集水區，主要透過北側道路側溝及南側聯外水路排放。 三、凱米期間外水高漲，聯外水路無法重力排放，水利局已先完成大地莊園聯外水路清淤，並於113年8月1日委請顧問公司研議改善方案(養魚排水護岸缺口檢討、聯外水路及涵管設置水門、南側水路設置移抽等)，將與地方溝通後籌措經費辦理改善工程。	錄案辦理
南議工務字第1130007606號	工務議提035號	建請加速推動下營抽水站及於麻豆排水沿線增設抽水機組，確保里民生命財產安全，避免水患。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年9月25日府水養字第1132087559號函復。 二、經查下營排水為下營市區主要排水路，全長約1,150公尺，下游匯集急水溪排水、大埤中排一排水後，排入麻豆排水。 三、為解決外水高漲時易淹水問題，水利局於113年7月爭取下營抽水站預算經費約3億6,800萬元，辦理工程招標、用地取得及文資調查等前置作業，新建15CMS 抽水站及前池改善水患。 四、有關麻豆排水沿線為農田積水問題，水利局業已於	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						111年完成麻豆排水沿線4座抽水平臺及部設移動抽水機各0.3CMS，後續將檢討抽水機組量能，使發揮最佳抽排成效。	
南議工務字第1130007608號	工務議提036號	建請增高麻豆區北勢里西平寮社區護岸高度、增設抽水機組，確保里民生命財產安全。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年9月20日府水工字第1132060421號函復。 二、麻豆區北勢里西平寮社區業於98年依規劃報告完成社區防護並佈設0.5cms 移動式抽水機，又111年12月增設0.3cms 移動式抽水機，提升社區整體抽水量達0.8cms。 三、凱米颱風期間極端降雨造成西平寮社區南側圍堤失守，水利局113年8月1日委請顧問公司研議社區圍堤加高至埤頭排水護岸高改善方案，惟圍堤加高影響住家進出，將與地方民眾溝通後研擬改善方案。	錄案辦理
南議工務字第1130007609號	工務議提037號	建請擴寬下營區南59黑橋南、北兩側排水寬度、增設大型抽水機組，確保里民生命財產安全。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年9月25日府水工字第1132105210號函復。 二、經查麻豆排水黑橋南北岸支流為農田排水，為協助區域加速排水，水利局業已於111年完成黑橋抽水平臺，設置0.3CMS 移動式抽水機，目前黑橋南北岸各計1臺抽水機。 三、水利局將檢討抽水機組量能，使發揮最佳抽排成效，另考量大型抽水設施需腹地設置集水井，將同步評估並與地方溝通土地同意使用。	錄案辦理
南議工務字第1130007612號	工務議提038號	建請儘速加高曾文溪寮子廊堤防15號水門抽水機平台及更新抽水機組，以避免再次水患，確保里民生命財產安全。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年9月27日府水工字第1132092127號函復。 二、有關曾文溪寮子廊堤防15號水門佈設0.3cms移動式抽水機1臺，因凱米颱風期間極端降雨造成損壞，水利局已於災後立即完成抽水機組更新。 三、經水利局8月9日辦理現勘，針對地方建議改善抽水機平台、便橋通道，已委請顧問公司研議，將與地方民眾溝通後推動改善方案。	錄案辦理
南議工務字第1130007615號	工務議提039號	建請儘速更新曾文溪西庄堤防19號水門抽水機組，避免再次水患，確保里民生命財產安全。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年9月30日府水工字第1132092137號函復。 二、本案曾文溪西庄堤防19號水門於110年佈設0.5cms移動式抽水機1臺，因抽水機電瓶及電路板於凱米颱風來襲前失竊，導致抽水機組無法運作，案發當時已報警備案，水利局於8月完成抽水機組更新。 三、經水利局8月9日辦理現勘，針對地方希冀平臺增設抽水機房、便橋通道，已委請顧問公司研議可行性，將與地方民眾溝通後推動改善方案。 四、考量本案抽水機平台位置隱密，鮮少人員進出，易	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						生治安死角，將加強巡檢及機組保養維護時效。	
南議工務字第1130007619號	工務議提040號	請同意補助低窪地設置防水閘門，每遇豪雨或颱風季節，造成淹水嚴重，設置防水閘門，以杜絕淹水問題。	尤榮智	照案通過。	水利局	一、113年9月10日府水綜字第1131217105號函復。 二、因應極端氣候強降雨造成本市部份地窪地區遇雨易積淹水情形，為防止積淹水侵入民宅，後續市府預計補助易淹水地區民眾自行施作防水閘門。 三、所需補助經費龐大，考量市府財源有限，水利局已於113年8月2日函文向內政部國土管理署申請辦理本市防水閘門專案補助經費。 四、辦理「臺南市政府鼓勵建置防水閘門(板)114年度專案補助計畫」，俟簽奉核可後頒布。	錄案辦理
南議工務字第1130007567號	工務議提041號	六甲區港仔頭護岸排水核准工程長度不足，造成二段施工引起民怨事件，請一次補足施工。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、113年9月30日府水工字第1132062224號函復。 二、本案港子頭排水護岸屬龜子港排水系統，總長度約3,177公尺，保護標的為民宅、農田及農舍。 三、有關港子頭排水護岸核准工程長度不足，造成二段施工引起民怨情事，水利局已核定「113年5月豪雨六甲區中社里港仔頭(中社橋段)護岸災後復建工程」，經費380萬元，施作排水護岸65公尺，工程設計中，113年10月上網，114年汛期前完工，完工後即完成該區段整治。	錄案辦理
南議工務字第1130007568號	工務議提042號	請辦理六甲區信義街349巷14弄道路側溝新建工程，該路段現況道路排水設施急需辦理改善，以利排水，杜絕淹水問題。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、113年9月18日府工務二字第1132052997號函復。 二、本案113年5月22日偕同尤榮智議員服務處、區公所及陳情人現場勘查，會勘結果為提報路段未設置排水溝，為順利排水需辦理矩形暗溝改善(長度30M，寬度約0.6M，深度約0.8M)，本府工務局已於113年10月17日同意補助六甲區公所33萬元辦理排水改善。六甲區公所於114年3月31日完工。	錄案辦理
南議工務字第1130007569號	工務議提043號	請辦理六甲區甲東里裕農街及264巷路面改善工程，因年久失修，破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、113年9月11日府工務二字第1132046608號函復。 二、本案113年7月29日偕同議員服務處、區公所及甲東里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求改善路段共2段，1段為長度約200M，寬度約8M，面積約1,600M^2；另1段為長度約90M，寬度約6.4M，面積約576M^2，總計面積為2,176M^2，瀝青混凝土需約250噸(2,176M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約108萬元。內政部國土署已核准六甲區公所346萬元辦理路面改善，本府工務局114年2月25日召開預	錄案辦理