陳 情 書

民國 114 年 9 月 26 日

陳情人	性別（男、女或其他）	年齡	職業	聯絡地址	聯絡電話	身分證明文件字號
				台南市新市區		

陳情內容：

懇請市府及相關局處重視辦理規劃大洲排水及135延伸至三炭店糖場（今北外環）之有歷史的大洲高速公路段兩旁轄區的唯一公有道路。將銜接新開樹谷園区至北外環30米大道之連絡道(共用大洲排水南側微短路段防汛及兼替代道路X如圖黃色標示部）恢復双向功能維持原有產業交通及農業生產功能。

事實經過及訴求

一、 此段防汛道兼替代連絡道乃因135号道路經大洲排水原有橋被洪水沖壞須重建乃遷至現今大洲2號橋（原有橋址重建的話與135號至大洲里及社內里至新市其轉角角度危險）遂有替代連絡道之必要取代其功能，

二、 在市府的有作為下，南科發展迅速！從業員工人數激增，原台南市永康、安南至南科上班必經之道路原1號省道，其上班尖峰時段必堵塞，耗費不必要時間，大部分會捨棄1號省道，選擇從永安路接長和路一段右轉走大洲排水兩側防汛道，沒紅綠燈，道路距離更近，但因過度使用卓輛多，車禍頻傳，市府為解決交通事故，將大洲排水兩側規劃為單行道用路。其中包含圖示黃色連絡道。也含在單行道之內。

三、 單行道劃設後嚴重影響周邊居民之進出，去程必須統了一大圈。萬一有需緊急救護皆會有所耽擱，異議不斷，但頗及南科草創初期。地方為共榮。須共体時艱加上農作生產各項條件差，交通出入太耗時，就荒廢、休耕，異議減弱。

四、 既然南科興盛，匙大且開闢北外環銜接樹谷大道的30米道路，其與圖示黃色部份的連絡道理應有必要以現今技術，如防汛道旁的区域下游排水溝加蓋或短高架''''''''''及其它模式，以恢復連絡道双向功能，得以解決產業交通問題，創造農業生產之生機，對部分地方發展甚有影响。

（附圖一）



（附圖一）



臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提案人	連署人
工務	152	朱正軒	陳皇宇、李宗霖、鄭佳欣 陳秋宏、蔡麗青、沈家鳳 王宣貿、郭鴻儀、李宗翰 周嘉韋、沈震東
案由	因應永康區遭遇極端暴雨造成多處積淹水情形，亟需全面檢討與補強區域排水系統，強化治水韌性，請市府相關局處儘速提出改善計畫，俾保障市民生命財產安全。		
說明	一、永康區於0802大豪雨期間，時雨量高達103.5毫米/小時，超過500年重現期，暴雨強度更超越八八風災的73.5毫米，為極端氣候下之破紀錄雨勢。雖本區整體退水速度較以往明顯改善，但側溝與集水井於短時間內仍無法完全消化大量地表逕流，致部分路段發生積水。 二、建請水利局全面檢討蔦松、三民、鹽行、烏竹、龍潭、正強及東橋中正工業區等永康區排水系統，並儘速研擬改善作法。如擴大進入抽水站及主要大排之通水斷面，提高排洪效能。規劃上游截流分洪，降低低窪區壓力。加速正南三路箱涵延伸至鹽水溪之排洪工程，並提前研擬跨越台一線用地取得與交通維持計畫，避免施工期間造成交通黑暗期。 三、極端氣候已成常態，永康區排水治理仍需持續補強，為避免下一場豪雨造成災損，請市府加速推動相關治水工程，以提升本區整體防洪韌性。		
辦法	如案由。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	153	陳秋宏	陳皇宇、鄭佳欣、李宗霖 沈家鳳
案由	官田區南廍里社區道路龜裂不平，影響行車安全，建請改善。		
說明	道路龜裂不平，建請重新翻修改善，以保障人車用路安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	154	陳秋宏	陳皇宇、李宗霖、鄭佳欣 沈家鳳
案由	下營區宅內里永安街 67 巷周邊易淹水，請改善。		
說明	原為庄內舊式紅磚側溝斷面不足，下雨就會積淹水，請改為寬 0.6m 深 0.9m 之矩形暗溝。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	155	陳秋宏	陳皇宇、李宗霖、鄭佳欣 沈家鳳
案由	麻豆區麻口里南 49 柚安路二段(西側)側溝排水斷面不足，建請改善。		
說明	如遇臨時性強降雨，側溝排水深度斷面不足，高低落差不一，水量宣洩不及，容易造成積淹水，建請改善。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

4-6 定工務議提 155 附件

麻豆區麻口里南 49 柚安路二段(西側)側溝排水斷面不足



臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	156	陳秋宏	陳皇宇、李宗霖、鄭佳欣 沈家鳳
案由	麻豆區海埔里南 49 區道大山腳 25–2 號到 67–3 號前道路龜裂破損，建請改善。		
說明	區道柏油路面嚴重凹凸不平、龜裂積水，已嚴重影響行車安全，建請儘速改善，以提升民眾用路安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

4-6 定工務議提 156 附件

麻豆區海埔里南 49 區道路大山腳 25- 2 號到 67-3 號前道路龜裂破損



