臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	157	陳秋宏	陳皇宇、李宗霖、鄭佳欣 沈家鳳
案由	麻豆區油車里自由路36之5號至36之17號兩側側溝老舊破損，建請改善。		
說明	現地側溝為老式溝渠，排水斷面不足，急降雨常造成住戶淹水，急需改善，以保障民眾身家財產安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

4-6 定工務議提 157 附件

麻豆區油車里自由路 36 之 5 號至 36 之 17 號兩側側溝老舊破損



臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	158	陳秋宏	陳皇宇、李宗霖、鄭佳欣 沈家鳳
案由	麻豆區油車里幸福街道路凹凸龜裂嚴重，建請改善。		
說明	柏油路面老舊、年久失修、路面老舊龜裂，凹凸不平，請改善，以利民眾通行及用路人安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

4-6 定工務議提158附件

麻豆區油車里幸福街道路凹凸龜裂嚴重





臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	159	陳秋宏	陳皇宇、李宗霖、鄭佳欣 沈家鳳
案由	麻豆區巷口里新生南路750巷單邊側溝排水斷面嚴重不足，建請改善。		
說明	社區側溝老舊、排水斷面嚴重高低落差不足、汛期汪洋一片，急需改善，以保障民眾身家財產安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

4-6 定工務議提159附件

麻豆區巷口里新生南路750巷單邊側溝排水斷面嚴重不足



臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	160	陳秋宏	陳皇宇、李宗霖、鄭佳欣 沈家鳳
案由	官田區隆田里中興路道路龜裂破損，建請改善。		
說明	此段柏油路面老舊，建請重新鋪設改善，以利民眾用路安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	161	陳秋宏	陳皇宇、鄭佳欣、沈家鳳
案由	麻豆區建南街道路龜裂破損嚴重，建請改善。		
說明	柏油路面老舊、年久失修、龜裂嚴重，建請改善，以保障用路民眾安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	162	陳秋宏	陳皇宇、鄭佳欣、沈家鳳
案由	麻豆區港尾里港尾、姓陳寮、謝榜寮道路龜裂破損，建請改善。		
說明	社區柏油路面老舊、年久失修、龜裂嚴重，建請改善，以保障用路民眾安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

4-6 定工務議提 162 附件

麻豆區港尾里港尾姓陳謝榜寮道路龜裂破損







