文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						2區道東安宮至社子天后宮牌樓及西廊永安宮、方厝寮2之6號2處岔路口路面改善工程」，需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪路段1(長度225m*寬度10m=2250㎡)路段2(長度30m*寬度10m=300㎡)路段3(長度15m*寬度10m=150㎡)，概估需經費約135萬元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	
南議工務字第1140004462號	工務議提126號	麻豆區巷口里興中路1號至143號整段市道171龜裂不平，影響行車安全，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月17日府工務二字第1141026224號函復。 二、本府工務局已於114年5月7日偕同議員、區公所及里幹事等現場勘查，會勘結果需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損情形處先行辦理改善，辦理AC刨鋪長度290M、路寬5M，概估需經費約72萬元。 三、此路段本府工務局已納入「麻豆區興中路道路改善工程」向國土署提案申請補助，國土署於114年7月30日核定，目前辦理工程設計中。	錄案辦理
南議工務字第1140004464號	工務議提127號	麻豆區北勢里南50區道至真理大學道路路面破損不堪，請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月4日府工務二字第1140948021號函復。 二、本府工務局已於114年5月15日偕同議員、區公所及里長等現場勘查，會勘結果需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪路段1(長度430m*寬度11m)路段2(長度250m*寬度5.5m)合計共6,105㎡，概估需經費約305萬2,500元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004465號	工務議提128號	麻豆區北勢里西庄南55道路路面老舊嚴重龜裂，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月4日府工務二字第1140947970號函復。 二、本府工務局已於114年5月15日偕同議員、區公所及里長現場勘查，會勘結果公所提案名稱有誤，於會勘紀錄已更正為「麻豆區北勢里西平寮南55道路改善工程」，需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理路段1:AC刨鋪(長度250m*寬度6m)，路段2:AC刨鋪(長度300m*寬度8m)合計共3,900㎡，概估需經費約195萬元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004466號	工務議提129號	麻豆區南59線綠園牧場前路口往北到二重港橋路面老舊破損嚴重，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工務二字第1140938048號函復。 二、本府工務局已於113年6月25日偕同議員服務處及區公所現場勘查，會勘結果需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪合計共2,880㎡(320*9=2,880㎡)，概估需經費約144萬元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004467號	工務議提130號	麻豆區晉江里民生路至龍泉橋前等(含迷克夏前至興南路、嘉南大圳至信義路)路面老舊龜裂，凹凸不平，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工務二字第1140938046號函復。 二、本府工務局已於112年8月24日偕同議員服務處、區公所及里長現場勘查，會勘結果需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪合計共4,200㎡(300*14=4,200㎡)及標線，概估需經費約210萬元，本府工務局預計於114年9月底前完成鋪設。	錄案辦理
南議工務字第1140004469號	工務議提131號	麻豆區海埔里海埤段1194至998地號道路路面老舊龜裂，建請改善，以保障行車用路安全。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工務二字第1140938029號函復。 二、本府工務局已於112年6月28日偕同議員服務處、區公所及里長現場勘查，會勘結果需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪合計共2,332㎡(424*5.5=2,332㎡)及標線，概估需經費約116萬6,000元。本府工務局視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004470號	工務議提132號	麻豆區東角里信義路(同仁街至國中街) 北邊側溝因流水斷面不足，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工務二字第1140938037號函復。 二、本府工務局已於114年6月11日偕同議員服務處、區公所及里幹事現場勘查，會勘結果本路段為市區道路住宅密集且近幾年降雨急遽，現況已不符使用，為增加排水流量里長向議員陳情欲施作道路兩側側溝，因經費過高申請困難，故改申請單側以解民眾淹水之苦；目前矩形暗溝有阻塞及斷面不足而無法暢通，為避免淹水需施設排水設施，需改善路段單側水溝，已有阻塞無法暢通情形，先就矩形暗溝處先行辦理改善，辦理矩形暗溝合計共108m及路面修復，概估需經費約221萬4,000元。本府工務局將視預算情形研議辦理改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004471號	工務議提133號	麻豆區安正里社子庄內排水不良，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工務二字第1140938022號函復。 二、本府工務局已於113年5月10日偕同議員服務處、區公所及里長現場勘查，會勘結果矩形暗溝老舊及斷面尺寸不足，造成周邊住戶無法利排水，為避免造成附近住戶淹水情形需加大斷面尺寸排水設施以利順利排水，先就矩形暗溝處先行辦理改善，辦理矩形暗溝計260M 及路面修復，概估需經費約221萬元。本府工務局將視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004472號	工務議提134號	麻豆區巷口里新生南路(興國路至新生南路700號)側溝流水斷面不足，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月4日府工務二字第1140938018號函復。 二、本府工務局已於114年5月7日偕同議員服務處、區公所及里長等現場勘查，會勘結果現勘時民眾提供去年(113)凱米颱風照片，告知居住10幾年從沒淹過水，附近建案一直再增加，全部引流至本路段側溝，以前所建側溝於人行道上，雨水由人行道旁側入流孔匯入側溝已不符使用，欲申請新建道路外側側溝。矩形暗溝(寬60CM*深60CM)長度304M及5CM側溝AC修復費共計約3,192,000元，建議提報中央永續提升人行安全計畫，將人行道一併納入改善辦理。 三、另建議可依114年度2月18日本府水利局短期方案係增加8處新生南路的側入流開孔數量，提昇逕流收集能力，經費概估約40萬元。 四、公所於114年6月10日先就嚴重積水路段提案「麻豆區新生南路674號至新生南路692號積水改善工程」，本府工務局於114年6月20日偕同議員服務處、區公所及里辦公處現場勘查需改善側溝於人行步道上，舊步道為2.8m寬，路邊已無停車空間，公所將一併於本案辦理縮減重建為2m寬以利當地民眾路邊停車需求，不占用人行道停車，本案提報經費含人行步道及側溝重建總長48m，橫向排水導引孔8處，所需經費共56萬7,837元，並已錄案研擬辦理。	研議中
南議工務字第1140004473號	工務議提135號	請增設下營區中營社區公園兒童遊具設施。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月2日府工園二字第1140939947號函復。 二、有關下營區中營社區公園，查其用地屬非都市計畫區乙種建築用地，目前土地所有權為私人(中營慶福宮)，非屬工務局轄管公園（綠地）範疇，合先說明。然目前現地為廣場，備有體健設施及涼亭，可提供居民休憩使用。針對新設兒童遊具設施規劃，擬請公所評估附近居民人口數需求、設置效益，再	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						提案送本府工務局研議辦理。	
南議工務字第1140004474號	工務議提136號	請建置下營區東興國小串聯勝利街通學步道，以利學生通行。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年6月30日府工養二字第1140890466號函復。 二、本案已由下營區公所於114年5月9日辦理會勘，並邀集本府工務局、教育局、交通局、下營上帝廟及下營區農會，因現行勝利街路寬不足以施作實體人行道，會勘結論由區公所先行協調下營上帝廟及下營區農會提供土地並同意施作人行道；另俟內政部國土署開放提案後由工務局協助提報相關計畫申請補助經費。	錄案辦理
南議工務字第1140004475號	工務議提137號	麻豆區安業里謝厝寮排水護岸石壁老舊坍塌，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、114年7月3日府水工字第1140923686號函復。 二、謝厝寮排水全長約3公里，集水區為麻豆區安業里及謝厝寮里，排水護岸結構大多為砌石，本府針對老舊破損段採逐段更新改善，109年至113年計核列1,240萬，改善長度約305公尺。 三、有關「安業里謝厝寮排水2K+280~2K+415護岸改善」，水利局113年4月26日會勘，改善位置於前期已改善護岸之上游段，長度約135公尺，經費約530萬，將再籌編經費辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140004476號	工務議提138號	麻豆區安正里子良廟排水(子龍排水)護岸坍塌，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、114年6月26日府水工字第1140898271號函復。 二、子良廟排水全長約2.5公里，現況為穩定邊坡土堤，渠寬約15公尺，主要保護標的為農田。 三、本府水利局於112年核定80萬元，施作防汛道路及護岸長26公尺，於112年11月完工，剩餘長度將視土地同意書取得情形及年度預算研議改善。	錄案辦理
南議工務字第1140004477號	工務議提139號	請辦理下營區麻豆大排下橋頭港橋至烏橋北側堤防加高案，因地層下陷等因素，應加高以杜絕淹水問題。	陳秋宏	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月1日府水工字第1140922489號函復。 二、本府水利局檢視麻豆排水兩側護岸現況堤頂高程已符合防洪高度，辦理「下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程」，總核定經費3.68億元，計畫新設15cms抽水站及低地抽水1.2cms抽水機組，提升下營地區防洪能力。 三、考量抽水站放流口易造成水位波動劇烈，前揭工程將評估優先於大溪橋至玄武橋間護岸加高，減少溢堤風險，預計114年底前完成改善。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004478號	工務議提140號	請辦理麻豆區大埕里文學路(平等路至大同街)道路改善工程，因道路年久失修、路面龜裂，破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月4日府工務二字第1140938013號函復。 二、本府工務局已於114年6月11日偕同議員服務處、區公所及里長現場勘查，會勘結果需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪(長度250m*寬度8.3m)合計共2,075㎡，概估需經費約103萬7,500元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004479號	工務議提141號	市府今年5月發布補助設置防水匣門案，建請市政府延長申請補助時間，讓民眾有時間準備資料提出申請。	蔡育輝	函送市府研辦。	水利局	一、114年6月24日府水綜字第1140890563號函復。 二、本市防水閘門(板)補助計畫申請期間為114年5月8日起至114年10月31日止，依計畫規定，受補助對象應於領取核准申請表影本之日起45日內完成建置防水閘門(板)，有特殊情形情況需報請區公所同意展延，展延時間20日，以1次為限。 三、考量申請狀況踴躍，且補助計畫經費有限，爰建議本年度補助計畫申請期限仍維持至114年10月31日止，明(115)年度將視經費狀況另行辦理補助。	錄案辦理
南議工務字第1140004480號	工務議提142號	建請市府針對汙水孔巡檢、清理頻率妥善規劃並確實落實。	周嘉韋	照案通過。	水利局	一、114年6月26日府水污工字第1140916633號函復。 二、本市公共污水下水道總建設長度約583 公里，公共污水下水道普及率約29%，累計接管戶數約22.3萬戶。隨著管線長度及接管用戶增加，必須進行污水管線的巡查和清疏，主要目標是維持下水道的暢通。 三、本市污水下水道熱點評估原則，主要以單一位置(包含人孔及管線)經通報超過3次列為熱點，目前本市污水設施各區熱點位置約57處，主要為餐飲業密集地區。列為熱點位置，水利局除進行緊急搶修改善作業以外，亦派員每年例行巡檢，確認改善狀況以及瞭解是否有通報案例重複出現情形。 四、為即時改善污水管線阻塞案件，水利局接獲通報時，不論白天或夜間會調派開口合約廠商，安排專業洗管廠商進行清疏，以維持民眾正常使用。 五、本府水利局另依據內政部國土管理署【公共下水道管渠維護管理要點】第七條規定，進行管線內部檢視作業，確認管線內部是否有損壞狀況，並依據損壞情形進行嚴重度評估，優先辦理損壞嚴重管段修繕作業。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004482號	工務議提143號	建請市府儘速改善鹽水區義中里福王宮前滯洪池，以期豪雨時能發揮蓄洪功能，避免成災。	沈家鳳	函送市府研辦。	水利局	一、114年6月26日府水行字第1140916025號函復。 二、本市鹽水區義中里轄內有5處早期消防蓄水池，現況已無做蓄水池使用，但仍兼具有滯洪池功能，本府水利局歷年已依照輕重緩急完成4處修繕。 三、現況福王宮前水池池壁為老舊砌石護岸之情形，惟尚可發揮滯洪功能。 四、經鹽水區公所提案評估水池需辦理邊坡護岸改善H=3.6m、L=60m，預估經費400萬元，本府水利局後續將錄案並視預算編列情形辦理改善，以保護社區安全。	研議中
南議工務字第1140004483號	工務議提144號	建請水利局編列經費，規劃營造仁德滯洪池成為一處兼具滯洪功能、生態教育及休憩效益之濕地景觀園區。	郭鴻儀	照案通過。	水利局	一、114年7月8日府水雨字第1140924655號函復。 二、仁德滯洪池於民國102年3月完成設置，將三爺溪中、上游水量排入仁德滯洪池，以降低下游之洪水位，另三爺溪主流並於111年底全線整治完成，完成後改善淹水面積約383公頃，保護人口約6萬5仟人，以往崑山科大、中華醫事科大、仁德工業區等處近年經歷颱風豪雨已無嚴重淹水發生。 三、考量生態教育、遊憩效益，本局並接續提報「前瞻水環境計畫-二仁溪水環境計畫」辦理「仁德之心—滯(蓄)洪池景觀營造計畫」工作，以萬代橋水淨場、滯洪池北池及塗庫仔排水左右岸進行景觀亮點營造，該工程業於109年底完成，現況仁德滯洪池已成為一處兼具運動休憩、水資源教育及生態之滯洪池公園。 四、對仁德滯洪池持續推動休閒遊憩需求，水利局陸續完成籃球場、燈具及簡易廁所。後續將持續以「水環境教育」、「地方創生」、「生態韌性城市」政策目標推動多功能滯洪池。	錄案辦理
南議工務字第1140004484號	工務議提145號	請水利局針對仁德區太乙路、正義三街、義林路256巷等道路底下之老舊雨水下水道箱涵結構，進行結構體檢測，防範發生塌陷、天坑現象而造成憾事。	郭鴻儀	照案通過。	水利局	一、114年7月8日府水雨字第1140924671號函復。 二、針對仁德區太乙路、正義三街、義林路256巷等道路底下之老舊雨水下水道箱涵結構，本府水利局於112至113年已完成縱走調查作業，經調查有23處輕微破損並無急迫性破損案件，考量箱涵年份久遠，已委請仁德公所納入搶修作業。 三、另針對全市箱涵破損部分，本府水利局持續推動雨水下水道縱走調查業務，並將縱走調查及各單位通報所得彙整規劃，以「老舊箱涵修繕改建執行計畫」持續辦理雨水下水道改善，積極預防天坑產	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						生。	
南議工務字第1140004508號	工務議提146號	臺南高鐵特定區除了沙崙智慧綠能科學城，未來還有南部科學園區管理局新設生態科學園區等，建請水利局針對仁德再生水廠第二階提早規劃，以緩解南部地區缺水危機及穩定高科技用水需求。	陳皇宇	函送市府研辦。	水利局	一、114年6月23日府水污養字第1140894058號函復。 二、配合行政院「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，促使污水處理廠放流水再生作為產業替代水源，市府積極推動永康再生水、安平再生水及仁德再生水新建工程，3座再生水廠新建工程均已完工，114年每日可供水總量達8.1萬噸，採專管輸送及換水模式予南科臺南園區高科技製程產業調配使用。 三、仁德再生水廠為國內首座透過「以水換水」概念，提供再生水資源予產業使用，相當程度紓解產業用水需求，也不會排擠自來水用量，對穩定民生用水有很大助益。 四、市府配合行政院推動大南方新矽谷計畫及穩定提供臺南地區產業用水，已向內政部國土管理署爭取經費補助，規劃辦理仁德再生水廠第二階擴廠可行性評估，藉由完善評估與規劃，推動仁德污水下水道系統及再生水建設，擴增再生水量能、完善用水資源配套及強化水源韌性，使水資源永續循環。	錄案辦理
南議工務字第1140004513號	工務議提147號	建請市府於北區北門里小康公園籃球場設置風雨球場，以利民眾運動休閒。	許至椿	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月14日府工園一字第1140968037號函復。 二、本案經本府工務局114年6月24日邀集議員服務處、北門里辦公處、本府體育局及本市北區區公所研商後，因公園籃球場鄰近路邊考量安全性，本府工務局將依北區區公所之提案單於今年度續提案球場圍籬新設及球場鋪面整修，待球場完工後再由公所研議風雨球場之可行性。本案本市北區區公所申請補助1,421,826元辦理球場鋪面及周邊設施整修，本府工務局將研議辦理。已提送議員提案。	錄案辦理
南議工務字第1140004515號	工務議提148號	建請市府改善東門路三段一帶人行道及路面，以提升用路人行車安全，並超前部署因應未來藍線捷運建設計畫，確保捷運使用者下車後即有安全便捷的人行空間可使用。	郭鴻儀	照案通過。	工務局	一、114年7月18日府工養一字第1140952961號函復。 二、有關東門路三段一帶人行道及路面改善1案，東門路三段(中華東路至338巷)已納入本府工務局114年路平改善路段，現正辦理發包程序，並將於中華東路道路改善工程增設東門路口人行道，銜接既有道路人行道，另東門路三段(捷運藍線段)因涉及捷運於道路中央落墩，施工將使用道路10~12公尺寬度設置施工圍籬影響行車通行，其餘路面部分將作為捷運施工期間汽機車通行，已無多餘空間施作人行道，	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						俟捷運工程完工時將一併設置雙側2.5公尺人行道。	
南議工務字第1140004516號	工務議提149號	建請市府提撥預算於關廟森林公園園區內興建共融式遊戲場，提升整體多元使用效能。	郭鴻儀	照案通過。	工務局	一、114年7月2日府工務三字第1140897207號函復。 二、本府工務局於112年3月17日南市工園二字第1120371372號函核定經費為新臺幣800萬元，委由關廟區公所代辦。關廟森林公園特色遊戲場，經113年3月5日秘書長召開會議，依會議結論：(1)關廟森林公園綜合環境及地理等因素不適合設置遊戲場。(2)剩餘經費移「大潭埤公園遊戲場」周邊景觀改善及增設遊樂設施，且將關廟森林公園特色遊戲場之案名修正為「關廟區公園遊樂設施工程」。	錄案辦理
南議工務字第1140004517號	工務議提150號	為因應臺南科學園區四期(沙崙園區)重大建設計畫，該基地開發完成後預估引進就業人口達11,000人。為健全區域路網、有效疏運交通及支援園區與周邊地區整體發展，建請市府妥善規劃歸仁、仁德、關廟地區聯外交通短、中、長期建設方案，並積極向中央爭取納入國科會相關計畫。	郭鴻儀	照案通過。	工務局	一、114年6月24日府工新一字第1140891072號函復。 二、國家科學及技術委員會114年8月5日將「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」提送行政院審查，刻由國家發展委員會審理中。俟籌設計畫通過後，另提交通路網專案公建計畫。	中央權限或法規限制
南議工務字第1140004519號	工務議提151號	建請市府針對臺南公園內設施涼亭逐一更新整修。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年7月15日府工園一字第1140999723號函復。 二、本府工務局已日常維護臺南公園涼亭等設施，如設施損壞本府工務局將立即派工修復，涼亭相關設施雖較老舊，惟修復後仍可正常使用，後續本府工務局如涼亭設施因損壞致無法修復將研議辦理汰換更新。	錄案辦理
南議工務字第1140004522號	工務議提152號	建請工務局重新鋪設本市安平區湖內一街西側(湖內一街24號至76號對面)人行道。	盧崑福	照案通過。	工務局	一、114年6月26日府工養一字第1140908841號函復。 二、工務局第一工務大隊已改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1140004524號	工務議提153號	建請市府針對道路相關施工時長確實掌握並且適時公告。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年6月24日府工採字第1140890552號函復。 二、114年6月25日府工採字第1140930561號書函，請各工程機關，確實掌握各工程工期，並於工期展延時隨時更新現場工程告示牌資訊，以利民眾知悉避免對工程進度產生疑慮；倘有因天候、設計變更、施	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						工因素等原因致使工期需予展延者，請即時於現場施工告示牌辦理更新，明確揭示實際開工及預計完工日期。	
南議工務字第1140004525號	工務議提154號	建請市府儘速進行柳營區中山西路三段尚未編列預算改善之道路鋪設工程，俾利人車通行安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月14日府工務二字第1141133322號函復。 二、本案已於113年3月25日會同臺南市議員服務處、區公所及里長等辦理現勘，經查中山西路三段已有路面凹凸不平、龜裂破損情形。本案本年度獲國土署補助1,000萬元辦理「柳營區中山西路三段道路改善工程」，改善範圍從南316線0K+845~1K+961(從中山西路三段285號至柳營路一段止)，本案業於114年5月20日刨鋪完成。剩餘未刨鋪路段約500公尺(都市計畫外路段)，所需經費約365萬元，本府工務局已錄案視預算情形研議改善。	錄案辦理
南議工務字第1140004526號	工務議提155號	建請市府於新營風雨籃球場綠地增設特色遊戲場，以利民眾休憩使用。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月25日府工務二字第1140901251號函復。 二、工務局於114年6月27日辦理會勘，本案經現場勘查，俟臺南市政府教育局釐清檢視新民國小附幼旁綠地後續規劃使用或可提供增設特色遊戲場，再召開跨局處會議討論任務分工。 三、114年7月8日臺南市政府教育局回函新民國小附幼旁綠地經詢新民國小，附幼未來暫無使用需求可供增設特色遊戲場，惟後續管理維護單位尚須討論，且案地為新營文小7學校用地，未來若有開發設校需求，特色遊戲場應無條件配合遷移，建議另覓永久性用地。	研議中
南議工務字第1140004527號	工務議提156號	建請新建七股區玉成里水工科-6及水工科-73抽水平台，保護區內護岸，維護區民生命財產。	方一峰	函送市府研辦。	水利局	一、114年6月30日府水工字第1140896681號函復。 二、本案抽水平台位在七股區41號水門，現況已佈設2台0.3cms移動式抽水機組作為防汛，經地方反映後，已於114年4月7日會同現勘瞭解，民眾希冀透過渠道加蓋將機組遷移至下游處約20公尺。 三、依據七股區公所114年5月21日所送提案內容，初估所需經費約290萬元，包含抽水機房及維護道路，因用地範圍涉及私有土地，請七股區公所持續溝通取得同意書，由本府水利局研議籌措經費辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004528號	工務議提157號	建請改善南60線區道自橋頭港橋至中社里林鳳營火車站前道路，因道路年久失修、路面龜裂，破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月14日府工務二字第1140948358號函復。 二、本府工務局已針對南60線路面較嚴重部分進行刨鋪，自南63線到台一線止，於114年6月2日完成竣工；另台一線至林鳳營火車站前自來水公司預計8月底進場埋管，完成後路面重新刨鋪。	錄案辦理
南議工務字第1140004529號	工務議提158號	建請市府加速針對北區大興里開闢且建設特色公園。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工園一字第1140986658號函復。 二、因現有大興里活動中心空間不足之問題，民政局將評估是否以公兒N66做多目標使用。	研議中
南議工務字第1140004530號	工務議提159號	建請市府針對仁愛段1-65、1-134地號函轉國防部無償撥用，將土地權責合一於市府，以利重興綠園建設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年7月1日府工園一字第1140937953號函復。 二、前於114年7月18日南市工園一字第1141035731號函陳報撥用計畫書予本府地政局，地政局於114年8月6日南市地用字第1140768281號函退還補正，工務局再於114年8月11日南市工園一字第1141139319號函修正後再報送，現仍在地政局審查中。	錄案辦理
南議工務字第1140004531號	工務議提160號	建請市府針對北區東興段1-6與177-1地號函請國防部無償撥用，將土地權責合一於市府，以利東興綠邑公園建設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年7月2日府工園一字第1140938105號函復。 二、前於114年7月18日南市工園一字第1141034587號函陳報撥用計畫書予本府地政局，地政局於114年8月6日南市地用字第1140768282號函退還補正，工務局再於114年8月11日南市工園一字第1141139311號函修正後再報送，現仍在地政局審查中。	錄案辦理
南議工務字第1140006207號	工務議提161號	建請市政府訂定相關防洪、防災規定，強制要求規劃有地下室的新建商業或公寓大樓加裝防水閘門，保障民眾的生命財產安全。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月7日南市工管二字第1141104987號函復。 二、100年7月1日起本市新建集合住宅大樓於申請建築執照時，建築物除位於山坡地基地外，應依建築技術規則建築設計施工編第4條之1規定，於建築物地下層及地下層停車空間於地面層開向屋外之出入口及汽車坡道出入口，應設置高度自基地地面起算九十公分以上之防水閘門（板）。 三、建築執照之起造人、設計建築師及監造人均應依上開規定辦理，如有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，依建築法第26條應視其情形，分別依法負其責任。	中央權限或法規限制