| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南議工務字第1140006474號 | 工務議提212號 | 有關臺南市中西區「祥和公園」盼規劃兒童特色遊戲場乙案，建請臺南市府應儘速評估設置。 | 陳怡珍 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月7日府工新一字第1141032350號函復。<br>二、本府已於113年6月25日南市工新一字第1130894281號函及114年7月9日南市工新一字第1141000328號函同意中西區公所所請增設體健設施之經費，所支經費逐年分別為291,000元及170,112元，有關祥和公園盼改建為特色遊戲場一案，俟凝聚地方共識後研議。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006476號 | 工務議提213號 | 建請市府加強推廣「路燈認養」政策，並優化認養流程，以提升參與率。 | 王宣貿 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月1日府工園一字第1141032359號函復。<br>二、有關 E 化便民部分已有在工務局網站上提供「臺南市政府路燈電費認養申請書(Google表單)」及「路燈電費認養申請書」、「路燈捐贈申請書」等，待需要之民眾填寫表單資料及匯款完成後，郵寄至本府工務局即可立即辦理。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006483號 | 工務議提214號 | 建請儘速辦理下營區水池街排水設施及道路改善工程，以保障用路安全及提升居民生活品質。 | 王宣貿 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月31日府工務二字第1141086472號函復。<br>二、本府工務局已於114年6月24日偕同立法委員服務處、議員服務處及區公所等現場勘查，既有道路左邊為民眾房屋興建時建商所蓋側溝地勢較高，路面因坡度問題無法排入，另一路側未設置道路側溝，公所提案欲申請道路側溝銜接下游段，另路面已年久失修嚴重龜裂破損，將一併辦理修復，概估需經費約565萬1,100元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006484號 | 工務議提215號 | 建請市府儘速進行後壁區竹新里竹圍後1之1號至28號道路改善工程，以利人車通行安全。 | 沈家鳳、陳秋宏 | 照案通過。 | 工務局 | 一、114年8月8日府工務二字第1141062597號函復。<br>二、本案114年6月24日偕同議員服務處、區公所、竹新里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂破損及下陷情形，依實際需求AC改善約1697m2，概估所需經費90萬元。本府工務局已於114年度同意核定，列入開口契約辦理改善。<br>三、本案預計11月底前完工。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南議工務字第1140006485號 | 工務議提216號 | 東山區北勢寮鐵支路花廊沿線長期缺乏照明設施，夜間天色昏暗，民眾步行、騎乘腳踏車或運動時易有危險，為顧及公共安全與美化環境，建請市府儘速增設景觀燈或路燈，營造友善通行與夜間賞景環境。 | 沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月22日府工園二字第1141168003號函復。<br>二、本案鐵支路花廊位處農地重劃區，經本府工務局於114年8月11日邀相關單位辦理現勘，經農地重劃區主管機關本府地政局表示，農業道路係用作農務聯外之用，尚無照明設施裝設規定。另鐵支路花廊原為舊糖鐵，係由本府民政局補助東山區公所建置，爰本案已請東山區公所評估，並研議向「鐵支路花廊計畫」經費補助機關本府民政局申請增設照明設備經費。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006486號 | 工務議提217號 | 東山區聖賢里田尾51號至吉貝耍部落前道路多處損壞，建請市府儘速進行改善，以利人車通行安全。 | 沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月8日府工務二字第1141113362號函復。<br>二、本案於114年7月28日偕同議員、東山區公所、聖賢里長，前往現場勘查，會勘結果為路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約540m2，概估所需經費約為50萬元。本府工務局已請東山區公所依改善需要及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006487號 | 工務議提218號 | 建請市府儘速進行柳營區士林里育英街巷內道路改善工程，以利人車通行安全。 | 沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月8日府工務二字第1141112169號函復。<br>二、本案柳營區公所計畫改善育英街全路段，長度約620公尺，已於114年7月30日獲內政部國土署「提升道路品質計畫」核定補助，將儘速辦理後續設計及發包作業。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006488號 | 工務議提219號 | 建請市府儘速進行新營區中營里東昇街及東隆街道路改善工程，以利人車通行安全。 | 沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月14日府工務二字第1141132024號函復。<br>二、本案114年7月30日偕同議員服務處、區公所及里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂情形，先就損害及龜裂破損情形處先行辦理改善，請區公所提送提案單至本府工務局，以利籌措經費辦理改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006489號 | 工務議提220號 | 建請市府儘速進行新營區民生里民治路156巷內道路改善工程，以利人車通行安全。 | 沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月15日府工務二字第1141132404號函復。<br>二、本案本府民政局已於114年7月15日核定補助新營區公所120萬元辦理民治路156巷內道路改善，目前新營區公所辦理規劃設計中。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南議工務字第1140006188號 | 工務議提221號 | 建請儘速核定「北門區永隆里北門58至102號(永隆溝南側)側溝及溝蓋改善工程」，以維護用路人安全及提升生活品質。 | 蔡蘇秋金 | 照案通過。 | 工務局 | 一、114年7月30日府工養二字第1141034478號函復。<br>二、案地側溝頂板老舊平整度不佳，且舊式鑄鐵清掃孔蓋洩水效率不彰，鏽蝕發脹啟閉不易亦影響清淤作業，另部分溝段窄淺通水斷面恐不足。案經本市北門區公所114年3月3日提案「臺南市北門區永隆里北門58至102號（永隆溝南側）側溝及溝蓋改善工程」，欲辦理既有側溝頂板更新（長160m）及部分窄淺溝段更新（長30m），本府工務局已現勘錄案並視預算執行情形研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006189號 | 工務議提222號 | 建請儘速核定「佳里區佳化里宅興二街道路改善案」，以維護用路人安全及提升生活品質。 | 蔡蘇秋金 | 照案通過。 | 工務局 | 一、114年7月30日府工養二字第1141041365號函復。<br>二、本案本府工務局已於114年3月14日與議員服務處、里長及區公所會勘，經現場勘查路面現況出現老化龜裂現象，且與側溝與路面有高低差約5公分，改善面積3300M2，本府工務局將先行錄案，再視預算情形研議辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006190號 | 工務議提223號 | 建請儘速核定「佳里區東寧里延平路350巷道路及側溝改善案」，以維護用路人安全及提升生活品質。 | 蔡蘇秋金 | 照案通過。 | 工務局 | 一、114年7月30日府工養二字第1141046628號函復。<br>二、本案本府工務局已於114年5月21日與議員服務處、里長及區公所會勘，經里長表示該側溝溝底破損無法排水與路面老舊希望辦理改善，經公所提供建築線指定圖該道路部分為現有巷道，有部分仍未認定過現有巷道尚屬私設通路尚須取得土地同意書，另公所欲將現況路面AC改PC，改善長度100m、寬度4m，側溝斷面尺寸0.4m*0.65m，本府工務局將先錄案，再視預算情形研議辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006191號 | 工務議提224號 | 建請儘速核定「佳里區南勢里南勢街(佳南路至勝利路)道路改善案」，以維護用路人安全及提升生活品質。 | 蔡蘇秋金 | 照案通過。 | 工務局 | 一、114年7月30日府工養二字第1141040149號函復。<br>二、本案本府工務局已於114年5月21日與議員服務處、里長及區公所會勘，經現場勘查路面老舊破損，尤以路側路面破損較為嚴重，請公所針對坑洞破損處修補，提報改善長度575m、寬度6m。惟自來水公司將於該路段雙向車道辦理埋設管線，後續將由自來水公司依「臺南市道路挖掘管理自治條例」辦理復舊。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南議工務字第1140006192號 | 工務議提225號 | 建請儘速核定「佳里區延平段79地號道路側溝改善工程案」，以維護用路人安全及提升生活品質。 | 蔡蘇秋金 | 照案通過。 | 工務局 | 一、114年7月30日府工養二字第1141040837號函復。<br>二、本案本府工務局已於114年7月1日與議員、里長及區公所會勘，經現場勘查里長表述該側溝因樹木推擠造成斷面不足，且目前常積水，希望改善側溝，經現場勘查該側溝約寬0.4m，公所提報0.6m*1m側溝改善，已超出原側溝位置，公所希望以斷根不移植樹木方式辦理側溝改善，經現勘倘不移動樹木斷根處置恐只能依現況斷面尺寸施作無法解決積水問題，本府工務局俟公所重新評估提案後再行視預算情形研議辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006193號 | 工務議提226號 | 建請臺南市政府於鹽水區南門路與忠孝路交叉口增設歷史意象入口設施，以營造在地特色、彰顯鹽水城門歷史風貌。 | 王宣貿 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月110日府工務二字第1141123290號函復。<br>二、本案鹽水區南門路與忠孝路交叉路口目前為內政部國土管理署南區都市基礎工程分署「新營區復興路(三-30m)拓寬工程」及本府水利局「臺南市柳營區(含西新營及鹽水分區)污水下水道系統工程」之工程範圍，因涉及施工界面與用地範圍協調階段，俟後續工程範圍確認後，再由本府工務局與本市鹽水區公所，依據當地環境及場域納入規畫設計考量因素辦理。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006194號 | 工務議提227號 | 建請儘速核定「西港區永樂里保安宮旁庄內道路路面改善工程」，以維護用路人安全及提升生活品質。 | 蔡蘇秋金 | 照案通過。 | 工務局 | 一、114年7月30日府工養二字第1141034410號函復。<br>二、本案本府工務局已於114年4月17日與議員、里長及區公所會勘，經現場勘查路面老化龜裂，改善長度78m 及 165m、寬度4~10m，本府工務局將先行錄案，再視預算情形研議辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006196號 | 工務議提228號 | 建請儘速核定「佳里區東寧里和平街(中山路至光復路)道路改善工程」，以維護用路人安全及提升生活品質。 | 蔡蘇秋金 | 照案通過。 | 工務局 | 一、114年7月28日府工養二字第1141047199號函復。<br>二、本案本府工務局已於113年12月20日與議員、里長及區公所會勘，經現場勘查路面老化龜裂，改善長度195m、寬度9.5m，本府工務局將先行錄案，再視預算情形研議辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006197號 | 工務議提229號 | 建請市府工務局儘速在安定區港口里356-3號旁，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。 | 陳碧玉 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月6日府工養二字第1141034413號函復。<br>二、經與相關單位現場勘查，議員服務處及里長建議區公所規劃刨鋪，現場路面現況出現老化龜裂現象，本案經研議，將由安定區公所視公所經費辦理改善。 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南議工務字第1140006198號 | 工務議提230號 | 建請重新鋪設安南區安中路一段道路(北安路至同安路)。 | 蔡麗青 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月31日府工務一字第1141040914號函復。<br>二、安中路一段道路(北安路至同安路)總長度約1.1KM，計畫道路寬度20M，研議納入路平專案辦理改善，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006237號 | 工務議提231號 | 請優先納入 SA-18-8m 為計畫道路。 | 林美燕 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月1日府工新一字第1141034671號函復。<br>二、有關本案所陳位址，經查係屬本市南區 SA-18-8m 都市計畫道路範圍，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006239號 | 工務議提232號 | 推動整體性公園規劃設計：一、爭取東區建置新特色公園。二、爭取特色遊具，並作為整體規劃成為公園的一環，使其成為整體性公園。 | 曾培雅 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月31日府工園一字第1141034674號函復。<br>二、(1)經查本市東區特色公園除精忠軍事主題特色公園完工開放使用外，尚有東區竹篙厝、崇成及陽光特色公園業於日前完工開放 ，此外國土署補助之關聖及裕平等2座特色公園亦將陸續於114年底前完工開放，屆時東區將有6座特色公園供民眾使用。(2)現行本市東區公園綠地多已完成開闢，除今年預計完成之6座特色公園外，後續將朝區段徵收、市地重劃等徵收完成之新闢 公園進行評估興闢大型特色公園。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006240號 | 工務議提233號 | 裕和路、裕農一街、二街路面不平，建請工務局針對柏油路面不平問題，儘速安排會勘並重新鋪設柏油路面，以維護用路人行的安全。 | 曾培雅 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月31日府工務一字第1141057313號函復。<br>二、工務局已納入開口契約辦理路面改善，並俟排訂期程後辦理路面鋪設。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006242號 | 工務議提234號 | 建請臺南市政府工務局針對西門路四段19巷之路溝進行修繕。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月23日府工養一字第1141035687號函復。<br>二、本案本府工務局已於114年3月14日邀集議員服務處、北區區公所及當地里長現場會勘，經現勘路面老舊、龜裂，北區區公所規劃改善工程，AC 路面修復2,665平方公尺，水溝改善50公尺，所需經費新台幣252萬7,611元，本案先予以錄案，並視經費籌編情形研議。 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南議工務字第1140006245號 | 工務議提235號 | 建請臺南市政府工務局針對康樂街406巷之路溝進行修繕。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月23日府工養一字第1141036121號函復。<br>二、本案本府工務局已於114年3月14日邀集議員服務處、北區區公所及當地里長現場會勘，經現勘路面及側溝狀況尚堪使用，倘有局部損壞處由北區公所先行修復。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006246號 | 工務議提236號 | 建請市府儘速辦理保安路路面整平改善工程，提升道路品質與用路人安全。 | 蔡宗豪 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月31日府工務一字第1141057492號函復。<br>二、114年6月11日邀集相關單位辦理現場勘查，改善面積約3,284m2，視財源籌措情形研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006250號 | 工務議提237號 | 建請廢除水萍塭公園落葉區，全面清理打掃。 | 林美燕 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月31日府工園一字第1141047984號函復。<br>二、本案業於114年7月31日清理完成。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006264號 | 工務議提238號 | 建請市府儘速進行新營區南紙里南紙街道路改善工程，以利人車通行安全。 | 沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月21日府工務二字第1141186722號函復。<br>二、本案114年8月14日偕同議員及區公所前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂情形，先就損害及龜裂破損情形處先行辦理改善，請區公所提送提案單至本府工務局，以利籌措經費辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006269號 | 工務議提239號 | 建請市府將永康區中山北路461巷7弄道路排水做改善，以保障往來人車之安全。 | 林燕祝 | 與工務285號案併案討論，函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月14日府工養二字第1141050601號函復。<br>二、本府工務局已會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有側溝溝底高程不順以至積水無法排出，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視115年度經費研議辦理。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006270號 | 工務議提240號 | 建請市府將永康區永興路、永大五路(永忠街至永興路段)排水溝蓋暨路面改善，以解決排水與用路人通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月30日府工養二字第1141059547號函復。<br>二、本府工務局已於113年6月5日及114年6月20日會同議員服務處、里長、永康區公所及本府環保局現場會勘，經現場勘查既有道路側溝已老舊且遭路樹竄根破壞，永康區公所已規劃道路及排水改善工程，所需經費約1,132萬元，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006271號 | 工務議提241號 | 建請市府將永康區永平街等兩處排水做改善，以保障用路人通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月30日府工養二字第1141059609號函復。<br>二、本府工務局已於114年6月19日南市工養二字第1140908217號函核定補助本市永康區公所辦理改善。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南議工務字第1140006272號 | 工務議提242號 | 建請市府將永康區西灣里永華路201巷5弄道路做改善，以保障往來用路人通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月30日府工養二字第1141059895號函復。<br>二、本府工務局已於114年4月24日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂，永康區公所已規劃AC改善工程(665平方公尺)，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006273號 | 工務議提243號 | 建請市府將永康區永興路(永大五路至永大二路區段)道路排水做改善，以保障用路人通行之安全與提升環境品質。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月30日府工養二字第1141060027號函復。<br>二、本府工務局已於114年7月4日南市工養二字第1140978376號函核定補助本市永康區公所辦理改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006274號 | 工務議提244號 | 建請市府增加明和公園的運動設施。 | 李啓維 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年7月31日府工園一字第1141047972號函復。<br>二、本案業於114年8月7日設置完成。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006275號 | 工務議提245號 | 建請市府協助開闢關廟區香洋里中央路82巷21弄3號道路。 | 吳禹寰 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月1日府工新一字第1141044164號函復。<br>二、係屬本市關廟區8m都市計畫道路範圍，道路全長約75M、計畫寬度8M，後續將循都市計畫區域發展需求、市政建設期程及財源籌措狀況，錄案研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006295號 | 工務議提246號 | 建請市府儘速進行柳營區仁愛路尚未辦理的路面改善工程，俾利人車通行安全。 | 沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月8日府工務二字第1141112601號函復。<br>二、本案柳營區公所計畫改善仁愛路由雙河路口至士賢街口間路段，長度約800公尺，已於114年7月30日獲內政部國土署「提升道路品質計畫」核定補助，將儘速辦理後續設計及發包作業。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006296號 | 工務議提247號 | 建請市府積極推動永康區狹窄道路內的電線地下化。 | 黃肇輝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月12日府工新二字第1141109208號函復。<br>二、嗣後本府工務局辦理永康區都市計畫道路開闢時，將請相關管線單位配合下地，如管線單位暫無需求，將請管線單位預先埋放管路。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006297號 | 工務議提248號 | 建請市府辦理永康區西勢里廣興街38巷34弄17號至33號道路改善工程，以保障民眾通行之安全。 | 黃肇輝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月7日府工養二字第1141091217號函復。<br>二、本府工務局已於114年7月24日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂，請永康區公所針對該段路面損壞情況，依實際需求評估提案，本府工務局再行研議補助改善。 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南議工務字第1140006299號 | 工務議提249號 | 建請市府道路開挖施工後儘速恢復標示、標誌，以保障民眾通行之安全。 | 黃肇輝、沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月11日府工企劃字第1141042600號函復。<br>二、有關建請市府道路開挖施工後儘速恢復標線、標誌，以保障民眾通行之安全案，將後續加強協調及宣導，促使施工單位加速進行標線、標誌之復舊，以確保民眾用路安全。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006301號 | 工務議提250號 | 建請市府工務局儘速在安定區直加弄大道安定東路至木柵港西路(安定往新市)，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。 | 陳碧玉 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、114年8月14日府工養二字第1141035125號函復。<br>二、本案原於113年路平案件由工務局提報改善，因地政局辦理重劃爰暫緩，由地政局重劃一併改善，另安定區公所表示因路面老舊剝落坑洞有安全疑慮，工務局已於114年先行核定675萬元予公所針對較差路段辦理改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006303號 | 工務議提251號 | 建請市政府於施工前，各地下管線單位應協調並進一步了解現場管線位置，以利施工。 | 林志展 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、114年8月19日府水雨字第1141144511號函復。<br>二、本府水利局辦理各項水利工程時，均於規劃設計及發包前即預先評估施工風險，以降低延誤可能。然而，實務執行過程中仍可能受外部(如管線障礙)等不可抗力因素影響，尤其地下管線資料不完整或與現況不符、影響民生等，導致開挖時須額外監督、保護或配合遷移，影響進度。<br>三、綜上，本府水利局於設計階段即請各管線單位提供圖資套繪，要求各地下管線單位提供最新圖資，並於發包後召開施工前協調會確認管線遷移進度，必要時進行試挖，提前辦理管線遷改，以降低對工期之影響，確保工程如期完成。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006305號 | 工務議提252號 | 建請市政府加強巡檢下水道纜線附掛，避免纜線脫勾阻塞溝渠流水。 | 林志展 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、114年8月4日府水雨字第1141077127號函復。<br>二、為管理雨水下水道纜線附掛，本府水利局訂定「臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法」，由業者針對雨水下水道及暫掛纜線等相關設施於每年三月、六月、九月及十二月定期派員檢查及維護，並將檢查成果、改善項目及改善時程提報區公所備查。<br>三、針對市府加強巡檢雨水下水道纜線附掛，除每季由業者自主檢查之外，區公所亦不定期派員辦理抽檢，另本府水利局定期於每月抽查開孔檢查辦理情形時或於不定期辦理下水道縱走檢視時，亦確認纜線附掛雨水下水道情形，若發現有相關缺失則要求業者限期辦理改善。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南議工務字第1140006306號 | 工務議提253號 | 建請市政府完善清淤資訊電子化，俾利民眾了解清淤(疏)進度。 | 林志展 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、114年8月20日府水綜字第1141080609號函復。<br>二、本府水利局每月召開防汛會議管控側溝(環境保護局)、區域排水(水利局及公所)、雨水下水道(水利局及公所)之清淤長度及數量。<br>三、為利民眾了解所在行政區清淤情形，已於清淤後次月在水利局官網公布各行政區清淤長度，亦可透過台南水情即時通APP功能選單查詢。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006308號 | 工務議提254號 | 安定區港口滯洪池區內道路旁土方崩塌，為避免破損坡面擴大，應儘速確認其損害情況，進行修復，並應儘速清淤，維持滯洪池納水功能。 | 李偉智 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、114年7月8日府水養字第1140924655號函復。<br>二、經查安定區港口(灣港)滯洪池係為經濟部水利署第六河川分署辦理，其池體尚在工程保固期間內，業經水利局於114年5月26日邀集六河分署及工程保固廠商至現場勘察釐清，後續六河分署保固廠商已於114年6月3日針對雨水沖蝕部分修護完成。<br>三、本府水利局針對安定區港口滯洪池環境維護頻率採非汛期每2個月1次，汛期間每個月1次，進行除草等維護工作；倘有異常事件或情形(如鋒面大雨、颱風等)使池體有大量雜物、垃圾，將另行派工處理。<br>四、另針對池體淤積情形定期巡檢，並配合水利建造物年檢、不定期檢查作業，以掌握蓄洪量能。經114年度檢查，尚未達影響蓄洪容量之警戒情形，故尚無清淤計畫，後續本府水利局亦將加強巡視及維護。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006309號 | 工務議提255號 | 建請臺南市政府辦理西港區西港排水(0K+650-1K+150)沿岸改善工程。 | 蔡秋蘭 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、114年8月29日府水工字第1141157579號函復。<br>二、西港排水為劉厝排水系統之公告區排，全長為2.674公里，自西港國中東北側675公尺起，流入劉厝排水，依易淹水地區水患治理計畫第1階段實施計畫縣管區排劉厝、六成、七股地區（含大寮排水）及溫汪排水系統規劃」建議改善原因為河道渠底不足、瓶頸段需拓寬增加排水斷面。<br>三、本案所建議「西港區西港排水(OK+650~1K+150)護岸改善工程」總長度430公尺，預算經費1,272萬元，為延續上游段整治工程計畫，上游段於今年度市款核定900萬元，由公所代辦 「 西港區西港排水第二期改善工程」，施作OK+000~OK+190擋土牆，已設計完成，辦理招標作業。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南議工務字第1140006311號 | 工務議提256號 | 建請市政府編列預算辦理「鹽水區岸內大排下中橋右岸防汛道路增設工程」，以利平時防汛工作通行安全。 | 蔡育輝 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、114年9月1日府水行字第1141204265號函復。<br>二、本市鹽水區義中里岸內大排下中橋右岸防汛道路現況防汛道路尚未設置，且用地部分為農田水利署所有。<br>三、建議設置本市鹽水區義中里岸內大排下中橋右岸防汛道路，案經鹽水區公所評估防汛道路W=4m、H=0.25m長度360M，預估經費297萬1,000元，已於114年6月4日所農字第1140009937號函提案完成，且其用地部分已協調完成同意使用，後續將錄案並視預算編列情形辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1140006314號 | 工務議提257號 | 建請水利局針對運河週邊環境進行修繕整理，以利市民遊憩。 | 沈震東 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、114年7月25日府水雨字第1141061032號函復。<br>二、本府水利局依權責範圍，針對轄管運河內水域內之雜樹進行修剪整理，並同時檢視如有受損之板樁則進行修復。<br>三、目前受丹娜絲颱風影響，開口契約廠商僅先執行災後修復作業，後續將請廠商儘速安排進場施作雜樹修剪及修復作業，以提升運河整體環境品質，迎接運河百年紀念。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006315號 | 工務議提258號 | 麻豆區北勢里尪祖廟段174-1地號排水為老舊鵝卵砌石護岸、並有破損掏空情形，建請整治改善，以提升東北勢排水支流防洪效能。 | 陳秋宏 | 照案通過。 | 水利局 | 一、114年7月23日府水工字第1141052313號函復。<br>二、旨揭地號水路現況為2.5~3m寬砌石溝，長度約50m，其上下游已依下水道規劃報告改善為WxH=3.5x2.4m矩形溝。<br>三、為推動改善工程，113年7月17日本府水利局召開用地協調說明會，邀集地主協調用地及地上物(果樹、造景樹、池)，因未取得共識且砌石溝尚穩定不予改建。<br>四、丹娜絲颱風過後，本府水利局114年7月21日勘查砌石溝妥善性仍屬完好。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1140006316號 | 工務議提259號 | 建請臺南市政府針對易淹水地區中低收入戶，編列預算全額補助設置防水閘門，以強化住戶防災能力。 | 王宣貿 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、114年7月25日府水綜字第1141036458號函復。<br>二、依據「臺南市政府鼓勵建置防水閘門(板)114年度專案補助計畫」第五條，申請對象若為低收入戶、中低收入戶或領有身心障礙證明者，補助標準已較一般戶提高新台幣3,000元減輕負擔。<br>三、後續本府水利局將就易淹水地區中低收入戶補助標準提高部分，視整體財政狀況評估研議。 | 錄案辦理 |