文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110006134號	工務議提130號	建請工務局對優良公寓大廈得獎社區頒發認證標章，懸掛社區入口。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年7月5日府工使一字第1110846696號函復。 二、目前本市優良公寓大廈得獎社區，工務局皆會製作社區專屬獎狀、獎牌，可懸掛及擺放於社區公共區域，讓社區住戶共享榮耀。今年將著手研擬「臺南市優良公寓大廈標章」，以提供得獎社區懸掛於大樓明顯處，以增進住戶榮譽感及凝聚向心力。
南議工務字第1110006135號	工務議提131號	北外環工程第二期即將發包，為強化永康區與安南區跨鹽水溪的交通連結，建請工務局儘速完成怡安路匝道路線選定。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年7月1日府工新一字第1110829909號函復。 二、本府刻正辦理「永康創意園區北側聯外道至和順工業區道路工程規劃案(台1-台19)」，已進行各路線方案討論，目前進行至期中階段，俟規劃完成後向中央爭取相關經費辦理。
南議工務字第1110006136號	工務議提132號	建請市府針對2030年缺水危險，預先提出治水規劃，並將水撲滿概念融入重大公共建設，以達蓄水、滯洪及散熱的功效。	林燕祝	函送市府研辦。	水利局	一、111年7月27日府水行字第1110953773號函復。 二、有關「2030年缺水危險，預先提出治水規劃」說明如下： (一)中央水資源統籌規劃： 1.行政院於110年8月核定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，訂定125年(西元2036年)水資源經理推動目標。 2.臺南地區現況供水能力為每日97.8萬噸，預估125年用水需求達每日120萬噸，尚有約22.2萬噸缺口；現規劃推動南化水庫溢流堰加高、臺南海淡及白河水庫更新改善、再生水等水資源興蓋改善計畫，完成後供水能力可提升至每日146萬噸，可滿足125年用水需求，且有每日26萬噸餘裕水源。 (二)地方抗旱整備： 1.發展再生水供給南科：本市持續推動永康、安平、仁德再生水廠建設，預計至113年可供水6.3萬CMD至南科作為工業用水。 2.回收水開放自由取用：本市安平、安南、官田、仁德、虎尾寮及柳營等6座水資中心每日提供回收水16,800噸，提供不與人體接觸的生活次級用水。 3.公告整備抗旱水井：本市每年均辦理抗旱水井整備公告，目前共19口，每天約可供應3萬公噸的產業用水。 三、有關「將水撲滿概念融入重大公共建設，以達蓄水、滯洪及散熱的功效」說明如下： (一)中央法規部分：將水撲滿概念融入重大公共建設涉及中央公共工程法規、都市建築設計管制法規，查

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						目前有「建築物雨水貯留利用設計技術規範」，其適用範圍「總樓地板面積達一萬平方公尺以上之新建建築物」。 (二)本市訂定自治條例規範一定規模建築應設置雨水貯留：臺南市低碳城市自治條例第18條「…公告指定一定規模之土地開發或建築行為，應設置防洪或雨水貯留設施」，並以102年6月24日府水雨字第1020480512號公告應設置防洪或雨水貯留設施之建築行為規模。 (三)本市實績部分：本市中西區河樂廣場，以「城市潟湖」為設計概念規劃下凹式露天水景廣場，並結合生態景觀及循環水系統，打造市區內最大的親水潟湖親水空間，其中景觀水池不僅是兒童玩樂的親子戲水池，亦可發揮區域性的微氣候調節功能，減少都市熱島效應；另於地下層設置大型蓄水及滯洪池，達到都市減洪的功效，是臺南市都市規劃、建築景觀、環保永續和藝術文史界之指標。 四、綜上，針對2030年缺水危險，中央核定「臺灣各區水資源經理基本計畫」已規劃至125年(西元2036年)穩定供水目標，目前持續推動執行中；將水撲滿概念融入重大公共建設，主要涉及中央公共工程法規及建築設計法規整體配套(義務與誘因)與地方相互合作，並考量民眾意向與市場需求，穩健推動。
南議工務字第1110006137號	工務議提133號	建請市府加快文忠調節池新建暨排水改善計畫速度。	曾培雅	函送市府研辦。	水利局	一、111年7月1日府水雨字第1110829930號函復。 二、本市東門路一帶集水區於原雨水下水道規劃屬於高地逕流水，主要規劃沿東門路新建雨水箱涵來銜接文華路主幹線系統，避免水集中往下游中山路、文德路系統，加重虎尾寮南區低地排水系統，解決當地長期淹水問題，辦理情形說明如下： (一)調節池計畫：利用文忠路北側既有公園(面積約1公頃)設置調節池，並將自由路南側高地逕流截至調節池，避免逕流集中排往東門路，初估公園設置9千立方公尺調節池空間，洪峰削減量可達3.38CMS，並可替代東門路下游之中山路雨水箱涵規劃系統，大幅縮小原東門路側溝集水區，並可提升東門路側溝系統達5年重現期保護水準。 (二)自由路截流箱涵計畫：於自由路上，分別於東門路南、北側各設立一條截流箱涵，避免南、北側高地逕流匯入東門路，北側採用推管工程穿越東門路，

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						南側採用明挖設置截流箱涵，至滯洪池蓄洪。 三、本工程經費為新台幣9120萬元，目前已完成調節池A，並將東門路既有側溝排水引流至調節池，汛期間可發揮臨時滯洪功效，整體工程預計於112年4月底前完竣。
南議工務字第1110006139號	工務議提134號	建請市府汰舊換新東區文聖公園遊樂器材。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工園一字第1110899490號函復。 二、本府工務局已於109年於文聖公園增設鳥巢及親子盪鞦韆各一座共融式遊具，其餘各項器材將視使用狀況汰換更新，於111年6月完成兒童遊戲區地墊更換作業，以確保設施使用上之安全。相關傳統罐頭式遊具將視預算執行情形，逐年檢討汰換為共融式遊具。
南議工務字第1110006140號	工務議提135號	文聖公園南側靠裕興街口公園排水問題。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工園一字第1110899304號函復。 二、文聖公園因地形緣故，雨水會隨地形坡度往公園東側排出，造成土壤沖刷現象，目前本府工務局已將排水逕流路徑鋪設卵石防止土壤流失，後續再規劃相關截(排)水設施以解決公園排水問題。
南議工務字第1110006153號	工務議提136號	建請市府全盤檢討路燈汰換計畫。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工園一字第1110835648號函復。 二、本次LED燈具建置工程係依據「全臺設置LED路燈技術規範」之規定進行換裝作業，符合道路照明需求之標準。目前各縣市已逐步將傳統鈉燈汰換或已完成換裝LED燈具，雖然鈉燈因其散射之特性，使光線分布較廣而照到較多路上面積，惟其照明並無法使民眾清楚辨識路上物體且有失真現象；而LED路燈具有直射發光之特性，不會使物體失真且更具節能減碳之效，其壽命較長，可節省每年汰換燈具成本及人力，且廠商負責保固長達9年，如燈具發現照度不佳、品質問題或是損壞，廠商均會負責相關修復之責任。目前反應照明不足問題原因主要為桿距較遠、燈具附掛較低及巷道轉彎處之路段，後續更換LED路燈時將視各實際狀況調整照明設置之參考基準，並會勘時依據在地民眾意見調整桿距或新設路燈，燈具附掛較低則會請廠商調整燈具高度、巷道轉彎處依現場狀況進行角度或新設調整，符合民眾客觀照明之需求。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110006154號	工務議提137號	建請市府盡速編列經費，進行柳營區五軍營排水改善工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	水利局	一、111年7月13日府水工字第1110908272號函復。 二、五軍營排水為大腳腿排水支流，全長約1,311公尺，依據規劃報告全線排水通水斷面皆不足，主要保護標的為農田，近年除107年0823豪雨事件外，尚未發生溢堤災情。 三、依據五軍營排水治理計畫，0K+000至1K+200段需將原寬度約3公尺拓寬為5至6公尺且需施作5公尺寬水防道路；1K+200至1K+311段需將原寬度約2.5公尺拓寬至3.5公尺，其原有高度已符合規劃無需加高。概估全段整治經費約需1億1,000萬元，其中工程費約需9,000萬元，用地費約需2,000萬元。 四、經111年5月31日現勘本排水之富農橋下游約200公尺起為自然邊坡，目前結構尚穩定且植生茂密暫無致災之虞，經查本排水用地大多為私有地，為加速辦理改善，本府已請公所及里長協助取得土地同意書，後續將研議提報中央爭取經費辦理改善。
南議工務字第1110006155號	工務議提138號	建請市府對鹽水區三明里南73-1線道路，進行柏油鋪設改善工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工養二字第1110833278號函復。 二、已於111年9月29日完工。
南議工務字第1110006156號	工務議提139號	建請市府盡速編列經費，進行新營區嘉太路柏油路面重新鋪設工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月19日府工養二字第1110899894號函復。 二、已於111年8月31日完工。
南議工務字第1110006157號	工務議提140號	建請市府盡速開闢新營區民生里進修街(民治路至公園路一段)人行步道，增進行人安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、111年8月1日府工園二字第1110889981號函復。 二、本府工務局於111年4月29日與議員服務處、新營區公所、里長及里民等相關單位進行現勘，查該區域計有8筆綠地為私人土地，初步估算徵收費用為新臺幣2,890萬元，因經費龐大，本府工務局將研議。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110006159號	工務議提141號	建請市府盡速編列經費，進行新營區民生路(民治路至復興路段)柏油路面重新鋪設工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月19日府工養二字第1110907307號函復。 二、本案改善長度685m、寬度15m，工程經費400萬7,250元，該道路涉及西新營污水下水道系統，營建署目前辦理發包中，本案水利局污水已開工，將請公所於水利局施工時加強巡查修補坑洞。
南議工務字第1110006160號	工務議提142號	建請市府盡速編列經費，進行柳營區中山東路二段(鳳和中學)起往東至路東之道路柏油鋪設改善工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工務二字第1110910431號函復。 二、柳營區中山東路二段(鳳和中學)起往東至柳營科技工業區南112線道路止，全長2.8公里，本府已提報前瞻計畫爭取經費辦理，核准改善部分路段為柳營區中山東路二段柳營科技工業區南112線起往西約750M，已於112年1月17日完成;其餘未改善路段本府會持續提報計畫爭取改善以維交通安全。本路段本府工務局已於109年針對鳳和國中及柳營國中前路況較差路段合計改善長度約300M，寬度3.5M；111年亦針對柳營國中前路況較差路段改善長度約20M，寬度約1.5M。
南議工務字第1110006161號	工務議提143號	建請市府加速辦理柳營區中山西路一段(代天院往省道台一線)道路柏油鋪設改善工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工務二字第1110911398號函復。 二、柳營區中山西路一段(代天院往省道台一線)道路，全長750M，本府已提報前瞻計畫爭取經費辦理，但111年未獲核准，本府會持續提報計畫爭取改善以維交通安全。柳營區中山西路一段(柳營路二段至代天院)道路為柳營區市區主要道路，本府工務局已於110年及111年針對路面狀況較差路段改善，改善長度約600M。
南議工務字第1110006162號	工務議提144號	建請市府盡速編列經費，進行柳營區大農里義士路一段247巷道路柏油鋪設改善工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月19日府工養二字第1110917273號函復。 二、本案已於111年7月27日南市工養二字第1110968881號核定，目前已完工。
南議工務字第1110006163號	工務議提145號	建請市府對後壁區嘉苳里本協庄內道路，進行柏油鋪設改善工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	民政局	一、111年6月30日府民自字第1110831314號函復。 二、本案請後壁區公所確核地方需求，先行會勘了解實際情況並提送計畫至權管機關研議辦理，以利改善地方生活品質。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110006164號	工務議提146號	下營區營前南橋拓寬工程，該排水係屬急水溪大排，由市政府管理，因橋面寬度狹窄，急需辦理改善以利交通。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月11日府工新二字第1110844768號函復。 二、旨案下營區公所已於111年6月13日提報營前南橋拓寬工程設計費，本府工務局先予錄案並視財政狀況研議辦理。
南議工務字第1110006165號	工務議提147號	市道165線官田區自台一線至中脇部落止，因路面破損龜裂、凹凸不平，急需辦理改善以利交通。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工務二字第1110914560號函復。 二、市道165線官田區自台一線至中脇部落長度約3KM，平均寬度約10M，改善所需費用約1,200萬元，本府工務局定112年3月23日辦理現勘評估研議改善範圍及經費並提報前瞻計畫等相關計畫爭取經費辦理。
南議工務字第1110006166號	工務議提148號	市道165線官田區烏山頭至六甲市區道路，路面破損龜裂、凹凸不平，急需辦理改善以利交通。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年8月15日府工務二字第1111033127號函復。 二、旨案反映路段經詢為市道174線曾文街至六甲監獄路段沿線皆有似管溝沉陷導致之裂縫，另查下地管線圖資查詢結果自來水管線埋設深度約0.6m、中華電信管線埋設深度約1.2m。已於111年7月21日會同議員服務處、台灣自來水股份有限公司第六區管理處、中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司等辦理現勘，工務局111年8月中旬前辦理試挖釐清，台灣自來水股份有限公司第六區管理處已修復改善完成。
南議工務字第1110006167號	工務議提149號	市道174線自六甲至大丘里道路，因年久失修，路面破損龜裂、凹凸不平，急需辦理改善以利交通。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年6月30日府工務二字第1110835989號函復。 二、旨案反映路段為市道174線自六甲五號函復。橋至六甲隧道止路面，破損、龜裂凹凸不平，造成行車不便，易造成交通事故(瀝青混凝土L=2,000公尺、W=10公尺)。已於111年5月11日會同六甲區公所、六甲區王爺里辦公處、六甲區大丘里辦公處等辦理現勘，有關市道174約34K+500、36K+100、42K+400、43K+600、44K+500多處路面下陷、破損部分路段已提報110年災害復建工程內分段修復改善，目前均已改善完成。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110006168號	工務議提150號	六甲工研路(自市道138線仙公廟口至市道174線台南監獄止)，因路面年久失修，破損、龜裂、凹凸不平，急需辦理改善以利交通。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工務二字第1110915337號函復。 二、六甲區工研路(自區道南318線仙公廟口至市道174線台南監獄止)，本路段長度約2,200M，平均寬度約10M，所需費用約880萬元，請區公所提報工程提案單，工務局將提報前瞻計畫等相關計畫爭取經費辦理。
南議工務字第1110006169號	工務議提151號	建請鋪平東區大福里立德八路14巷柏油路。	蔡筱薇	照案通過。	工務局	一、111年7月15日府工務一字第1110896969號函復。 二、案據臺南市東區區公所111年7月5日南東經字第1110456405號函復。函說明二，該公所計畫111年度整修大福里立德一路東側停車場周邊水溝，為免路面重覆挖掘刨鋪，業與大福里長及議員服務處研商決議，旨揭路面刨鋪工程將列入112年度預算計畫辦理，俟水溝整修完成後，與水溝整修路段一併施工辦理路面改善。
南議工務字第1110006170號	工務議提152號	建請鋪平東區忠孝里崇明十街柏油路。	蔡筱薇	照案通過。	工務局	一、111年7月15日府工務一字第1110895338號函復。 二、本案屬8米以下道路委由區公所管理之道路，區公所將俟水利局污水完工後施工。
南議工務字第1110006171號	工務議提153號	建請鋪平東區東聖里中華東路二段133巷17弄柏油路。	蔡筱薇	照案通過。	工務局	一、111年7月15日府工務一字第1110896259號函復。 二、本案屬8米以下道路委由區公所管理之道路，區公所已於111年9月13日施作完成。
南議工務字第1110006172號	工務議提154號	建請臺南市政府辦理新營區金華路與民治路之間的民生路道路改善工程，以確保用路人交通安全。	蔡育輝,蔡淑惠,李中岑	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月19日府工養二字第1110918369號函復。 二、本案改善長度450m、寬度20m，所需工程經費367萬元。惟該道路涉及西新營污水下水道系統工程，本案水利局污水已開工，將請公所於水利局施工時加強巡查修補坑洞。
南議工務字第1110006173號	工務議提155號	建請臺南市政府辦理「白河區六溪里南97線頂埔段道路改善工程」，以確保用路人交通安全。	蔡育輝,蔡淑惠,李中岑	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月4日府工養二字第1110831595號函復。 二、本案於111年10月26日南市工養二字第1111402987號函核定委由區公所辦理，於112年2月14日決標，訂於112年3月26日開工，預計112年6月完工。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110006174號	工務議提156號	有關台南市北區公園路597巷道路路面，因老舊導致多有坑洞，影響行車安全，本席建請台南市政府應儘速進行鋪面改善工程，以維護市民交通環境。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月12日府工務一字第1110842727號函復。 二、本案所需瀝青混凝土粒料計約160噸，優先列入本府工務局年度開口契約辦理，並俟排訂供料期程後辦理路面改善事宜。
南議工務字第1110006175號	工務議提157號	為改善歸仁區六甲路連接中正南路一段交通壅塞問題，建請市府專案評估開闢截彎取直道路方案，直通凱旋路及中正南路路口。	吳禹寰	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月20日府工新一字第1110893443號函復。 二、本案經查所陳位址尚非屬都市計畫區，有關所建議歸仁區六甲路與中正南路路口連接凱旋路與中正南路路口一案，將視區域發展需求、市政建設期程及財政狀況，再行研議辦理。
南議工務字第1110006176號	工務議提158號	建請市府盡速開闢仁德區大甲里中正西路向北，連接南區永成路道路。	吳禹寰	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月11日府工新一字第1110872693號函復。 二、本案建議開闢長度約880公尺，目前概估總經費約9億元，本案已錄案後續並循都市計畫區域發展需求、市政建設期程及財政狀況研議辦理。
南議工務字第1110006177號	工務議提159號	建請市府拓寬仁德區二行里中正西路211巷計畫道路。	吳禹寰	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月15日府工新一字第1110874387號函復。 二、仁德區二行里中正西路211巷計畫道路，經查係屬為4-7-12m都市計畫道路範圍，有關建議拓寬之瓶頸路段長度約180公尺，本案已錄案並將視都市計畫區域發展需求、市政建設期程及財政籌措狀況，再行研議辦理。
南議工務字第1110006178號	工務議提160號	建請台南市政府儘速研擬相關法令，明文規定新建大樓規劃停車格位時，必須設置一定比例的電動車停車格位並且完成安裝充電樁，以期便利電動車主使用並符合潮流趨勢。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、111年8月29日府工使一字第1111090737號函復。 二、有關新建大樓設置停車位應預留充電設施，本府工務局審核建築執照皆依據建築技術規則建築設計施工編第62條：「停車空間之構造應依下列規定：….四、停車空間應依用戶用電設備裝置規則預留供電動車輛充電相關設備及裝設空間，並便利行動不便者使。」規定辦理。此外，針對既有公寓大廈設置充電設備部分，本府工務局將參酌其他縣市政府做法、及台電提供之「集合住宅設置電動車充電設備相關原則」，研擬本市既有公寓大廈增設電動車充電設備設置注意事項，供大樓參考。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110006179號	工務議提161號	台南市特色公園預算應增加，並透過「選址資源盤點」，以達經費有效分布。同時，市府應建立跨局處「遊戲場總顧問團隊」機制，編撰遊戲場規劃設計指南，以設計出特色遊戲公園。	許又仁	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月6日府工園一字第1110831456號函復。 二、為考量打造真正符合地方居民期待的公園特色遊戲場，針對新開發的港濱歷史公園及鹽水區公20特色公園，市府採開放態度辦理多場工作坊活動，邀請家長、孩童與專家們共同參與，做出最貼近民心的方案進行規劃設計，港濱歷史公園將完成，屆時歡迎大家共同來見證市府的努力與成果。目前規劃設計案也都有邀請專家學者、特公盟代表及四大家長團體代表來共同參與，期以確實達到滿足民眾及孩童想要的特色遊戲場。遊戲場工程預算一事，本府工務局表示，臺南市目前依都市計畫公園用地所開發的特色公園，投入經費皆已提高約二至四千萬元以上，未來如果預算許可，將考慮多增加經費增添更多、更好的遊具設施。此外，建立遊戲場總顧問機制建議，後續將視實際需求與制度面納入研議，希望達到最好進而追求更好的圓滿成果。
南議工務字第1110006180號	工務議提162號	建請盡速完成下營區仁中街老人文康中心旁側溝改善工程，以利改善民眾居住品質，以造福區里民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工務二字第1110915756號函復。 二、本案111年5月10日偕同議員服務處、仁里里辦公處(未派員)及區公所會勘，結果現場道路排水溝每逢豪大雨便造成淹水，改善方式為增設排水路分流及原有水溝改善，使排水量加大，避免造成淹水情形，依實際需求排水溝改善長度計70M，概估所需經費約75萬元。本府工務局已請下營區公所針對現有水溝先行辦理清淤作業，並依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。
南議工務字第1110006181號	工務議提163號	建請盡速完成下營區茅營里中營社區排水分流改善工程，以利改善民眾居住品質，以造福區里民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工務二字第1110916006號函復。 二、本案110年6月25日偕同議員、茅營里辦公處及區公所會勘，結果現況排水溝用地無法取得同意書辦理改善，擬於道路中施作排水箱涵，以改善每逢豪大雨來臨時造成淹水情形，依實際需求排水箱涵改善合計共100M，概估所需經費約225萬元，已補助區公所辦理改善，目前施工中。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110006183號	工務議提164號	市道182線13K~13K+200西行側步道護欄，已鏽蝕脆化不堪，地面步道亦破損嚴重，建請快速改善。	許又仁	函送市府研辦。	工務局	一、111年6月30日府工務三字第1110831484號函復。 二、有關該路段步道及護欄改善工程，長度約200公尺，寬度1.5公尺，總經費約新臺幣400萬元，本改善工程111年12月27日上網公告，112年1月10日開標流標(無廠商投標)，112年2月下旬重新上網公告，已於112年3月14日決標。
南議工務字第1110006184號	工務議提165號	台86線側車道樹冠、雜草影響通行，應修剪樹木與清除雜草。	許又仁	函送市府研辦。	工務局	一、111年8月5日府工園一字第1110961491號函復。 二、台86行經不同行政區，本府工務局已於111年7月14日以南市工園一字第1110912599號函文周知各相關權責單位卓處。
南議工務字第1110006186號	工務議提166號	龍崎區龍船里167區道(埤仔高分77至103)路面老舊、破損，建請盡速施做，以維護市民權益。	許又仁	函送市府研辦。	工務局	一、111年8月11日府工養一字第1111014816號函復。 二、本府工務局於110年5月24日邀集公所及里長現場會勘，經現場勘查，167區道(埤仔77至埤仔103)全長約1公里，路面部分龜裂及管挖臨鋪，龍崎區公所規劃AC改善8,000平方公尺，所需經費約400萬元，本府工務局錄案研議辦理。
南議工務字第1110006187號	工務議提167號	龍崎區崎頂里石梯(石梯高分23)排水設施改善工程，建請儘速施做，以維護市民權益。	許又仁	函送市府研辦。	水利局	一、111年7月11日府水保字第1110834828號函復。 二、有關本市龍崎區公所109年提報工程「龍崎區崎頂里石梯(石梯高分23)排水設施改善工程」1案，提報項目為新設排水溝長50公尺，經費49萬元整；本府水利局於111年5月5日至現地勘查，提報新設排水溝係屬農田排水，非屬野溪且不具公益性(非屬公共使用之區域)。 三、本案於111年6月6日函復本市龍崎區公所不予錄案，並建請水土保持義務人(土地之所有權人及使用人)改善現地排水設施，以防邊坡持續沖刷，並依水土保持法第8條規定實施水土保持之處理及維護。
南議工務字第1110006188號	工務議提168號	建請盡速完成大內區石仔瀨天后宮後方道路改善工程，以利改善民眾居住品質，以造福區里民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工務二字第1110916329號函復。 二、本案111年3月24日偕同議員服務處、石湖里里長及區公所會勘，結果現場路面中間處龜裂破損，已有裂縫產生，需重新整修以維行車安全，依實際需求AC改善長度約480M，概估所需經費約147萬元。本府工務局已請大內區公所依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請大內區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車