文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110010114號	工務議提080號	請辦理麻豆區新生北路172巷及自由路47-14號至63號巷道路面改善工程，因年久失修，路面龜裂嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月3日府工務二字第1111256797號函復。 二、本案111年7月13日偕同議員服務處、油車里里長及區公所會勘，結果現場路面需改善路段計2處，道路因年久未整修，破損嚴重，需整修以維交通安全，依實際需求AC改善長度約181公尺，概估所需經費約38萬元。已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件優先順序籌措預算研議改善。
南議工務字第1110010115號	工務議提081號	請辦理下營區開化里茅港尾段2858地號道路改善工程，因年久失修，路面破損龜裂現象，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月30日府工務二字第1111256947號函復。 二、下營區公所已於111年8月8日函文提報工程提案單，本府工務局111年10月5日邀集議員服務處及下營區公所等相關單位辦理現勘結果需改善路段道路因年久未整修，破損龜裂嚴重，需整修以維交通安全，辦理AC刨鋪合計共1,620㎡(270*6=1,620M^2)及標線回復，概估所需經費約63萬元。本府工務局已請下營區公所依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請下營區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1110010154號	工務議提082號	請辦理南113線(五-1~3-15M)計畫道路拓寬工程，因沿線道路寬窄不一影響交通，急需改善，以利官田區二鎮里民通行。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月30日府工新二字第1111232301號函復。 二、有關官田區南113線(五-1~3-15M)計畫道路拓寬工程，建議路段長約3,260公尺、計畫寬15公尺，因所需經費甚鉅，本府工務局先予錄案並視財政狀況研議辦理。
南議工務字第1110010155號	工務議提083號	請改善區道南60線林鳳營火車站前至台一線止，路面因年久失修，破損嚴重，急需辦理改善，以利交通。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、111年9月30日府工務二字第1111257025號函復。 二、本案下營區公所已於111年9月6日函文提報工程提案單，本府工務局111年10月4日現勘結果，現況道路一側已發生車轍，部分下陷，需全線辦理改善以維交通安全，辦理AC刨鋪合計共6,720㎡(560*12=6720M^2)及標線回復，概估所需經費約322萬元。本府工務局已請六甲區公所依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1110010169號	工務議提084號	建議永康區五王里中華二路206巷68弄路面改善案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月28日府工養二字第1111214462號函復。 二、既有路面已老舊破損，永康區公所規劃辦理道路改善工程預估所需經費85萬元，本府工務局將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1110010171號	工務議提085號	建議永康區永康里中山北路123巷道路改善工程案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月19日府工養二字第1111179338號函復。 二、本案本府工務局已於111年9月7日現勘完成，經現場勘查中山北路123巷路面局部磨光老化出現縱向龜裂破損，議員及里長建議公所規劃辦理AC刨鋪，本案係為小額修繕，其巷弄係為4米不等道路，公所刻正向民政局爭取補助經費，民政局錄案研議中。
南議工務字第1110010172號	工務議提086號	建議永康區尚頂里正南一街路面改善案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月28日府工養二字第1111214554號函復。 二、本案已於111年10月21日完工。
南議工務字第1110010173號	工務議提087號	建議永康區文賢街(大灣路至民族路)道路改善工程案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月19日府工養二字第1111179325號函復。 二、本案本府工務局已於110年7月29日現勘完成，經現場勘查文賢街（大灣路~民族路）路面磨光老化出現縱向龜裂局部修補後破壞，議員及里長建議公所規劃辦理AC刨鋪合計共11,160㎡，概估所需經費約482萬元，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1110010174號	工務議提088號	建議永康區尚頂里正南一街107巷13弄道路排水改善工程案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月29日府工養二字第1111214544號函復。 二、本案本府工務局已於110年9月11日邀請議員、永康區公所及里長現場會勘，經現場勘查既有路面及道路側溝已老舊破損，永康區公所規劃辦理道路排水改善工程預估所需經費286萬元，本府工務局已先行錄案視年度經費編籌情形研議。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110010176號	工務議提089號	建議永康區崑山里崑山街(國光二街至國光三街)等路面改善案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月19日府工養二字第1111179307號函復。 二、本案本府工務局已於110年8月27日會同議員及相關單位現勘完成，崑山街路面磨光老化出現縱向裂縫，議員及里長建議公所規劃辦理AC刨鋪概估合計約共3,832㎡，概估所需經費約197萬2,000元，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1110010178號	工務議提090號	建議永康區尚頂里中正二街路面改善案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月29日府工養二字第1111214564號函復。 二、本案本府工務局已於110年11月19日邀請貴會議員、本市永康區公所及里長現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊破損且粒料剝離，永康區公所規劃辦理路面改善工程，預估所需經費635萬元，本府工務局已先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1110010180號	工務議提091號	建議永康區埔園里中山路171巷雙側排水溝路面改善工程案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月19日府工養二字第1111179245號函復。 二、本案已由工務局111年10月6日南市工養二字第1111310742號函補助區公所辦理，目前辦理中。
南議工務字第1110010181號	工務議提092號	建議永康區尚頂里中正南路322巷尾排水改善工程案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月29日府工養二字第1111214568號函復。 二、本案本府工務局已於111年8月5日邀請議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有路面及道路側溝已老舊破損，永康區公所規劃辦理道路排水改善工程預估所需經費174萬元，本府工務局已先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1110010182號	工務議提093號	建議永康區二王里中山南路316 巷(含 53 弄)路面改善案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月29日府工養二字第1111214571號函復。 二、本案本府工務局已於111年4月21日邀請議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊破損，永康區公所規劃辦理路面改善工程預估所需經費166萬元，本府工務局已先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1110010185號	工務議提094號	建議永康區尚頂里中正二街182 巷道路排水改善工程案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月29日府工養二字第1111214574號函復。 二、本案本府工務局已於111年4月21日邀請議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查中正二街182巷側溝路口處未與正南三路側溝連接且既有AC路面已老舊破損，永康區公所規劃辦理道路排水改善工程預估所需經費135萬元，本府工務局已先行錄案視年度經費編籌情形研議。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110010187號	工務議提095號	建議永康區埔園里中山路94 巷側溝改善工程案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月19日府工養二字第1111179022號函復。 二、本案本府工務局已於111年7月18日現勘完成，經現場勘查中山路94巷單號側溝排水淤積尚順暢，但遇雨易積淹且溝體已老舊，里長及議員建議公所規劃辦理0.4*0.6側溝改善長度約170M，概估所需經費約200萬元，爰請區公所先行將側溝破損嚴重部份先行修補，以維護排水安全，並將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1110010190號	工務議提096號	建議永康區尚頂里中正南路322巷道路排水改善工程案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月27日府工養二字第1111214577號函復。 二、本案本府工務局已於111年8月5日邀請議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有路面及道路側溝已老舊破損，永康區公所規劃辦理道路排水改善工程預估所需經費174萬元，本府工務局已先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1110010194號	工務議提097號	建議永康區尚頂里正南一街190巷27弄排水改善工程案。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月27日府工養二字第1111214578號函復。 二、本案本府工務局已於111年8月5日邀請議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有路面及道路側溝已老舊破損，永康區公所規劃辦理道路排水改善工程預估所需經費310萬元，本府工務局將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1110010199號	工務議提098號	建請市府工務局儘速進行新市區中山路195巷2號前道路改善工程，以保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月22日府工養二字第1111198879號函復。 二、本府工務局已於111年9月13日邀集議員、公所、里辦公處及陳情人至現場勘查，陳情人係反應側溝無法及時排水，遇下雨容易發生淹水情形。 三、新市區公所已函請環境保護局辦理清淤，後續將再觀察清淤後淹水情況辦理。
南議工務字第1110010201號	工務議提099號	建請市府工務局儘速進行安定區港南里港口238-32號前道路改善工程，以保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月22日府工養二字第1111198929號函復。 二、本路段為社區型私設通路，因未能順利取得相關土地同意許可，當地居民表示將自行處理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110010202號	工務議提100號	建請市府於永康區龍中公園增設適合幼童使用之遊戲沙坑，並評估編列相關維護經費。	林易瑩	照案通過。	工務局	一、111年9月27日府工園一字第1111182438號函復。 二、永康區龍中公園屬永康區公所轄管鄰里公園，本府工務局於111年8月25日現場會勘，會中已於園區評估適合增設幼童使用之遊戲沙坑場域，本府工務局已於111年10月31日簽奉核可擬111年-112年分年補助195萬元辦理；至編列維護經費分，則請公所於新年度提列公園維護設算經費時增列辦理。
南議工務字第1110010203號	工務議提101號	建請臺南市政府辦理永康區勝華街(勝學路至柴頭港溪段)道路改善工程，以維護用路人交通安全。	林易瑩	照案通過。	工務局	一、111年9月28日府工養二字第1111214583號函復。 二、本案已於111年12月30日完工。
南議工務字第1110010204號	工務議提102號	請工務局儘速修復「台南市道路挖掘行動查報系統」APP多項功能。	蔡旺詮	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月19日府工企劃字第1111195939號函復。 二、有關本府工務局道挖系統查詢道挖案件、圖資以及市民信箱等功能，目前已可正常使用，未來亦將持續優化系統效能。
南議工務字第1110010205號	工務議提103號	請水利局針對南科周邊與鄰近行政區中易淹水地區，儘速進行改善。	蔡旺詮	函送市府研辦。	水利局	一、111年9月30日府水養字第1111264207號函復。 二、南科周邊行政區，如安定區之港尾、港口及港南里地勢較為低窪，每逢強降雨該區域較易有積淹水情形。 三、本府水利局為改善上開區域積淹水情形，積極向經濟部水利署爭取改善經費，近幾年已陸續完成新建4座簡易抽水站，包含下洲子抽水站(2CMS抽水機組)、港口北抽水站(3CMS抽水機組)、港口中抽水站(3CMS抽水機組)及港口南抽水站(3CMS抽水機組)，總共增加11CMS抽水機組，已有效改善上開區域積淹水情形。 四、目前辦理擴充，再增加下洲子抽水站2CMS之抽水機組，112年2月完工；另為使港口中抽水站更有效發揮功用，本府水利局持續向經濟部水利署爭取112年改善經費，辦理港口中抽水站增設柴油發電機等相關設備，進行抽水站優化。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110010206號	工務議提104號	請研考會全面盤點市府資訊設備與軟體，全面禁止使用中國製造之相關產品。	蔡旺詮	函送市府研辦。	研究發展考核委員會	一、111年9月12日府研智字第1111175349號函復。 二、本府110年12月14日函文本府各機關資通設備、軟體採購，依本府「資訊系統委外資安契約規範條款」納入委外契約辦理，明訂：得標廠商提供之軟、硬體系統或設備需依行政院「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」要求事項辦理。 三、本府年度資安內部稽核各機關(單位)是否落實執行以上規定，審視各機關是否定期稽核或其他適當方式確認其資通系統之建置、維運或資通服務之提供者，以保障機關之資訊安全。
南議工務字第1110012208號	工務議提105號	白河區馬稠後段小排3-4、小給3-9汲水溝損壞，建請進行改善工程。	張世賢,方一峰,尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、111年10月28日府水行字第1111398446號函復。 二、本案經查屬「行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處」(以下簡稱嘉南管理處)權管之農田水利設施，經本府水利局函請嘉南管理處依權責辦理改善後，嘉南管理處函復目前辦理情形節錄如下: (一)本案內角段645號、637號地號旁農田灌溉排水路為嘉南管理處權管之馬稠後區外三輪內角小給3-9(內角段631號)，全長380公尺，其中0K+000~0K+140公尺區段，現況為U型溝(底寬0.5m*高0.5m)，0K+140~0K+312公尺區段，現況為內面工，另馬稠後區外三輪內角小排3-4(內角段644號)，全長140公尺，重劃時規畫為土渠。 (二)因上述2線水路位屬嘉南管理處灌溉區域外，嘉南管理處將先辦理鑑界以釐清用地疑義，後續如用地無虞再予列案提報相關年度計畫辦理改善。 三、本府水利局已於111年10月17日拜會嘉南管理處溝通建請優先納入改善，後續也將納入本府與農水署溝通平台持續追蹤辦理情形。
南議工務字第1110012211號	工務議提106號	請水利局加速東區污水接管工程進度。	蔡旺詮	函送市府研辦。	水利局	一、111年10月26日府水污工字第1111363460號函復。 二、臺南市東區污水下水道分由三個系統建置，分別為仁德系統、虎尾寮系統與安平系統等三個系統，以達充分利用既有水資中心之餘裕量，東區用戶接管業達6,366戶，且刻正持續辦理中。 三、仁德系統污水計畫全期共分四期(東區建設期程為104~119年)，其中東區幹管及用戶接管之各項工程，納於仁德污水下水道系統第二期及第三期施作範圍(含東區竹篙厝及成功分區)，為營建署代辦。目前進行中為第二期管線工程共3標，管線工程第1

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						標已完工、第2標已發包、第3標設計中。 四、虎尾寮系統污水計畫全期共分五期，東區範圍(建設期程為104~118年)除原已建置完成虎尾寮重劃區及平實重劃區，還包括第四期工程與第五期用戶接管第一標。其中第四期管線工程第1標已完工，管線工程第2標及分支管第1標均依期程施工中。 五、安平系統污水計畫全期共分五期，東區範圍僅為目前第四期之大同污水分區(建設期程為108~113年)部份區域，該分支管網併用戶接管工程(東區第三標)。 六、為加速東區污水下水道系統工程，本府水利局均定期派員參與營建署所辦理相關會議，加強過程中橫向聯繫。除要求各工程能如質、如期完成外，亦請營建署需多加考量用路人及週遭住戶權益，俾降低影響民眾生活的干擾、盡力消彌住戶接管工程中的各項不便。
南議工務字第1110012212號	工務議提107號	請水利局評估文忠調節池附近是否需進一步增設額外之調節池，以因應嚴重水患。	蔡旺詮	函送市府研辦。	水利局	一、111年11月2日府水雨字第1111388238號函復。 二、本市東區文忠調節池設計，係依雨水下水道重新檢討規劃報告，採用雨水下水道設計標準，以五年重現期距、90分鐘設計降雨進行規劃設計，五年重現期距時雨量為89.2㎜/hr，而案場過去致災雨場監測資料，時雨量最大分別為2019年0813暴雨之79㎜/hr，以及2018年0823暴雨之65㎜/hr，顯示文忠調節池設計，可達現階段之防洪標準，且工程完成後，可有效舒緩東區東門路及自由路口積淹水問題。 三、為因應極端氣候的降雨型態，本府水利局將隨時檢視該區域的排水功能，避免積淹水問題發生。
南議工務字第1110012218號	工務議提108號	有關台南市北區民德路(西門路至海安路段)柏油道路因老舊導致破損不堪，影響行車安全乙案，本席建請台南市政府應儘速進行鋪面改善工程，以維護市民交通環境。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月24日府工務一字第1111353830號函復。 二、本案業於111年9月20日邀集相關單位辦理現勘，建議改善路段所需熱拌瀝青混凝土料約1,130噸(改善面積約9,784平方公尺)，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110012223號	工務議提109號	建請臺南市政府辦理新營區五興里新橋段144地號等道路改善工程，以確保用路人交通安全。	蔡育輝,李中岑,蔡淑惠	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月28日府工養二字第1111376224號函復。 二、本案本府工務局已於111年9月21日與議員服務處、區公所及里長會勘，經現場勘查路面粒料剝離及部分路面龜裂，南73-2線改善長度500m，寬度6.5m，其餘兩條道路改善總長度290m，平均寬度2.3m，工程經費220萬元，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。
南議工務字第1110012224號	工務議提110號	建請辦理佳里區文新里光復路(新生路至義民街)道路改善。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月24日府工養二字第1111362360號函復。 二、本案佳里區公所提報改善道路長約115公尺，寬約12公尺，所需改善經費62萬1000元，本府工務局已於111年9月1日邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，現況舖面老舊，部分有龜裂情形，已請公所持續觀察使用狀況並就坑洞處搶修，本府工務局錄案後將視經費研議改善。
南議工務字第1110012226號	工務議提111號	建請市政府在尚頂里鄰里公園內增設遊具、體健器具及遮陽等設施，提供附近里民良好的休憩場所。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年10月31日府工園一字第1111356796號函復。 二、旨案用地屬國防部政治作戰局所轄管之永康區頂安段183地號，其使用分區為住宅區，永康區公所業於111年7月完成停車場及空地綠美化工程並代管在案並已增設遊具供民使用，並已完成辦理。
南議工務字第1110012229號	工務議提112號	建請市府修繕永康區西灣滯洪池救生圈，以維護民眾安全。	林易瑩,Ingay Tali 穎艾達利	照案通過。	水利局	一、111年10月20日府水養字第1111356489號函復。 二、有關永康區西灣里滯洪池救生圈等設備，永康區公所已於111年9月15日完成更換，本府水利局亦於111年9月22日辦理會勘以落實管理責任。 三、有關本府水利局轄管滯洪池救生圈設施，經調查既有設施及巡檢修繕作業(如救生圈數量、巡檢頻率、汰換頻率或標準、汰換經費或辦理方式等)，詳附件。共計17座滯洪池，計有47個救生圈，巡檢頻率主要為每年汛期前1次，汛期中(5-11月)每月1次，汰換標準主要為破損、遺失或其他致無法使用情形，修繕辦理方式主要係由相關開口契約採購更換，後續將滾動式檢討並評估增設救生圈設施及放置地點，以期有效延長救生圈使用期限，同時讓民眾能迅速尋找並取得使用，以發揮救難效用。 四、另針對本市滯洪池水域安全部分，後續將向各滯洪池主管單位通報，加強救生圈等救生設備及警告標誌等設施巡檢及維護管理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110012230號	工務議提113號	建請市府針對臺南市歸仁區成功路一、二段(自凱旋路二段起至中山路一段)進行路面改善工程，以保障人民通行往來之安全。	杜素吟	函送市府研辦。	工務局	一、111年11月1日府工養一字第1111404277號函復。 二、本府工務局已於111年9月19日邀集議員服務處、公所及里長現場會勘。經現場勘查，看東里路段路面老舊，本市歸仁區公所前已規劃AC改善8,650平方公尺(中山路一段至忠孝南路)，所需經費400萬9,200元，本府工務局錄案研議；本路段因屬工業區道路，已由本府經發局於111年底前完成部分路段改善(信發企業社至成功一街)，改善長度270公尺。另崙頂里部份路段路面老化龜裂、縱向裂縫高低落差，本府工務局已於111年7月27日以南市工養一字第1110971902號函同意提供瀝青混凝土粒料480噸，列入公所市府供料開口契約，並由本府工務局AC廠排程供料辦理；歸仁區公所已於111年度改善完畢。
南議工務字第1110012232號	工務議提114號	建請市府工務局儘速在安定港南里港口238-32號前道路，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月24日府工養二字第1111361920號函復。 二、本路段為社區型私設通路，且未能順利取得相關土地同意許可，當地居民表示將自行處理。
南議工務字第1110012235號	工務議提115號	建請市府工務局儘速在新市區三民街50巷前道路，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月25日府工養二字第1111356196號函復。 二、本案本府工務局已於111年8月30日會同議員、新市區公所及當地里長現場會勘完成，現況路面破損龜裂，所需改善長度132公尺、寬度8.5公尺，所需經費約新台幣52萬元，本府工務局將先行錄案再視年度經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第1110012236號	工務議提116號	建請市府工務局儘速在新市區復興路6巷19弄前道路，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月25日府工養二字第1111356445號函復。 二、本案本府工務局已於111年9月23日會同議員、新市區公所及當地里長現場會勘完成，現況路面破損龜裂，已請新市區公所提案，本府工務局將先行錄案再視年度經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第1110012239號	工務議提117號	建請重建新營區三興街體育場牌樓斜對面王公廟中排水溝。	李宗翰	函送市府研辦。	水利局	一、111年10月21日府水行字第1111348098號函復。 二、王公廟中排現況為砌石護岸，雖年代久遠，仍具排水效用且尚無安全疑慮。惟王公廟中排非本市管區域排水，屬既成公共水路，為強化排水效率，後續本府水利局將研籌經費，並研議以原地整建方式辦理改善。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110012241號	工務議提118號	有關臺南市北區賢北街21巷柏油路面因老舊導致破損不堪，影響行車安全乙案，本席建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程，以維護市民交通環境。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月25日府工務一字第1111353574號函復。 二、本案業已於111年10月4日邀集相關單位辦理現勘，該路面路寬屬8M以下道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府109年3月16日府工園一字第1090132340號公告規定，由權責單位-臺南市北區區公所予以卓處。本案北區區公所預定於本（112）年度施作改善完成。
南議工務字第1110012243號	工務議提119號	建請市府儘速編列經費，進行柳營區南69鄉道龜仔港大排往柳營方向路面重新鋪設工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、111年11月1日府工養二字第1111385677號函復。 二、本案已於111年11月16日完工。
南議工務字第1110012247號	工務議提120號	建請市府儘速編列經費，進行新營區新榮四街柏油路面重新鋪設工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月25日府工養二字第1111364591號函復。 二、本案本府工務局已於111年9月21日南市工養二字第1111238152號函復，函核定由新營區公所辦理改善，目前已完工。
南議工務字第1110012251號	工務議提121號	鑒於臺南市政府各局處(民政局、教育局、農業局、經濟發展局、觀光旅遊局、工務局、水利局、社會局、都市發展局、文化局、交通局、衛生局、環境保護局、警察局、消防局、體育局)針對發包公共工程發包流標次數增加，最大的原因：「缺工、缺料成本增加、廠商利潤降低不願競標公共工程」提出相關解決方案。	唐碧娥	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月21日府工採字第1111344022號函復。 二、對於工料上漲影響工程，本府工務局各工程主辦單位除就設計上視實際需要儘量採用大宗材料、預鑄製品以易取得、儘量減少人工方式外，亦會依據行政院公共工程委員會揭櫫之方式，於預算方面參考行政院公共工程委員會之公共工程價格資料庫及財團法人臺灣營建研究院之營建物價資訊平台等資訊依照個案工程特性、施作難易度及當時物價水準擬訂計畫經費、編列工程預算。於工期方面考量工地特性，訂定合理施工期限。且就契約方面採用工程會訂定之各類契約範本，權利義務對等合理等各方面檢視所辦工程招標文件有無妥適，以期減少流標次數，如有流標，均會檢討分析流標原因，研議修改，以使工程順利決標。
南議工務字第1110012253號	工務議提122號	建請市府儘速完成後壁區後鎮抽水站引水幹線後續工程，以減輕區域淹水問題。	沈家鳳	函送市府研辦。	水利局	一、111年10月19日府水行字第1111348456號函復。 二、後鎮抽水站抽排量能為9CMS，藉由引水幹線引流低地積淹水至後鎮抽水站調節池內將內水抽排到八掌溪，以加速堤後低地排水並減輕鹽水區及後壁區低窪區域水患問題以維護居民生活品質。引水道總長1,729公尺，目前已完成1,517公尺，尚餘212公尺已提報112年度前瞻計畫應急工程，本案預計施作