臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	94	吳禹寰	李中岑 Ingay Tali 穎艾達利 陳秋萍、周麗津、蔡宗豪
案由	建請市府儘速改善歸仁區市道182線182-9K+500西向車道，以維護用路人安全。		
說明	一、有關民眾陳情歸仁區市道182線182-9K+500西向車道，路面凹凸不平，影響行車安全，造成用路人不安全。 二、建請市府儘速改善歸仁區市道182線182-9K+500西向車道，以維護用路人安全。		
辦法	詳如案由。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	95	吳禹寰、周麗津	李中岑 Ingay Tali 穎艾達利 陳秋萍、蔡宗豪
案由	建請市府儘速協助改善 86 快速道路灣裡喜樹隔音牆老舊問題，避免附近居民飽受噪音之苦。		
說明	一、民眾陳情於 86 號快速道路灣裡喜樹段的隔音牆老舊，導致附近民眾長期飽受車流噪音之苦，嚴重影響生活品質。 二、隔音牆老舊導致局部產生鏽蝕與損壞，容易造成隔音牆的隔音效果差，建請市府儘速協助，改善民眾噪音之苦。		
辦法	詳如案由。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	96	Ingay Tali 穎艾達利 陳昆和、趙昆原 周奕齊、郭鴻儀	陳秋萍、李中岑、蔡育輝 陳怡珍、蔡宗豪、吳禹寰 周麗津、杜素吟、李偉智 陳皇宇、鄭佳欣
案由	建請市府精進本市行道樹栽植管理規定，完善公共植栽種植維護制度，發揮栽植效能並減少公共財損或公眾受害疑慮。		
說明	一、為管理臺南市各行道樹、公園植栽，市府制訂有《臺南市樹木修剪施工要領》、《臺南市景觀樹木修剪要點》與《臺南市公共設施植栽管理自治條例》，合先敘明。 二、惟查本市公共場域植栽屢見枯朽、修剪或移植不當而死亡、風雨後歪斜或傾倒致生交通阻礙、市民財產毀損或人身傷亡事故。災後重建亦常見施作粗暴扶正、或以混凝土直接澆灌「扳正」。或於栽植區常見地面（路面、地磚）浮突、隆起、破裂，致生公共安全疑慮等。 三、按《臺南市公共設施植栽管理自治條例》第5條規定以： (一) 分隔島或人行道樹穴、綠帶內，不得影響道路交通安全，栽植位置及株距應考量枝幹適當之伸展空間。 (二) 距離路口轉角、路燈或號誌燈桿兩側5公尺以上；消防栓或電氣箱2公尺以上。 (三) 樹穴面積不得小於2平方公尺；中央分隔島內部淨寬度不得小於1公尺。 (四) 上開規定僅斟酌樹穴「表面積」而未設立體性之規定，致植栽根系無有適足空間生長定著，乃至向上擠壓浮突；或因而健康狀態不佳、進而染病腐朽傾倒。		

	四、另有植株移種時未依規定鬆弛或移除移植時對植栽根系之包覆，同樣造成植株移種健康不佳而枯槁或染病狀況。 五、為確保公共植栽健康狀況、亦為保障市民得享綠蔭而免受傷損之災，建請市府研議修改《臺南市公共設施植栽管理自治條例》之栽植樹穴僅以「表面積」、「路面以上樹枝伸展空間」之立法架構，而能斟酌路面下根系可甦展之施工方法，並以「立體容積」思考栽植之管理規定，俾便完善公共植栽種植維護制度，發揮栽植效能並減少公共財損或公眾受害疑慮。
辦法	如案由及說明。
審查意見	照案通過。
大會決議	照審查意見通過。

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	97	杜素吟	周奕齊、林冠維、陳碧玉 陳秋萍 Ingay Tali 穎艾達利
案由	建請市府儘速辦理「歸仁區大順街及中山五街路面改善工程」，以利民眾通行安全。		
說明	歸仁區大順街及中山五街路面已年久失修、鋪面老化破損嚴重，影響民眾出入通行安全，亟待重新鋪設改善，建請市府工務局儘速辦理改善工程，以利民眾通行安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	98	尤榮智	方一峰、王家貞、李中岑 蔡宗豪
案由	請辦理大內區內郭里南 182 線 (0+000K~0+500K) 側溝改善工程，因側溝失修亟需辦理改善，以改善排水問題杜絕淹水。		
說明	一、大內區內郭里南 182 線 (0+000K~0+500K) 側溝工程，因道路側溝損壞亟需辦理改善，每遇豪雨或颱風季節造成淹水問題，亟需改善以利行車安全。 二、側溝工程 L=500 公尺 W=0.6 公尺。		
辦法	請臺南市政府工務局納入優先辦理。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	99	尤榮智	方一峰、蔡宗豪、李中岑 王家貞
案由	請改善市道174線自六甲公墓前至六甲聯合垃圾場道路，目前龜裂破損嚴重影響交通安全，亟需辦理改善，以利行車安全。		
說明	一、市道174線自六甲公墓前至六甲聯合垃圾場止道路，路面龜裂破損嚴重年久失修，亟需辦理改善，以利行車安全。 二、瀝青混凝土 L=600 公尺 W=10 公尺。		
辦法	請臺南市政府工務局納入優先辦理。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	100	尤榮智	方一峰、蔡宗豪、李中岑 王家貞
案由	請改善下營區營前南橋拓寬工程，該排水係屬急水溪大排，屬市政府管理，橋面寬度狹窄，亟需辦理改善以利交通。		
說明	一、下營區營前南橋原橋寬度 4 公尺，擬拓寬 9 公尺，銜接往中營道路，為農民主要運輸道路，亟需辦理改善，以利交通，減少交通事故發生。 二、橋梁工程 L=20 公尺　W=9 公尺。 三、引道工程 L=140 公尺 W=140 公尺。		
辦法	請臺南市政府向中央爭取預算辦理改善。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	101	尤榮智	方一峰、蔡宗豪、李中岑 王家貞
案由	請辦理六甲區中社里南 109-1 線路面改善工程，因年久失修，路面破損嚴重，龜裂老化現象，路面亟需辦理改善，以利行車安全。		
說明	一、六甲區中社里南 109-1 線路面改善工程，因年久未修，路面破損、龜裂、老化，路面不平整，亟需改善，提升用路人行車安全。 二、瀝青混凝土 L=330 公尺　W=6 公尺。 三、瀝青混凝土 L=350 公尺　W=7 公尺。		
辦法	請臺南市政府工務局優先納入改善。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	102	尤榮智	方一峰、蔡宗豪、李中岑 王家貞
案由	請改善市道 318 線珊瑚路(自赤山巖門口至八田與一紀念園區止)，因道路年久失修，路面破損嚴重，龜裂老化現象，路面亟需辦理改善，以利行車安全。		
說明	一、市道 318 線珊瑚路自赤山巖門口至八田與一紀念園區止道路破損嚴重，亟需辦理改善，以利行車安全。 二、瀝青混凝土 L=1,020 公尺　W=10 公尺。		
辦法	請臺南市政府工務局優先納入改善。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		