臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	169	沈震東	李宗霖、沈家鳳、余杞青 王宣貿、蔡麗青、朱正軒
案由	建請工務局評估文賢路 1080 巷路段之中間路段之徵收。		
說明	一、有鑑於文賢路 1080 巷路段，其中一段內縮僅剩約莫兩米之道路寬度，為達整體海安路及文賢路之路段暢通，建議工務局評估徵收。		
辦法	如案由。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	170	陳碧玉	周麗津、李中岑 Ingay Tali 穎艾達利 陳秋萍
案由	建請市府工務局儘速將新市區三里聯合活動中心旁的遊戲器材上方，設置遮陽設施，以避免炎夏兒童使用時，發生中暑。		
說明	一、據民眾反應，上開遊戲器材無遮陽設施，夏日天氣炙熱難耐，民眾使用恐有中暑之虞。 二、建請市府工務局儘速在案揭地點設置遮陽設施，以保障兒童遊憩安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	171	陳碧玉	周麗津、李中岑 Ingay Tali 穎艾達利 陳秋萍
案由	建請市府工務局儘速在新市區社內里153-1號前，進行道路柏油改善工程，保障人車通行安全。		
說明	一、依據民眾反應，案揭地點道路老舊，龜裂破損，嚴重影響人車通行。 二、建請市府工務局儘速進行道路柏油改善工程，保障人車通行安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	172	林美燕	林冠維、曾之婕、余杞青
案由	建請市府工務局更換說明一地點之水溝蓋及改良說明二地點之排水系統。		
說明	一、本市大同路二段 640 巷 94 弄 9-21 號及 108 弄 5-11 號水溝蓋迄今使用約三十餘年，多數業已生銹及毀損，嚴重減損排水效率，每遇大雨導致附近淹水，影響附近住居財產及往來通行之安全。 二、本市大同路二段 640 巷 94 弄 17 號前之排水系統，因設計不良致有高低落差之情形，若遇大豪雨無法即時宣洩，導致路面嚴重積水影響通行，亦有雨水倒灌進入附近住戶之情形。 三、上開二案，事涉民生權益，建請貴局速派員處理。		
辦法	如案由。		
審查意見	函送市府研辦。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	173	林美燕	吳禹寰、余杞青、吳通龍
案由	近年來本市高樓新建案快速增加，大型建築工程深開挖應建立完善監督機制，防範天坑出現造成損鄰等公安事件，請市府在工務局轄下成立建築管理處，專責控管本市關於建築物申請、施工管理、使用管理及違章建築之查報與拆除等業務之執行。		
說明	一、臺北市最近頻傳民間建築深開挖作業，造成重大損鄰及道路天坑事件，而臺中市高樓大型施工機具墜落造成捷運人員傷亡事故風波仍未平息，讓民眾感到憂心自己的居住地、每天路過的馬路是否安全。 二、近年來，臺南房地市場交易熱絡，建築案例快速增加且頻頻競飆高樓層數以增加獲利，所謂「深開挖」的建築工地現象相當普遍，依據工務局統計今年臺南市新建工程申報地下室開挖中多達29件，而臺南市區地帶屬於台江內海陸浮形成(海埔新生地)，針對臺南特殊地形和房市熱潮，市府肩負建築安全與公共安全的任務責無旁貸，務必嚴格監督勘驗。 三、請市府須將臺北、臺中建築事故列為殷鑑，建立完善監督機制，除進行無預警查核與委託第三方專業技術單位臺南市土木技師公會協助勘查，對於新建工程發生損鄰情事時，於接獲申訴的第一時間應會同承造人之專任工程人員建築師現場勘驗，有危及公共安全之虞者當場勒令停工。 四、此外，建議除嚴密及長期監控各大型建築工地外，有必要在工務局轄下成立建築管理處，專責控管本市關於建築物之建築執照申請、施工管理、使用管理、公寓大廈管理、建築師管理、營造業管理、違章建築之查報及拆除等各項業務之執行。		

辦法	如案由及說明。
審查意見	函送市府研辦。
大會決議	照審查意見通過。

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	174	陳昆和、周奕齊	盧崑福、尤榮智、李中岑 蔡秋蘭、杜素吟
案由	建請儘速辦理七股區十份里建功國小前社區道路改善工程。		
說明	本市七股區十份里建功國小前社區道路年久失修，龜裂下陷，亟需改善，以維護民眾行車安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	175	陳昆和、周奕齊	盧崑福、尤榮智、李中岑 蔡秋蘭、杜素吟
案由	建請市府工務局辦理善化區頂街里中山路542-8至546號側溝新建工程。		
說明	一、本市善化區頂街里中山路542-8至546號側溝，如遇大雨排水不順造成淹水，影響居民出入安全，亟需改善。 二、建請貴局編列預算重新施作，以維護民眾通行安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	176	陳昆和、周奕齊	盧崑福、尤榮智、李中岑 蔡秋蘭、杜素吟
案由	建請辦理善化區頂街里裕民街、公園路及中華路維護工程。		
說明	本市善化區頂街里裕民街、公園路及中華路年久失修，龜裂下陷，造成民眾出入不便，亟需改善，以維護民眾行車安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		

臺南市議會第4屆第2次定期會提案

類別	編號	提 案 人	連 署 人
工務	177	陳昆和、周奕齊	盧崑福、尤榮智、李中岑 蔡秋蘭、杜素吟
案由	建請辦理官田區隆本里南 114 線道路改善工程。		
說明	本市官田區隆本里南 114 線道路路面損壞，年久失修龜裂下陷，造成民眾行走不便，極為危險，亟需改善，以維護民眾通行安全。		
辦法	如案由。		
審查意見	照案通過。		
大會決議	照審查意見通過。		