| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120006023號 | 工務議提248號 | 建議市府於安平區府平公園內增設「親子廁所」，提昇公廁服務品質，營造友善親子環境。 | 林美燕 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月1日府工園一字第1120933623號函復。<br>二、安平區府平公園占地4.67公頃，於府平路與健康二街設有廁所一座，經民眾反映，因既有廁所位處角落，於國平路與郡平路活動之民眾，因相距較遠，造成老人與小孩常常來不及之窘境，有鑑於此，本府工務局將配合現況研議增設親子廁所之可行性，以提供市民散步休閒時更舒適之遊憩環境。 |
| 南議工務字第1120006030號 | 工務議提249號 | 建請工務局增編特色公園之專門預算，與傳統公園維護與更新之預算脫鉤，盤點待新建或更新遊具之公園空間，擘劃市民期待的公園綠地。 | 朱正軒、謝舒凡 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月1日府工園一字第1120933613號函復。<br>二、有關本府工務局公園業務經費，包含市管樹木19萬株及既有539座公園維護整修工程與296座遊戲場相關維護經費等，考量市有經費拮据，為有效彈性運用，本府工務局將以現有已闢建完成之場域逐步依個案需求優化，以最舒適兒童遊戲空間，滿足孩童遊戲體驗。另配合民眾所需求之特色遊戲場，本府工務局及各局處轄管之兒童遊戲場域，在改善及新闢將朝特色遊樂設施方向邁進，強化本市親子環境。 |
| 南議工務字第1120006034號 | 工務議提250號 | 建請工務局編列特色公園專用預算，增加本市特色公園的質與量，並於選址過程結合既有的觀光景點等自然人潮區域，使得特色公園與觀光資源相輔相成，強化本市親子環境。 | 朱正軒、謝舒凡 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月1日府工園一字第1120933594號函復。<br>二、有關本府工務局公園業務經費，包含市管樹木及既有539座公園維護整修工程等，考量市有經費拮据，為有效彈性運用，本府工務局將視現有已闢建完成之場域逐步依個案需求檢討改進，並將特色遊戲設施納入後續改善，以最舒適兒童遊戲空間，滿足孩童遊戲體驗。另配合本府觀光景點等自然人潮區域，將與本府觀光旅遊局研議納入特色遊戲場域，使得特色公園與觀光資源相輔相成，強化本市親子環境。 |
| 南議工務字第1120005870號 | 工務議提251號 | 建請工務局完成臺南都會北外環道全套南北向國一匝道，建構完整立體交通路網，有效減少平面交通壓力。 | 朱正軒、周嘉韋 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月14日府工新一字第1120904716號函復。<br>二、本府工務局於108年辦理可行性評估研究依交通量預測分析結果以目前行政院核定之二股匝道交通量較大，較具經濟效益可行性；後續本府將依現況道路需求研議爭取增設其他匝道。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120005876號 | 工務議提252號 | 建請工務局新建永康區與安南區之間第三座跨鹽水溪大橋，緩解溪頂寮大橋及永安橋的交通壓力。 | 朱正軒 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月14日府工新一字第1120904717號函復。<br>二、本府工務局刻正辦理「永康創意園區北側聯外道至和順工業區道路工程規劃案(台1-台19)」，規劃設置跨河橋銜接安南區及永康區，目前規劃以安南區都市計畫東西向主要道路怡安路銜接永康區洲工街175巷、正南六街至台1線，預計本(112)年底完成規劃，後續辦理都市計畫變更作業，另案向中央爭取相關經費。 |
| 南議工務字第1120005881號 | 工務議提253號 | 建請工務局儘速協助廣聖街路面改善。 | 朱正軒 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月19日府工養二字第1120905482號函復。<br>二、本案本府工務局已會同議員服務處及永康區公所現勘完成，查本路段路面嚴重磨光老化呈縱向裂縫破損且修補後破壞，區公所經查明為本府水利局於112~114年辦理污水工程範圍，本府水利局已於112年1月6日南市水污工字第1120080802號函復區公所將納入工程內辦理。 |
| 南議工務字第1120005887號 | 工務議提254號 | 建請工務局辦理二王路27巷及30巷之路面改善。 | 朱正軒 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月24日府工養二字第1120924981號函復。<br>二、本案112年4月6日由議員邀請、里長、永康區公所及本府工務局現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃AC改善工程預估所需經費新臺幣130萬元，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 |
| 南議工務字第1120005890號 | 工務議提255號 | 建請工務局辦理三村一街之路面改善。 | 朱正軒 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月24日府工養二字第1120925483號函復。<br>二、本府工務局於112年5月4日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃AC改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 |
| 南議工務字第1120005894號 | 工務議提256號 | 建請工務局改善永康區安康里公二公園(長億城公園)內器材及場域維護。 | 朱正軒 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月20日府工園一字第1120908067號函復。<br>二、旨案安康里公二公園屬永康區公所轄管鄰里公園，有關園區步道多處破損及設施老舊等問題，本府工務局將配合公所提案辦理。 |
| 南議工務字第1120005898號 | 工務議提257號 | 建請工務局打通永康區網寮里永和街向西銜接高速公路側車道，新闢道路改善該社區對外交通。 | 朱正軒 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月19日府工新二字第1120917457號函復。<br>二、旨案建議路段長約45公尺，部分路段屬寬度為4公尺之計畫道路；部分路段屬保護區，需先辦理都市計畫變更(預估同永和街寬度8公尺)，惟涉及住宅區及保護區之都市計畫變更或變更北邊既有巷道，後續本府工務局將偕同相關單位研議。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120005905號 | 工務議提258號 | 請徵收官田區二鎮森林公園南側路邊土地。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月17日府工園一字第1121043194號函復。<br>二、本案係依據109年10月22日發布實施「變更官田（含隆田地區）都市計畫（第四次通盤檢討）（第一階段）案」辦理，劃設公園兼兒童遊樂場用地，現況已為官田區二鎮森林環保公園開闢使用，惟因地段分佈影響，導致園內涉及部分私有土地尚未辦理用地取得，現況使用為雜草地，範圍位於官田區二鎮森林環保公園南側緊鄰鎮森路部分土地，約501.64㎡。本府工務局已於112年6月29日辦理第一次公聽會，考量用地取得行政流程完整性，又案內土地所有權人死亡尚未辦理繼承，亦須逐一查找確認繼承人之情形，後續俟2場公聽會辦畢，遂積極與所有權人辦理協議價購等相關用地取得程序。 |
| 南議工務字第1120005910號 | 工務議提259號 | 麻豆區東角里信義路桌球館前(同仁街至國中街)側溝改善工程。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月1日府工務二字第1120964302號函復。<br>二、本案111年10月6日偕同議員服務處、立法委員服務處、本府水利局、區公所及東角里長現場勘查，會勘結果為排水溝斷面不足，每逢豪大雨來臨時造成民眾住家前面積淹水情形，依實際需求辦理側溝改善(長度360M，寬度約0.6M，深度約0.7M)及AC修復約360M^2(長度180M，寬度約2M)，瀝青混凝土需約41噸(360M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約396萬元。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。 |
| 南議工務字第1120005915號 | 工務議提260號 | 請改善麻豆區巷口里和平路1-29號前巷道路面。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月4日府工務二字第1120964602號函復。<br>二、本案112年2月3日偕同議員、區公所及港口里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求改善路段共2段，1段為長度約30M，寬度約5.5M，面積約165M^2，另1段為長度約45M，寬度約5M，面積約225M^2，總計面積為390M^2，瀝青混凝土需約45噸(390M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約19萬5,000元，由本府工務局112年度溪北路面刨鋪工程開口契約派工辦理，預計112年10月底前改善完成，以 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 維用路人安全。 |
| 南議工務字第1120005920號 | 工務議提261號 | 請改善麻豆區海埔里大山段692至526地號道路。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月1日府工務二字第1120964822號函復。<br>二、本案112年6月28日偕同議員服務處、區公所及海埔里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求 AC 改善約1,000M^2(長度約200M，寬度約5M)及標線修復，瀝青混凝土需約115噸(1,000M^2*0.05M*2.3T/M^3)。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。 |
| 南議工務字第1120005926號 | 工務議提262號 | 麻豆區和平路(自由路至興國路）道路鋪面龜裂破損嚴重，提請改善。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月1日府工務二字第1120965076號函復。<br>二、本案111年10月6日偕同議員服務處、區公所及中興里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，兩側道路中間處均有車轍龜裂現象，依實際需求AC改善約3,780M^2(長度約360M，寬度約10.5M)，瀝青混凝土需約435噸3,780M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約190萬元。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。 |
| 南議工務字第1120005930號 | 工務議提263號 | 麻豆區油車里油車7號之13-20及7號之21-27巷道側溝改善工程。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月1日府工務二字第1120965367號函復。<br>二、本案112年2月3日偕同議員、區公所及油車里長現場勘查，會勘結果為矩形暗溝有阻塞及斷面不足而無法暢通，為避免產生積淹水情形需施做排水設施，依實際需求辦理矩形暗溝改善(長度106.5M，寬度約0.4M，深度約0.6M)及路面修復。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120005935號 | 工務議提264號 | 請爭取前瞻經費整建下營區下營國小周邊步道。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月19日府工養二字第1120909871號函復。<br>二、本市下營區公所提報「臺南市下營區下營國小周邊行人空間及路口改善工程」已於112年4月28日提案至內政部營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」申請補助，經該署審查後尚須修正計畫內容，已請下營區公所依據審查意見修正提案計畫書後再重新提報。 |
| 南議工務字第1120005940號 | 工務議提265號 | 請改善麻豆區港尾里保玄橋旁路面。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月1日府工務二字第1120960296號函復。<br>二、本案110年7月1日偕同議員、區公所及港尾里長現場勘查，會勘結果為路面嚴重粒料脫離及破損現象，依實際需求AC改善約2,400M^2(長度約480M，寬度約5M)，瀝青混凝土需約276噸(2,400M^2*0.05M*2.3T/M^3)，由本府工務局112年度溪北路面刨鋪工程開口契約派工辦理，預計112年9月底前改善完成，以維用路人安全。 |
| 南議工務字第1120005946號 | 工務議提266號 | 麻豆區寮廍里寮子廍2-62號至2-59號前側溝改善工程。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月19日府工務二字第1120920161號函復。<br>二、本案112年3月6日偕同議員、區公所及寮廍里長現場勘查，會勘結果為現況排水老舊，通水斷面過小，每逢汛期時雨量渲洩不及造成民眾住家前面積淹水情形，依實際需求新建U型溝(長度25M，寬度約0.7M，深度約0.8M)及AC改善約25M^2(長度25M，寬度約1M)，瀝青混凝土需約3噸(25M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約30萬元。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。 |
| 南議工務字第1120005960號 | 工務議提267號 | 麻豆區市道173線新生南路222號-1前，急降雨易淹水，請改善道路側溝及人行道。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月24日府工務三字第1120911674號函復。<br>二、有關麻豆區市道173線新生南路側溝及人行道改善工程，本府已提報前瞻計畫向中央爭取預算辦理，兩側長度合計約1,000公尺，所需經費約新臺幣2,900萬元，目前內政部營建署審核中。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120005965號 | 工務議提268號 | 請改善麻豆區南50(真理大學後方)及南49(真理橋北方)路面。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月19日府工務二字第1120911852號函復。<br>二、本案麻豆區南49及南50路基下陷事項，已納入交通部公路總局核定補助前瞻計畫「西港區南44線(0k+710-1k+870)、麻豆區南49線(0k+000-1k+260)及南50線(1k+845-2k+460)道路改善工程」，112年5月26日進行第一次上網招標作業，112年6月6日已決標，預計112年9月底完工。另針對南49及南50路基不佳部分，經顧問公司檢測評估後，針對路基待改善處，依實際狀況分別設計以第一型現地水泥拌合改善面積約900平方公尺(長度450公尺，寬度約2公尺)、第二型控制性低強度回填材料(CLSM)填築改善面積約105平方公尺(長度42公尺，寬度約2.5公尺)，合計約改善1,005平方公尺，以避免刨鋪後發生路基下陷情形。 |
| 南議工務字第1120005969號 | 工務議提269號 | 請改善麻豆區海埔里海埤段1194至998地號道路。 | 陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月1日府工務二字第1120966963號函復。<br>二、本案112年6月28日偕同議員服務處、區公所及海埔里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約2,332M^2(長度約424M，寬度約5.5M)，瀝青混凝土需約268噸(2,332M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約116萬6,000元。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。 |
| 南議工務字第1120005974號 | 工務議提270號 | 建請市府針對西華街、成功路口之人行道斜坡前鋪設盲人磚。 | 周嘉韋 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月16日府工養一字第1121043562號函復。<br>二、本府工務局邀集議員服務處及臺南郵局於112年7月7日現勘完成，西華街及成功路人行道係屬中華郵政建築之退縮基地範圍，故本府依「市區道路人行道路口導盲設施設計指南」提供該處路口導盲設施建議施作樣式及規格，請中華郵政自行評估是否施作。 |
| 南議工務字第1120005975號 | 工務議提271號 | 建請市府重視臺南公園各出入口之無障礙坡道完整性。 | 周嘉韋 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月17日府工園一字第1121049193號函復。<br>二、本府工務局將定期檢視臺南公園各出入口無障礙坡道之完整性，如有破損或毀損將儘速辦理修復，俾利身障人士使用更加安全。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120005978號 | 工務議提272號 | 建請市府針對大花紫薇之品種路樹定期噴灑肥皂水，以防蚜蟲孳生進而產生黏液。 | 周嘉韋 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月7日府工園一字第1121032720號函復。<br>二、有關本市行道樹大花紫薇，因冬季蚜蟲侵蝕產生黏液影響環境整潔，建議噴灑肥皂水1案，本府工務局將於適當時期安排噴灑，以維護樹木健康，使環境整潔與維護市容。 |
| 南議工務字第1120005982號 | 工務議提273號 | 建請市府儘速辦理永康區廣興街76巷道路改善工程。 | 黃肇輝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月19日府工養二字第1120905799號函復。<br>二、本案經本府工務局洽永康區公所查明係為永康區廣興街76巷重劃區農路改善工程，該區公所已函請本府地政局已錄案辦理。 |
| 南議工務字第1120005985號 | 工務議提274號 | 建請市府重新規劃永康區永安路105巷兩側之側溝，以改善該區域排水功能。 | 黃肇輝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月24日府工養二字第1120925891號函復。<br>二、本府工務局112年6月30日邀集議員、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有過路溝與集水井配置不符高程流向，永康區公所已派工辦理改善。 |
| 南議工務字第1120005988號 | 工務議提275號 | 建請市府儘速辦理永康區大仁街107巷道路改善工程。 | 黃肇輝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月19日府工養二字第1120906354號函復。<br>二、本案本府工務局已於112年2月23日現勘完成，該路段路面嚴重磨光老化出現縱向裂縫且修補後破壞，地方及里長建議公所規劃辦理AC刨鋪合計共1,680㎡，概估所需經費約86萬5,000元，工務局已請區公所先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，並另行錄案視年度經費編籌情形研議。 |
| 南議工務字第1120005991號 | 工務議提276號 | 建請工務局儘速於永康區中興街97號前路旁未規劃排水溝處，新建側溝，以改善排水與環境整潔。 | 黃肇輝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月24日府工養二字第1120926075號函復。<br>二、本案於112年5月4日由議員邀集、里長、永康區公所及本府工務局現場會勘，經現場勘查本路段無既有道路側溝，永康區公所規劃排水改善工程預估所需經費新臺幣82萬元，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 |
| 南議工務字第1120005996號 | 工務議提277號 | 建請市府於永康區永康公園網球場增設夜間照明設備，以符合民眾運動需求與夜間安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月18日府工園一字第1120905179號函復。<br>二、臺南市永康公園增設夜間照明設備，經實地勘查該公園網球場尚有一側照明設備不足，將納入112年開口契約排定期程施作，112年8月底完成。 |
| 南議工務字第1120006000號 | 工務議提278號 | 建請市府於永康區西灣滯洪池兒童遊憩區增設遮陽設施，保障孩童於炎夏休閒育樂品質。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月31日府工園一字第1120921799號函復。<br>二、旨案永康區西灣滯洪池屬永康區公所轄管公(市)公園範圍，有關園區兒童遊憩區增設遮陽設施部分，本府工務局將配合公所提案研議。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120006006號 | 工務議提279號 | 有關臺南市安南區 AN07-18-8m(城東段873地號旁)道路工程尚未開闢乙案，本席建請臺南市政府應儘速辦理徵收土地等相關作業。 | 陳怡珍 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月20日府工新一字第1120905167號函復。<br>二、本案所陳本市安南區AN07-18-8m都市計畫道路徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。 |
| 南議工務字第1120006010號 | 工務議提280號 | 有關臺南市北區鄭子寮公園遊具及特色遊戲場，因豔陽曝曬導致發燙乙案，本席建請臺南市政府應儘速設置遮蔭設施改善。 | 陳怡珍、陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、112年8月17日府工園一字第1121049050號函復。<br>二、北區鄭子寮公園特色遊戲場係本府工務局111年4月13日補助北區區公所經費新臺幣300萬元辦理，於112年6月17日驗收完成並正式開放，由北區區公所維護管理，有關增設遮蔭設施部分，將請北區區公所另案提報所需經費提案申請，本府工務局將研議籌措。 |
| 南議工務字第1120006013號 | 工務議提281號 | 建請市府將位於永康區永大一路(永大路至永中路)之柏油路予以重新鋪設，以保障民眾往來通行安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月19日府工養二字第1120907416號函復。<br>二、本案本府工務局已現勘完成，永大一路路面磨光老化出現縱向裂縫且修補後破壞路面磨光老化且局部管挖修補後破壞，議員及里長建議公所規劃辦理AC刨鋪合計共6,270㎡，概估所需經費約308萬元，已請區公所先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，並另行錄案視年度經費編籌情形研議。 |
| 南議工務字第1120006015號 | 工務議提282號 | 建請市府增加預算擴充市府公務用電子信箱系統，以利局處市政工作聯繫。 | 林燕祝、尤榮智、方一峰 | 函送市府研辦。 | 研究發展考核委員會 | 一、112年7月14日府研智第1120927821號函復。<br>二、雲端電子郵件已於112年8月1日正式上線，提供本府所屬各級機關及37區公所同仁使用。<br>三、本府將定期盤點本府所屬機關同仁郵件帳號使用需求，並評估預算，以利局處同仁市政工作聯繫，並確保市政業務推動順暢。 |
| 南議工務字第1120006017號 | 工務議提283號 | 東區長榮路三段24巷、30巷弄，沿線側溝高度不平致水溝排水不良，建請評估重建。 | 曾培雅 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年8月00日府工養一字第1120000000號函復。<br>二、本案112年7月18日邀集議員及相關單位會勘，結論為本路段皆屬8公尺以下道路範圍，側溝結構皆屬完整，排水順暢未有阻塞；惟里長建議增加人側溝坡度流速，因本路段側溝皆屬上游，且該集水面積略低於下游段道路，故建議維持既有溝底坡度避免縮小通水斷面。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1120006020號 | 工務議提284號 | 建請市政府不應同意任何單位在轄內民生用水的水庫設置太陽光電發電系統，保證民眾用水安全。 | 蔡育輝 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、112年8月8日府水行字第1120990521號函復。<br>二、經查水利署公布水庫名單，曾文水庫現為經濟部水利署南區水資源局管理，用途為民生、灌溉，依據經濟部水利署公告南區-曾文水庫-修正公告曾文水庫蓄水範圍及其申請許可事項，劃定公告太陽光電發電系統設置專區範圍，訂有太陽光電發電系統設置規定，要求興建計畫、營運計畫、安全措施、水污染防治措施，並嚴禁任何污染水源之行為。<br>三、本府業函請經濟部水利署南區水資源局(以下簡稱南水局)注意水庫用水安全，南水局針對「曾文水庫太陽能疑慮」以112年7月19日水南曾字第11253049390號函回復如下：<br>(一) 為配合國家綠能政策，南水局於曾文水庫嘉義縣大埔鄉情人公園附近水域公告太陽光電發電系統專區，嘉義縣大埔鄉公所提出以公共造產方式於曾文水庫設置浮力式太陽光電設施構想，惟以不影響水庫安全及水質前提下，請大埔鄉公所依「曾文水庫蓄水範圍及其申請許可事項」妥善規劃並向本局提出設置申請。大埔鄉公所經過多年規劃完成可行性評估後啟動招商，評估期間綜合各方專業意見，亦考量到水質和環境影響。<br>(二) 因曾文水庫供應嘉義及台南地區用水，南水局已請大埔鄉公所邀請台南市政府、嘉義縣市政府等相關單位參加後續太陽光電設置計畫審查會議，共同為水庫水質與安全把關。<br>(三) 大埔鄉公所公共造產事業所設置太陽能發電系統，其相關設備需取得經濟部能源局申請設備登記及取得台電公司設備併聯審查等同意才得進行後續設置作業，太陽能發電系統設備均須符合中華民國國家標準(CNS) 與國際電工委員會(IEC)標準等規定。<br>(四) 近期社會大眾針對水庫設置太陽光電發電系統存有疑義，南水局已函文大埔鄉公所針對台南市及嘉義縣市等相關利害關係人辦理說明會，蒐集社會大眾意見，並妥為化解疑慮，再研議辦理後續。<br>(五) 因曾文水庫供應嘉義及台南地區用水，南水局已請大埔鄉公所邀請本府、嘉義縣市政府等相關單位參加後續太陽光電設置計畫審查會議，共同為水庫水質與安全把關。<br>(六) 大埔鄉公所後續如化解地方疑慮並完成各相關單位設 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 置太陽能光電設備所需申請及審查等行政程序，南水局基於水庫管理機關權責督促大埔鄉公所及其公共造產事業廠商於施工期間不得有影響安全或汙染水質之行為，如有違規行為，除依水利法裁處，並限期改善，以確保曾文水庫水質與供水穩定。<br>(七) 水庫及自來水之水質，自來水公司、中央及地方環保單位針對水庫均有定期水質監測，依據飲用水管理條例確保民眾飲用水之安全。<br>四、本府水利局業函請經濟部水利署南區水資源局及經濟部水利署注意維護水庫用水安全，本府環境保護局將從源頭嚴密監控水庫飲用水水質，另經濟發展局亦將督請自來水公司把關監控自來水供水水質，維繫市民用水安全。<br>五、另亦同時以112年7月20日府水行字第1120912607號函送經濟部，請中央就「不應同意在轄內民生用水的水庫設置太陽光電發電系統，以保證民眾用水安全」納入參酌考量。 |
| 南議工務字第1120006024號 | 工務議提285號 | 建請工務局在明和公園和水萍塭公園設置羽毛球場，以利民眾運動休閒。 | 周麗津 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月18日府工園一字第1120907849號函復。<br>二、有關明和公園為景觀坡地形式公園，可用平坦空間有限，而水萍塭公園為使用者型態眾多之公園，在喬木林立而有限空間廣場場域，考量既有使用族群使用範圍，新闢運動場域限制性較大，未來本府工務局將視現有已闢建完成之場域逐步依個案需求檢討改進，並與本府體育局共同研議，並將此納入後續研議方針，以提供舒適休憩空間，滿足民眾休憩需求。 |
| 南議工務字第1120006026號 | 工務議提286號 | 建請市府重新翻作永康區大灣路942巷500弄單號側排水溝，解決附近遇雨易淹水問題。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月19日府工養二字第1120906446號函復。<br>二、本案本府工務局112年1月3日現勘完成，經現場勘查單號側溝排水淤積尚順暢但遇雨易積淹且溝體已老舊，議員及里長建議公所規劃辦理0.4*0.6側溝改善長度約160M，概估所需經費約283萬元，已請區公所先行將道路及排水破損嚴重部份修補，以維護用路人及排水安全，並另行錄案視年度經費編籌情形研議。 |
| 南議工務字第1120006028號 | 工務議提287號 | 建請市府將永康區勝利里中華一路218巷(古早人後面巷內)等處柏油路面重新翻修，以保障往來通行民眾之 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、112年7月24日府工養二字第1120926575號函復。<br>二、本案已由永康區公所改善完成。 |