



圖表13入口標示牌示意圖


入口標示牌提多種樣式供參考，並選定方案 A-1為最終樣式


■半月池-指示牌、解說牌、導覽解說針水引圖
回 主 道
方向指示牌x4
解說牌x2
導覽牌x2


解說牌正立面圖
解說牌背立面圖


導覽牌正立面圖
導覽牌背立面圖


方向指示牌正立面圖



回歸工程示意圖

停車場規劃



圖表15 停車場規劃平面圖

燈具規劃



圖表16燈具規劃平面圖

（三） 現況及執行構想（現況照片、改善構想及文字說明，每頁2組，至多8頁）

(1). 半月池現有設施現況





既有矮燈損壞，人行步道凹陷



既有矮燈損壞，人行步道凹陷



既有休憩節點無規劃休憩座椅



既有矮燈損壞僅剩基礎電線外漏



	
既有親水休憩空間屋頂損壞	閒置空間
	
上方泥土覆蓋步道	步道變形



9 	10 
步道損壞	半月池無設置活水系統
11 	12 
既有導覽牌老舊及單調	既有指標系統老舊及單調



	
既有涼亭(4.6*3.4*4.5M)老舊損壞	既有木平台(4.6*3.2M)老舊損壞
	
半月池出水口	既有竹編屋(古山草堂)

(2). 半月池進出水及周遭排水系統現況



圖表 17 半月池進出水及周遭排水系統現況圖

- 區域(一)排水現況為包含居民污水與雨水排至污水處理設施，經處理後再排放至公共排水溝。
- 區域(二)排水現況為包含居民污水與雨水直接排放至公共排水溝。
- 半月池排水現況為設有一溢流口做為出水口，經測量結果常水位高度則約為80cm。目前主要水源為來自既有水井(一)。

(3).停車場現有設施現況



	
鋪面下陷	鋪面雜草躥出，凹凸不平
	
無障礙車位無設立告示牌	機車停車場空間不足，入口陡峭