（二）建物所有權證明。

（三）其他【視個案情形洽請提供，包括：建物使用執照或經費合理性參考文件(如估價單等)】。

附件一

鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村(里)集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫申請書

一、計畫名稱：臺南市新營區公所3樓禮堂改善空調設備計畫

二、計畫適用原則：（請擇主要原則勾選）

■意外災害發生時，可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能

□保障弱勢族群或促進性別友善

■平時維護民眾或建物使用安全、提升行政效能

□提升民眾接近使用意願

三、計畫執行項目：改善空調設備

四、執行期程：113 年 5 月至 12 月

五、計畫緣起：

（一）計畫緣由：新營區公所為新營區區政治理、會議、訓練及活動集中場所，並作為意外災害發生時可加強指揮應變、救災救護、安置收容功能中心。

（二）計畫目標：因應行政效能及節能減碳政策推行，於全球暖化及行政效能兼顧，設置和諧且節能的安全公共環境。

六、執行項目現況：(僅供參考，請自行依執行項目調整)

建物名稱	臺南市新營區公所
建物所有權人	臺南市新營區公所
使用面積	730平方公尺
最大容納人數	400人
平常使用情形	區政治理、會議、講習、活動
現有設備	水冷式箱型冷氣8台 (4台購置日期870801、4台購置日期880701)
執行現況	設備逾24年、噪音很大

七、計畫內容

（一）計畫內容：為新營區公所營造節能及舒適之洽公環境，進行本所3樓禮堂老舊冷氣設備汰換，以加強節能、減少環境噪音及提升行政效能。

（二）計畫之緊急重大性：現有設備水冷式箱型冷氣8台，受限於機型老舊，噪音很大；因全球暖化，夏季增長，冷氣開機需求趨增，惟開機即造成噪音，多次受到民眾口頭告知，如減少開機時間，又造成與會民眾及同仁抱怨。

（三）計畫執行項目之具體內容：為提升行政效能及積極配合防災、防疫救援，擬於本所3樓禮堂汰換老舊箱型冷氣設備8臺，提供安全節能的洽公環境並積極行政治理。

八、預定進度：113 年 5 月至 12 月

九、預期績效目標

（一）工作目標：汰換冷氣設備8臺，推行節能友善環境。

（二）量化指標：（僅供參考，請自行視執行項目另定）

使用情形	次/月	人/月	時/月
現況	4	300	32
完成後	8	600	64
使用率 比較%	200%	200%	200%

（三）效益指標：平時積極改善設備使用功能，於救災需求時發揮安全效率行政效能。

十、資源需求及財務方案：申請內政部「協助鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動」補助。

十一、預算說明

（一）經費來源（包括自籌部分）：新臺幣1,572,008元正。

（二）支用明細：

工作項目	經費分配 (新臺幣/元)	經費合理性及必要性說明	備註
氣冷式箱型 冷氣8台	1,217,008	東元一對一變頻PACU-K290C2 PFCU-K290C2	3樓
	355,000	管線配置及拆舊機	額外項
合 計	1,572,008		

十二、辦理機關與人員：

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
臺南市新營區公所	行政課	廖凰淑	課員	itel2121@mail.tainan.gov.tw	6322015#221

十三、附件：

（一）現況圖（照）片-附件1。

（二）建物所有權證明-附件2。

（三）相關工程施作圖說及初步時程（如非工程採購免附）。

（四）自籌財務證明（未逾本計畫協助經費額度者，免附）。

（五）其他-建物使用執照-附件3【視個案情形洽請提供，包括：建物使用執照或經費合理性參考文件(如估價單等)】。

附件一

鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村(里)集會所（活動中心）室內外裝修整建計畫申請書

一、計畫名稱：臺南市東區大智里活動中心增設電梯設備計畫

二、計畫適用原則：（請擇主要原則勾選）

■意外災害發生時，可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能

□保障弱勢族群或促進性別友善

□平時維護民眾或建物使用安全、提升行政效能

□提升民眾接近使用意願

三、計畫執行項目：增設電梯設備

四、執行期程：113 年4 月至12月

五、計畫緣起：

（一）計畫緣由：大智里活動中心於民國86年竣工，現為大智里避難收容處所，由於里內人口老化且因活動中心無電梯設備，舉辦各式活動時空間受限於一樓禮堂，以至於二、三樓場地閒置。

（二）計畫目標：活化大智里活動中心場地，避免閒置空間。

六、執行項目現況：(僅供參考，請自行依執行項目調整)

建物名稱	大智里活動中心
建物所有權人	臺南市
使用面積	732.77平方公尺
最大容納人數	300人
平常使用情形	活動課程均使用一樓禮堂、二樓設置辦公室、三樓閒置
現有設備	無電梯設備
執行現況	爭取相關經費設置電梯設備

七、計畫內容

（一） 計畫內容：增設電梯設備活化大智里活動中心二、三樓空間。

（二） 計畫之緊急重大性：意外災害發生時，可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能。

（三） 計畫執行項目之具體內容：增設電梯設備。

八、預定進度： 如於113年4月核定，5至6月規劃設計，7月至10月施工，11月至12月辦理驗收、結算。

九、預期績效目標

（一）工作目標：活化大智里活動中心。

（二）量化指標：（僅供參考，請自行視執行項目另定）

使用情形	次/月	人/月	時/月
現況	80	800	80
完成後	120	1200	120
使用率 比較%	150%	150%	150%

（三） 效益指標：平均增加50%使用率。

十、資源需求及財務方案：經勘查結果須設置電梯設備一部，所需經費600萬元。

十一、預算說明

（一）經費來源（包括自籌部分）：由中央特別統籌分配稅款支應500萬元、自籌100萬元(提報新興計畫)。

（二）支用明細：

工作項目	經費分配 （新臺幣/元）	經費合理性及必要性說明	備註
工程發包費	5,202,698元		
非發包工程費	797,302元		
合　　計	6,000,000元		

十二、辦理機關與人員：

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
東區區公所	民政課	莊燿任	課員	a1984432@mail.tainan.gov.tw	06-2680622#216

東區區公所	民政課	郭承洲	課長	eastb020@mail.tainan.gov.tw	06-2680622#201

十三、附件：

（一）現況圖（照）片。

（二）建物所有權證明。

（三）相關工程施作圖說及初步時程（如非工程採購免附）。

（四）自籌財務證明（未逾本計畫協助經費額度者，免附）。

（五）其他：建物使用執照、估價單。

附件一

臺南市新市區公所辦公大樓頂樓防水修繕及廳舍環境改善計畫申請書

一、 計畫名稱：臺南市新市區公所辦公大樓頂樓防水修繕及廳舍環境改善計畫

二、 工程裝修整建計畫: 臺南市新市區公所辦公大樓頂樓防水修繕及廳舍環境改善計畫

三、 計畫適用原則：(請擇主要原則勾選)

□意外災害發生時，可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能

□保障弱勢族群或促進性別友善

■平時維護民眾或建物使用安全、提升行政效能

□提升民眾接近使用意願

三、計畫執行項目：

（一） 公所辦公大樓頂樓防水修繕。

（二） 公所 2.3 樓廁所設施及環境改善。

四、 執行期程：113 年 6 月-7 月案件設計規畫、113 年 8 月-9 月案件採購發包、113 年 10 月-11 月工程施作、113 年 12 月工程結算。

五、計畫緣起：

（一）計畫緣由：

1. 本所辦公大樓興建於民國 73 年已使用近 40 年，建物老舊每逢大雨即有室內漏水情形，因樓地板長期滲水樓地板混擬土層鋼筋嚴重鏽蝕致混擬土天花板掉落造成員工及洽公民眾潛在危險，且因漏水情形嚴重造成樑柱鏽蝕，進而影響結構安全急需辦理修繕。
2. 本所 2.3 樓廁所設備老舊且樓梯無升降設備，對使用者極不友善，擬打造舒適易親近的如廁環境及升降設備，藉以提升本所

同仁及洽公民眾使用便利性，營造安全舒適的洽公空間。

（二）計畫目標：

六、執行項目現況：(僅供參考，請自行依執行項目調整)

建物名稱	臺南市新市區公所
建物所有權人	譚乃澄
使用面積	3137 平方公尺
最大容納人數	200 人
平常使用情形	新市區公所辦公大樓
現有設備	辦公大樓乙幢(各課室辦公空間.災民收容處所及廁所)
執行現況	頂樓樓地板漏水嚴重,2.3 樓廁所老舊使用環境不友善

七、計畫內容

（1） 計畫內容：公所辦公大樓頂樓防水修繕及廳舍環境改善。

（2） 計畫之緊急重大性：建物老舊每逢大雨即有室內漏水情形，因樓地板長期滲水樓地板混擬土層鋼筋嚴重鏽蝕致混擬土天花板掉落造成員工及洽公民眾潛在危險，2.3 樓廁所設備老舊且無設置上下樓升降設備，對身心障礙者極不友善。

（3） 計畫執行項目之具體內容：

a. 公所辦公大樓頂樓原有隔熱及防水層打除運棄、地坪複合式防水層(含泛水高度 40cm)、太陽能設備墩座防水處理、樓梯間防水層處理、地坪磨石子磚舖設及管線整理。

b. 2.3 樓廁所男女廁廁所環境及樓梯升降設備設置改善(馬桶、洗手台、及地面等更新)。

八、預定進度：113 年 12 月 31 日前完工並完成結算。

九、預期績效目標

（一）工作目標：維護民眾或建物使用安全、提升行政效能及場所使用

友善環境。

（二）量化指標：(僅供參考，請自行視執行項目另定)

使用情形	次/月	人/月	時/月
現況			
完成後			
使用率比較%			

(三)效益指標：

藉由本改善計畫的執行，將可達到實質的成效。打造優質安全之辦公環境，以提升民眾對於政府機關環境品質之滿意度。

十、資源需求及財務方案：所需經費約 5,170,951 元,提報內政部全額補助。

十一、預算說明

（一）經費來源（包括自籌部分）：申請內政部全額補助

（二）支用明細：

工作項目	經費分配 (新臺幣/元)	經費合理性及必要性說明	備註
新市區公所辦公大樓防水及樓地板修繕工程	3,698,951	1.公所辦公大樓頂樓原有隔熱及防水層打除運棄、地坪複合式防水層(含泛水高度 40cm)、太陽能設備墩座防水處理、樓梯間防水層處理、地坪磨石子磚鋪設及管線整理。	如附件估價單施作明細
2.3 樓廁所及樓梯升降設備改善	1,472,000	1.2.3 樓廁所男女廁廁所環境改善(馬桶、洗手台、及地面等更新)。 2.樓梯升降設備設置改善。	如附件估價單施作明細
合　　計	5,170,951 元		