No.20-柳營公兒3公園兒童遊戲場環境設施改善工程

A.基地現況：

1.基地位置位於柳營區東昇里十美街211巷為都市計畫區內用地，基地面積約0.29公頃，現地喬木為小葉欖仁，灌木為月橘及柏樹為主，公園內既有公廁一座、兒童遊戲區一座、體健設施一座以及公園步道。

2.由土地使用分區得知公兒3 周邊皆為住宅使用，為提供鄰近居民及周邊國中小之鄰里公園。

3.目前遊戲場現況配置為罐頭遊具組功能性較為單一，因此其挑戰性與多樣性均不足。



土地使用分區分析

B.規劃構想：

1.入口意象改善:以活潑朝氣，快樂向上為主軸之構想配合當地東昇里地名有旭日東昇之意涵。

2.公園外圍步道改善，既有連鎖磚步道因老舊導致沉陷易造成積水及草類入侵，規劃以混凝土壓花地坪進行改善增加粗糙度避免林蔭下苔類使步道濕滑。

3.廣場新設兒童遊具及遮陽網:活化公園閒置空間，於中央廣場規劃配置特色遊具，增添整體公園之趣味性，提供多元之鄰里遊戲環境。



規劃配置圖

No.20-柳營公兒3公園兒童遊戲場環境設施改善工程

C.經費編列：

- 總經費：5,000千元
- 中央協助款：3,500千元
- 市（縣）政府配合款：1,500千元

D.後續維護管理：

兒童遊戲場管理維護主要由本府工務局辦理，並依「兒童遊戲場設施安全管理規範」由本局同仁定期辦理巡檢。



入口意象模擬圖



改善前　　改善後

步道改善模擬圖



中央廣場活化模擬圖





彩色遮陽棚示意圖

No.22-海埔兒少公園兒童遊戲場環境設施改善計畫

A.【基地現況】:

1.海埔兒少兒童公園遊戲場現況有翹翹板 1 座、鞦韆 2 座，遊戲場面積約54平方公尺遊具編訂雖適用年齡3至12歲，然其挑戰性與多樣性均不足。

2.剩餘空閒運動場因既有設施老舊皆已無法提供民眾使用，恐有安全上的疑慮。



海埔兒童公園：

- 公園面積:0.15公頃
- 遊戲場面積：54平方公尺

B.【區位及實景照片】







基地現況

C.【周邊人口組成】：

位於麻豆區海埔里，人口數為2,249人，而青少年及年長者總共就占了總人口數1/4，因此公園等休閒遊憩場所在本基地是不可或缺的。

No.22-海埔兒少公園兒童遊戲場環境設施改善計畫

D.【設計構想】：


1. 麻豆區溫潤舒適的氣候培育出了當地特色產物-文旦，進而得到了柚城、文旦的故鄉等美稱。融入在地文化，讓孩子透過遊戲認識家鄉。
2. 在現有的空間架構基礎上，融入兒童遊戲空間機能。將既有植栽空間美化，並考慮孩童以及植栽間的遊戲互動可能，創造寬闊的奔跑活動空間，塑造整體綠意盎然的遊戲空間。
3. 垂直的遊戲場亦能夠引導孩子增加探索的意願，並增加遊戲刺激性以強化大腦，創造友善遊戲經驗，達到減緩「大自然缺失症」的現代文明病產生。
4. 整體遊戲場內部的遊戲設施採用多元路徑以及開放式的遊戲路徑設計，避免孩童在遊戲設施耗費大量時間等候排隊外，透過開放式遊戲讓孩童得以靈活運用想像力以及創造力。

E.【經費編列】

- 總經費：4,940千元
- 中央協助款：3,952千元
- 市（縣）政府配合款：988千元

後續經營維護管理

本案由臺南麻豆區公所負責統籌，因此後續維護管理將委由各區公所、鄰近社區及搶修之開口契約廠商增派對園藝、植栽維護管理有經驗之專業人員進行後續維護管理工作。



遊戲場模擬圖



No.23-113年臺南市楠西區公二公園兒童遊戲場環境設施改善計畫

A.【基地現況】：

1. 公二公園兒童遊戲場現況設施有組合遊具1座，遊戲場面積約210平方公尺，遊具編訂雖適用年齡3至12歲，然其挑戰性與多樣性均不足過於單調簡單。

2. 目前既有遊戲場現況地墊地坪已有部分損壞情形，孩童使用時有暴露於安全風險之疑慮。




土地使用分區圖

公二公園：

- 公園面積：1.4公頃
- 遊戲場面積：210平方公尺

B.【區位及實景照片】



公園平面圖(遊戲場位置)





基地現況

C.【周邊人口組成】：

位於楠西區東勢里，人口數為2,352人，為楠西區密集住宅區中的一塊綠地空間，周邊土地使用現況多住商混合，對面為楠西區東勢里民活動中心，與公園構成該區域重要的公共服務核心。

No.23-113年臺南市楠西區公二公園兒童遊戲場環境設施改善計畫

D.【設計構想】：

1. 在保留原有溜滑梯的情況下，利用整理周邊閒置空間增設遊具，擴大增加兒童遊戲場空間及設施，並設計符合既有基地安全範圍之遊具，並更換既有遊戲區安全地墊，以提供孩童一個安全舒適遊戲場所。

2. 打造具有攀爬、溜滑、擺盪、穿越、延伸特色之遊戲場，強化孩童的運動能力及健康意識，讓孩童在遊戲中鍛鍊肌肉協調性及靈活性。

3.保留基地既有溜滑梯可節省經費投入，並結合新設遊戲區加強建構完整的孩童遊戲場所。

4.增加可供陪伴者休息之座椅



遊戲場模擬圖




後續經營維護管理

兒童遊戲場管理維護主要由楠西區公所辦理，並依「兒童遊戲場設施安全管理規範」由楠西區公所定期辦理巡檢，臺南市政府工務局不定期辦理稽查。

E.【經費編列】

- 總經費：5,000千元
- 中央協助款：3,500千元
- 市（縣）政府配合款：1,500千元

No.24-總爺藝文中心遊戲環境設置計畫-蔗園互動遊戲場



原總爺國小 第一層規劃平面圖

基地現況

- 總爺藝文中心，原總爺國小內
- 基地面積約750m2
- 每年入園30萬人次
- 定期舉辦活動，**親子客群多， 惟缺乏兒童遊戲設施**
- 距南科車程約20分鐘
- 既有服務設施充足
- 喬木林蔭及大面積綠地
- 鄰近管理單位辦公室

用地分析

- 使用分區:特定專用區
- 使用地:特定目的事業用地
- 編定類別:文化藝術相關用途
- 編定用途:**含兒童遊戲場**

預期效益

- 廢校空間再利用
- 增加溪北地區特色遊戲場密度
- 結合園區藝文資源





No.24-總爺藝文中心遊戲環境設置計畫-蔗園互動遊戲場

經費需求

總經費：1150萬元
中央協助款：350萬元
市配合款：800萬元

維護管理

總爺藝文中心每日值班人員看顧巡視
置有委外清潔公司
每年編列園區設施維護費用



1.蔗苗感官遊具組
2.既有排水溝
3.蔗畦土丘
4.雨聲爬梯
5.甘蔗小屋
6.兩米五高滑梯
7.高空鑽籠
8.施肥伸縮木樁
9.既有休憩平台
10.雙人轉杯





土地
從自然出發

蔗園
從人文出發

五感遊戲
從感知出發

No.26-柳營區櫻花滯洪池特色公園二期工程

A.基地現況：

1.本案基地位置位於柳營區士林里育英街，用地為都市計畫區內用地，基地面積約7360m2，現地喬木為雀榕苦楝花旗木，灌木為月橘及桂花為主，公園內既有公廁一座、共融式遊戲區一座、體健設施一座以及滯洪池一座含步道。2.由土地使用分區得知櫻花滯洪池公園周邊皆為住宅使用，提供鄰近居民及周邊柳營國小之鄰里公園。

3.然因滯洪池環湖步道及共融式遊戲區晚上缺乏夜間照明及監控系統，恐造成民眾晚上散步休憩及治安死角之虞，因應公園空間最大活化利用，擬依現況增加夜間照明、監控系統以及閒置空間活化利用。




土地使用分區圖

B.規劃構想：

(1)滯洪池環池步道及共融式遊戲區增設夜間照明及監控系統。

(2) 共融式遊戲區南側既有箱涵加蓋及新設欄杆。

(3) 共融式遊戲區南側新設攀爬網等設施:活化公園閒置空間，增添整體公園之趣味性，提供多元之鄰里遊戲環境。


規劃配置圖

No.26-柳營區櫻花滯洪池特色公園二期工程

C.經費編列：

・總經費：2,500千元

・中央協助款：2,000千元

・市（縣）政府配合款：500千元

D.後續維護管理：

兒童遊戲場管理維護主要由柳營區公所管理，並依「兒童遊戲場設施安全管理規範」由本所同仁定期辦理巡檢。





夜間照明及監控系統參考範例圖



塑木防護欄杆參考範例圖



南側基地新增攀爬網施作位置圖



遊具區防護措施施作位置圖



攀爬網參考範例圖