文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120007962號	工務議提022號	請辦理麻豆區油車里大同街7巷路面改善工程，因年久失修，路面破損嚴重急須辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月6日府工務二字第1121138468號函復。 二、本案112年6月1日偕同議員服務處、區公所及油車里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約1,071M^2(長度約255M，寬度約4.2M)，瀝青混凝土需約123噸(1,071M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約53萬5,500元。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1120007963號	工務議提023號	建請市政府編列預算辦理「新營區埤寮里建國段203地號等新闢道路」案，以方便當地市民通行，提高生活機能。	蔡育輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月11日府工新二字第1121129245號函復。 二、有關新營區埤寮里建國段203地號等土地新闢道路案，長約250公尺、寬6公尺，本府工務局先予錄案後續視市政建設期程及財政狀況研議辦理。	研議中
南議工務字第1120007965號	工務議提024號	建請市政府編列預算辦理「新營區忠政里中正世家旁側溝改善工程」案，以改善排水功能，提高生活品質。	蔡育輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月20日府工養二字第1121193599號函復。 二、本案本府工務局已於112年2月9日與議員服務處、區公所及里長會勘，里長表示該地因鄰近市地重劃墊高後造成該區域為低窪處，本府水利局已於該地區設置一抽水機，為避免後續淹水問題希望辦理側溝改善，本府工務局112年9月8日南市工養二字第1121184081號函核定由新營區公所辦理改善，公所已於113年3月5日完成。	錄案辦理
南議工務字第1120007967號	工務議提025號	建請市府評估北區廣 N3用地設置匹克球場。	沈震東、余柷青	函送市府研辦。	工務局	一、112年10月27日府工新一字第1121332137號函復。 二、經查北區廣N3用地為本市北區大豐段53-1及54地號，該廣場隸屬於臺南市第143期大豐(二)自辦市地重劃範圍，目前土地仍為私人所有，俟自辦市地重劃完成廣N3用地移交本府接管後，再請本府體育局整體評估球場設施規劃及設置使用需求，後續若涉及廣場用地變更使用，則請需地機關另循都市計畫變更或其他設置規定辦理。	中央權限或法規限制

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120007971號	工務議提026號	位於安平區安平路990巷柏油路面，將近30年沒有翻修重整，以至於路面破損，希望相關單位能提撥經費改善。	盧崑福	照案通過。	工務局	一、112年9月11日府工務一字第1121131348號函復。 二、本案業於112年8月14日完成會勘，建議改善路段面積為1,800平方公尺，所需瀝青混凝土粒料計約210噸，已納入本府工務局開口契約辦理路面改善，並於112年11月2日施作完成。	錄案辦理
南議工務字第1120007976號	工務議提027號	將軍區鯤鯓里235號及235-4號前道路排水溝蓋改善工程。	陳昆和、周奕齊、方一峰	照案通過。	工務局	一、112年9月4日府工養二字第1121135715號函復。 二、本案前經本市將軍區公所提案社區側溝頂板更新及路面一併改善，經現勘側溝頂板老舊，且舊式鑄鐵孔蓋鏽蝕發脹開關不易影響清淤，扣除公所已於他案提報改善之範圍，餘側溝頂板長450m，路面長225m、寬3.2~3.5m不等，經費約173萬元，本府工務局已錄案並視預算執行情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120007979號	工務議提028號	請改善學甲區大灣198號前路面。	陳昆和、周奕齊、方一峰	照案通過。	工務局	一、112年9月6日府工養二字第1121137355號函復。 二、本府工務局已於112年5月12日邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，現況因長年使用舖面老化，部分舖面有龜裂情形，已請公所持續觀察使用狀況並先行修補坑洞處，另公所提報改善長度120公尺寬度6.5公尺，本府工務局先行錄案後將視經費研議改善。	研議中
南議工務字第1120007982號	工務議提029號	學甲區宅港里德安寮部落道路改善工程。	陳昆和、周奕齊、方一峰	照案通過。	工務局	一、112年9月5日府工養二字第1121138462號函復。 二、本府工務局已於112年2月7日邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，現況路面長年使用舖面老化，部分有龜裂情形，已請公所持續觀察使用狀況並先行修補坑洞處，另公所提報改善長度共290公尺、寬度3-5.5公尺，本府工務局先行錄案後將視經費研議改善。	研議中
南議工務字第1120007984號	工務議提030號	學甲區宅港里德安寮33號前側溝及路面改善工程。	陳昆和、周奕齊、方一峰	照案通過。	工務局	一、112年9月5日府工養二字第1121138439號函復。 二、本府工務局已於112年2月7日邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，本案學甲區公所提報側溝改善長度共107公尺，經費123萬4,200元。現況為一舊有排水土溝，擬闢建40*60側溝，因涉及私人土地，後續請公所及里長先行協調取得土地同意書，本府工務局先行錄案後將視經費研議改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120007988號	工務議提031號	學甲區宅港里宅子港社區計3處路面改善工程。	陳昆和、周奕齊、方一峰	照案通過。	工務局	一、112年9月5日府工養二字第1121138068號函復。 二、本府工務局已於112年4月25日邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，本案學甲區公所提報路段共3處，改善長度共480公尺、寬度4-7公尺，經費約119萬5,200元。現況路面長年使用舖面老化，部分有龜裂情形，後續請公所注意使用狀況並就坑洞處搶修，本府工務局先行錄案後將視經費研議改善。	研議中
南議工務字第1120007992號	工務議提032號	學甲區宅港里宅子港22號前路面改善工程。	陳昆和、周奕齊、方一峰	照案通過。	工務局	一、112年9月5日府工養二字第1121138027號函復。 二、本府工務局已於112年2月7日邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，本案學甲區公所提案，路面改善長度210公尺，寬度5-7.3公尺。現況路面長年使用舖面老化，部分有龜裂情形，後續請公所注意使用狀況並就坑洞處搶修，本府工務局先行錄案後將視經費研議改善。	研議中
南議工務字第1120007996號	工務議提033號	建請市府將永康區尚頂里中正二街路面改善工程列入113年路平專案改善。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121140935號函復。 二、本府工務局於110年11月19日會同里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃道路AC改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120007999號	工務議提034號	建請市府儘速辦理「仁德區保安路一段56巷週邊排水改善工程」，以維護人民通行安全。	杜素吟	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月4日府工養一字第1121134955號函復。 二、本府工務局已於112年8月4日邀集議員服務處及公所完成現場會勘，經現場勘查，保安路一段56巷口路面及側溝高程低逞，每逢大雨有淹水情形，仁德區公所規劃東側側溝改善150公尺、西側溝蓋高程抬升改善長度約60公尺，所需經費288萬元，本府工務局先予錄案，並俟經費籌編情形研議。	研議中
南議工務字第1120008001號	工務議提035號	建請市府儘速辦理「仁德區義林路(中山路至勝利路)路面改善工程」，以保障人民通行往來之安全。	杜素吟	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月4日府工養一字第1121133658號函復。 二、本府工務局已於112年7月26日邀集議員服務處、公所及里長完成現場會勘，經現場勘查，義林路(中山路至勝利路)路面年久失修、龜裂破損坑洞，臨近工業區大車行駛車轍、路面洩水不良，仁德區公所規劃AC改善28,612平方公尺(全長約1.55公里)，所需經費約1,248萬元，本府工務局予以錄案，並將俟經費籌編情形研議。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120008007號	工務議提036號	請市府辦理永康區復國里復華一街28巷等道路改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121141072號函復。 二、本府工務局於112年4月17日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面老舊龜裂粒料剝離，部分明溝須辦理加蓋，請永康區公所依據當日會勘範圍修改規劃重新提案，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120008008號	工務議提037號	請市府辦理永康區復國里復國一路276巷等路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121141130號函復。 二、本案已由工務局112年10月4日南市工養二字第1121303075號函核定，並由工務局開口契約施工，已於112年12月17日辦理完成。	錄案辦理
南議工務字第1120008009號	工務議提038號	請市府辦理永康區復國里復華一街66巷等路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121141164號函復。 二、本府工務局於112年8月17日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃道路AC改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120008010號	工務議提039號	請市府辦理永康區崑山里大仁街107及125巷路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月4日府工養二字第1121130827號函復。 二、本案本府工務局已於112年2月23日現勘完成，該路段路面嚴重磨光老化出現縱向裂縫且修補後破壞，地方及里長建議公所規劃辦理AC刨鋪合計共1,680㎡，工務局已請區公所先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，並另行錄案視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1120008011號	工務議提040號	請市府辦理永康區復華三街90巷道路改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121141245號函復。 二、本府工務局於112年3月24日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃道路AC改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120008012號	工務議提041號	請市府辦理新化區武安里大同街41號至80號側溝改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月18日府工養二字第1121174015號函復。 二、本案本府工務局於112年2月3日會同議員服務處、新化區公所現勘，現況側溝老舊，新化區公所提報改善側溝為寬度60公分*長度130公尺，提報改善經費200萬元，本府工務局將先行錄案並視預算情形辦理改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120008013號	工務議提042號	請市府辦理大內區二溪里新設道路改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月11日府工務二字第1121155350號函復。 二、本案112年4月25日邀集議員服務處、區公所現場勘查，會勘結果為現況道路龜裂，需辦理改善，辦理AC刨鋪計3000㎡(平均寬4M、長約750M)，概估所需經費約150萬元。本府工務局已請大內區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局籌措預算研議改善，另會勘中亦請大內區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1120008015號	工務議提043號	請市府辦理永康區崑山里大仁街199巷及181巷路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月4日府工養二字第1121131236號函復。 二、本案本府工務局已於112年3月24日現勘完成，經現場勘查崑山里大仁街199及181巷路面嚴重磨光老化出現縱向裂縫且修補後破壞，里長及議員建議公所規劃辦理AC刨鋪合計共1,800㎡，已請區公所先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，本府將先行錄案視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1120008016號	工務議提044號	請市府辦理永康區建國里興國街7號前路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121141305號函復。 二、本府工務局於112年4月19日邀集議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃道路AC改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120008017號	工務議提045號	請市府辦理永康區東橋二街71巷1號側溝路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121141374號函復。 二、本府工務局於112年4月10日邀集議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有側溝已老舊且溝底破損，永康區公所規劃辦理側溝路面改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120008018號	工務議提046號	請市府辦理永康區中正路59號等路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月4日府工養二字第1121131380號函復。 二、本案本府工務局已於112年3月30日現勘完成，經現場勘查永康區正強里中正路59號等路段路面污水未改善部份嚴重磨光老化出現縱向裂縫且修補後破壞，里長及議員建議公所規劃辦理AC刨鋪合計共4,800㎡，概估所需經費約266萬元，已請區公所先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，本府將先行錄案視年度經費編籌情形研議。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120008019號	工務議提047號	請市府辦理永康區中正路635巷9弄排水改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121141439號函復。 二、本府工務局已於112年5月19日增額補助本市永康區公所21萬元，總補助經費為104萬元，辦理上開排水改善工程，預定113年4月2日開工。	錄案辦理
南議工務字第1120008020號	工務議提048號	請市府辦理永康區東橋一路地下道路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121141472號函復。 二、本府工務局於112年4月10日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃道路AC改善工程所需經費271萬元，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120008021號	工務議提049號	請市府辦理永康區復華里國華街(復華六街至復華三街)等道路改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121141534號函復。 二、本府工務局於112年4月17日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃道路AC改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120008022號	工務議提050號	請市府辦理永康區復國一路362巷斜坡打除工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121141578號函復。 二、本府工務局會同永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路側溝遭設置混凝土斜坡，因查無行為人永康區公所規劃辦理打除工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120008023號	工務議提051號	貴府應建立「市民路樹巡檢」回報獎勵機制，讓臺南市民一同參與路樹巡檢，隨時回報路樹狀況，以避免路樹有突發狀況而造成傷害。	李宗霖	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月21日府工園一字第1121187194號函復。 二、目前路樹倒伏回報或潛在危險通報已可透過臺南市政府即時服務系統，線上登入或撥打市民服務專線通報，案件錄案後將分案所屬管理機關處理，並將處理情形透過線上或電話回覆通報人。 三、有關路樹巡檢作業，本府工務局進行例行巡檢外，本府建立之路樹倒伏處理平台，針對死亡、嚴重傾斜、嚴重病蟲害危及安全等樹木，經通報或巡查後，皆會儘速處理。	錄案辦理
南議工務字第1120008024號	工務議提052號	請臺南市政府將174線接台一線處往西開瓶(打開瓶頸)計畫案，直線開闢新道路連接下營台19線案，請規劃新路線。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月15日府工新二字第1121160998號函復。 二、本府工務局於112年9月1日與尤議員榮智服務處會勘，經會勘了解本案周邊皆有區道可供串聯通車，且車流量無擁塞情形，建議未來再視需求研議辦理。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120008025號	工務議提053號	適逢極端氣候造成今年一年二期缺水休耕，政府方案唯獨漏列水利會掌水工，無薪水補貼，造成生活困苦案。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、112年9月5日府水雨字第1121146923號函復。 二、本府於110年與農業部農田水利署成立溝通平台，至少每半年定期召開溝通平台會議共同解決排水權責釐清，另本府水利局與農田水利署嘉南管理處會不定期召開工作會議以加強兩機關之合作與溝通，對解決地方排水陳疴問題方面，本府與農田水利署已建立協商溝通機制。 三、所提案本府水利局除已透過溝通機制向農田水利署嘉南管理處反映外，並於112年8月21日以南市水行字第1121090467號正式公文函請嘉南管理處研議辦理。 四、嗣經該處研議於112年8月24日以農水嘉南字第1126637931號函回覆:「為提高其出勤頻率以避免影響生計，本處於112年第2期稻作全面節水措施申請作業期間由掌水人員協助受理作業之宣傳、引導及場地整理等用務；後續亦將調整經費，請掌水人員加強從事水路清淤及除草等作業以增加其收入。」，後續本府水利局仍將透過兩機關溝通機制持續關注，促使嘉南管理處落實對照顧掌水工生計之措施。	中央權限或法規限制
南議工務字第1120008026號	工務議提054號	請辦理大內區頭社里21號前路面改善工程，因年久失修路面破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月12日府工務二字第1121171530號函復。 二、本案112年4月25日邀集議員服務處、區公所及里長現場勘查，會勘結果為現況道路龜裂，需辦理改善AC刨鋪計450㎡(平均寬3M、長約150M)。本府工務局已請大內區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局籌措預算研議改善，另會勘中亦請大內區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120008027號	工務議提055號	請辦理下營區茅營里茅港尾段561等3地號側溝改善工程，因年久失修側溝部分損壞，急需改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月7日府工務二字第1121138612號函復。 二、本案112年7月18日偕同議員服務處、區公所及茅營里長現場勘查，會勘結果現況道路側溝為磚砌矩形明溝，因年久失修且部分有損壞情形，須辦理改善；另因巷弄路寬狹小，建議採暗溝設置，避免用路人有掉落側溝之，經研議後爰提報施作矩形暗溝，依實際需求新建矩形暗溝(長度120M，寬度約1.2M，深度約1.2M)及AC改善約600M^2(長度200M，寬度約3M)，澆青混凝土需約69噸(600M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約460萬元。本府工務局已請下營區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請下營區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1120008028號	工務議提056號	請辦理官田區隆本里復興街97號至興隆街222號道路改善工程，因年久失修路面破損嚴重，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月11日府工務二字第1121161026號函復。 二、本案112年7月7日邀集議員服務處、區公所及里長現場勘查，會勘結果為現況道路嚴重龜裂，需辦理AC刨鋪計650㎡(平均寬6.5M、長約100M)。 三、本府工務局已請官田區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局籌措預算研議改善，另會勘中亦請官田區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1120008029號	工務議提57號	山上區南184區道2K+600道路改善。	余枕青	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月18日府工養二字第1121173609號函復。 二、本案本府工務局於112年2月6日會同議員、里長、山上區公所現勘，現況側溝排水不良提報設置60公分＊60公分＊長度80公尺側溝另彎道會車危險公所提報設置避車彎下邊坡護坡改善高度4.5公尺＊長度23公尺，為儘速改善居民用路安全，提報所需經費新台幣250萬元，本府工務局已於112年8月10日南市工養二字第1121041670號函補助山上區公所250萬元辦理改善，公所預計113年4月底完工。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120008031號	工務議提58號	臺南市安定區中沙里中崙89號前道路夜間照明設施不足。	余柷青	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月15日府工園二字第1121140000號函復。 二、已於112年11月辦理增設LED路燈，正常放亮。	錄案辦理
南議工務字第1120008032號	工務議提059號	建請市府工務局儘速在新市區民族路(新市分駐所起至省道台一線)，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月5日府工養二字第1121131311號函復。 二、本案本府工務局已於112年8月24日會同議員、里長、新市區公所現場會勘完成，現況路段部分表面老化及龜裂，議員建議區公所規劃辦理路面改善，新市區公所表示將概算道路改善經費後提報本府工務局，將再視年度經費編籌情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120008033號	工務議提060號	有鑑於交通部觀光局宣布2024臺灣燈會在臺南，周邊相關基礎建設如路面整平等作業，宜提早檢修與鋪整。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月11日府工務一字第1121133150號函復。 二、本案業於112年9月1日完成會勘，經勘查需改善路段為安億路(光洲路至永華路二段)路面，改善面積約7,820㎡(經費約270萬元)；運河路(古堡街至湖內二街)路面，改善面積約6,125㎡(經費約213萬元)，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120007920號	工務議提061號	經查：8/10(四)由於急降雨，時雨量達70mm，經民眾反映健康路三段側溝嚴重堵塞，排水不良(如附圖)，建請相關單位進行研擬改善。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月14日府工養一字第1121173153號函復。 二、議員服務處112年8月15日邀集本府工務局、本市安平區公所、本府環境保護局、本市安平區文平里里長、台灣自來水公司第六區管理處現地會勘，因雨量大導致健康路三段30號~36號前積水嚴重，經與會單位討論，健康路三段側溝離排水箱涵很近，溝內無淤積問題且設有6個溝蓋，故排除排水之問題，另查詢8月10日當時雨量為70mm，應是雨量大過湍急導致積水之問題。	錄案辦理
南議工務字第1120007928號	工務議提062號	請市政府編列經費改善位於本市後壁區往國道1號北上新營服務區之便道龜裂下陷問題，以確保來往行車安全。	蔡育輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月15日府工養二字第1121183155號函復。 二、本案已於112年9月7日會勘完成，現況路面老舊龜裂、下陷及破損，後續由後壁區公所規劃路面改善及估算經費後提案至本府工務局，先予以錄案並俟後壁區公所提案後再行研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120007955號	工務議提063號	建請市政府編列預算辦理新營區「太南里德隆段212地號等道路改善工程」，以利民眾通行安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月6日府工養二字第1121142248號函復。 二、本案本府工務局已於111年8月29日與議員、里長及區公所會勘，經現場勘路面龜裂及粒料剝離，且其道路與側溝因路面重鋪未刨除僅直接加鋪造成高低落差，預計改善長度344.6m，寬度4.5m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1120007956號	工務議提064號	建請市府儘速辦理「鹽水區朝琴路(清涼路至蔦松路)道路改善工程」，以利民眾通行安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月5日府工養二字第1121137703號函復。 二、本府工務局已於112年7月13日南市工養二字第1120912028號函核定補助辦理「鹽水區朝琴路（清涼路至蔦松路）道路改善工程」一案，改善經費共257萬元，採計審計方式委由鹽水區公所辦理，公所已於112年12月1日完成。	錄案辦理
南議工務字第1120007957號	工務議提065號	建請市政府編列預算辦理新營區中營里「王公廟段21-3地號擋土牆改善工程」，以利民眾使用。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月11日府工新二字第1121133942號函復。 二、有關新營區中營里王公廟段21-3地號擋土牆改善工程，本府工務局先予錄案後續視市政建設期程及財政狀況研議辦理。	研議中
南議工務字第1120007958號	工務議提066號	建請市政府編列預算辦理新營區「太南里德隆段277地號等道路改善工程」，以利民眾通行安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月6日府工養二字第1121142462號函復。 二、本案本府工務局已於111年8月29日與議員、里長及區公所會勘，經現場勘路面龜裂及粒料剝離，且其道路與側溝因路面重鋪未刨除僅直接加鋪造成高低落差，預計改善長度189m，寬度11.3m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1120007959號	工務議提067號	建請市政府編列預算辦理新營區民榮里「太子路53巷等道路改善工程」，以利民眾通行安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月6日府工養二字第1121142725號函復。 二、本案本府工務局已於112年3月23日與議員服務處、公所及里長會勘，經現場勘查提報路段路面久未重新鋪設，路面龜裂破損及粒料剝離，改善長度430m，寬7m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1120007960號	工務議提068號	建請市政府編列預算辦理柳營區八翁里「活動中心周邊道路改善工程」，以利民眾通行安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月6日府工養二字第1121142799號函復。 二、本案本府工務局已於111年9月7日與議員服務處、公所及里長會勘，經現場勘查提報路段路面龜裂破損及粒料剝離，改善長度190m，寬4m，及改善長度400m，寬度5m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中