| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130003931號 | 工務議提042號 | 請辦理大內區內郭里曾文溪支流(大內段266-2地號)護岸延續工程，因野溪土坡堤塌陷嚴重，急需辦理改善護岸工程，防止沖刷兩岸邊坡，以減少農作物損失。 | 尤榮智 | 照案通過。 | 水利局 | 一、113年6月13日府水保字第1130814668號函復。<br>二、「大內區內郭里曾文溪支流護岸延續工程」提案項目為新設懸臂式擋土牆長300公尺、固床工長6公尺，提案金額為932萬元。<br>三、水利局已於113年4月勘查現況為野溪邊坡崩塌，須加以整治以防止沖刷造成邊坡土石流失，尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程作業要點」規定，將先行錄案統籌納入年度預算依排定優先順序研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130003932號 | 工務議提043號 | 有關民眾陳情仁德區民安路二段水淹約15公分，建請市府儘速提出解決方案。 | 吳禹寰 | 照案通過。 | 水利局 | 一、113年6月20日府水雨字第1130861406號函復。<br>二、仁德區民安路二段淹水問題現已辦理「臺南市仁德區德糖路T幹線雨水箱涵新建工程」進行相關改善。內政部國土署111年11月28日以營署水字第1111252207號補助7,300萬元，工程於111年7月15日開工，因德糖路及中正路口開挖後過自來水1,200㎜幹管無法遷移，故變更工法改推進；德安路原設計新建箱涵，確認污水幹管及人孔與新建箱涵位置相抵觸且無法配合遷移，經研議後，將德安路原於道路中新建箱涵改為埋設D=1600㎜之HDPE管，以埋設涵管方式配合管線位置調整排水路線型；後經奇美實業有限公司及大台南天然氣股份有限公司表示中正路二段尚有專用天然氣管線，故推進前先行使用探管確認管線位置，以利維護周遭安全。<br>三、本案工期為560日曆天，預計113年9月完工，已完成推進及德安路之埋管工程，持續施作連通管等工程。完工後仁德區民安路二段積淹水問題可獲有效改善。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130003934號 | 工務議提044號 | 有關民眾陳情仁德區忠義路170、172號路段水溝未加蓋，造成民眾行車上有安全疑慮，建請市府儘速提出解決方案。 | 吳禹寰 | 照案通過。 | 水利局 | 一、113年7月11日府水雨字第1130975818號函復。<br>二、本市仁德區忠義路170、172號路段水溝屬農業部嘉南農田水利署嘉南管理處權管之排水路，經水利局113年6月13日以南市水雨字第1130826709號函請該管理處卓處，該管理處於113年6月20日以農水嘉南字第1138667276函覆略以:「經查該水溝係一甲南支線測點0+844-0+863區段水路，土地權屬為私人所有，現況為內面工，考量維護管理不宜加蓋。」<br>三、水利局於113年7月8日邀集議員服務處、農田水利署嘉南管理處、本府工務局及仁德區公所等單位會勘結論，為增加該水路段臨道路側之行車警示及安全，由道路管理單位仁德區公所於排水路牆身頂設置防撞桿，以提醒用路人。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130003935號 | 工務議提045號 | 有關臺南市公園南路(公道一)道路工程遲未規劃開闢，影響地方發展乙案，本席建請臺南市政府應提供相關資訊，如要徵收或土地歸還地主。 | 陳怡珍 | 照案通過。 | 工務局、都市發展局 | 一、113年6月20日府工新一字第1130831066號、113年6月25日府都綜字第1130885210號函復。<br>二、本案為本市北區公道一號道路（公園南路），東起公園路往西至西門路長度約560公尺，計畫寬度40公尺，已開闢南側24.5公尺，餘北側15.5公尺寬尚未開闢，概估總經費約9億元；本案用地費龐大，為能減少市府財政負擔，本府將視中央計畫補助調整及市政財源籌措情形，研議向中央爭取經費。另有關土地歸還地主議題，涉及都市計畫道路寬度縮減之都市計畫通盤規劃相關事宜，另請本府都市發展局逕予函復。<br>三、公園南路(公道一)係38年公告之園林大道，迄今均未變更，依現行計畫規定，應以一般徵收方式取得及開闢。本案將納主要計畫第六次通盤檢討時規劃參考，本案目前刻正辦理中。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130003936號 | 工務議提046號 | 建請市府工務局儘速在新市區大社里518-1旁(南177)道路，進行側溝改善工程，以維護市民權益。 | 陳碧玉 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月14日府工養二字第1130815809號函復。<br>二、本案本府工務局業已於113年5月23日會勘完成，現況既有側溝溝體老舊雜草及淤積嚴重，請新市區公所釐清權屬研擬改善方案再依現況實際需求評估提案，本府工務局將先行錄案並視經費研議辦理。 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130003939號 | 工務議提047號 | 建請於林森路二段、東門路至東寧路段，雙側整修既有人行道，並整修路面。 | 曾之婕 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月5日府工養一字第1130935442號函復。<br>二、東區林森路二段(東門路至東寧路)人行道，經本府工務局與議員服務處、地方公所與里長現場會勘，人行道有竄根造成磚面隆起不平情形，較差部分先行通報本府工務局第一工務大隊進行路樹斷根局部改善；另本府工務局將於本年度「永續提升人行安全計畫」提報「林森路二段(東寧路至東門路)人行環境改善工程」，向內政部提案爭取補助經費。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130003940號 | 工務議提048號 | 建請市府提撥預算，進行仁德區大甲里中正西路與行大街路口槽化公園整體更新改善工程。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月13日府工園二字第1130816422號函復。<br>二、有關於旨揭地點新設遊具等工程，目前尚待仁德區公所修正預算後重新提案。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130003941號 | 工務議提049號 | 建請市府提撥預算進行仁德區義林路及義林南路景觀環境改善。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月24日府工園二字第1130816681號函復。<br>二、目前尚未接獲仁德區公所來函申請。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130003942號 | 工務議提050號 | 建請市府向中央提出，要求徵收仁德交流道周邊高速公路用地，增加交流道腹地範圍，新闢車道，澈底解決鄰近區域交通瓶頸。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月14日府工新一字第1130831180號函復。<br>二、有關「徵收仁德交流道周邊高速公路用地，增加交流道腹地範圍，新闢車道，徹底解決鄰近區域交通瓶頸」，涉及交通部高速公路局權管仁德交流道動線規劃拓寬及改善，本府將另函高公局，儘速徵收仁德交流道旁高速公路用地，擴大交流道腹地，新闢匯流車道，減少車輛衝突，解決交通瓶頸。 | 中央權限或法規限制 |
| 南議工務字第1130003947號 | 工務議提051號 | 建請市府整頓仁德滯洪池周邊環境營造，規劃仁德滯洪池休閒遊憩軟硬體設施。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 水利局 | 一、113年6月20日府水雨字第1130858477號函復。<br>二、本府水利局於108年獲水利署前瞻全國水環境改善計畫補助辦理「仁德之心-滯(蓄)洪池景觀管造計畫」工程，除了已完成防洪治水之主要功能外，並提供周邊優質休憩環境，為結合生態景觀、環境教育，利用水淨場上方閒置綠地空間及設施施作生態解說設施與綠籬迷宮、景觀平台及營造人行與機動車輛分道的環湖步道，並針對塗庫仔排水道兩側，再增植花旗木，營造花旗木花海廊道並利用滯洪池閒置綠地空間創造豐富地形變化的生態庇護丘，高起的小山丘可做為小型哺乳類、爬蟲類等生物的防災躲藏空間等，該計畫已於110年1月完工，結合生態景觀、環境教育及提供市民休閒場域。<br>三、仁德滯洪池環池道路兩側植栽已設有噴灌系統，植 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 栽並不定期進行修剪，另本局水利局已規劃於環池道路設置照明設備；仁德、滯洪池南池、北池水質淨化場內設有廁所，可供前往遊憩市民使用。 | |
| 南議工務字第1130003950號 | 工務議提052號 | 建請市府專案進行仁德區中正路全線排水側溝改善，及進行周邊用路污水管接管。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 水利局 | 一、113年9月19日府水污字第1130850867號函復。<br>二、污水下水道系統為近年來政府推動之重要公共建設之一，仁德區中正路二、三段為較早開發之區域，早期管線較無完整規劃，所有維生管線(電力、自來水、瓦斯、電信、有線網路等)及路面排水溝均已先行佈設施作完成於中正路兩側，以致後續污水管線已無空間施作接管。<br>三、由於早期鄰近路側建物多為1樓留設騎樓建築型式，住戶唯恐淹水多將基地墊高後增建加以利用，以致目前排水溝緊鄰住戶建築線，已無污水接管施作空間，經市府水利局現場會勘後評估，仍需請管線單位先行遷移，留設排水溝及污水管線施作空間，方能辦理污水用戶接管工程。市府水利局協調工務局及邀集相關管線單位辦理會勘，先行評估管線現況遷移之可行性後，後續辦理排水溝及污水工程。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130003951號 | 工務議提053號 | 有關臺南市北區公園路820巷及旭日街120巷柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程。 | 陳怡珍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月12日府工養一字第1130817456號函復。<br>二、本案已於113年5月20日由本府工務局邀集議員服務處、北區區公所、里長及本府工務局第一工務大隊現場勘查，路面裂縫、粒料老化及側溝溝蓋老舊，已請公所先行針對路面破損部分辦理搶修，公所提報改善溝蓋長度 120 公尺、路面面積為1,548平方公尺(經費約113萬2,523元及供料178噸)，本府工務局將先行錄案並視年度經費籌編情形研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130003970號 | 工務議提054號 | 有關北區六甲公園體健設施、兒童遊具及安全彈性地墊老舊破損問題，影響居民遊憩環境品質，形成公共安全隱憂，建請市府儘速改善。 | 蔡宗豪 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年8月15日府工園一字第1131109840號函復。<br>二、本案內政部國土管理署於5月3日辦理提案報告審查，並於113年6月20日以台內國字第1130805357號函同意核准六甲公園兒童遊戲場環境設施改善，總經費為新臺幣500萬元，北區區公所刻正辦理規劃設計。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130003972號 | 工務議提055號 | 為保障市(里)民在小康公園運動、休憩品質及使用安全，建請市府儘速改善及汰舊換新公園體健設施、兒童遊具及安全彈性地墊，以維護使用民眾安全。 | 蔡宗豪 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年8月15日府工園一字第1131109888號函復。<br>二、本案內政部國土管理署於5月3日辦理提案報告審查，並於113年6月20日以台內國字第1130805357號函同意核准小康公園兒童遊戲場環境設施改善，總經費為新臺幣500萬元，北區區公所刻正辦理規劃設計。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130003973號 | 工務議提056號 | 本市中西區頂美三街121巷71弄連鎖磚鋪面不平整，已影響市民交通安全，建請市府改善該路段工程，重新鋪設路面，以維護居民居家環境和行的安全。 | 蔡宗豪 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月18日府工養一字第1130843391號函復。<br>二、案經本市中西區公所113年4月18日邀集議員服務處、中西區西湖里辦公處及本府工務局現場會勘，有關頂美三街121巷71弄連鎖磚鋪面不平整問題，中西區公所將視破損嚴重處優先辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130003975號 | 工務議提57號 | 建請市府在中西區大涼里大涼生態公園規劃新增運動設施，以利市(里)民於公園休閒活動時，同時也能輕鬆運動，提供市(里)民多重益身效果。 | 蔡宗豪 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月28日府工園一字第1130842511號函復。<br>二、經113年6月27日邀集相關單位會勘將於公園內設置體建設。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130003976號 | 工務議提58號 | 反對拆除歸仁圓環，建請市府編列預算進行歸仁圓環周邊人行道暨行人環境優化。 | 郭鴻儀、沈家鳳、李宗翰、鄭佳欣 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年6月17日府工務三字第1130825937號函復。<br>二、旨案經工務局向內政部國土管理署提案爭取「永續提升人行安全計畫」，內政部國土管理署已於113年6月7日台內國字第1130805590號函核定納入「歸仁區中山路（民生南街至中山路一段1巷）、關廟區中山路（中山路一段1巷至南雄路）人行道改善工程(A類)」補助經費辦理，目前規劃中。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130003978號 | 工務議提059號 | 請辦理永康區埔東街道路側溝排水改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月27日府工養二字第1130876727號函復。<br>二、本府工務局已於113年6月6日南市工養二字第1130822156號函補助本市永康區公所辦理改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130003979號 | 工務議提060號 | 請辦理永康區復國一路237巷9弄等道路排水改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月17日府工養二字第1130877028號函復。<br>二、本府工務局已會同議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路側溝已老舊且排水流向不順，永康區公所規劃排水改善工程預估所需經費215萬元，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130004000號 | 工務議提061號 | 請辦理永康區復華一街19巷道路及排水改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月28日府工養二字第1130877224號函復。<br>二、本府工務局已於113年6月11日南市工養二字第1130820085號函補助本市永康區公所辦理改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130004001號 | 工務議提062號 | 請辦理永康區大灣路40巷209弄排水溝及路面改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月28日府工養二字第1130877299號函復。<br>二、本府工務局於113年1月10日會同議員服務處現場會勘，經現場勘查既有側溝為老舊磚造結構且排水不順確有改善需求，永康區公所規劃道路側溝改善工程預估所需經費285萬元，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004002號 | 工務議提063號 | 請辦理永康區東灣里大灣一街(大灣二街71巷至大灣二街)路面改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月28日府工養二字第1130877447號函復。<br>二、本府工務局於113年2月19日會同永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃道路改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004004號 | 工務議提064號 | 請辦理永康區中興里中興街(忠孝路至中華二路)路面改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月28日府工養二字第1130877591號函復。<br>二、本府工務局於112年1月19日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃辦理路面改善工程預估所需經費203萬7,000元，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004006號 | 工務議提065號 | 請辦理永康區富強路一段185巷2弄及227巷等道路改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月28日府工養二字第1130877683號函復。<br>二、本府工務局已會同議員服務處及永康區公所現場會勘，現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004008號 | 工務議提066號 | 請辦理永康區興國街237巷等道路改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月28日府工養二字第1130877760號函復。<br>二、本府工務局已於113年6月6日南市工養二字第1130808918號函補助本市永康區公所辦理改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130004009號 | 工務議提067號 | 請辦理永康區復國一路(興國街至復國一路120巷)等道路改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月28日府工養二字第1130877867號函復。<br>二、本府工務局於112年8月17日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃AC改善工程預估所需經費253萬元，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130004012號 | 工務議提068號 | 請辦理永康區復興里興國街196巷等道路改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月28日府工養二字第1130877889號函復。<br>二、本案經會勘後更正提案為永康區興國街237巷等道路改善工程。另本府工務局已於113年6月6日南市工養二字第1130808918號函補助本市永康區公所辦理改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130004013號 | 工務議提069號 | 請辦理新化區豐榮里信義路470巷道路改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月18日府工養二字第1130832319號函復。<br>二、本案議員服務處於112年12月1日邀集本府工務局、陳情人、新化區公所現勘結果，現況路面老舊，新化區公所提報改善道路寬度7-10公尺＊長度90公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004014號 | 工務議提070號 | 請辦理永康區廣興街等路面改善工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月28日府工養二字第1130881086號函復。<br>二、本府工務局已會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃AC改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004015號 | 工務議提071號 | 請辦理永康區中華路155巷71號旁道路拓寬工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月18日府工新二字第1130820574號函復。<br>二、建議開通段土地為抵稅地仍須有償撥用，本府工務局先予路案後續視市政建設期程及財政狀況研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004016號 | 工務議提072號 | 請辦理永康區統領公園新設遊具及地墊等工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月27日府工園一字第1130823161號函復。<br>二、優先列入明年度預算辦理。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130004017號 | 工務議提073號 | 請辦理永康區探索教育公園及公兒4-5鄰里公園體健設施更新工程。 | 林冠維 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年6月27日府工園一字第1130825223號函復。<br>二、已於113年4月進場施作，預計年底前完成改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130004018號 | 工務議提074號 | 建請市府工務局儘速完成永康區埔園里自強路379巷53弄等社區柏油路面翻修工程，以保障人車通行安全。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月10日府工養二字第1130881389號函復。<br>二、本府工務局已於113年3月20日會同永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃AC改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130004023號 | 工務議提075號 | 建請市府工務局儘速完成永康區尚頂里國聖街等柏油路面翻修工程，以保障人車通行安全。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月10日府工養二字第1130888319號函復。<br>二、本府工務局已於113年3月21日會同尚頂里里長現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃AC改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004024號 | 工務議提076號 | 建請市府工務局儘速完成永康區尚頂里中正南路220巷口等處側溝排水改善工程，以保障住戶免於淹水之苦。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局、水利局 | 一、113年8月9日府工養二字第1130888422號函復。<br>二、依據本市排水溝渠修繕權責主管機關認定標準淨寬達1.2m以上由本府水利局主政，本府工務局已依據113年3月21日會勘結論請永康區公所另向本府水利局提案。<br>三、永康區公所已向水利局提案，水利局為資周妥，另請顧問公司評估方案後再行續辦。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130004025號 | 工務議提077號 | 建請市府工務局儘速完成永康區埔園里龍埔街283巷社區柏油路面翻修，以保障人車通行安全。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月11日府工養二字第1130888539號函復。<br>二、本府工務局已於113年4月18日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃AC改善工程預估所需經費，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004026號 | 工務議提078號 | 建請市府工務局儘速完成永康區甲頂里中正南路52巷71弄側溝排水改善工程，以保障住戶免於淹水之苦。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月17日府工養二字第1130888663號函復。<br>二、本府工務局已於113年4月29日會同里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路底下尚有既有排水溝渠，該溝為早期私人設置其排水能力已不敷使用，為改善該區域排水能力永康區公所規劃200萬元辦理排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004027號 | 工務議提079號 | 建請市府工務局儘速完成永康區小北路及中正南路52巷58弄等處排水改善工程，以保障住戶免於淹水之苦。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月11日府工養二字第1130888736號函復。<br>二、本府工務局已於113年4月29日會同里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查中正南路52巷58弄既有道路側溝因溝底高程不順以致巷內水無法排出，永康區公所規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004028號 | 工務議提080號 | 建請市府工務局儘速完成永康區尚頂里正南一街105巷口側溝改善工程乙案，以保障住戶免於淹水之苦。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月11日府工養二字第1130888814號函復。<br>二、本府工務局已於113年5月1日會同里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路側溝斷面不足，地方反映大雨時常有積水問題，永康區公所規劃側溝改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 議辦理。 | |
| 南議工務字第1130004030號 | 工務議提081號 | 建請市府工務局儘速完成永康區成功里忠孝路203巷25弄等處排水側溝改善工程，以保障住戶免於淹水之苦。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月11日府工養二字第1130888913號函復。<br>二、本府工務局已於113年5月15日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路側溝溝底高程不順以致巷尾積水無法排出，永康區公所規劃排水改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004031號 | 工務議提082號 | 建請市府工務局儘速完成永康區尚頂里正南一街柏油路面改善工程。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月11日府工養二字第1130888964號函復。<br>二、本府工務局已於111年度完成永康區中正路、正南一街、正南三路及西勢路等部分路段路面改善工程。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130004032號 | 工務議提083號 | 建請市府工務局儘速完成永康區尚頂里中正二街柏油路面改善工程，以保障人車通行安全。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月11日府工養二字第1130888997號函復。<br>二、經查中正二街（正南一街至正南三街）段已由自來水公司於112年7月改善完成，中正二街（正南三街至中正路）段經查尚堪用，將繼續觀察後續使用情形研議辦理。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130004033號 | 工務議提084號 | 建請市府工務局儘速完成永康區正強里正義街79巷柏油路面改善工程，以保障人車通行安全。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月10日府工養二字第1130889007號函復。<br>二、永康區公所已改善完成。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130004034號 | 工務議提085號 | 建請市府工務局儘速完成永康區二王里中山南路316巷(含53弄)柏油路面改善工程， 以保障社區住戶人車通行安全。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月10日府工養二字第1130889014號函復。<br>二、本案本府工務局已會同議員服務處及本市永康區公所現場會勘，本案為地政局辦理臺南市永康二王市地重劃工程範圍，惟本案因文資問題暫緩開工並預計於113年底開工，永康區中山南路316巷於二王市地重劃工程內將拓寬為15米道路。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130004035號 | 工務議提086號 | 建請市府工務局儘速完成永康區尚頂里中正二街182巷道路側溝排水改善工程，以保障社區住戶免於淹水之苦。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月11日府工養二字第1130889017號函復。<br>二、本府工務局已會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查中正二街182巷側溝路口處未與正南三路側溝連接且既有AC路面已老舊破損，永康區公所規劃辦理道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費編籌情形研議。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004036號 | 工務議提087號 | 建請市府工務局儘速完成永康區尚頂里正南一街190巷27弄排水改善工程，以保障 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月17日府工養二字第1130893420號函復。<br>二、本府工務局已會同永康區公所現場會勘，經現場勘查既有路面及道路側溝已老舊破損，永康區公所規 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 住戶免於淹水之苦。 | | | | 劃辦理道路排水改善工程預估所需經費310萬元，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。 | |
| 南議工務字第1130004037號 | 工務議提088號 | 建請市府工務局儘速完成永康區二王里中山南路644巷側溝排水改善工程，以保障住戶免於淹水之苦。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月12日府工養二字第1130893651號函復。<br>二、本府工務局已會同里長及永康區公所現場會勘，經查既有路面及道路側溝已老舊且溝頂部分破損，永康區公所規劃辦理道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004038號 | 工務議提089號 | 建請市府工務局儘速完成永康區四維街(埔園街至鐵路前)路面改善工程，以保障人車通行。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月12日府工養二字第1130893966號函復。<br>二、本府工務局已會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路部份嚴重磨光老化出現縱向龜裂破損且修補後破，永康區公所規劃辦理道路改善工程預估所需經費308萬元，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004039號 | 工務議提090號 | 建請市府工務局儘速完成永康區東橋里中山南路365巷2之46 號路面改善工程，以保障此社區人車通行安全。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月12日府工養二字第1130894056號函復。<br>二、本府工務局已於112年3月31日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所規劃辦理道路改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004046號 | 工務議提091號 | 建請市府工務局儘速完成永康區尚頂里南台街13巷等道路路面及排水改善工程，以保障人車通行安全及免於淹水之苦。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月11日府工養二字第1130894115號函復。<br>二、本府工務局已於112年4月27日會同里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查現況側溝未有過路暗溝且路旁空地髒亂孳生蚊蟲，永康區公所規劃辦理側溝路面改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130004047號 | 工務議提092號 | 建請市府工務局儘速完成永康區六合里中華二路266巷社區排水改善工程，以保障社區住戶免於淹水之苦。 | 陳秋萍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月11日府工養二字第1130894180號函復。<br>二、本府工務局已於112年6月9日會同里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路側溝尚堪用，請永康區公所就局部破損之虞部分先行改善，另部分溝內有水泥塊阻礙排水情形請永康區公所先行派工改善。 | 錄案辦理 |