METRAHIT | X-TRA | OUTDOOR | TECH | PRO | BASE

TRMS-Digital-Multimeter

Technische Kennwerte

Mess- funktion	Messbereich	Auflösung bei Mess- bereichsendwert		Eingangsimpedanz		Eigenunsicherheit bei Referenzbe $\pm(\% \text{ v. MW} + D)$ $\pm(\% \text{ v. MW} + D)$			Überlastbarkeit ²⁾	
		11999	1199	===	~/≅	===	~ 10)	= 10)	Wert	Zeit
	100 mV	10 μV		≥9 MΩ	≥9 MΩ // < 50 pF	0,09 + 5 mit ZERO	1 + 30 (> 300 D) 1)	1 + 30 (> 300 D) ¹⁾		
	1 V	100 μV		≥9 MΩ	≥9 MΩ // < 50 pF	0,05 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)	1000 V DC	
V	10 V	1 mV		≥9 MΩ	≥9 MΩ // < 50 pF	0,05 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)	AC	dauern
•	100 V	10 mV		≥9 MΩ	$\geq 9 \text{ M}\Omega \text{ //} < 50 \text{ pF}$	0,05 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)	eff	dadonii
	1000 V	100 mV		≥9 MΩ	$\geq 9 \text{ M}\Omega \text{ //} < 50 \text{ pF}$	0,09 + 3	0,5 + 9 (> 200 D)	1 + 30 (> 300 D)	Sinus	
	1000 V	100 1110		Spannungsabfall o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,09 + 3	~ 10)	= 10)		
	100 μΑ	10 nA		12 mV	12 mV	0,5 + 5	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
Α	1 mA	100 nA		120 mV	120 mV	0,5 + 3	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	-	
X-TRA	100 µA 1 mA 10 mA	1 μΑ		16 mV	16 mV	0,5 + 3	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	0,2 A	dauerno
	100 mA	10 μΑ		160 mV	160 mV	0,5 + 3	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	-	
O UTDOOR	₹ 9 1 A	100 μΑ		40 mV	40 mV	0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	40.4	r · 11)
Pro	M 1 A	1 mA		600 mV	600 mV	0,9 + 10	1,5 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	10 A: ≤ 16 Λ⋅ <	5 min ¹¹⁾ 30 s ¹¹⁾
	10 M			16 mV		0,9 + 10	, , ,		10 /. 2	30 3
Α	100 1	1 μΑ			16 mV	,	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	0,2 A	dauerno
	100 mA 1 A	10 μΑ		160 mV	160 mV	0,1 + 5	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)		
ТЕСН		100 μΑ		40 mV	40 mV	0,9 + 10	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	10 A: ≤	5 min ¹¹⁾ 30 s ¹¹⁾
	10 A	1 mA		600 mV	600 mV	0,9 + 10	1 + 10 (> 200 D)	1,5 + 30 (> 200 D)	16 A: ≤	30 s 117
	Faktor 1:1/10/100/1000	Eingang		Eingangs	impedanz					
A>C	0,1/1/10/100 A	100 mA		Strommesseingang (Buchse X A)		Spezifikation siehe Strommessbereic zuzüglich Fehler Zangenstrom		che A (Tech)	Messein	
-	1/10/100/1000 A	1 A						ono A (ILon)	0,2 A dauern	
TECH	10/100/1000/10000A	10 A						nwandler	10 A: 5 min	
A>C	0,1/1/10/100 A	100 mV		Spannungsn	nonnoinanna	±(0,5% v. MW + 10 D)	±(1 % v. MW + 30 D)	±(1 % v. MW + 30 D)	Messe	eingang
ТЕСН	1/10/100/1000 A	1 V			Ri =1 M Ω /9 M Ω	±(0,5 % v. IVIVV + 10 D)	> 300 D	> 300 D	1000 V	
	10/100/1000/10000A	10 V		BASE: (Buchse	χ V) Ri ~1 ΜΩ	zuzüalic	h Fehler Zangenstro	msensor	eff	max. 10
Ω	10,100,1000,1000,1			Leerlaufspannung	Messstrom bei	±(% v. MW + D)				
	100	10.0			Endwert MB	, ,				
	100 Ω	10 mΩ		< 1,4 V	ca. 300 µA		mit Funktion ZERO aktiv			
	1 kΩ	$100\mathrm{m}\Omega$		< 1,4 V	ca. 250 μA	0,2 + 5				
	10 kΩ	1 Ω		< 1,4 V	ca. 100 µA	0,2 + 5			1000 V	
	100 kΩ	10 Ω		< 1,4 V	ca. 12 µA	0,2 + 5			DC	
	1 MΩ	100 Ω		< 1,4 V	ca. 1,2 µA	0,2 + 5			AC	max. 10
	10 MΩ	1 kΩ		< 1,4 V	ca. 125 nA	0,5 + 10)		eff	
	40 MΩ	10 kΩ	kΩ	< 1,4 V	ca. 20 nA	2,0 + 10)		Sinus	
n (1)	100 Ω	_	0,1 Ω	ca. 8 V	ca. 1 mA konst.	3 + 5				
→	5,1 V ³⁾	_	1 mV	ca. 8 V	ca. 1 mA konst.	0,5 + 3				
				Entladewiderstand U _{0 max}		±(% v. MW + D)				
_	10 nF		10 pF	10 MΩ	0,7 V	1 + 6 ⁴⁾ mit Funktion ZERO aktiv				
F	100 nF		100 pF	1 ΜΩ	0,7 V	1 + 6 4)			1000 V	
X-TRA	1 μF		1 nF	100 kΩ	0,7 V	1 + 6 4)			DC	
OUTDOOR	10 μF		10 nF	12 kΩ	0,7 V	1 + 6 4)			AC	max. 10
	100 μF		100 nF	3 kΩ	0,7 V	5 + 6 4)			eff Sinus	
ТЕСН	1000 μF		1 μF	3 kΩ	0,7 V	5 + 6 ⁴⁾			Oillao	
	1000 μι		1 μι	0 142	f _{min} ⁵⁾	±(% v. MW + D)				
Hz (V)	100,00 Hz	0,01 Hz			-min	<u>=(70 v. 1414 </u>				
	1,0000 kHz	0,1 Hz	-		4 11				Hz (V) 6).	
Hz (A)					1 Hz	0)			Hz(A > C) ⁽⁾	
Hz (A>>)	10,000 kHz	1 Hz				0,05 + 3 8)			1000 V	max. 10
Hz (V)	100,00 kHz	10 Hz			10 Hz				Hz (A): 7)	
Hz (A)	30,00 kHz	10 Hz			10 Hz				112 (11).	
MHz		0.04								
X-TRA	100 Hz 1 MHz	0,01			1 100 Hz	0.05 + 3	> 2 V 5 V			
O UTDOOR		100 Hz				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
%	2,0 98 %	_	0,01 %	100 Hz 1 kHz	1 Hz	0,1 v. MB	> 2 V 5 V	1	1000 V	max. 10
X-TRA	5,0 95 %	_	0,01 %	10 kHz	1 Hz	0,1 v. MB pro kHz	> 2 V 5 V	1		
	10 90 %	_	0,01 %	100 kHz	1 Hz	0,1 v. MB pro kHz	> 2 V 5 V	1		
O UTDOOR	10 30 /0		0,01 /0	100 KHZ	1 112					
	Dt 100					±(% v. N	/IVV + U)			
	Pt 100 X-TRA - 200,0					0,3 + 15 ⁹⁾			1000 V	
	O UTD. +850,0 °C									
0010-	Dt 1000	0.4						1	1000 V DC/AC	
°C/°F	X-TRA - 150,0	0,1 °C				0,3 + 15 ⁹⁾			eff Sinus	max. 10 s
	OUID.									
	K – 250,0					1% + 5	K ⁹⁾			
) Morto	(NiCr-Ni) + 1372,0 °C					8) Fingangeompfindlichkeit Signal Sin				1

¹⁾ Werte < 200 Digit werden im mV-Bereich unterdrückt
2) bei 0 ° ... + 40 °C
3) Anzeige bis max. 5,1 V, darüber Überlauf "OL"
4) Angabe gilt für Messungen an Folienkondensatoren
5) niedrigste messbare Frequenz bei sinusförmigem Messsignal symmetrisch zum Nullpunkt
6) Überlastbarkeit des Spannungs-Messeingangs:

Leistungsbegrenzung: Frequenz x Spannung max. 3 x 10⁶ V x Hz für U > 100 V Überlastbarkeit des Strom-Messeingangs: max. Stromwerte siehe Strommessbereiche

⁸⁾ Eingangsempfindlichkeit Signal Sinus 10% bis 100% v. MB

Eingangsempiniulici keit Signat Sit 35 13 12 199 zuzüglich Fühlerabweichung 10) bei kurzgeschlossenen Prüfspitzen Restwert 1 ... 30 D im Nullpunkt bedingt durch TRMS-Wandler. Einflüsse der Frequenz siehe Seite 4 11) Ausschaltdauer > 30 min und T_A \le 40 °C

Legende: D = Digit, v. MB = vom Messbereich, v. MW = vom Messwert