
# Klausur "Elektrische Messtechnik"


### **Aufgabe 1.** (12 P)

a) Zu welcher Fehlerart gehören Toleranzfehler von Messgeräten? Geben Sie eine typische Angabe an, wie man sie in Datenblättern digitaler Multimeter findet.

b) Die dargestellte Spannung mit periodischem, Sägezahnförmigem Verlauf wird mit einem Drehspulinstrument gemessen. Welcher Anzeigewert ist zu erwarten?



- c) Welche Frequenzen sind im Spektrum (Fourierzerlegung) dieses Signals zu erwarten?
- d) \*\*\* Welche Beziehung besteht zwischen den Bauteilwerten der dargestellten Wechselstrom-Brückenschaltung im abgeglichenen Zustand?



# Aufgabe 2. (4 P)

An einer Spannungsquelle wird bei I = 1A die Spannung U=20V und bei I = 2A die Spannung U=18V gemessen. Bestimmen Sie den Innenwiderstand und die Leerlaufspannung.

## Aufgabe 3. (4 P)


Eine Temperaturmesskette liefere eine Ausgangsspannung mit der Charakteristik  $U=0.08\frac{V}{K}\cdot\mathcal{G}+0.0002\,\frac{V}{K^2}\mathcal{G}^2\,.$ 

- a) Geben Sie eine lineare Kennlinie an, die bei  $\beta$  = 0 °C und  $\beta$  = 100 °C mit obiger Charakteristik übereinstimmt.
- b) Vergleichen Sie die Empfindlichkeit bei  $\mathcal{S} = 80 \, ^{\circ}C$  (lokal) mit der Empfindlichkeit. nach a).

#### Aufgabe 4. (6 P)

Bestimmen Sie den Frequenzgang  $G(j\omega)$  der nebenstehenden OP-Schaltung.

Bestimmen Sie den Typ des hier realisierten Filters (Hoch-, Tief-, Bandpass, Bandsperre).



Name: Matr.-Nr.: Seite: 2

# Aufgabe 5. (6 P)

- a) Skizzieren Sie den Amplitudengang des Bode-Diagramms von  $G(j\omega) = \frac{j\omega \cdot 0.008}{1 + j\omega \cdot 0.002}$
- b) Bestimmen Sie die Amplitude von  $U_a$ , wenn am Eingang die Spannung  $u_e(t) = 1 V \cdot \sin(300 \cdot t)$  anliegt.

## Aufgabe 6. (6 P)

Eine Messreihe liefert für den Schaltweg eines Mikroschalters die unten angegebenen Werte. Geben Sie das vollständige Messergebnis für ein Vertrauensniveau von 99% an.

Messung Nr.	1	2	3	4	5
Schaltweg [µm]	30	35	27	31	34

### Hinweis:

Anzahl Messungen in der Messreihe n	Vertrauensfaktor t								
	(1-α) = 68,27 %	(1-α) = 90,00 %	$(1-\alpha) = 95,00\%$	(1-α) = 95,45 %	(1-α) = 99,00 %	$(1-\alpha) = 99,73 \%$	(1-α) = 99,98 % *		
2	1,84	6,31	12,71	18,44	63,66	235,80	761,40		
3	1,32	2,92	4,30	4,93	9,93	19,21	42,30		
4	1,20	2,35	3,18	3,48	5,84	9,22	19,77		
5	1,15	2,13	2,78	2,98	4,60	6,62	12,48		
6	1,11	2,02	2,57	2,73	4,03	5,51	9,77		

## Aufgabe 7. (6 P)

Bei der Temperaturbestimmung mittels NTC-Widerstand kann als Hilfsgröße

$$R_{\infty} = R_0 \cdot e^{-\frac{B}{T_0}}$$
 bestimmt werden. Sei  $B = 4200$  K und  $R_0 = 30$  k $\Omega$  bei  $T_0 = 300$  K.

Weiter seien die Messunsicherheiten  $\Delta R_0=200~\Omega~$  und  $\Delta T_0=0.5~K$  bekannt. B wird als nicht fehlerbehaftet angenommen. Bestimmen Sie  $R_{\infty}$  sowie die Unsicherheit absolut und relativ.