
Beispielklausur "Elektrische Messtechnik", WS 02/03

Aufgabe 1. (8 P)

- a) Nennen Sie die 4 wesentlichen Arten der Abweichungen realer Sensorkennlinien vom idealen Verlauf.
- b) Nennen Sie 3 messtechnische Möglichkeiten zur Bestimmung der Grenzfrequenz eines Tiefpasses 1. Ordnung.
- c) Die dargestellte Spannung mit periodischem, Sägezahnförmigem Verlauf wird mit einem Dreheiseninstrument gemessen. Welcher Anzeigewert ist zu erwarten?




Aufgabe 2. (4 P)

Der NTC mit der Kennlinie $R(T) = 2000\Omega \cdot \exp\left(3500K \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right)$, $T_0 = 298.13K$ (=25°C),

wird mit einem Strom von 0.5 mA gespeist. Bestimmen Sie die Empfindlichkeit bezüglich der Umsetzung der Temperatur in eine Messspannung bei 80 °C.

Aufgabe 3. (6 P)


Bestimmen Sie für die dargestellte OP-Verstärkerschaltung die Abhängigkeit der Ausgangs- von der Eingangsspannung.



Aufgabe 4. (8 P)

Gegeben ist der skizzierte Hochpass.

- a) Bestimmen Sie den Frequenzgang $G(j\omega)$.
- b) Skizzieren Sie Amplituden- und Phasengang für R = 20 k Ω und C = 1 μF .



c) Am Eingang liege die Spannung $u_e(t) = 3V \cdot \sin(10 \cdot t)$ an. Welche Amplitude stellt sich - bei R, C wie in b) - am Ausgang ein?

Aufgabe 5. (8 P)

An einem Tank, dessen Inhalt überall die gleiche Temperatur hat, werden 8 Temperaturmessungen vorgenommen, die die folgenden Werte liefern:

Messung	1	2	3	4	5	6	7	8
Temp.	362	352	368	378	350	360	354	370

- a) Bestimmen Sie Mittelwert und Standardabweichung.
- b) Welche Messunsicherheit bezogen auf ein Vertrauensniveau von 95% ergibt sich daraus? (Vertrauensfaktor $t_{8.95} = 2.37$ bei N=8 Messwerten)
- c) Geben Sie das vollständige Messergebnis an, wenn das verwendete Temperaturerfassungssystem im Messbereich 0 - 500 °C die Genauigkeitsklasse 2,5 hat.

Aufgabe 6. (10 P)

a) Für einen Si-Widerstands-Temperatursensor mit

$$R(\mathcal{S}) = R_{25} \cdot (1 + 0.008 \,\mathrm{K}^{-1} \cdot \Delta \mathcal{S} + 2 \cdot 10^{-5} \,\mathrm{K}^{-2} \cdot \Delta \mathcal{S}^2) \,, \ R_{25} = R(\mathcal{S} = 25^{\circ} C) = 2 \,\mathrm{k}\Omega \,,$$

ist eine lineare Kennlinie zu bestimmen, die bei θ = 20 °C und bei θ = 50 °C exakte Werte liefert.

- b) Welche Temperaturen werden nach dieser linearen Näherung bei 0 °C und bei 100 °C Messtemperatur ermittelt?
- c) Es wird ein Spannungsteiler aus dem Si-Widerstand und einem 2 k Ω -Präzisionswiderstand gebildet und mit 5 V (konstant) gespeist. Die Spannung über dem Si-Widerstand wird als Messspannung U_M ausgewertet. Bestimmen Sie eine lineare Kennlinie für U_M , die bei 20 °C und bei 50 °C exakte Werte liefert.
- d) Vergleichen Sie den relativen Fehler bei 100 °C mit dem aus b).

Gesamtpunktzahl: 44 P.

Zielpunktzahl: 36 P.