

F4 - Elektrotechnik und Informatik Labor ELMESS Prof. Dr.-Ing M. Mevenkamp

M.Sc.-Phys. H. Sander

# **ELMESS-Labor – Regularien und Hinweise**

## 1 Organisatorisches

- 4 Versuche, Dauer: 3 Stunden, Durchführung in Zweiergruppen
- Bei ungenügender Vorbereitung erfolgt der <u>Ausschluss von der weiteren</u>
   <u>Durchführung des Versuchs</u>. Der Versuch ist an einem späteren Termin zu wiederholen
- Bei zweimaliger ungenügender Vorbereitung ist das Labor **nicht bestanden**.
- <u>Krankmeldungen</u> müssen per Mail dem Dozenten/der Dozentin mitgeteilt werden und zwar so zeitig wie möglich, jedenfalls <u>vor Laborbeginn</u>.

## 2 Anspruch: Wissenschaftliches Arbeiten

Nicht fachgerechtes, schlecht dokumentiertes und damit nicht nachvollziehbares Messen ist wertlos und kann in der späteren Praxis sogar zu Gefährdungen führen.

Der Anspruch an die Messaufgaben im Labor ELMESS ist also:

- fachgerechte Durchführung
- Rechenschaft über die Messunsicherheiten
- aussagekräftige Ergebnisaufbereitung

Alle Versuche sollen als <u>wissenschaftliche Untersuchung einer Fragestellung</u> aufgefasst werden.

- Über die untersuchte Fragestellung muss vor Versuchsbeginn Klarheit herrschen. "Worum geht es heute?" Dazu ist das Wissen zum Thema als Vorbereitung aufzuarbeiten (Grundlagenvorlesungen, Bücher (E-Books!)
- Beim Bearbeiten herrscht Klarheit über den jeweiligen <u>Zweck der</u>
   <u>Teilaufgaben</u> in Bezug auf die Fragestellung. "Wozu mache ich dies jetzt?"

   Zum Ergebnis gibt es jeweils eine <u>theoretisch fundierte Erwartung</u>.
- Messungen werden schon während des Versuchs durch <u>Skizzen und Kon-trollrechnungen</u> geprüft. "Kann das stimmen, was da herausgekommen ist?"

### 3 Vorbereitung

Erste Quelle ist immer die **Versuchsanleitung**. Die dort enthaltenen Vorbereitungsfragen umreißen den theoretischen Hintergrund, der zu diesem Versuch gehört. Dazu sind ggf. weitere Quellen (Vorlesung, GELEK-Grundlagen) aufzuarbeiten.

- Vorbereitungs-Fragen bearbeiten, Bearbeitung <u>handschriftlich</u> abfassen und zum Versuch mitbringen.
- Protokolldeckblatt ausdrucken und zum Versuch mitbringen; ebenso eine ausgedruckte Versuchsanleitung.
- Einzelne Blätter (z.B. mit Tabellen für zu erfassende Messwerte) können und sollten vorbereitet und mitgebracht werden.

## 4 Durchführung

#### 4.1 Protokoll

- Protokoll führen von Beginn an, <u>handschriftlich</u>, <u>Ablauf in groben Zügen</u>
   (<u>Uhrzeit, Versuchsabschnitt</u>) <u>auf dem Protokolldeckblatt</u> dokumentieren,
- Notizen zur <u>Durchführung und Messergebnisse auf weiteren Blättern</u>, dabei einen Block benutzen, Papier grundsätzlich nur <u>einseitig</u> beschriften,
- Beim Aufbauen des Versuchs <u>Geräteliste</u> anlegen (Vorlage benutzen), zur Ergänzung kann der Aufbau auch fotografiert werden.
- Für genügend Platz und Ordnung auf der Arbeitsfläche sorgen. Weder das Protokoll noch sonst etwas sollte in Form loser Blätter vorliegen.
- Das Beispiel eines Protokolls auf der letzten Seite dieser Hinweise zeigt, wie es aussehen kann.

#### 4.2 Fragen klären


- Sich bei Unklarheiten frühzeitig mit Fragen an die Betreuer zu wenden, kann entscheidend für Erfolg oder Misserfolg des gesamten Versuchs sein.
- Fragen, die Ihnen von den Betreuern gestellt werden, dienen der Klärung.
   Prüfungsangst ist hier fehl am Platze nur praktisch komplette Ahnungslosigkeit führt zum Ausschluss vom Versuch.
- Nutzen Sie das Gespräch auch um Ihre Fragen zum Hintergrund und zur Auswertung des Versuchs zu stellen. So entstehen im Anschluss gute Auswertungen.

### 4.3 Vorgehen bei Messungen

Beim Messen geht es immer darum, Messergebnisse mit der geringst möglichen Messunsicherheit zu erzielen.

#### 4.3.1 Mitteln, wenn möglich

Beispiel: Periodendauer, wenn der Bildschirm mehrere Perioden eines Signals zeigt.



Man stellt z. B. fest, dass die Cursor sich nur mit einer Unsicherheit von  $\pm \frac{1}{20}$  Div entsprechend  $\Delta t_i = 5~\mu s$  einstellen lassen.

Im Protokoll sieht das dann so aus:

Vorgehensweise 1 (nicht optimal):

Eine Periode:  $T = t'_2 - t'_1$ ,  $t'_1 = 330 \,\mu s \pm 5 \mu s$ ,  $t'_2 = 580 \,\mu s \pm 5 \mu s$ 

Vorgehensweise 2 (besser):

Drei Perioden:  $3T = t_2 - t_1$ ,  $t_1 = 85 \mu s \pm 5 \mu s$ ,  $t_2 = 835 \mu s \pm 5 \mu s$ 

Die Auswertung ergibt dann:

$$T = 580 \,\mu s - 330 \,\mu s \left(\pm \sqrt{5^2 + 5^2} \,\mu s\right)$$

$$T \approx (250 \pm 7) \,\mu s$$

$$Fehler fortpflowers (siehe hule)$$

$$3T = 835 \,\mu s - 85 \,\mu s \pm \sqrt{5^2 + 5^2} \,\mu s \approx 750 \,\mu s \pm 7 \,\mu s$$

<u>Fall 2:</u>

 $T \approx (250 \pm 2.4) \, \mu s$  To  $\frac{7}{3}$  To  $\frac{$ 

Ähnlich ist beim Ermitteln einer Stufenhöhe vorzugehen, wenn mehrere gleiche Stufen abgebildet sind.

#### 4.3.2 Messunsicherheiten abschätzen

Das obige Beispiel demonstriert auch den Umgang mit Messunsicherheiten:

- bei jeder Messung Ableseunsicherheiten abschätzen und im Protokoll notieren.
- in der Auswertung nachvollziehbar machen, wie Sie abgeschätzt haben und zusätzlich Gerätetoleranzen einbeziehen
- dabei die Gesetze der Fehlerfortpflanzung anwenden.

### Rechenregeln für einfache Fälle der Fehlerfortpflanzung

 $m_1$  und  $m_2$  seien Messwerte, die mit Unsicherheiten  $\Delta m_1$  und  $\Delta m_2$  behaftet sind.

M sei ein daraus berechnetes Messergebnis. Dann erhält man die Unsicherheit von *M* wie folgt:

1.) Addition und Subtraktion der Messwerte

$$M = m_1 \pm m_2 \qquad \qquad \Delta M = \sqrt{\Delta m_1^2 + \Delta m_2^2}$$

Wurzel aus Quadratsumme der absoluten Messabweichungen.

2.) Multiplikation mit einem konstanten Faktor

likation mit einem konstanten Faktor 
$$M = k_1 \cdot m_1 \pm k_2 \cdot m_2 \qquad \Delta M = \sqrt{(k_1 \cdot \Delta m_1)^2 + (k_2 \cdot \Delta m_2)^2} \qquad \Delta M = k \cdot \Delta m$$

3.) Multiplikation der Messwerte

$$M=m_1\cdot m_2$$
 
$$\frac{\Delta M}{M}=\sqrt{\left(\frac{\Delta m_1}{m_1}\right)^2+\left(\frac{\Delta m_2}{m_2}\right)^2}$$
 Anjobe in Prosent

Wurzel aus Quadratsumme der <u>relativen</u> Messabweichungen.


4.) Division der Messwerte

$$M = \frac{m_1}{m_2} \qquad \qquad \frac{\Delta M}{M} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_1}{m_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m_2}{m_2}\right)^2}$$

Wurzel aus Quadratsumme der relativen Messabweichungen.

Insbesondere hat der Kehrwert eines Messwerts die gleiche relative Abweichung wie der Messwert selbst.

Sind die Messergebnisse nicht das Resultat so einfacher Rechenoperationen, so muss die Fehlerfortpflanzungsrechnung mit den Methoden der Differentialrechnung mit mehreren Variablen durchgeführt werden.



Protoholl EZ	5.1	
Versuch 3.1 1 76	Ellvorrichtung	
- Aufbau wach Au		
- SPS wie dort Ben		6 Jenonimes
As-i- Simolerfa		
Licht schranke o		
- Vorhaudene Lich		
der Verseichsand	cuting, sohe	ovate liste
Hessung (1000 Er	hen fallen durch	die Hessstriche
Fallende Erbsen	Gezählk Erb	
Auzahl / Seb. (*)	Auzall	
10	1000	
ZO	9,80	
40	850	(*) Ouricherheit
10	700	
100	340	1 Hz \$ 10%
		unundlich wit jokil
(Skirte siehe	separates Blo	at)
3.1.3 Vot- Di	+ - Auswertu	u 9
Kurvenapproxis	wation until	es .
Ausak hulition		
An lei temp durc		
	- Francis	
Erfebrus :		
1,		

21100
Dia framme zu Protoboll S. 1
Veruel 3.1
Austily
/8cc ×× × ×
×
<u> </u>
510
×
50 100 EE HEJ

.p.J.	Hersteller	Bezeichnung, Typ Einsatzzweck	Einsatzzweck	Messbereich	Toleranz	Bemerkungen, ggf. Inv.Nr.
7	IFM	5PS, AC 1303	575, AC 1303 Sipulerfarsing	1	l	
. 4	Roxd. Fuchs	E. unecleut 1 du	anhe France er assun	Reichweite 2 in	1m -	
13	1771	30- Kamera 03D 301	1 FM 30- Kamera Erbsen erfassung 31:80 0,27×0,38m	1 485 fauc 0,50	Reproduction bes	Reproduzionestros Crelativo o cuche gast
5	Volteraft	2 × 30 V	2x 30 V war Versof Jan Jur 33. Kumira	utro.		
1		Erbsen-Fall	Labor- Figurbau Erbsen- Fallwoorichung 144 Outh	THE Frequent	4 H+ + 10%	Lobermitarbite
4						
٠	à	0				
Beispiel:	-					Ī
1	Gossen Metrawatt	METRAHIT X-TRA	Ohmmeter	1 kΩ	0,2% v. MW + 5D	"SD" ≜ 500 mΩ

Geräteliste zum Laborversuch