
4.3.2 OP-Schaltung zur Temperaturmessung, Kennlinienabweichungen

Gegeben sei ein Temperaturmessgerät für den Messbereich 0 – 100 °C mit einem normgerechten Pt100-Element, wobei $I_S = 2$ mA und $U_{ref} = 0,2002$ V.



a) Zeigen Sie: $U_M = 13 \cdot (I_S \cdot R_\vartheta - U_{ref})$.

 U_M = 0 ... 1 V entspreche einer Anzeige von 0 ... 100 °C.

- b) Wie groß ist der Offset-Fehler?
- c) Wie groß ist der maximale Linearitätsfehler im Messbereich (angegeben in Prozent vom Endwert)? Ein evtl. vorhandener Steigungsfehler soll unberücksichtigt bleiben.

$$U_{M}(x) = 13 \cdot (2 \text{ mA} \cdot 100 \text{ N} \cdot (1 + \text{Ad} + \text{Bd}^{2}) - 0.2002 \text{ V})$$

Quadratische Charakeristik

Wie proß schod die Abweichungen zwischen v_{A} and v_{A} ,

Wenn die Anzeige einfach linzur unit $v_{A} = \frac{100^{\circ}\text{C}}{V} \cdot V_{M}$

pbilokt wird?

 $-13 \cdot (0.2 \text{V} + 0.0002 \text{V})$
 $v_{A} = \frac{100^{\circ}\text{C}}{V} \cdot (2.6 \text{V} \cdot (1 + \text{Ad} + \text{Bd}^{2}) - 2.6 \text{V} - 2.6 \text{mV})$
 $v_{A} = \frac{100^{\circ}\text{C}}{V} \cdot (2.6 \text{V} \cdot (\text{Ad} + \text{Bd}^{2}) - 2.6 \text{mV})$
 $v_{A} = \frac{100^{\circ}\text{C}}{V} \cdot (2.6 \text{V} \cdot (\text{Ad} + \text{Bd}^{2}) - 2.6 \text{mV})$