METRAHIT | ENERGY **TRMS SYSTEM Multimeter**

Technische Kennwerte

Mess- funktion		Auflösung bei Mess-		Eingangsimpedanz		Eigenunsicherheit bei Referenzbedingungen für High Resol 59999 Digit $\pm(\% \text{ v. MW} + D) \mid \pm(\% \text{ v. MW} + D) \mid \pm(\% \text{ v. MW} + D)$			Üherlast	barkeit ²⁾
	Messbereich		endwert	Linguings		±(% v. MW + D)	±(% v. MW + D)			1
		60 000	6000		~/≂		~ 1)	≂1)	Wert	Zeit
	60 mV	1 μV				0,02 + 15 mit ZERO	_	_	600 V	max. 10
	600 mV	10 μV		≥ 17 MΩ	\geq 9 M Ω // < 50 pF	0,02 + 15 mit ZERO	0,2 + 30	1 + 30	DC	
V	6 V	100 μV		≥17 MΩ	≥9 MΩ // < 50 pF	0,02 + 15	0.2 + 30	1 + 30	AC	douernd
	60 V	1 mV		≥17 MΩ	≥9 MΩ // < 50 pF	0,02 + 15	0,2 + 30	1 + 30	eff	dauern
	600 V	10 mV		≥ 17 MΩ	≥9 MΩ // < 50 pF	0,02 + 15	0,2 + 30	1 + 30	Sinus	
					ei Bezugsspannung	3,02 / 10	Eigenunsicherheit			
				Uref =	0,775 V		Ligenunsionemen		600 V	
dB	0,6 600 V~		0,01 dB		+58 dB		0,1 dB (U > 10 % MB)		DC AC eff Sinus	dauernd
				Spannungsabfall	ca. bei Endwert MB	-	~ 1)	≂1)		
	600 μΑ	10 nA		160 mV	160 mV	0,1 + 20	0,5 + 25	1,0 + 30	0,7 A 10 A: ≤ §	dauernd
İ	6 mA	100 nA		160 mV	160 mV	0,05 + 20	0,5 + 25	1,0 + 30		
_	60 mA	1 μΑ		180 mV	180 mV	0,05 + 20	0,5 + 25	1,0 + 30		
Α	600 mA	10 μΑ		250 mV	250 mV	0,1 + 20	0,5 + 25	1,0 + 30		
	6 A	100 μΑ		360 mV	360 mV	0,2 + 30	0,5 + 25	1,0 + 30		5 min 10)
-	10 A	1 mA		600 mV	600 mV	0,2 + 30	0,5 + 25	1,0 + 30	16 1. ≤	30 s ¹⁰⁾
	Faktor 1:1/10/100/1000					0,2 + 30	0,0 + 20	1,0 + 30	10 /. 2	30 3
	Paktor 1:1/10/100/1000	Eingang			impedanz					
A >C A >C	0,06/0,6/6/60 A	60	mA	Strommesseingang (Buchse <pre>mA/A)</pre>		Spezifikation siehe Strommessbereiche A~			Messeingang	
	0,6/6/60/600 A	600	mA .						0,7 A	dauernd
	6/60/600/6 000 A	6	i A			zuzüal	ich Fehler Zangenstromw	vandler	10 A:	5 min
	0.6/6/60/600 A	600					nungsmessbereiche V~		_	ingang
	6/60/600/6000 A	6		Spannungs	messeingang	· · · · ·				V eff
	60/600/6000/60000A	60		,	Ri = 9 MΩ Magaztrom @ Englyort MP		lich Fehler Zangenstroms	sensor		10 s
				Leerlaufspannung	Messstrom @ Endwert MB	,	MW + D)			
	600 Ω	10 mΩ		< 1,4 V	ca. 250 µA	,	mit Funktion ZERO aktiv			
	6 kΩ	$100\mathrm{m}\Omega$		< 1,4 V	ca. 60 µA	0,1 + 5				
Ω	60 kΩ	1 Ω		< 1,4 V	ca. 7 μA	0,1 + 5				
2.2	600 kΩ	10 Ω		< 1,4 V	ca. 0,8 µA	0,2 + 5			600 V	
	6 MΩ	100 Ω		< 1,4 V	ca. 180 nA	0,5 + 5			DC	
	60 MΩ	1 kΩ		< 1,4 V	ca. 15 nA	,) (bei Batteriebetrieb)		AC	max. 10
nC .									eff	
nS	600 nS	0,1 nS		,	0,45 μΑ		ab 3% v. MB)		Sinus	
RSL	60 Ω	$0,01$ Ω		9 V	ca. 3 mA	1 + 5 m	it Funktion ZERO aktiv			
= ())	600 Ω	_	0,1 Ω	ca. 3,2 V	ca. 1 mA konst.	1 + 5 m	it Funktion ZERO aktiv			
≯l	6.0 V ³⁾	_	1 mV	ca. 9 V	ca. 1 mA konst.	0,5 + 3				
	0,0 1		1 1114			,	MM . D)			
	00 5		40 5	Entladewiderstand	U _{0 max}		MW + D)			
	60 nF	_	10 pF	1 ΜΩ	0,7 V		mit Funktion ZERO aktiv		600 V	
	600 nF	_	100 pF	100 kΩ	0,7 V	1 + 6 4)			DC	
	6 μF	_	1 nF	12 kΩ	0,7 V	1 + 6 4)			AC	max. 10
	60 μF	_	10 nF	12 kΩ	0,7 V	1 + 6 4)			eff	
	600 μF	_	100 nF	3 kΩ	0,7 V	5 + 6 ⁴⁾			Sinus	
					f _{min} ⁵⁾	±(% v. MW + D)				
Hz (V)	000 00 11			-					Hz (V) ⁶⁾ .	
NZ (V)	600,00 Hz	0,01 Hz								
T		- , -		<u></u>	4 11-				Hz(A>C)6).	
Hz (A)	6,0000 kHz	0,1 Hz		Eingangsimpedanz	1 Hz	0.05 + 5 ⁸⁾	ab 15 % v. MB		Hz(A>C)6):	max. 10
Hz (A) Iz (A≫)	6,0000 kHz	- , -		-Eingangsimpedanz Buchse V: Ri = 9 M Ω	1 Hz	0,05 + 5 8)	ab 15 % v. MB für U ≥ 0,18 V		Hz(A >c) ⁶⁾ :	max. 10
Hz (A) Iz (A≫)	6,0000 kHz	0,1 Hz 1 Hz 10 Hz			1 Hz	0,05 + 5 8)			Hz(A>C)6):	max. 10
Hz (A) Iz (A≫)	6,0000 kHz 60,000 kHz	0,1 Hz 1 Hz				0,05 + 5 8)			Hz(A >c) ⁶⁾ :	max. 10
Hz (A) z (A>>>) Hz (V)	6,000 kHz 60,000 kHz 300,00 kHz	0,1 Hz 1 Hz 10 Hz 0,01	0,01 %		10 Hz	-	für U ≥ 0,18 V		Hz(A): ⁷⁾	max. 10
Hz (A) z (A>C) Hz (V)	6,000 kHz 60,000 kHz 300,00 kHz 600 Hz 1 MHz	0,1 Hz 1 Hz 10 Hz 0,01 100 Hz	0,01 %	Buchse V: Ri = 9 MΩ	10 Hz	0,05 + 5 0,1 v. MB + 10 D 0,1 v. MB pro kHz	für U ≥ 0,18 V > 2 V 5 V		Hz(A): ⁷⁾	max. 10
Hz (A) z (A>C) Hz (V) MHz	6,000 kHz 60,000 kHz 300,00 kHz 600 Hz 1 MHz 2,0 98 %	0,1 Hz 1 Hz 10 Hz 0,01 100 Hz		Buchse V: Ri = 9 MΩ 15 Hz 1 kHz	10 Hz 1 100 Hz 1 Hz	0,05 + 5 0,1 v. MB + 10 D 0,1 v. MB pro kHz + 10 D 0,1 v. MB pro kHz	für U ≥ 0,18 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V		Hz(A): ⁷⁾	max. 10
Hz (A) Iz (A>C) Hz (V) MHz	6,000 kHz 60,000 kHz 300,00 kHz 600 Hz 1 MHz 2,0 98 % 5,0 95 %	0,1 Hz 1 Hz 10 Hz 0,01 100 Hz —	0,01 %	Buchse V: Ri = 9 MΩ 15 Hz 1 kHz 1 10 kHz	10 Hz 1 100 Hz 1 Hz 1 Hz	0,05 + 5 0,1 v. MB + 10 D 0,1 v. MB pro kHz + 10 D 0,1 v. MB pro kHz + 10 D	für U ≥ 0,18 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V		Hz(A): ⁷⁾	max. 10
Hz (A) Iz (A>C) Hz (V) MHz	6,000 kHz 60,000 kHz 300,00 kHz 600 Hz 1 MHz 2,0 98 % 5,0 95 % 10 90 %	0,1 Hz 1 Hz 10 Hz 0,01 100 Hz —	0,01 %	Buchse V: Ri = 9 MΩ 15 Hz 1 kHz 1 10 kHz	10 Hz 1 100 Hz 1 Hz 1 Hz	0,05 + 5 0,1 v. MB + 10 D 0,1 v. MB pro kHz + 10 D 0,1 v. MB pro kHz + 10 D	für U ≥ 0,18 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V MW + D)		Hz(A): ⁷⁾	max. 10
Hz (A) Hz (A>C) Hz (V) MHz	6,000 kHz 60,000 kHz 300,00 kHz 600 Hz 1 MHz 2,0 98 % 5,0 95 % 10 90 %	0,1 Hz 1 Hz 10 Hz 0,01 100 Hz —	0,01 %	Buchse V: Ri = 9 MΩ 15 Hz 1 kHz 1 10 kHz	10 Hz 1 100 Hz 1 Hz 1 Hz	0,05 + 5 0,1 v. MB + 10 D 0,1 v. MB pro kHz + 10 D 0,1 v. MB pro kHz + 10 D ±(% v. I)	für U ≥ 0,18 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V		Hz(A⇒C) ⁶). 600 V Hz (A): ⁷⁷	max. 10
Hz (A) Hz (A>C) Hz (V) MHz	6,000 kHz 60,000 kHz 300,00 kHz 600 Hz 1 MHz 2,0 98 % 5,0 95 % 10 90 % Pt 100	0,1 Hz 1 Hz 10 Hz 0,01 100 Hz —	0,01 %	Buchse V: Ri = 9 MΩ 15 Hz 1 kHz 1 10 kHz	10 Hz 1 100 Hz 1 Hz 1 Hz	0,05 + 5 0,1 v. MB + 10 D 0,1 v. MB pro kHz + 10 D 0,1 v. MB pro kHz + 10 D ±(% v. N	für U ≥ 0,18 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V		Hz(A)=() ⁵ 600 V Hz (A): ⁷⁾ 600 V 600 V DC/AC	max. 10 :
Hz (A) Hz (A>>) Hz (V) MHz %	6,000 kHz 60,000 kHz 300,00 kHz 600 Hz 1 MHz 2,0 98 % 5,0 95 % 10 90 %	0,1 Hz 1 Hz 10 Hz 0,01 100 Hz —	0,01 %	Buchse V: Ri = 9 MΩ 15 Hz 1 kHz 1 10 kHz	10 Hz 1 100 Hz 1 Hz 1 Hz	0,05 + 5 0,1 v. MB + 10 D 0,1 v. MB pro kHz + 10 D 0,1 v. MB pro kHz + 10 D ±(% v. I)	für U ≥ 0,18 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 2 V 5 V > 10 V 5 V > 2 V 5 V		Hz(A)=(5) (6) (7) Hz (A): 7)	max. 10

¹⁾ Die Genauigkeit gilt ab 1 % des Messbereichs (AC), 3 % (AC+DC).

Legende: D = Digit, v. MB = vom Messbereich, v. MW = vom Messwert

Einflüsse der Frequenz siehe Seite 6. 2) bei 0 ° ... + 40 °C

 ²⁾ bei 0 ° ... + 40 ° C
 3) Anzeige bis max. 6,0 V, darüber Überlauf "OL".
 4) Angabe gilt für Messungen an Folienkondensatoren und bei Batteriebetrieb
 5) niedrigste messbare Frequenz bei sinusförmigem Messsignal symmetrisch zum Nullpunkt
 6) Überlastbarkeit des Spannungs-Messeingangs: Leistungsbegrenzung: Frequenz x Spannung max. 6 x 10⁶ V x Hz für U > 100 V
 7) Überlastbarkeit des Strom-Messeingangs: max. Stromwerte siehe Strommessbereiche

 $^{^{8)}}$ Eingangsempfindlichkeit Signal Sinus 10% bis 100% v. MB (mV-Bereich: ab 30%) $^{9)}$ zuzüglich Fühlerabweichung bei Messung mit externer Referenztemperatur,

interne Referenztemperatur zzgl. $\pm 2~{\rm K}$ $^{10)}$ Ausschaltdauer > 30 min und ${\rm T_A} \le 40~{\rm ^{\circ}C}$