

NOTICE EXPLICATIVE

RATP / Département Commercial 27 décembre 2017

Jeu de données : Qualité de l'air dans les stations souterraines du réseau RATP

La RATP exerce en permanence une activité de veille et d'expertise sur la qualité de l'air circulant dans les enceintes ferroviaires souterraines. La surveillance repose en premier lieu sur le respect des conditions d'hygiène et de propreté des espaces de la RATP pour les voyageurs et le personnel.

Le laboratoire de la RATP réalise des mesures, en continu, dans 3 stations représentatives des espaces souterrains de la RATP (Châtelet – métro ligne 4, Franklin D.ROOSEVELT- métro ligne1 et Auber-RER A) qui constituent le réseau SQUALES (Surveillance de la Qualité de l'Air de l'Environnement Souterrain).

Les mesures portent sur les paramètres climatiques usuels (température, humidité relative), le renouvellement d'air (dioxyde de carbone) et la qualité de l'air (oxydes d'azote, particules).

Ce réseau produit automatiquement plus de 200 000 données brutes par an. Les moyennes horaires de ces mesures constituent la base de données publiée.

Plus de détails sur cette démarche sur la page : https://www.ratp.fr/groupe-ratp/pour-la-planete-et-la-ville/etre-attentif-la-qualite-de-lair-dans-nos-espaces

Détails des données

Colonne	Description
DATE	Date et heure de la mesure exprimé en Temps Universel L'heure réelle peut être TU+1 ou TU+2 suivant l'heure d'été ou d'hiver.
HEURE	Heure de la mesure
NO	Concentration moyenne en NO en µg/m³
NO2	Concentration moyenne en NO ₂ en µg/m ³
PM10	Concentration moyenne en PM10 en µg/m³
PM25	Concentration moyenne en PM2,5 en µg/m³ uniquement pour la station AUBER
CO2	Concentration moyenne en CO ₂ en ppm
TEMP	Température ambiante en °C
HUMI	Humidité relative en %

Suppléments d'information

- La qualité de l'air en station varie en fonction de différents paramètres tels que l'affluence, la profondeur de la station, le type de matériel roulant, la fréquence du trafic, les travaux d'entretien et de génie civil, l'air extérieur...
- La nuit, en dehors des heures d'exploitation, les pics de concentrations en particules et en dioxyde d'azote sont dus essentiellement à la présence de chantiers de rénovation (renouvellement des voies, ajout de façades de quai etc...).