



L1 · Kolaborácia: od dopytu po servis (Epic #2)





Zákazník
Hlásenie poruchy
Protokol o odovzdaní
Žiadosť o pripojenie k distribučke (#64)
Zmluva o pripojení
Inštalácia a revízia (#65)
Uvedenie do prevádzky a odovzdanie (#66)
Servis a prediktívna údržba (#67, #68)
Žiadosť o pripojenie
Oznámenie o pripojení
Distribučka



FVE v prevádzke

L2 · #61 Dopyt a cenová ponuka






Zákazník
Schválenie / zamietnutie
úpravu
Odpoveď zákazníka
Ponuka schválená?
áno
nie, zamietnutá
Ponuka prijatá → návrh FVE (#62)
Ponuka zamietnutá







L2 · #62 Návrh FVE projektantom






Sc
áno
Zadať parametre strechy a spotreby
Navrhnúť konfiguráciu FVE a odhad výroby
Vypracovať jednopólovú schému
Návrh vyhovuje?
Projekt nerealizovateľný
nie, prepracovať


chváliť návrh
Previazať návrh s ponukou
Návrh pripravený na zmluvu (#63)


L2 · #63 Uzatvorenie zmluvy a platba zálohy





Zákazník
Podpísaná zmluva
Čakať na podpis
Podpísaná zmluva
Zaznamenať podpis
Vystaviť zálohovú faktúru
Ča
Lehota na podpis
vypršala


Úhrada zálohy
akať na úhradu
Záloha uhradená
Zaznamenať úhradu zálohy
Zmluva podpísaná a záloha uhradená
Splatnosť vypršala
Zmluva nepodpísaná / zanikla


L2 · #64 Žiadosť o pripojenie k distribučke




Zákazník




Distribučka


Zmluva na podpis
Podpísaná zmluva
ť a opraviť žiadosť
Odoslať zmluvu o pripojení zákazníkovi
Podpísaná zmluva od zákazníka
zmluvy
Skontrolovať technické podmienky
Zaslať podpísanú zml distribučke
Pripojenie zamietnuté
adosti
Podpísaná zmluva o prip





pojení

L2 · #65 Inštalácia a revízia





Zákazník



Montáž FVE (konštrukcia, panely, stringy, invertor)
Chýba alebo je chybný komponent
Revízia (odborná prehliadka a skúška)
Revízia neúspešná
Inštalácia dokončená, revízna správa vydaná
Doobjednať alebo vymeniť komponent
Odstrániť nedostatky



L2 · #66 Uvedenie do prevádzky a odovzdanie






Zákazník
Podklady k zmluve o dodávke
Pripraviť podklady k zmluve o dodávke
Elektromer namontovaný (do 5 pr. dní)
Oznámenie o pripojení
Spustiť FVE a overiť výrobu
Oznámenie o pripojení
Montáž elektromera
Distribučka



Podpísaný protokol
eberací protokol
Podpísaný preberací protokol
FVE v prevádzke: aktivovať monitoring
ať FVE a preberací okol zákazníkovi
Ďalej: servis z hlásenia (#67), automatická detekcia podvýroby (#68)




L2 · #67 Servisný proces z hlásenia zákazníka





Zákazník
Vyriešené na diaľku?
áno
Termín výjazdu
nie
Naplánovať výjazd technika
Opraviť alebo vymeniť komponent na mieste
Zapísať servisný zásah


Informácia o uzavretí
Uzavrieť tiket a informovať zákazníka
Tiket uzavretý
obnovenie výroby

L2 · #68 Automatický servis z detekcie podvýroby





ring a ML)