




Check!内線40の電話機において、LK1のボタンが誰も使用していないのに赤く点灯し、使用できないという症状について

LK1に設定された'052-722-0220'はアナログ電話線の契約になっており、主装置上では2COUというパーツを使用しています

症状から、電話回線かボードのどちらかに不具合が出ていると考えられます

2024/11までは修理用機材が入手できるビジネスフォンですが、費用をかけて修理・パーツ交換するよりも、今すでにご利用頂いているひかり電話にまとめる方が確実かつ安価に解決できると思われます

注意点として

1. 基本料金の請求が052-712-5444の請求にまとまります。(通話料金は分けて請求書を発行できます)

2. ガス検知器や警備、火災報知器といったお電話以外の危機にも併用していた場合、営業が出る場合があります

をご承知おき下さい

Check!補修用部品の保有期限について

現在ご利用頂いているビジネスフォン、「αNX2 TypeM」は、2017年11月にメーカーの製造が打ち切られました

製造打ち切りから7年が経過する、2024年11月には補修用の部品をメーカーから入手できなくなります

補修用部品は、商品の性能を維持するために必要な部品であり、部品の保有期間を過ぎた場合は、修理をご容赦いただく場合がございます

詳しくは、NTT西日本のWebサイト、「収束商品の補修用部品の保有期限について（https://www.ntt-west.co.jp/smb/kiki_info/buhin/#h01）」を御覧ください

Check!ネットワークへの影響について

1本の光回線で電話とネットワークを併用する場合、電話の途切れ等を起こさない為に、電話設備を先に接続します

ビジネスフォンが故障すると、ネットワークにも通信障害等の影響が出ますのでご留意下さい

Check!ネットワークセキュリティについて

2階受付カウンター下にUTM等のセキュリティ機器がありますが、セキュリティ機器より上流の配電盤から配線が分岐しています


この場合、折角導入されているセキュリティ機器の効果が失われてしまいます

設計の見直しをお勧めします

052-722-0220を052-712-5444のご契約におまとめした場合



フレッツ光
ネクスト



Check! アナログ回線052-722-0220 を ひかり電話052-712-5444 におまとめします

現在ご利用頂いている「4BRU+4BRSU」を使用しますので、新たなパーツの購入は必要ありません
工事費のみでご利用いただけます

但し、ビジネスフォン自体の動作保証期間7年は既に経過しているため、今後の正常動作を保証するものではないことをご承知おき下さい