

PR2. 반도체 공정제어기

(Semiconductor Processing Controller)



마<u>이컴응용2019</u> PR2



DR:1

마이컴응용2019 PR2

● 개요: 웨이퍼가 들어와서 여러 화학공정을 거치는 반도체 공정장비의 process chamber 내부를 제어하는 프로세스 제어 프로그램을 작성한다. 본 시스템에서 다루는 리소스(resource)는 wafer, heater, air pump, O2(산소), plasma이고, 동작순서는 다음과 같다.

- (1) Wafer IN
- (2) Heater ON
- (3) Air pump ON
- (4) O2 ON
- (5) Plasma ON
- (6) Wafer Out
- 화면 설명
- -Mode: 제어기 셋업(I) 및 동작 상태(R)
- -Wafer: wafer 가 챔 버 안 에 있는지?(E(mpty) or W(orking))
- -TE: 온도 크기(지속시간), 초기값:1.0s
- -PR: 압력 크기(지속시간), 초기값:0.5s
- -O2: 산소 농도(투입시간), 초기값:0.0s
- -DR: plasma 세기, 초기값:1

<초기 화면>

LCD

SPC monitor

Mode: Wafer: E

*TE:1.0s 0.0s

PR:0.5s 0.0s

O2:0.0s 0.0s

DR:1

마이컴응용2019 PR2

<Mode와 입력스위치 설명>

- ●Mode:
- -'|' 모드: 입력모드(온도,압력,산소,플라즈마 크기/농도/세기를 입력/저장)
- -'R' 모드: 실행모드(입력된 인자를 읽어 프로세싱 실행)
- ●입력스위치 기능 설명
- -SW5: 모드 변환(입력('I')모드←→실행('R')모드)
- -SW6: 각 모드에서 세부 프로세스 시작
- *입력모드에서는 입력시작: 온도값 입력→압력값 입력→ O2 농도값 입력→Plasma 세기 입력
- *실행모드에서는 실행시작: Heater ON→Air pump ON→O2투입→Plasma ON
- -SW7: 입력모드에서 세부입력모드간의 변경(온도값 입력→압력값 입력→ O2
- 농도값 입력→Plasma 세기 입력→온도값 입력)
- -SW4: 세부입력모드에서 입력값 결정 및 저장

<동작 설명>

- ●S1: 초기에는 입력모드 실행 ('I') (LCD 'I', LED0 ON, LED1 OFF) (step 3~6까지)
- ●S2: SW6 를 누르면 세부명령 입력모드 시작(LED2 ON, 온도값 입력부터 시작하는데 시작하려면 SW6 입력하고 뒤이어 SW7 입력)

●S3: 온도값 입력(SW7 click)

- Heater ON: LED4 ON(다른 LED는 상태유지)
- LCD 'TE' 앞에 '*' 표시
- 가변저항(ADC1_IN1)에 따라 "T:1.0s" 시간이 변한다(영역: 1.0~4.0s).
- ADC(12비트, 0~4095)값 전체영역을 7등분하여 최소구간(0~4095/7)은 1.0s, 최대구간(4095*6/7~4095)은 4.0s 되도록 0.5s 간격으로 환산
- * ADC 작동은 SWSTART를 사용하여 인터럽트 또는 폴링으로 처리(다른 입력 모드도 마찬가지)
- SW4을 누르면 현재의 시간 확정/FRAM(1203번지)에 저장(저장방식:1.5s이 면 15 저장)
- * 온도값 입력중 압력,산소농도,Plasma값은 가변저항변화에 따라 변하지 않음
- * 시간은 Heater 가동시간을 의미, Heater 가동시간은 온도에 비례
- SW7을 누르면 다음 세부입력모드인 압력값입력 상태로 변경(LED4 OFF, '*' 삭제)
- * 처음 실행시에 반드시 FRAM에 각 입력값 영역중 한가지 값을 입력하여 FRAM에 쓰레기값이 없도록 함.

●S4: 압력값 입력 (SW7 click)

- Air Pump ON: LED5 ON (다른 LED는 상태유지)
- LCD 'PR' 앞에 '*' 표시
- 가변저항(ADC1_IN1) 에 따라 "P:0.5s" 숫자가 변한다(영역:0.5~3.5s).
- ADC(12비트, 0~4095)값 전체영역을 7등분하여 최소구간(0~4095/7)은 0.5s, 최대구간(4095*6/7~4095)은 3.5s 되도록 0.5s 간격으로 환산
- SW4을 누르면 현재의 시간 확정/FRAM(1204번지)에 저장(저장방식:1.5s이 면 15 저장)
- * 압력값 입력중 온도,산소농도,Plasma값은 가변저항변화에 따라 변하지 않음
- * 시간은 Air Pump 가동시간을 의미, Air Pump 가동시간은 압력에 반비례
- SW7을 누르면 다음 세부입력모드인 산소값입력 상태로 변경(LED5 OFF, '*' 삭제)

●S5: O2값 입력 (SW7 click)

- O2 투입: LED6 ON (다른 LED는 상태유지)
- LCD 'O2' 앞에 '*' 표시
- 가변저항(ADC1_IN1)에 따라 "O:0.0s" 시간이 변한다(영역: 0.0~3.0s).
- ADC(12비트, 0~4095)값 전체영역을 7등분하여 최소구간(0~4095/7)은 0.0s, 최대구간(4095*6/7~4095)은 3.0s 되도록 0.5s 간격으로 환산
- SW4을 누르면 현재의 시간 확정/FRAM(1205번지)에 저장(저장방식:1.5s이면 15 저장)
- * O2값 입력중 온도(T),압력(P),Plasma 값은 가변저항변화에 따라 변하지 않음
- * 시간은 O2 투입시간을 의미, O2투입시간은 O2 농도에 비례
- SW7을 누르면 다음 세부입력모드인 플라즈마세기값입력 상태로 변경(LED6 OFF, '*' 삭제)

●S6: Plasma 세기 입력 (SW7 click)

- Plasma ON: LED7 ON (다른 LED는 상태유지)
- LCD 'DR' 앞에 '*' 표시
- 가변저항(ADC1_IN1)에 따라 DR값이 변화(예: DR:0←→DR:1←→...←→DR:9←→DR:0)
- ADC(12비트, 0~4095)값 전체영역을 10등분하여 최소구간은 DR:0, 최대구간은 DR:9 되도록 환산
- SW4을 누르면 현재의 세기 확정/FRAM(1206번지)에 저장(저장방식:DR:5이면 5 저장)
 - * Duty ratio(DR):1이면 PWM 10%
 - * Plasma 값 입력중 온도, 압력, O2값은 가변저항변화에 따라 변하지 않음
- SW7을 누르면 다음 세부입력모드인 온도값입력 상태로 변경(LED7 OFF, '*'
- 세부 입력모드에서 빠져나오려면 SW6을 누른다(LED2 OFF) 세부 입력모드 중간 (예: 산소값 입력모드) 에서 빠져 나올 수 있다.
- 세부 입력모드에서 SW6을 입력하지않고 바로 SW5 입력할 수 없다(입력해 도 무시)
- 다시 세부입력모드로 들어가려면 SW6을 입력하고(LED2 ON),
- 실행모드(R mode)로 가려면 SW5를 입력한다(LCD 'R' 표시, LED1 ON, LED0 OFF)

●S7: 실행모드변환

: SW5를 입력하면 입력모드('I')에서 실행모드('R')로 변경, LED0 OFF, LED1 ON

- ●S8: 실행시작 명령: SW6을 입력(LED2 ON)하고 FRAM에 저장된 값을 read 하여 실행. 실행순서는 다음과 같음
- (1) Wafer IN: LED 'E'→'W', LED3 ON
- (2) Heater ON: LED4 ON, LCD 'TE' 앞에 '*' 표시
- ON 시간(FRAM 1203번지 내용((예)TE:1.0s이면 1.0s, FRAM(1203번지)에는 10 저장))을 read
 - 이 값만큼의 시간을 유지하기 위해 Timer3를 이용한다.
- Timer3의 UI 인터럽트(또는 CC인터럽트) 주기를 0.1초로 하고 바로 무한루 프(while(flag) 문장 이용)에 들어간다.
- 0.1초 후에 인터럽트가 발생하면 화면에 0.1초 증가하도록 표시(ON 시간 (예: 2.0s) 이 될 때까지)
- ON 시간이 되면 인터럽트 루틴에서 특정 플래그 변수(flag)를 변하게 하여 무한루프를 빠져나오게 한다.
 - -무한루프 빠져나오면서 LED4 OFF, '*' 삭제

(3) Air pump ON: LED5 ON, LCD 'PR' 앞에 '*' 표시

- ON 시간(FRAM 1204번지 내용((예)PR:1.0s이면 1.0s, FRAM(1204번지)에는 10 저장))을 read
 - 이 값만큼의 시간을 유지하기 위해 Timer3를 이용한다.
- Timer3의 UI 인터럽트(또는 CC인터럽트) 주기를 0.1초로 하고 바로 무한루 프(while(flag) 문장 이용)에 들어간다.
- 0.1초 후에 인터럽트가 발생하면 화면에 0.1초 증가하도록 표시(ON 시간 (예: 2.0s) 이 될 때까지)
- ON 시간이 되면 인터럽트 루틴에서 특정 플래그 변수(flag)를 변하게 하여 무한루프를 빠져나오게 한다.
 - -무한루프 빠져나오면서 LED5 OFF, '*' 삭제

(4) O2 ON: LED6 ON, LCD 'O2' 앞에 '*' 표시

- (2),(3)과 같은 방식으로 처리
- 단 O2 On 시작과 동시에 Plasma 도 동시에 ON!!

- (5) Plasma ON: PWM 발생, LED7 ON, LCD 'DR' 앞에 '*' 표시
- TIM2_CH3 PWM 모드 이용(PSC:8400, 주기:2s, 출력핀: PB10)
- DR은 FRAM 1206번지 내용
- PWM 유지는 시간은 현재의 O2값(FRAM 1205번지 내용, 예: O:0.5s 일때 0.5s)
 - * 즉 LED6과 LED7은 동시에 ON 되었다가 동시에 OFF
- O2 ON 시간만큼 유지하고 그 시간이 지나면 DR을 0으로 하여 PWM 신호 발생 차단
- 중단되면 LED7 OFF, '*' 삭제
- (6) Wafer Out: 'W' \rightarrow 'E', LED3 OFF
- ●S9: 실행이 끝나면 SW6을 입력하여 중단을 확실히 함(LED2 OFF)
 - 다시 SW6을 누르면 실행을 다시 할 수 있음(LED2 ON)
 - 입력모드로 변경하고자 하면 SW5를 입력한다(LED0 ON, LED1 OFF)
- Reset시 초기에 FRAM 값을 읽어 해당 값을 화면에 표시함. (Mode는 'I', Wafer는 'E' 표시)