
2014年电子科技大学(第九届)电子设计竞赛 简易磁悬浮控制装置(E题)

总结报告

自动化工程学院 陈炳贤 自动化工程学院 顾天成 计算机科学与工程学院 王号召 2014年六月

一、方案论证

制作一个简易下推式磁悬浮及其控制装置。 磁悬浮装置结构如下图所示 (左图为正视,右俯中纸杯未画出)。环形磁铁 (左图为正视,右俯中纸杯未画出)。环形磁铁 A位于最下 方,用于提供主要磁力四个线圈 B 放在环形磁铁 放在环形磁铁 A之上, 当四个线圈通电后之上, 当四个线圈通电后产生磁力用于控制强铁 C,,使强磁铁 ,,使强磁铁 C悬浮于空中,纸杯 D 粘贴在强磁铁 C 上,用于盛放物体霍尔传感器 上,用于盛放物体霍尔传感器 E 用于检测强磁铁 C 位置,返回信号用于控制线位置,返回信号用于控制线圈电流。



二、理论分析与计算

2.1 螺线管磁力

螺线管是由绕在圆柱体上的导线构成的,对于密绕的螺线管,可以看成是一列有共同 轴线的圆形线圈的并排组合,因此一个载流长直螺线管轴线上某点的磁感应强度,可以从对 各圆形电流在轴线上该点所产生的磁感应强度进行积分求和得到。

根据毕奥一萨伐尔定律,当线圈通以电流 I_M 时,管内轴线上 P点的磁感应强度为

$$B_P = 1/2 \,\mu_0 N I_M (\cos \beta_1 - \cos \beta_2) \tag{1}$$


其中 μ_0 为真空磁导率, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 亨利/米,N 为螺线管单位长度的线圈匝数, I_M 为线圈的励磁电流, β_1 、 β_2 分别为点 P 到螺线管两端径失与轴线夹角,如图(2)所示。

根据式(10),对于一个有限长的螺线管,在距离两端口等远的中心处轴上,O点,

$$\cos \beta_1 = \frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + (D/2)^2}}, \quad \cos \beta_2 = -\frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2 + (D/2)^2}}$$

式中D为长直螺线管直径,L为螺线管长度。

此时, 磁感应强度为最大, 且等于




$$B_0 = \frac{1}{2} \mu_0 N I_M \left(\frac{\frac{1}{2} L}{\sqrt{(\frac{1}{2} L)^2 + (\frac{1}{2} D)^2}} + \frac{\frac{1}{2} L}{\sqrt{(\frac{1}{2} L)^2 + (\frac{1}{2} D)^2}} \right)$$

$$= \mu_0 N I_M \frac{L}{\sqrt{L^2 + D^2}}$$

(2)

2.2 环形磁铁磁场



磁场三维图

2.3 A/D 采样

ADC,Analog-to-Digital Converter 的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器模数转换包括采样、保持、量化和编码四个过程。在某些特定的时刻对这种模拟信号进行测量叫做采样,量化噪声及接收机噪声等因素的影响,采样速率一般取 fS=2.5fmax。通常采样脉冲的宽度 tw 是很短的,故采样输出是断续的窄脉冲。要把一个采样输出信号数字化,需要将采样输出所得的瞬时模拟信号保持一段时间,这就是保持过程。 量化是将连续幅度的抽样信号转换成离散时间、离散幅度的数字信号,量化的主要问题就是量化误差。假设噪声信号在量化电平中是均匀分布的, 则量化噪声均方值与量化间隔和模数转换器的输入阻抗值有关。编码是将量化后的信号编码成二进制代码输出。这些过程有些是合并进行的,例如,采样和保持就利用一个电路连续完成,量化和编码也是在转换过程中同时实现的, 且所用时间又是保持时间的一部分。

2.4 PID 算法

PID (比例 (proportion)、积分 (integration)、微分 (differentiation)) 控制器作为最早实用化的控制器已有近百年历史,现在仍然是应用最广泛的工业控制器。PID 控制器简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件,因而成为应用最为广泛的控制器。

PID 控制器由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。其输入 e (t)与输出 u (t)的关系为

$$u(t) = Kp[e(t) + \frac{1}{TI} \int_0^t e(t)dt + \frac{TD * de(t)}{dt}$$

式中积分的上下限分别是 0 和 t

因此它的传递函数为:

$$G(s) = U(s)E(s) = Kp[1 + \frac{1}{TI * s} + TD * s]$$

其中 Kp 为比例系数; TI 为积分时间常数; TD 为微分时间常数。 此题中的 Pid 控制公式: (PD 控制)

$$Pid = Kp(TargetAxis - NowAxis) - Kd \frac{NowAxis - OldAxis}{ChangeTime}$$

式中: TargetAxis 目标坐标

NowAxis 现在坐标


OldAxis 前一采样时刻坐标

ChangeTime 改变时间


三、电路与程序设计

3.1 电路设计

本项目电路由三部分组成,即稳压电源、线圈与霍尔元件综合电路、STM32最小系统电路。原理图如下:



稳压电源电路原理图



系统原理图

3.2 程序设计

程序由 int main()、void adc()、void pid()、void pwm()组成。

- Void adc()获取 A/D 采样,返回坐标数据。
- Void pid(),由 PD 控制器,返回控制 pwm 波的参数。 主要公式:

Pid=Kp(TargetAxis-NowAxis)-Kd(NowAxis-OldAxis)/ChangeTime

● Void pwm()控制电流

代码见附件。

四、测试方案与测试结果

4.1 测试方案

- 1. 按上述电路原理图搭建硬件调节 Kd, Kp参数,使圆形磁铁浮于空中。
- 2. 测试霍尔元件是否正常。在无场强的情况下,其正常输出为输入的一半。
- 3. 单片机读取 A/D 数据读取的值是否正常。
- 4. 驱动电路是否输出正常,各线圈使磁铁向中间聚拢。
- 5. 放入磁铁,调解 Kd, Kp 参数, 使磁铁浮于空中。

4.2 测试结果

- 1. 各节点输出电压与理论值相符。
- 2. 霍尔元件工作正常。

- 3. 驱动电路输出正常,各线圈使磁铁向中间聚拢
- 4. 在测试过程中,磁铁抖动, PID 控制成功。

五、结论

我们完成了磁悬浮项目的基本内容,制作了一个磁悬浮装置,并简单包装了一下。

