针对超调问题, p10 & z1 对比

注释:


in: 电机反馈输入上层

out: 上层输出给电机

说明:

针对机器抖动易超调的问题对z1电机和p10电机进行了一波对比,分析了电流反馈和位置反馈两个 因素影响,以下是各项数据图的对比。

p10电机大力矩电流跟随, 力矩基本能跟上




反复调试过z1电机的PI值,电流响应增大容易超调,响应较小电流跟不上,以下是z1的力矩跟随图 z1电机大力矩电流跟随 力矩没跟上




z1电机小力矩电流跟随 力矩没跟上 容易超调




上层闭位置环增益给大时机器易发生抖动,此时上层输出的力矩噪声大于反馈噪声,猜测是电机位置反馈噪声过大



上层闭位置环增益给小时机器易发生抖动,此时上层输出的力矩噪声小于反馈噪声



查看z1位置反馈,噪声比较小,看起来,位置反馈的影响没有这么大,不排除是位置反馈的问题



p10位置反馈,位置基本没有波动,可能是加了滤波的原因

