DIABLO Webots调试说明

版本 v1.0.7

说明

本文档用于帮助各位运动控制工程师上手使用DIABLO Webots仿真。 Webots的优势在于支持 windows,使得像MATLAB这样的控制类常用工具可以与webots进行通信,从而更方便的进行数学分析和运动控制开发。

按照webots官方文档,建议使用Nvdia显卡驱动,以提高渲染速度。在webots使用上有任何问题,都可以参考上述官方文档。

更新日志

- v1.0.0增加Linux侧的环境安装配置、调试。增加代码说明
- v1.0.1 更改部分说明错误。 更改安装部分的漏洞。
- v1.0.2 更改部分说明错误。添加gdbgui环境变量配置。添加lib文件路径添加。
- v1.0.3 增加关于gnuplot进行图片绘制的说明
- v1.0.4 增加代码说明,如何配置关节的刚度系数与阻尼系数
- v1.0.5 增加使用webots查看关节及传感器参数
- v1.0.6 增加切换openGL支持方式
- v1.0.7 文档整理,增加vscode调试相关办法

安装

(1) webots软体安装及环境配置

1. 安装webots 2023a:

官方网站

公司钉钉云盘

注意webots在Linux中的安装路径,默认路径应为以下地址。

1 /usr/local/bin/webots

2. 从gitlab中克隆分支 A1 webots simulation 1 git clone https://git.ddt.dev:9281/rbt/alg/sim-webots 3. Linux中自带gcc编译器和makefile,如果在windows上则需要先安装gcc+makefile,可以参考这 里。 进入以下路径,并make debug。 1 sim-webots/diablo_A1/controllers/diablo_webots/ 2 make debug 如果1、2环境配置无问题,则应当make成功。 如果安装路径不在默认路径中,则需要进入Makefile文件中,修改 WEBOTS HOME PATH 为 webots的安装路径,这样才可以将将webots的控制组件纳入编译范围。 4. 安装gdbgui。关于gdb和gdbgui的介绍,请看这里。 在安装完成gdbgui后,注意要将如下语句加入~/.bashrc当中,使得gdbgui指令纳入环境变量内。注 意,<user>视用户名不同会发生变化,可以用tab键确认。 1 PATH="\$PATH:/home/<user>/.local/bin" 5. 在bashrc中加入如下语句,webots母文件夹纳入linux环境变量内。 1 export WEBOTS_HOME=/usr/local/webots 6. 在 /etc/ld.so.conf 文件中添加如下语句。因为webots 2023a默认安装在/usr/local 路径中,无法被 全局识别到。 1 /usr/local/webots/lib/controller 然后,在命令行中输入如下语句,使得lib.so.conf生效。

1 ldconfig

相应的,如果后续需要用/usr/local/webots 文件夹中的其他动态链接库,则需要添加相应的路径到下面。

(2) gnuplot安装。

在linux下安装gnuplot,并下载gnuplot cpp源码。

- 1 sudo apt-get install gnuplot
- 2 https://storage.googleapis.com/google-code-archivedownloads/v2/code.google.com/gnuplot-cpp/gnuplot-cpp.zip

下载并解压gnuplot cpp源码,make文件。编译完成后,复制gnuplot_i.hpp文件到simulation文件夹下方。

进入gnuplot i.hpp,第52行,将宏定义GP MAX TMP FILES 修改大一些,如: 5000。

开启webots_interface.cpp中的宏定义,开启绘图代码。

1 #define USE_GNUPLOT 1

(3) Linux下切换opengl支持方式

更改Ubuntu中opengl支持方式,从Intel集显切换到nvidia独显

参照: https://blog.csdn.net/qq_41593900/article/details/124237380


调试

(1) 使用gdbgui调试程序

如果需要从webots中导入新的机械模型,可以参考 👸 刘可心 的文档 🗉 一份导出proto文件应用于 webots仿真的说明文档 。

- 1. 打开webots 2023a
- 2. 左上角文件,打开/diablo_A1/worlds/diablo_robot.wbt,可以看到机器人静止。


由于webots自身服务器的问题,如果出现 Downloading assets始终无法加载出来的情况,可以断掉你的网络,再重新执行上述操作。



3. 在/diablo_webots/中,打开终端,运行如下语句

1 gdbgui diablo_webots

如果出现无法链接页面的情况,刷新下页面,应当出现调试界面。出现gdbgui界面后即可进行打断点、查看变量等操作。



先按如下开始按键运行webots,



再运行gdbgui。

- 4. VSCODE 配置。完成上述配置后,可能会发现diablo_webots.cpp下地webots/* 头文件都有红色/蓝色波浪线。这是因为vscode环境下没有把/usr/local/webots/include 文件夹加入在内。
 - 为了更加方便地调用webots中的插件,可以对vscode进行以下配置
 - a. ctrl+shift+p,输入C++,找到下列选项



b. 在include path选项中加入以下行

```
1 /usr/local/webots/include/controller/c
```


添加完成后,应能看到红色波浪线消失。

(2) 使用vscode内置gdb调试器

在"./controllers/diablo_webots/.vsocode"下配置 launch.json 文件,如下(参考: https://www.zhihu.com/question/456362523):

```
1 {
2
       "version": "0.2.0",
3
       "configurations": [
4
         {
5
           "type": "cppdbg",
           "request": "launch",
6
           "name": "Webots",
7
           "program": "${workspaceFolder}/diablo_webots",
8
           "stopAtEntry": true, // 更改为 true 会导致调试器开始调试时在 main 方法上停
9
   IL
           "cwd": "${workspaceFolder}",
10
           "args": [],
11
           "environment": [],
12
           "externalConsole": false //设置为true会弹出额外终端
13
14
15
       ]
16
     }
```

在diablo_webots路径下编译: make debug ,编译完成后,在vscode内按F5调试程序,如下所示



代码说明

代码结构参考 目机器人运控算法方案 中的框图。

每个人负责的部分参考回运动控制组时间表中功能导向型时间节点部分。

Tips

(1) 刚度阻尼系数配置

springConstant & dampingConstant可参考以下链接说明。 关节刚度系数springConstant和阻尼系数dampingConstant的设定默认值为0和0.05

刚度系数: 相对于初始位置产生形变,满足胡克定律 F = kx。 在旋转关节中则为: T = ka,a为角度,单位为rad。

https://topic.alibabacloud.com/a/webots-self-study-note-ix-spring-and-damping-added 1 11 30555349.html

(2) 实时查看传感器参数

在webots工作界面,右键点击Robot节点,在弹出的菜单栏中选择Show Robot Window,之后会在默 认浏览器弹出下图界面,当前只能显示传感器信息,比如加速度计,陀螺仪,电机位置。

