REGISTRO DE VISITA

Código: REG-AT-SOP-04 29 Noviembre 2017 Página 1 de 1

Lugar/Proyecto: IPL Patayora of Peiza Depto 1007

Capacitación

Actividades Realizadas

1) Reconexión de Dimmer 2 Luz Ethrada y Dimmer?

Luz Dormitorio

3) Activación del Bistema Fibero

2) Capacitación en el Sistema Fibero.

4) Configuración de Apple Welch

5) Capacitación en El Sistemas.

6) Capacitación de Usuano y Contresera tele y Fibero.

a) Dimmers reconectados. 2) Sistema achalizado V 4.530.

Recomendaciones

mana Solidad Guoline C.

8.221.546-K.

MSUS

G98308793.

Correo m soledad m@hatmail.com

Nombre y firma contraparte:

Nombre y Firma TAMED:

Jamel.