Cácijus 85G-5-09 Versión: 02 30 Septiemint 2017 Pápina 1 de 7

Nº PROTOCOLO;

1. FEON 3/					
2-LUGAR DE INSTALAC	ION.	ASA +	19	,	

3 - INSTALADOR Wier Yorslow Path Tick Telecon 988158241

4-DATOS DEL USUARIO.

ROMBIE: CIVILION BYOUND T.

Au Derque Sur # 1270.

978480508 icibravat panoilge

USICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SENE	.00	SECCION Y RUNCION.
He	vencecenter LRs	ACL-048135	192.168.19.100	
Ro	uter		192 163 19.1	
0	man P		192 168 19.10	要
ala Khan	slay Switch	153884	76	1 200 Ferrise TV
Dana .	elay Switch.	65271	71	18/150 Herbidor
	elay Switch	153875	66	24 30 AMANA
1 . 1	enemer 2	232 136	56	1855 lus
^ //	Ammer 2	232 084	51	1/25 kg kg
7 15 00	Nencroer 2	231 673	61	20 200 42
£ 11 .	Action Sensor	477399	14	Peroso Hot land
	Action Sensor	497501	6	1935 How Jewson
1/1	Motion Sensor	477484	20	Menso How Vonton
CociNA	Wotion Sensor	447 437	26	14530, How In per
	Dy Peas			11/10/1
	Dy Pass			
	by Paca			
HOLL ACUESO	Door/Windows Sensor	50271	41	1/3/20 Access rue
DOL MINODA	Coor/Windows Sensor	50276 50276	45	Physic Aroun Vent
~	Smoke Sensor	242263	34	1945 Setrois do
BAND DIVID	Road Sensor	33 815	38	18 se patereiso 1
1 [11/11/11
		丰福建设建设		



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Codigo: 995-6-69 Surptice G2 30 September 2007 Oberon 2 de 2

6. Registro de conformated: Instalación, configuración, pruebas operacionales y aspectación del sistema PSARO.

El sistema se ancuentra con la hora	1	Todas las dispositivas nombradas.		Pruebas funcionales de todos los múdoles.	/
oficial.	7	Hebitaciones nombradas	1	Entrega de manuales (físice)	1
NTP: Shoe Sutema Geniocalizado	1	Dispositivos configurados currectamente	17	Entrega digital de pdf con gerantie y protección de instalación.	

Una vez finalitada la instalación, al usuario se le recomiende cambiar la contreseña de administrador de su Home Center-por seguridad. Se segiate que la contreseña contenga letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo minimo de 6 caracteres. Se informa que una vez factas esta mosfilicación, TANED no tendrá acceso a la nueva contreseña, por lo que en caso de asistencia remota es necesario volver a las contreseñas de esta producto. Lo anterior por políticas do privacidad y seguridad vigentes.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema.

Nota: Para Soporta y Garantia comunicarse al fono: 02 28486547 y mais: soporta@tamad.cl

The first state of the state of

Firms del usumito