arvoon

	Howles Year		5010 Zey	co
rese:	9.8815924 (os (denominación, numbre del d	CANCELL CANCELL CANCELL CO. C.	Mak	
UBICACIÓN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NUMERO DE SERIE		SECCION Y FUNCION.
		HCL-036 518	192.168.15.101	
	Router	100 404	192 168 15.1	17
	Camics IP	· TX	192 168.15.102	
LOUZBOL	Retay Switch		68 67.	1 wise Excerción de
was an area from the control of the control	Relay Switch		62	Value Enaucide a
uning 1	Relay Sweet Singles		34.	12 plac, " Esto
printono 2			50	19piso, lug
or mineral	Discover 2		45	1ª riso, lives
20AYIOUD 1	Dimmer 2			1, ,
	Adotion Sessor		b	May Nov could
Control	Motion Sensor		12 1	Now Could
Cours	Motion Sensor		26	1920, drustry
Doc mines Pal	Motion Sensor		34	20 maso. How. Salo
SOLVE OF BLANC	By Pass			1
	By Pass			
	By Pass			1
Livins	Door/Windows Sensor		18	Priso, Ventonol
out of the	or/Windows Sensor		23	leguro, cleubrand don
O. A.	Smoke Sensor		53	20 poso, deketion 1
Sect 1	Flood Sensor		52	2º haso, activing of
DOLLO Z.				1
	A LOUIS AND A LOUI			
			+ -	
		-		



PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

Código: REG-5-09 Versión: 02 30 Septiembre 2017 Página 2 de 2

Registro de conformidad: instalación, configuración, pruebas operacionales y capacitación del sistema FBARO.

El sistema se encuentra con la hora	V	Todos	los dapositivos nombrados.	/	Pruebas funcionales de todos los médulos.	1
oficial NTP Shoa	1	Habitaciones nombrades Dispositivos configurados correctamente		1	Entrega de manuales (físico) Entrega digital de pdf con garantía y protocolo de instalación.	
Sistema Geolocalizado	V					
nactación.			7			
Puncionamiento de módules instalado		1	Acceso remoto			
		1	Claves internas			
anacisación: Funcionamiento de módulos instalado Escenas Creación usuarios	6	1	1	energis		

uso vez finalizado la Instalación, al usuario se le reconilendo cambiar la contraseña de administrador de sa Home Center por seguridad. Se sugiere que la contraseña contenga letras mayúscules, minúsculas, números y caracteres especiales, con un largo minimo de 6 caracteres. Se informa que una vez hecha esta modificación, TAMED no tendrá acceso a la nueva contraseña, por lo que en caso de asistencia menota es necesario volver a las contraseñas de este producto. Lo anterior por políticas de privacidad y seguridad vigorites.

Confirmo la correcta instalación, configuración, correctas pruebas operacionales y capacitación de 2 horas en la gestión básica del Sistema. Nota: Para Soporte y Garantía comunicarse al fono: 02 28486547 y mait soporte@tamed.cl



bent.