บริษัท ชีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปีกธงชัย

เอกสารควบคุม: SF-SF-022

ผู้จ่ายใบอนุญาต

แบบขออนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

แบบขออนุญา	ตใหบฏบดงานในท อบอา ศ	าาศ 	
ชื่อผู้ขออนุญาตข้าพเจ้า: Tanakit Nitijunya		วันที่ยื่นใบขออนุญาต: 2020-05-13	
ตำแหน่ง: NR		หน่วยงาน/สังกัด: วิศวกรรม	
ขออนุญาตให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้: 1 คน คือ			
1. ชื่อ-สกุล: wqeq eqeq เลขที่วุต์	วิบัต ร : 23213123		
เข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับ: test all		สถานที่ปฏิบัติงาน: ลานจอดฮอล์	
วันที่ปฏิบัติงาน: 2020-05-13		เริ่มเวลา: 08:00 ถึงเวลา: 17:00	
โดยมีผู้ควบคุมงาน คือ:	เลขที่วุฒิบัตร:	ผู้ช่วยเหลือ คือ: 1232 2313	เลขที่วุฒิบัตร: 123123
ผลการตรวจปริมาณสารเคมี			
1. ออกซิเจน = 17 % (ต้องอยู่ระหว่าง 19.5 - 23.5)			
2. สารไวไฟ = 10 % (ต้องไม่เกิน 10%LEL)			
3. H2S = 0 ppm (ต้องไม่เกิน 0 ppm)			
4. CO = 0 ppm (ต้องไม่เกิน 0 ppm)			
มาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อน	การให้ลูกจ้างเข้าไปทำงาน	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน	บุคคลและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่ต้องใช้
1. ตรวจสอบไฟฟ้าให้ปลอดภัย	ถูกต้อง	1. หมวกนิรภัย	ถูกต้อง
2. ตรวจสอบเครื่องจักรให้ปลอดภัย	ถูกต้อง	2. แว่นตานิรภัย/แว่นตาลดแสง/กระปั	ังหน้า ถูกต้อง
3. ตรวจสอบเครื่องมือให้ปลอดภัย	ถูกต้อง	3. ถุงทีอ	ถูกต้อง
4. มีการระบายของเสียทิ้ง	ถูกต้อง	4. รองเท้า	ถูกต้อง
5. มีการระบายอากาศ	ถูกต้อง	5. อุปกรณ์ดับเพลิง	ถูกต้อง
6. ปิด/ละระบบความดัน/ความร้อน	ถูกต้อง	6. หน้ากากป้องกันฝุ่น/ฟูม/แก๊ส	ถูกต้อง
7. ปิดแยกระบบวาล์ว	ถูกต้อง	7. เครื่องช่วยหายใจ/Air Line	ถูกต้อง
8. แผนช่วยเหลือฉุกเฉิน	ถูกต้อง	8. เข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพ	ถูกต้อง
9. ติดตั้งป้ายเดือนต่างๆ	ไม่เกี่ยวข้อง	9. อุปกรณ์สื่อสาร	ไม่เกี่ยวข้อง
อันตรายที่ลูกจ้างอาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน	วิธีการหลีกหนีภัย	และป้องกัน	ตรวจสอบระหว่างปฏิบัติงาน
1.qwe	1.qwe		
2.rty	2. ert		ا
			ลงชื่อ
	9 v	vo.	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน) อนุญ จำนวนคน ตามรายชื่อข้างต้นลำดับที่			۲
จานวนคน ดามรายชอขางดนลาดบท ด้วยภาระกิจตามที่กฎหมายกำหนด	เฃ เบมูบตงานพรอมทั้งผูค่	ากผ่าว เห แตะพิมายเนยอ กป๊กผวปห ผูปม	าน เวลา และสถานทเทรทลาว ได
ลายบารแสด เทพเป็นทายนามหล	ลลกให้ ก เว้าเที่		
	()	
	์ ผู้มีหน้าที่รับ	ผิดชอบในการอนุญาต	

หมายเหตุ

1.แบบขออนุญาตนี้มีกำหนดเวลาที่ 8 ชั่วโมงวันทำงานปกติ หากเกินจากนี้ให้ดำเนินการขออนุญาตใหม่

- 2.ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน ในที่อับอากาศ ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาขีพ ในหลักสูตร อันตรายจากการทำงานที่อับอากาศ ก่อนทุกครั้ง
- 3.เมื่อเสร็จงานให้ผู้ปฏิบัติงานนำแบบขออนุญาตนี้ ส่งให้กับผู้ควบคุมงาน เพื่อทำการตรวจสอบความเรียบร้อยต่อไป และเมื่อผู้ควบคุมงาน ตรวจพื้นที่แล้วให้นำใบอนุญาตส่งคืน รปภ. โดยทันที

ฉบับที่ 1 สำหรับขออนุญาต/ผู้ควบคุม/ผู้ช่วยเหลือ/ผู้ปฏิบัติงาน