

### 穴基準で並べる Toy MC

2020.11.6 谷

#### キューブ生成



- 6枚の画像からxsize, ysize を抽 出、それらの平均をとることで3 次元的な大きさ (height, width, depth) を考える。
- 3次元ヒストグラム を確率分布だ と思って、キューブ毎に GetRandom3 で値を取ってくる。




# height width width

#### 上下のヒストグラムが 互いに向かい合う面に対応する

xhole

xhole

xhole[0]\*0.01554:yhole[0]\*0.01554



#### キューブ生成


- 各面ごとにxhole, yhole の2次元ヒストグラムを得る
- 各面ごとに、対応するヒストグラム からGetRandom2 で値を取ってくる

yhole


yhole

xhole[1]\*0.01554:yhole[1]\*0.01554


xhole[4]\*0.01554:yhole[4]\*0.01554



#### キューブを並べる



- 手前面の穴中心と底面の穴中心の平均を  $(x_0 + n\Delta, y_0 + m\Delta)$  に固定する(8x8 に並べる)。
- この時の、残りの4面の穴位置を計算する。
- キューブは完全に直方体と仮定、固定した穴位置の周りで回転したり ぐらついたりしないという条件。
- 向かい合う面での穴位置の違いは考慮する。
- 隣同士のキューブ間で、接する面の穴位置が互いにどの程度 ずれているのか、差を見る



- $\sqrt{\delta y^2 + \delta z^2}$  < 0.5 mm ならファイバーは通る。
- 8x8個のキューブ間で1箇所でもこの条件を満たさないときは そのセットは組み上げられない。

#### Toy MC 結果

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

simulated cube: 10000 以前調べた、good率 80%程度での QC

good cube : 8059 8x8キューブセットを5000セット作ると、

•

tan : 0

cannot : 1277 /5000, 25.54%

time: 1604649426

\***\*** 

simulated cube : 10000

good cube : 10000

good rate : 100%

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

tan : 0

cannot : 2999 /5000, 59.98%

time: 1604649984

QC を行わないとき

8x8キューブセットを5000セット作ると、

約60% はファイバーが通らないところがある。

→面をID せずにランダムに垂直方向の穴基準で並べると、組み上がらない。

穴の傾きが全て同じ傾向であれば、キューブを一律に回転すれば ファイバーは通りやすくなるはずだが、回転させても大きな改善は 見られなかった。

## 穴径の測定 <a href="https://www.monotaro.com/p/1092/1407/">https://www.monotaro.com/p/1092/1407/</a>





- 0.01mm 刻みのピンゲージで穴径を測定
- 1.49mm は(かなり無理をしないと)入らない
- 1.48mm がぴったり
  - ゲージを動かすと大きなテンションがかかっているのがわかる
  - ゲージを穴に入れるときと、反対側から出るときに 特に大きいテンションがかかる→発泡部分でキツくなっている?
- 1.46mm では軽いテンションがかかる程度 微妙にぐらつく(緩い)場合もある
  - ピンにさして並べる際のピンの太さは1.46mm 程度が妥当か
  - ただし余裕はないのでピッチは十分広くとる必要あり