بہ نام خ*د*ا

گزارش کار آزمایشگاه ریزپردازنده

آزمایش ۷

مدرس: مهندس بي طالبي

تارا برقيان

مهرشاد سعادتی نیا

نيم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۰





فهرست

٣	مقدمه :
٣	پاسخ سوالات تحلیلی:
٤	خش كدى:
٥	دالفحان

مقدمه:

در این آزمایش هدف آشنایی با مفاهیم و دستوارت مربوط به ADC بود.

پاسخ سوالات تحلیلی:

- هنگام کار با اکثر سنسورها خواهید دید حتی در حالتی که شما در ورودی مدار تغییر خاصی را اعمال نمی کنید مقدار ADCهمواره درحال نوسان است و نویز دارد. مثلا برای سنسور IR حتی اگر جسم را ثابت نیز نگهدارید اندکی تغییر در نور محیط باعث بروز اعداد متفاوت در خروجی ADC می شود. یا در همین تمرین وقتی وقفه خارجی اعمال میشود نویز داریم. یکی از روشها برای از بین بردن این نوع خطاها میانگین گیری است.
- در بحث پردازش سیگنال، در برخی موارد جهت افزایش سرعت پردازش و کاهش زمان پاسخدهی سیستم، نیاز است تا فرکانس نمونه برداری کاهش یابد تا سرعت بیشتر شود.


بخش کدی:

این تمرین بر خلاف سادگی چالش های بسیار زیادی برای ما به همراه داشت.

در ابتدا به بررسی دستورات مورد نیاز میپردازیم:


```
132
        while (1)
133
134
           if(rank == 1)
135
136
             ADC Select CH2();
137
138
                                                    این دوتابع برای تعویض کانال بین ۲ و ۵ هستند.
139
           else
140 🖹
141
             ADC Select CH5();
142
143
144
                                                  شروع نمونه برداری بعد از هربار stop
           HAL ADC Start (&hadcl);
145
146
           if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadcl, 10) == HAL_OK
147
                                                                        اگر time outرخ ندهد هر ۱۰ میلی ثانیه یک بار یک نمونه
148
                                                                                                      برداری انجام می شود.
149
             c = HAL ADC GetValue(&hadcl);
150
             c = c*5 / 4097;
151
             c=c*1000;
152
             a = (int)c;
                                                      هر بار با تابع مورد نظر یک عدد اعشاری دریافت میشود. برای به دست
153
             if(inverse == 1)
                                                             اوردن مقدار ورست با كم ترين خطا از فرمول زير استفاده شده :
154
               c=0-c;
155
                                                     (ADC value * vref+) / 2resolution
156
             GPIOC->ODR |= (int)(c);
157
           HAL ADC Stop(&hadcl);
158
159
                                               بعد هر نمونه برداری باید stop و مجدد راه اندازی شود.
160
161
```

تنظيمات اوليه كيوب:




برای تشخیص فشرده شدن کلید ها نیز از وقفه خارجی استفاده شده است.

چالش های زیر نکات مهمی بودند که برای رفع هرکدام چندین ساعت زمان صرف شده و حالت های مختلف تست شده است و در اینترنت راه حل های زیر یافت نمیشود.




۱. تابع ()adc_getvalu همواره صفر برمیگرداند که باید برای رفع ان مدار را به شکل زیر دی می اوردیم.

۲. ماژول dac برای نمایش اعداد منفی مشکل داشت که
 برای رفع ان میتوان از پروتئوس سیستم نمایش اعداد آنرا تغییر داد.



۳. اگر adc به درستی نمونه بر نمیدارد و نویز زیادی دارد احتمالا به خاطر وجود delay و یا استفاده از روش polling و یا استفاده از روش

۴. Adc در تشخیص اعداد منفی مثلا موج سینوسی همچنان مشکل دارد ولی در نرم افزار cube برای تغییر سیستم اعداد



گزینه ای نبود. البته میتوان با تغییراتی در کد به شکل زیر رسید اما باعث ایجاد نویز های بعدی و خرابی کد میشود.

در نهایت خروجی های حاصل عبارتند از: رنگ سبز حاصل نمونه برداریست.

